

Vydává

ZÁVAZNÝ BULLETIN č. Harmony-008a SR

- 1. TÝKÁ SE:** *Letounu Harmony v.č.: 2025 2252, mot. R912 iS2 Sport, v.č. motoru: 10 008 050.*
- 2. DŮVOD:** *Výrobce motoru Rotax vydal servisní bulletin ASB_A-2026-001 R01.
Tento bulletin se týká možné chybné instalace šestihranného šroubu M7x16 a trysky oleje ve skříni reduktoru. V provozu může následkem chybné montáže dojít k osovému posunu (axiálnímu) ložiska vrtulové hřídele a tím ke ztrátě oleje a vysazení motoru za letu. Nedojde k vypadnutí hřídele vrtule z reduktoru.*
- 3. OPATŘENÍ:** *PROVEĎTE KONTROLU A OPATŘENÍ DLE ASB_A-2026-001R01 ROTAX.*
- 4. LHŮTA PROVEDENÍ:** *DLE ASB_A-2026-001R01 ROTAX.*
- 5. PROVEDE:** *Provozovatel.*
- 6. NÁKLADY HRADÍ:** *DLE ASB_A-2026-001R01 ROTAX.*
- 7. POTŘEBNÝ MATERIÁL:** *DLE ASB_A-2026-001R01 ROTAX.*
- 8. POSTUP PRÁCE:** *DLE ASB_A-2026-001R01 ROTAX.*
- 9. PŘÍLOHY:** *Bez příloh.*

Platnost od: 17. 07. 2026

QS-406/F-03F