

Vydává

ZÁVAZNÝ BULLETIN č. HARMONY LSA-049a SAFETY ALERT**1. TÝKÁ SE:***LETOUNŮ HARMONY LSA v těchto případech:**v.č.: 20242228, mot. R914 UL, v.č. motoru: 10 002 248**v.č.: 20242245, mot. R912iS2 Sport, v.č. motoru: 10 004 802**v.č.: 20242281, mot. R912iS2 Sport, v.č. motoru: 10 005 718**v.č.: 20242305, mot. R914UL, v.č. motoru: 10 006 739**v.č.: 20252273, mot. R912iS2 Sport, v.č. motoru: 10 011 134***2. DŮVOD:***Výrobce motoru Rotax vydal servisní bulletin ASB_A-2026-001 R01.**Tento bulletin se týká možné chybné instalace šestihranného šroubu M7x16 a trysky oleje ve skříni reduktoru. V provozu může následkem chybné montáže dojít k osovému posunu (axiálnímu) ložiska vrtulové hřídele a tím ke ztrátě oleje a vysazení motoru za letu. Nedojde k vypadnutí hřídele vrtule z reduktoru.***3. OPATŘENÍ:***PROVEĎTE KONTROLU A OPATŘENÍ DLE ASB_A-2026-001 R01 ROTAX.***4. LHŮTA PROVEDENÍ:***DLE ASB_A-2026-001R01 Rotax.***5. PROVEDE:***Provozovatel.***6. NÁKLADY HRADÍ:***DLE ASB_A-2026-001R01 Rotax.***7. POTŘEBNÝ MATERIÁL:***DLE ASB_A-2026-001R01 Rotax.***8. POSTUP PRÁCE:***DLE ASB_A-2026-001R01 Rotax.***9. PŘÍLOHY:***Bez příloh.*

Platnost od: 17. 07. 2026

QS-406/F-13A

tel: +420 572 777 111 / +420 572 777 605

email: service@evektor.com / evektor@evektor.com<http://www.evektor.com>

Strana: 1/1