

Vydává

**ZÁVAZNÝ BULLETIN č. RTC-083a SR
S VLIVEM NA BEZPEČNOST****TECHNICKÝ OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE SCHVÁLEN NA
ZÁKLADĚ OPRAVNĚNÍ DOA Č. EASA.21J.057.****TENTO BULLETIN BY MOHL BÝT OVLIVNĚN AD.**

- 1. TÝKÁ SE:** Všech letadel SportStar RTC.
- 2. DŮVOD:** Výrobce motoru Rotax vydal výstražné servisní bulletiny ASB-2026-001R01 (certifikované motory) a ASB_A-2026-001R01 (necertifikované motory). Tyto bulletiny se týkají možné chybné instalace šestihranného šroubu M7x16 a trysky oleje ve skříni reduktoru.
V provozu může následkem chybné montáže dojít k osovému posunu (axiálnímu) ložiska vrtulové hřídele a tím ke ztrátě oleje a vysazení motoru za letu. Nedojde k vypadnutí hřídele vrtule z reduktoru.
- 3. OPATŘENÍ:** Proved'te kontrolu a opatření dle ASB-2026-001R01 a ASB_A-2026-001R01 Rotax.
- 4. LHŮTA PROVEDENÍ:** Dle ASB-2026-001R01 a ASB_A-2026-001R01 Rotax.
- 5. PROVEDE:** Provozovatel / vlastník letounu.
- 6. NÁKLADY HRADÍ:** Dle ASB-2026-001R01 a ASB_A-2026-001R01 Rotax.
- 7. POTŘEBNÝ MATERIÁL:** Dle ASB-2026-001R01 a ASB_A-2026-001R01 Rotax.
- 8. POSTUP PRÁCE:** Dle textu bulletinu.
- 9. PŘÍLOHY:** Bez příloh.

Platnost od: 17. 07. 2026

1. Seznam potřebného nářadí a materiálu: ASB-2026-001R01 A ASB_A-2026-001R01 ROTAX .