

## **Sicherheitshinweise für ShadowMate und ShadowMate XL für das Manuowell Assassin**

### **Warnhinweis:**

**Die folgenden Sicherheitshinweise gelten für den ShadowMate und ShadowMate XL, der speziell für das Manuowell Assassin Futterboot entwickelt wurde.**

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Materialschäden, Funktionsbeeinträchtigungen, Verletzungen oder anderen Schäden führen. Schäden, die durch Missachtung entstehen, sind von Garantie- und Gewährleistungsansprüchen ausgeschlossen. Mit der Erstinbetriebnahme stimmt der Nutzer diesen Sicherheitshinweisen zu.

### **1. Allgemeine Hinweise:**

- Lesen Sie die Installations- und Bedienungsanleitung vollständig durch, bevor Sie den ShadowMate oder ShadowMate XL installieren oder verwenden.
- Der ShadowMate und ShadowMate XL ist ausschließlich für Manuowell Assassin Futterboot vorgesehen und darf nicht mit anderen Booten verwendet werden.
- Verwenden Sie ausschließlich der mitgelieferten Komponenten und beachten Sie die Installationsanweisungen genau.

### **2. Montage und Installation:**

- Stellen Sie sicher, dass das Futterboot ausgeschaltet und von der Stromquelle getrennt ist, bevor Sie mit der Montage beginnen.
- Verwenden Sie ausschließlich die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben und das Originalwerkzeug des Futterboots.
- Überprüfen Sie nach der Montage, ob der Griff sicher und fest angebracht ist, um ein versehentliches Lösen während der Nutzung zu verhindern.

### **3. Sicherheit bei der Nutzung:**

- Verwenden Sie den ShadowMate oder ShadowMate XL ausschließlich zum sicheren Transport und Handling des Futterboots.
- Halten Sie das Boot stets sicher am Griff fest, insbesondere beim Absetzen oder Herausnehmen aus dem Wasser.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Belastung des Futterboots, um Materialschäden zu vermeiden.

#### **4. Hinweise zu 3D-gedruckten Teilen:**

- Die 3D-gedruckten Teile des Wide Gap Handle bestehen aus hochwertigem XPETG-Material mit ausgezeichneten mechanischen und thermischen Eigenschaften.
- Trotz der hohen Festigkeit sind die Teile empfindlich gegenüber übermäßigen Belastungen und Stößen.
- Überprüfen Sie die 3D-gedruckten Komponenten regelmäßig auf Risse oder Abnutzung und ersetzen Sie beschädigte Teile umgehend.
- Vermeiden Sie extreme Temperaturen oder direkte Sonneneinstrahlung, um Verformungen zu verhindern.

#### **5. Wartung und Pflege:**

- Reinigen Sie den ShadowMate oder ShadowMate XL regelmäßig mit klarem Wasser, um Schmutz und Sand zu entfernen.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, da diese das Material beschädigen könnten.
- Lagern Sie das Boot und den Griff an einem trockenen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort, wenn sie nicht in Gebrauch sind.

#### **6. Umwelt- und Materialhinweise:**

- Entsorgen Sie die 3D-gedruckten Teile sowie das Verpackungsmaterial gemäß den örtlichen Entsorgungsrichtlinien und -vorschriften.
- Bewahren Sie den ShadowMate oder ShadowMate XL außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Unfälle zu vermeiden.

#### **7. Haftungsausschluss:**

- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Nutzung, Modifikationen am Griff oder die Missachtung der Warn- und Sicherheitshinweise entstehen.
- Die Nutzung des ShadowMate oder ShadowMate XL erfolgt auf eigenes Risiko.