



VALDRES
D R O N E T J E N E S T E R



Severity overview



Eksempel rapport for Fjøs

Dette er en eksempelrapport fra inspeksjon av et fjøs. Rapporten viser alle identifiserte avvik, klassifisert etter alvorlighetsgrad (severity 1–5).

Ved planlegging av bygningsinspeksjon definerer kunden hvilke typer avvik som skal avdekkes og hvilket nivå av severity som skal benyttes. For eksempel:

- Severity 1: Kosmetiske avvik som smuss, lettere flekker eller overflateslitasje
- Severity 5: Kritiske avvik som vanninntrenging, strukturelle skader eller fare for sammenbrudd

Valdres Dronetjenester AS utfører inspeksjonen og annoterer avvikene basert på den avtalte severity-profilen. Kunden får tilgang til portalen hvor alle avvik er dokumentert med bilder, posisjon og alvorlighetsgrad – og har mulighet til å legge til egne annotasjoner og kommentarer direkte i systemet.

Dette sikrer god oversikt, fleksibilitet og kontroll – og gir et presist grunnlag for tiltak, vedlikehold og videre oppfølging.

#	Severity	Components	Issues	Comments	Page
1	3	Roof	Damage		4
2	1	Façade	tilsmussing	Bør vaskes	4
3	5	Electrical	Contamination	Bør vaske solceller for maksimal effekt	5
4	2	Electrical	Contamination	Bør vaske vifte	6
5	1	Façade	tilsmussing	Bør vaskes	7
6	1	Façade	tilsmussing	Bør vaskes	7
7	1	Paint	Damage	Skadet maling	8
8	1	Paint	Damage	Skadet maling	8
9	1	Façade	Deformed	Deformert	9
10	1	Façade	Deformed	Deformert nedløpsrør	10





DJI_20250714120707_0004_V.JPG
2025:07:14 12:07:07


61.0383278, 9.0299783

490.1m above sea level
← West (255.2°)

1 Severity 3 Damage Roof



2 Severity 1 tilsmussing Façade







Sondre Engebråten
Bør vaskes

Severity 5


Contamination

Electrical



Sondre Engebråten

Bør vaske solceller for maksimal effekt



DJI_20250714120709_0005_V.JPG
2025:07:14 12:07:09

61.0382879, 9.0296706




490.2m above sea level
← West (255.1°)

4


Severity 2

Contamination

Electrical



Sondre Engebråten
Bør vaske vifte



DJI_20250714121444_0035_V.JPG
2025:07:14 12:14:44

📍 61.0381116, 9.0291658




466.9m above sea level
↗ North (21.5°)

5

🚨 Severity 1

⚠️ tilsmussing

🏠 Façade



🗨 Sondre Engebråten
Bør vaskes



DJI_20250714121631_0044_V.JPG
2025:07:14 12:16:31

61.0384545, 9.0302376




461.1m above sea level
← West (249°)

7

Severity 1

Damage

Paint



Sondre Engebråten
Skadet maling



DJI_20250714121639_0047_V.JPG
2025:07:14 12:16:39

61.0383737, 9.0302948

461.1m above sea level
← West (251.5°)

9

Severity 1

Deformed

Façade



 **Sondre Engebråten**
Deformert



DJI_20250714121722_0056_V.JPG
2025:07:14 12:17:22

📍 61.0381187, 9.0297820


461.4m above sea level
⬆ North (340.4°)

10

Severity 1

Deformed

Façade



🗨 **Sondre Engebråten**
Deformert nedløpsrør