

Bautagebucheintrag 23.09.2025

📁 Projekt	Beispiel - Lara
🕒 Erstellt um	13:54
☁ Wetter	15.2°C, leicht bewölkt
👤 Anwesend	Bodenleger GmbH, Gerolsteiner Trockenbau GmbH, Kabel & Söhne GmbH, Mauer GmbH

Zusammenfassung

Ausgeführte Arbeiten

- Rollädenkästen vollständig gedämmt.
- Fliesenarbeiten im Gäste-WC begonnen.
- Estricharbeiten im Wohnzimmer der Einliegerwohnung abgeschlossen.
- Korkdecke im Bad entfernt, restlicher Putz im Flur ebenfalls entfernt.

Besondere Vorkommnisse oder Abweichungen

- Montage der gelieferten Fensterbänke für außen in den nächsten Tagen.

Mängel, Behinderungen, Nachträge

- Im Flur fehlen noch die Netzwerkkabel.
- Im Arbeitszimmer fehlen die Kabel für die Deckenspots.
- Raffstores bisher nur im Wohnzimmer installiert, im Schlafzimmer fehlen diese noch.

Aufgaben / Offene Punkte

- Entscheidung des Bauherrn über den Bodenbelag im Wohnzimmer (Eichenparkett oder andere Variante).
- Trockenbau: Bepflankung der neuen Trockenbauwand im Kinderzimmer (zweite Durchführung).
- Elektro: Netzwerkkabel im Flur verlegen
- Fenster: Raffstores im Schlafzimmer montieren
- Abstimmung Solarpanels

Aufgaben

Titel	Status	Zugewiesen	Fällig am
Entscheidung Bodenbelag vom Bauherr			
Bauherr kontaktieren und endgültige Bodenwahl für EG festlegen. Entscheidung dokumentieren und Termin für Bodenverlegung planen.			
	Offen	Matthäus Kerres	26.09.2025
Kinderzimmerwand erneut beplanken			
Trockenbauwand im Kinderzimmer ein zweites Mal mit Gipsplatten beplanken. Kanten ausrichten und Platten verschrauben.			
	Offen	Gerolsteiner Trockenbau GmbH	26.09.2025
Netzwerkkabel im Flur verlegen			
Netzwerkkabel im Flur gemäß Plan verlegen. Leitungen sichern und auf Durchgängigkeit prüfen.			
	Offen	Kabel & Söhne GmbH	29.09.2025
Raffstores im Schlafzimmer montieren			
Raffstores im Schlafzimmer anbringen. Halterungen prüfen, Ausrichtung einstellen und Funktionstest durchführen.			
	Offen	Lutz Bau GmbH & Co. KG	01.10.2025

Fotos

Foto	Beschreibung
 A photograph showing a grey flexible water supply pipe for a bathtub. The pipe is connected to a green and black valve assembly mounted on a wooden block. The pipe runs down the wall and then across the floor towards the bathtub area. The background is a blue wall with a metal frame.	Wasserleitung für die Badewanne im Bad OG installiert
 A photograph of a window in a bedroom. The window is set into a wall that has been partially demolished, with exposed brick and plaster. The window frame is white and appears to be a standard double-glazed unit. The view outside shows green foliage.	Bestandsfenster im Schlafzimmer nach außen gesetzt (Eigenleistung)
 A photograph of a room under renovation. The walls are made of concrete blocks and some are covered with plywood. The floor is covered with debris and construction materials. There are two doorways visible, one of which is partially walled up.	Durchgänge vom Wohnzimmer ins Arbeitszimmer + Flur zugemauert

Foto	Beschreibung
	Fensteröffnungen für die Terrassentüren vorbereitet, inklusive Glattstrich (Eigenleistung)
	Fensterausschnitt für das Blumenfenster Süd vergrößert
	Wand zwischen Küche und Bad abgerissen
Durchbrüche für die Terrassentüren vorbereitet	

Foto

Beschreibung



Durchgänge zum Bad und Schlafzimmer versetzt - Träger eingebaut



Stahlbetonträger für OG geliefert.

Foto

Beschreibung



Foto	Beschreibung
	Durchbruch im OG zwischen Küche, Esszimmer und Wohnzimmer – abgestützt.
