



1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Гос. номер: KZ 808 AAA 02 ✔ Проверка подлинности Место сканирования: Mega Center Almaty
 Марка / Модель: Hyundai Santa Fe (TM) VIN (опционально): KMHS381BGLU123456
 Дата и время сканирования: 17.12.2026, 15:45 Пробег (опционально): 189 840 км

СПРАВКА ЗАЩИЩЕНА
 Проверка подлинности на сайте:
pulsar.ai/verify/PA-2026-0517-229384



2. ВИЗУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ (НИЖНЯЯ ЧАСТЬ АВТОМОБИЛЯ)



3. РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ

Общая оценка состояния:

2 / 5

ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ

- ✔ Подтекание масла Не выявлено
- Состояние шин Не применимо
- Коррозия Выявлено
- ▲ Ржавчина Выявлено
- Мокрые / влажные зоны Не выявлено
- ✘ Повреждения подвески Не выявлено
- ▲ Критические дефекты Требуют внимания

4. AI-ОЦЕНКА ДЕФЕКТОВ

- **КОРРОЗИЯ** Уверенность 58%
Очаги коррозии с разрушением покрытия на металлических поверхностях. ■■■■■
- ▲ **РЖАВЧИНА** Уверенность 52%
Поверхностная ржавчина на металлических поверхностях кожуха. ■■■■■
- **ЗАГРЯЗНЕНИЕ УЗЛОВ** Уверенность 76%
Скопление пыли и грязи на защитном кожухе и в вентиляционных отверстиях. ■■■■■
- **МОКРЫЕ МЕСТА** Уверенность 95%
Следы технических жидкостей не обнаружены. ■■■■■

Точность AI-анализа:
до 95%
по типам дефектов

AI VERIFIED

5. ИСТОРИЯ СКАНИРОВАНИЙ (ОТСЛЕЖИВАНИЕ ДЕФЕКТОВ)

Дата	17.12.2026	03.12.2026	23.11.2026	13.11.2026	02.11.2026	22.10.2026
● Коррозия	58%	+5%	53%	45%	33%	20%
▲ Ржавчина	52%	+3%	49%	40%	29%	17%
● Загрязнение узлов	76%	+4%	72%	60%	41%	21%
● Мокрые места	95%	0%	95%	90%	85%	75%
✘ Повреждения подвески	0%	0%	0%	0%	0%	0%
● Общая оценка	2/5	2/5	2/5	2/5	3/5	4/5

* Изменения считаются значимыми при разнице более 5%

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ AI

На момент сканирования выявлены очаги коррозии с разрушением покрытия, поверхностная ржавчина и значительное скопление пыли на защитном кожухе и в вентиляционных отверстиях. Следов протечек технических жидкостей не обнаружено.

Рекомендуется:

- Антикоррозийная обработка пораженных участков
- Очистка защитного кожуха и вентиляционных отверстий
- Проверка крепежей и состояния элементов крепления
- Контроль состояния под днищем
- Повторное сканирование через 3 месяца

Состояние автомобиля требует внимания.

