BYD | AUSTRIA

DOLPHIN SURF (2026) COMFORT — V2.3.0

OTA-Updateinformationen



Neue Funktionen

1. Neue Design-Hintergründe hinzugefügt.

Optimierungen

1. Verbesserung der Geschwindigkeitsbegrenzungsinformationen in Google Maps.
2. Optimierung der AC-Ladeleistung.
3. Optimierung der Konnektivität von Apple CarPlay und Android Auto.
4. Optimierung der Funktionalität der Systemeinstellungen.
5. Optimierung des Großtextmodus des Systems.

Multimedia-Version: 45.1.16.2609285.1.45.2.2.2609284.2

Rollout: November 2026 – Jänner 2027

BYD AUSTRIA

Neue Funktionen

Mit dem aktuellen Software-Update



MEHR KOMFORT

MEHR SICHERHEIT

OPTIMIERTE FUNKTIONEN

EIN NOCH BESSERES FAHRERLEBNIS

OTA-Update

BYD | AUSTRIA

Neue Funktionen

1. Neue Design-Hintergründe

Mit dem Update werden zusätzliche Hintergrundbilder für die Standarddesigns, die Hintergrundbild-Diashow sowie die Auswahl vorinstallierter Hintergrundbilder hinzugefügt.



BYD AUSTRIA

Optimierungen

Mit dem aktuellen Software-Update



MEHR KOMFORT

MEHR SICHERHEIT

OPTIMIERTE FUNKTIONEN

EIN NOCH BESSERES FAHREERLEBNIS

OTA-Update

BYD | AUSTRIA

Optimierungen

1. Tempolimit-Anzeige in Google Maps optimiert

Die Unterdrückung von entgegengesetzten Tempolimits in der Google Maps®-Karte wurde deaktiviert, um die Fahrinformationen für Sie zu verbessern.



2. AC-Ladeleistung optimiert

- Der angestrebte Ladestrom entspricht nun dem tatsächlichen Stromlimit. Damit wird ein Problem behoben, bei dem der Ladevorgang in bestimmten, geplanten Fahrzeugszenarien nicht wie erwartet pausierte.



OTA-Update

BYD | AUSTRIA

Optimierungen

3. Konnektivität von Apple CarPlay und Android Auto optimiert

- Die Verbindungsoberfläche von Apple CarPlay wurde von einem Pop-up-Dialog auf eine Vollbildanzeige umgestellt, wodurch die Bedienung einfacher ist und das Risiko unbeabsichtigter Aktionen reduziert wird.
- Apple CarPlay stellt nun bereits während des Systemstarts im eine Verbindung her, um zu verhindern, dass andere Oberflächen die beeinträchtigen.





OTA-Update

BYD | AUSTRIA

Optimierungen

4. Systemfunktionen optimiert

Bei Fahrerassistenzfunktionen (ADAS), die im Sport-Modus nicht verfügbar sind, zeigt das System nun die Meldung:
„Diese Funktion ist im Sport-Modus derzeit nicht verfügbar."

Wird beim Einlegen des Rückwärtsgangs versucht, Google Assistant zu nutzen, erscheint die Meldung:
„Der Rückwärtsgang ist eingelegt. Google Assistant ist vorübergehend nicht verfügbar."

Das Kombiinstrument zeigt die Symbole nun entsprechend dem AEB-Status (Automatische Notbremsfunktion) an.

Für 5-Sitzer-Modelle wurde eine neue Konfiguration hinzugefügt. Damit kann das Kombiinstrument nun den Status der hinteren Sicherheitsgurte anzeigen.



OTA-Update

BYD | AUSTRIA

Optimierungen

5. Großschrift-Modus optimiert

Aa

Der Großschrift-Modus wurde optimiert.

- Im Großschrift-Modus kann nun eine größere Schriftgröße ausgewählt werden, um die Lesbarkeit am Display zu verbessern.



OTA-Update

BYD | AUSTRIA

Wichtige Hinweise

1 Zeitpunkt der OTA-Benachrichtigung

Der Zeitpunkt, zu dem Ihr Fahrzeug die OTA-Benachrichtigung erhält, kann variieren. Bitte haben Sie etwas Geduld. Die tatsächliche Dauer des Updates wird am Fahrzeugdisplay angezeigt.



2 Upgrade richtig planen und vorbereiten

Führen Sie das Upgrade zu einem Zeitpunkt durch, an dem das Fahrzeug nicht genutzt wird. Vor dem Start:

- ✓ Fahrzeug auf einer ebenen, sicheren Fläche abstellen und in P (Parken) schalten.
- ✓ Eine stabile Netzwerkverbindung sicherstellen.
- ✓ Batterieladestand über 20 % halten (unter 20 % kann das Upgrade nicht gestartet werden).
- ✓ Alle Türen, die Motorhaube und den Kofferraum schließen.



Hinweis: Während des Upgrades kann das Fahrzeug nicht gefahren werden. Nach Start des Upgrades können Sie das Fahrzeug verschließen und verlassen. Wir empfehlen, das Upgrade im Voraus zu planen, um ausreichend Zeit einzuplanen.

3 Verhalten während des Upgrades

Während des Upgrades kann der Bildschirm kurzzeitig schwarz werden, die Scheinwerfer können sich einschalten oder Warnanzeigen im Kombiinstrument erscheinen. Dies sind erwartete, temporäre Verhaltensweisen. Bitte greifen Sie nicht manuell ein und starten Sie das Fahrzeug nicht neu.



4 WICHTIG: Starten Sie das OTA-Upgrade nicht unter folgenden Bedingungen.

Andernfalls kann das Upgrade fehlschlagen und die vorgesehene Funktion des Fahrzeugs beeinträchtigt werden:

- ✗ Ein externes OBD-Gerät ist angeschlossen (z. B. Taxameter).
- ✗ Der Ladevorgang (Laden oder Entladen) der Batterie ist aktiv.
- ✗ Das Fahrzeug befindet sich im Transportmodus.

Bei einer Fehlermeldung während des Upgrades wenden Sie sich bitte an einen autorisierten BYD Servicepartner, um das Update manuell über VDS (Offline) oder per USB-Stick durchzuführen.