EXESOR 3D DESIGN

Eugen Hartlieb
Eichenweg 5
74382 Neckarwestheim
Mobil.: 015223251171
E-Mail: info@exesor-3d-design.de

Bedienungsanleitung für das BAT-System und BAT Komplett Upgrade für ND Bait Boat I

Modell: Bait Acceleration Technique (BAT) für New Direction Bait Boat I
Hersteller: Exesor 3D Design

---

1. Lieferumfang:

Prüfen Sie den Lieferumfang vor der Installation:

- **1x BAT Futterschleuder**
- **1x Wide Gap Handle (Griff)**
- **1x Propellernabe für die Montage**
- **1x Bedienungsanleitung (dieses Dokument)**
- **Videoanleitung (Link: [ND Bait Boat 1, BAT Upgrade])**
- **Videoanleitung (Link: [ND Bait Boat 1, Wide Gap Handle])**

---

2. Sicherheitshinweise:

Beachten Sie alle Sicherheitshinweise aus dem Abschnitt „Sicherheitshinweise für das BAT-Komplett-Upgrade".

- Achten Sie insbesondere darauf:
    - Das BAT-System ausschließlich mit den vorgesehenen Komponenten zu verwenden.
    - Einen Sicherheitsabstand von mindestens 15 m zu Personen und Tieren einzuhalten.
    - Die maximale Füllkapazität von **700 ml oder 450 g Köder** nicht zu überschreiten.

---

3. Montageanleitung:

3.1 Austausch des Griffs:

1. Entfernen Sie den originalen Griff des ND Bait Boat I vorsichtig mit einem geeigneten Werkzeug.
2. Setzen Sie den Wide Gap Handle ein und befestigen Sie ihn sicher.
    - Tipp: Folgen Sie den Anweisungen im Installationsvideo für eine präzise Handhabung.

3.2 Befestigung der Futterschleuder:

1. Setzen Sie die Propellernabe auf die Welle des Motors.
2. Befestigen Sie die Futterschleuder vorsichtig, bis sie fest sitzt.

3. Vergewissern Sie sich, dass die Schleuder stabil montiert ist und sich frei drehen kann.

3.3 Anschluss der elektronischen Komponenten:

1. Verbinden Sie die Schleuder mit dem ND Bait Boat I über die dafür vorgesehene Futterkammer und schalten sie es en.
2. Stellen Sie sicher, dass die Kontroll-LED bei aktivem Zustand leuchtet.

---

3. Bedienung des BAT-Systems:

4.1 Vorbereitung:

1. Laden Sie die Batterie des Bait Boats vollständig auf.
2. Füllen Sie die Schleuder mit bis zu **700 ml (450 g)** geeigneter Köder:
    - Trockenboilies, Pellets oder Hartmais.
    - Keine Nassköder wie Dosenmais oder Grundfutter verwenden.

4.2 Aktivierung:

1. Schalten Sie das BAT-System über den Ein/Aus Knopf ein.
2. Überprüfen Sie den Zustand der Kontroll-LED:
    - **Die LED leuchtet rot**, sobald die Futterklappe geschlossen und das BAT-System eingeschaltet ist.

4.3 Auslösung der Schleuder:

1. Drücken Sie den entsprechenden Knopf auf der Fernbedienung, um die Schleuder zu aktivieren.
2. Stellen Sie den Streuungsradius über den **PWM-Motordrehzahlregler** ein:
    - **Kleinere Streuung:** Reduzieren Sie die Drehzahl.
    - **Größere Streuung:** Erhöhen Sie die Drehzahl.

4.4 Überwachung:

- Überwachen Sie die Batterieanzeige während des Betriebs.
- Bei niedrigem Batteriestand laden Sie das System rechtzeitig auf.

---

4. Wartung und Pflege:

5.1 Nach der Nutzung:

1. Entfernen Sie die Schleuder nach der Nutzung und reinigen Sie sie gründlich, um Rückstände zu entfernen.

5.2 Regelmäßige Inspektion:

- Überprüfen Sie Kabel, Steckverbindungen und die Propellernabe regelmäßig auf Verschleiß oder Schäden.
- Reinigen Sie das BAT-System nach jeder Nutzung, insbesondere nach Kontakt mit Wasser.

---

6. Technische Daten:

Eigenschaft	Details
Maximale Füllkapazität	700 ml (450 g Köder, 9-20 mm)
Streuungsradius	Bis zu 5 Meter
Materialien	XPETG Matt Filament, TPE-Griffeinlage
Betriebstemperatur	-10 °C bis 50 °C

---

7. Hinweise zur Entsorgung:

- Entsorgen Sie die Komponenten gemäß den lokalen Entsorgungsvorschriften.
- Akkus sind als Sondermüll zu behandeln und dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.

---

8. Haftungsausschluss:

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Kosten, die durch unsachgemäße Nutzung, Modifikationen am System oder durch Missbrauch entstehen.