

hinweise zur lagerung von produkten aus aluminium

bitte beachten sie folgende hinweise:

Bei unsachgemäßem Transport oder unsachgemäßer Lagerung können Produkte aus Aluminium durch Feuchtigkeit, Kondensation oder Korrosion optisch beeinträchtigt werden.

Aluminiumprodukte sind in **sauberen und trockenen Innenräumen** zu lagern. Eine Lagerung im Freien ist zu vermeiden. Hohe Luftfeuchtigkeit und schnelle Temperaturänderungen können zur Bildung von Kondenswasser und in der Folge zu optischen Beeinträchtigungen führen.

Das Material ist daher möglichst bei gleichmäßigen Umgebungsbedingungen zu lagern. Kaltes Aluminium darf nicht unmittelbar in warme oder feuchte Räume eingebracht werden. Gegebenenfalls ist das Material vor der Einlagerung an die Raumtemperatur anzupassen.

zusätzlich sind folgende punkte zu beachten:

- › Direkten Bodenkontakt vermeiden und geeignete trockene Unterlagen bzw. Gestelle verwenden.
- › Aluminium sorgfältig stapeln, sodass Verpackung und Material nicht beschädigt werden.
- › Ausgepacktes Aluminium nicht unmittelbar mit anderen Metallen in Kontakt bringen.
- › Bei Wareneingang Verpackung und Material auf Feuchtigkeit und Transportschäden kontrollieren.
- › Feucht gewordenes Material ist unverzüglich zu trocknen und so zu lagern, dass eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist.

quelle/grundlage:

In Anlehnung an die Empfehlungen des Aluminium-Verband Schweiz – Fachgruppe Halbzeug: „Transport und Lagerung von Aluminium-Halbfabrikaten“.

Stand: 10/2026