OTA-Update

BYD | AUSTRIA

DOLPHIN SURF (2026)

Active & Boost

OTA-Update – Version **V2.3.0** | Europa



Update-Übersicht

Optimierungen

1. Optimierung der Wartungsintervalle und Kilometerstände.
2. Optimierung der AC-Ladefunktion.
3. Optimierung der Apple CarPlay-Funktion.
4. Optimierung der System-Benutzeroberfläche (UI) und der Textanzeigen.

Multimedia-Version: 48.1.2.2607286.1.48.2.2.2607112.2

Rollout: November 2026 – Jänner 2027

BYD AUSTRIA

Optimierungen

Mit dem aktuellen Software-Update



MEHR KOMFORT

MEHR SICHERHEIT

OPTIMIERTE FUNKTIONEN

EIN NOCH BESSERES FAHREERLEBNIS


OTA-Update

BYD | AUSTRIA


Optimierungen

1. Wartungsintervall und Kilometerstände optimiert

Die Wartungsintervalle (Zeit und Kilometer) werden nun vom System vorgegeben und können nicht mehr manuell vom Nutzer angepasst werden.



Bisher: Manuell einstellbar



Neu: Vom System vorgegeben (nicht veränderbar)

OTA-Update

BYD | AUSTRIA

2. Optimierung der AC-Ladeleistung

Der angestrebte Ladestrom entspricht nun dem tatsächlichen Stromlimit. Damit wird ein Problem behoben, bei dem der Ladevorgang in bestimmten, geplanten Fahrzeugszenarien nicht wie erwartet pausierte.



3. Optimierung der Apple CarPlay-Funktion

CarPlay stellt die Verbindung automatisch wieder her, wenn sich das gekoppelte Mobilgerät nach einer trennungsbedingten Unterbrechung aufgrund der Entfernung wieder in Reichweite befindet.

Während aktiver CarPlay-Anrufe (inkl. Klingelton und Gesprächsphasen) wird die Gebläsegeschwindigkeit der Klimaanlage automatisch reduziert und nach Beendigung des Anrufs wieder auf die zuvor eingestellte Stufe zurückgesetzt.



Optimierungen

4. Optimierung der Benutzeroberfläche (UI) und der Textanzeigen



Bei Zurücksetzen auf Werkseinstellungen oder Wiederherstellen von Einstellungen wird – falls sich das Fahrzeug nicht in Parkstellung (P) befindet – die Meldung angezeigt:

„Bitte führen Sie diese Funktion nur aus, wenn sich das Fahrzeug in Parkstellung (P) befindet."

Musik: Beim Überspringen von Titeln in der Musik-App werden Titel innerhalb der Favoritenliste, der Liste „Alle Titel" und der vollständigen Titelliste umgeschaltet. Ist weder die Liste „Alle Titel" noch die Favoritenliste mit Radiosendern belegt, werden Skip-Aktionen ignoriert.


Verkehrs-Apps: Anzeige des Ablaufdatums von Datenpaketen sowie der Kaufhinweise. Dies hilft, rechtzeitig zusätzliche Datenpakete oder Service-Bundles zu erwerben, um die Netzverbindung aufrechtzuerhalten. Die Kaufhinweise werden nur im Datenshop angezeigt, wenn dieser im aktuellen Land verfügbar ist; andernfalls bleiben sie ausgeblendet.

ADAS: Bei Fahrzeugen, die keine ADAS-Konfigurationen unterstützen, wird das Einstellungsmenü für ADAS entfernt.

Geschwindigkeitswarnung: Die zusätzliche Bestätigungsmeldung beim Deaktivieren der Geschwindigkeitswarnung wird entfernt, um doppelte Bestätigungen zu vermeiden.

Optimierungen

4. Optimierung der Benutzeroberfläche (UI) und der Textanzeigen



Lenkradheizung: Das Symbol für die Lenkradheizung wurde von Grau auf **Orange** geändert.

OTA-Update

BYD | AUSTRIA

Wichtige Hinweise

1 Zeitpunkt der OTA-Benachrichtigung

Der Zeitpunkt, zu dem Ihr Fahrzeug die OTA-Benachrichtigung erhält, kann variieren. Bitte haben Sie etwas Geduld. Die tatsächliche Dauer des Updates wird am Fahrzeugdisplay angezeigt.



2 Upgrade richtig planen und vorbereiten

Führen Sie das Upgrade zu einem Zeitpunkt durch, an dem das Fahrzeug nicht genutzt wird. Vor dem Start:

- ✓ Fahrzeug auf einer ebenen, sicheren Fläche abstellen und in P (Parken) schalten.
- ✓ Eine stabile Netzwerkverbindung sicherstellen.
- ✓ Batterieladestand über 20 % halten (unter 20 % kann das Upgrade nicht gestartet werden).
- ✓ Alle Türen, die Motorhaube und den Kofferraum schließen.



Hinweis: Während des Upgrades kann das Fahrzeug nicht gefahren werden. Nach Start des Upgrades können Sie das Fahrzeug verschließen und verlassen. Wir empfehlen, das Upgrade im Voraus zu planen, um ausreichend Zeit einzuplanen.

3 Verhalten während des Upgrades

Während des Upgrades kann der Bildschirm kurzzeitig schwarz werden, die Scheinwerfer können sich einschalten oder Warnanzeigen im Kombiinstrument erscheinen. Dies sind erwartete, temporäre Verhaltensweisen. Bitte greifen Sie nicht manuell ein und starten Sie das Fahrzeug nicht neu.



4 WICHTIG: Starten Sie das OTA-Upgrade nicht unter folgenden Bedingungen.

Andernfalls kann das Upgrade fehlschlagen und die vorgesehene Funktion des Fahrzeugs beeinträchtigt werden:

- ✗ Ein externes OBD-Gerät ist angeschlossen (z. B. Taxameter).
- ✗ Der Ladevorgang (Laden oder Entladen) der Batterie ist aktiv.
- ✗ Das Fahrzeug befindet sich im Transportmodus.

Bei einer Fehlermeldung während des Upgrades wenden Sie sich bitte an einen autorisierten BYD Servicepartner, um das Update manuell über VDS (Offline) oder per USB-Stick durchzuführen.