Information règlementaire concernant les airbags pour tous les modèles de véhicules mis sur le marché entre 1995 et 2019 (Arrêté du 29 juillet 2025)

Périmètre géographique: France métropolitaine, Corse, Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte

v20260625_01

Modèle	Génération (Code Modèle)	Position de l'airbag	Marque Airbag	Type Airbag	Statut campagne de rappel	Code de la campagne de rappel	Production à partir du	Production jusqu'au	Type de rappel	Nombre d'airbags restant à traiter au	Nombre d'airbags restant à traiter au	Nombre d'airbags restant à traiter au	Nombre d'airbags restant à traiter au	Nombre d'airbags restant à traiter au	Nombre d'airbags restant à traiter au	Nombre d'airbags restant à traiter au	Nombre d'airbags restant à traiter au	Nombre d'airbags restant à traiter au	Nombre d'airbags restant à traiter au 22/05/2026	Nombre d'airbags restant à traiter au 25/06/2026	Nombre d'airbags restant à traiter au 24/07/2026	Nombre d'airbags restant à traiter au 21/08/2026	Nombre d'airbags restant à traiter au 24/09/2026	Nombre d'airbags restant à traiter au 22/10/2026
100NX	B13	conducteur	No airbag		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100NX	B13	passager	No airbag		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200SX	S14	conducteur	MORTON	98560 89901(W048-5830-100) 98560 89908(W128-5830-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200SX	S14	passager	MORTON NICHIYU		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300ZX	Z32	conducteur	MORTON KAYAKU		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300ZX	Z32	passager	MORTON		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350Z	Z33	conducteur	NIHON KAYAKU	DS07 (W309-5830-600)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350Z	Z33	passager	TRW NIHON KAYAKU TRW NIHON KAYAKU NIHON KAYAKU	PPI-3 V903 (W304-5830-300) E15-02 (W492-5830-100) PPI-3 V602 (W326-5820-100) E12-03+E12-06 (W507-5830-300/W508-5830-300) E12-06+N10-04 (W508-5830-300/W507-5840-200)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
370Z	Z34	conducteur	NIHON KAYAKU	N07-10 (W631-5830-100) N10-05 (W631-5840-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
370Z	Z34	passager	Takata	PSAN avec dessicant (13X) - SDI-X1.7	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALMERA	N15	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALMERA	N15	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALMERA	N16	conducteur	Autoliv	ADP2	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALMERA	N16	passager	Takata	PSAN sans dessicant - SPI	**Campagne(s) active(s)**	PG3B7, PG5B5, R1302, R1420, R1508, R1512, R1627, PG7BO,	22/05/2001	25/12/2008	STOP DRIVE	3412	3407	3391	3366	3353	3335	3324	3315	3305	3301	3294	3290	3288	3278	3274
ALMERA TINO	V10	conducteur	Autoliv	ADP2	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALMERA TINO	V10	passager	Takata	PSAN sans dessicant - SPI	**Campagne(s) active(s)**	PS3B2, PS5B5, PS7B2, PS8B0	22/08/2001	21/11/2005	STOP DRIVE	4678	4672	4525	4603	4596	4562	4543	4525	4512	4492	4474	4463	4454	4444	4434
ATLEON	TK3	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATLEON	TK3	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CABSTAR	F23	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CABSTAR	F23	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CABSTAR	F24	conducteur	NIHON KAYAKU	N07-10 (W631-5830-100) A07-02 (W683-5830-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CABSTAR	F24	passager	NIHON KAYAKU	E15-05 (W492-5840-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUBE	Z12	conducteur	Takata	PSAN avec dessicant (13X)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUBE	Z12	passager	NIHON KAYAKU	A11-01 (W718-5830-100) A11-03+A11-04 (W748-5830-100/W748-5840-	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
eNV200	ME0	conducteur	Dalphimetal	DI10 -G46	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
eNV200	ME0	passager	NIHON KAYAKU	A11-01-A (W763-4960-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GT-R	R35	conducteur	DAICEL	ZD (W613-5830-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GT-R	R35	passager	NIHON KAYAKU	N11-01+N11-02 (W593-5830-100/W631-5830-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERSTAR	X70	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERSTAR	X70	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUKE	F15	conducteur	Dalphimetal	DI10	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUKE	F15	passager	Takata	Guanidine Nitrate - PDI	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUKE	F16	conducteur	Dalphimetal	DI10	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUKE	F16	passager	Autoliv	ADP-1.3B VHP(330kPa)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KING CAB	D21	conducteur	TRW		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KING CAB	D21	passager	No airbag		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KUBISTAR	X76	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KUBISTAR	X76	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEAF	ZE0	conducteur	Dalphimetal	DI10 -G46	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEAF	ZE0	passager	Nihon Kayaku	NK70S-A11-01 (NIKKA) 290kPa	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEAF	ZE1	conducteur	Dalphimetal	DI10	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEAF	ZE1	passager	Nihon Plast	NK70S-A11-01 (NIKKA) 290kPa	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAXIMA	A32	conducteur	NIHON KAYAKU	98560 89900(W043-5830-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAXIMA	A32	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAXIMA	A33	conducteur	NIHON KAYAKU		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAXIMA	A33	passager	Takata	NAPI	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICRA	K11	conducteur	Takata	Morton	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICRA	K11	passager	TRW	HGI 400 Series	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICRA	K12	conducteur	Dalphimetal	Nihon Kayaku DS07	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICRA	K12	passager	Dalphimetal	Nihon Kayaku PS05/TRW PPI 3	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICRA	K13	conducteur	Takata	PSAN avec dessicant (13X) - SDI-X or PSDI-X	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICRA	K13	passager	Takata	PSAN avec dessicant (13X) - SDI-X 1.7mol or PSPI-X	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICRA	K14	conducteur	Dalphimetal	DI10	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICRA	K14	passager	Autoliv	ADP-1.3B VHP(330kPa)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICRA C+C	CK12	conducteur	Dalphimetal	Nihon Kayaku DS07	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICRA C+C	CK12	passager	Dalphimetal	Nihon Kayaku PS05/TRW PPI 3	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MURANO	Z50	conducteur	NIHON KAYAKU	DS07KAI (W350-5830-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MURANO	Z50	passager	NIHON KAYAKU	E12-02+N10-02 (W507-5830-200/W507-5840-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MURANO	Z51	conducteur	NIHON KAYAKU	A07-02 (W683-5830-100) N10-05 (W631-5840-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MURANO	Z51	passager	NIHON KAYAKU NIHON KAYAKU	A11-01 (W718-5830-100) N11-01+N11-02 (W593-5830-100/W631-5830-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAVARA	D22	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAVARA	D22	passager	Takata	PSAN sans dessicant - SPI	**Campagne(s) active(s)**	R1302, R1407, R1420, R1508, R1512. R1627. R1723. R1803	24/04/2001	02/03/2012	STOP DRIVE	7754	7686	7439	7209	7103	6788	6611	6461	6336	6234	6084	5995	5923	5837	5756
NAVARA	D23	conducteur	Takata	PSAN avec dessicant (13X) - SDI-X	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAVARA	D40	conducteur	Autoliv		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAVARA	D40	passager	Autoliv		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAVARA	D23	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOTE	E11	conducteur	Takata	PSAN avec dessicant (CaSO4) - SDI	**Campagne(s) active(s)**	PG5BD, PG6B7	30/08/2005	19/07/2013	STOP DRIVE	3748	3733	3592	3471	3434	3317	3243	3182	3119	3074	3011	2966	2918	2892	2862
NOTE	E11	passager	Takata	PSAN sans dessicant - SPI-2	**Campagne(s) active(s)**	PG7BF, PG7BG, PG7BH, PG7BI	30/08/2005	19/07/2013	STOP DRIVE	5819	5807	5556	5310	5234	5021	4897	4793	4679	4592	4483	4404	4338	4255	4194
NOTE	E12	conducteur	Takata	PSAN avec dessicant (13X) - SDI-X	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOTE	E12	passager	Takata	PSAN avec dessicant (13X) - SDI-X 1.7mol	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NT500	G40	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NT500	G40	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NV200	M20	conducteur	Dalphimetal	DI10 -G36	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NV200	M20	passager	Nihon Plast	NK70S-A11-01 (NIKKA) 290kPa	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NV250	X61	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NV250	X61	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NV300/PRIMASTAR	X82	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NV300/PRIMASTAR	X82	passager	ZF-Lifetec	DI10.1 G66	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NV400/INTERSTAR	X62	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NV400/INTERSTAR	X62	passager	ZF-Lifetec	PHI4-1S	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PATHFINDER	R51	conducteur	Autoliv	ADP2	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PATHFINDER	R51	passager	Autoliv	APP2	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PATROL	Y60	conducteur	STC	98560 89900(W043-5830-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PATROL	Y60	passager	No airbag		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PATROL	Y61	conducteur	NIHON KAYAKU AUTOLIV	701/723 (W135-5830-100/W154-5830-100) ADP1.3A (W186-5830-700)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PATROL	Y61	passager	Takata	PSAN sans dessicant - SPI	**Campagne(s) active(s)**	R1302, R1407, R1420, R1508, R1512, R1627, R1703, R1723,	19/02/2001	24/12/2012	STOP DRIVE	2205	2180	2135	2066	2041	1985	1945	1917	1893	1873	1845	1827	1809	1787	1766
PIXO	UA0	conducteur	Autoliv	ADP-3	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIXO	UA0	passager	Autoliv	Autoliv APP-4.5	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIMASTAR	X83	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIMASTAR	X83	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIMERA	P10	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIMERA	P10	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIMERA	P11	conducteur	Nihon Plast	Morton/Nihon Kayaku	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIMERA	P11	passager	TRW	PPI3	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIMERA	P12	conducteur	Autoliv	ADP2	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIMERA	P12	passager	Autoliv	APP2	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIMERA WAGON	W10	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIMERA WAGON	W10	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIMERA WAGON	WP11	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIMERA WAGON	WP11	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PULSAR	C13	conducteur	Dalphimetal	DI10 -G36	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PULSAR	C13	passager	Takata	PSAN avec dessicant (13X) - SDI-X	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QASHQAI	J10	conducteur	Dalphimetal	DI9-S	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QASHQAI	J10	passager	Autoliv	APPS-2 / APP2	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QASHQAI	J11	conducteur	Dalphimetal	DI10	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QASHQAI	J11	passager	Takata	Guanidine Nitrate - PDI	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QASHQAI+2	JJ10	conducteur	Dalphimetal	DI9	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QASHQAI+2	JJ10	passager	Autoliv	APPS-2 / APP2	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERENA	C23	conducteur	Takata	Morton	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERENA	C23	passager	Autoliv		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUNNY	N14	conducteur	MORTON	98560 89901(W048-5830-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUNNY	N14	passager	MORTON		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUNNY WAGON	Y10	conducteur	NIHON KAYAKU	98560 89900 98560 89901(W048-5830-100) 98560 89908(W128-5830-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUNNY WAGON	Y10	passager	Takata	NAPI	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PATHFINDER	R50	conducteur	Takata	MORTON	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PATHFINDER	R50	passager	Takata	PSAN sans dessicant - SPI	**Campagne(s) active(s)**	R1302, R1407, R1420, R1508,	19/07/2001	09/07/2004	STOP DRIVE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
TERRANO	WD21	conducteur	No airbag		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TERRANO	WD21	passager	No airbag		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TERRANO II	R20	conducteur	Autoliv	ADP2	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TERRANO II	R20	passager	Takata	PSAN sans dessicant - SPI	**Campagne(s) active(s)**	PS3B2, PS5B5, PS7B2, PS8B0	06/01/2003	28/11/2006	STOP DRIVE	2471	2448	2380	2309	2278	2210	2166	2128	2108	2087	2047	2026	2002	1979	1963
TIIDA	C11	conducteur	Takata	PSAN avec dessicant (CaSO4) - SDI or PSDI-5 130/190	**Campagne(s) active(s)**	PM653	13/11/2007	31/08/2014	STOP DRIVE	112	111	109	107	105	103	103	100	100	100	98	98	98	98	98
TIIDA	C11	passager	Takata	PSAN sans dessicant - SPI-2 or PSPI-6	**Campagne(s) active(s)**	PM686, PM687, PM688	13/11/2007	31/08/2014	STOP DRIVE	123	123	119	115	113	112	111	110	109	109	107	107	106	106	105
URVAN/KING VAN	E24	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URVAN/KING VAN	E24	passager	No airbag		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X-TRAIL	T30	conducteur	AUTOLIV	ADP1.3A (W186-5830-700)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X-TRAIL	T30	passager	Takata	PSAN sans dessicant - SPI	**Campagne(s) active(s)**	R1302, R1407, R1420, R1508, R1512, R1627, R1703, R1723,	07/06/2000	28/11/2012	STOP DRIVE	15230	15164	14845	14579	14478	14164	13956	13785	13661	13533	13343	13236	13141	13029	12941
X-TRAIL	T31	conducteur	NIHON KAYAKU	N10-05 (W631-5840-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X-TRAIL	T31	passager	Autoliv		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X-TRAIL	T32	conducteur	Takata	PSAN avec dessicant (13X) - SDI-X	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X-TRAIL	T32	passager	Takata	PSAN avec dessicant (13X) - PDP	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-