








FurnSpin – Cadro Standard

	Seite / Page 2 – 4	
	Seite / Page 5 – 17	   
	Demontage / disassembly **Seite / Page 18 – 20**	  



A

Schwarz black	Weiß white
9 360 943	9 360 944



B

Schwarz black	Weiß white
9 360 733	9 360 734



de **Achtung! Falsches Werkzeug**
Die Verwendung falscher Werkzeuge kann zu einer Fehlmontage führen und erhöht eine Gefährdung durch sich lösende oder herabfallende Teile.
- Akku-Schrauber nicht verwenden!
- Anzugsmomente für Schrauben einhalten!
- Passende Eindrehwerkzeuge verwenden!

en **Important! Wrong tools**
Using the wrong tools can lead to incorrect installation and increase the risk of parts coming loose or falling off.
- Do not use cordless screwdrivers.
- Adhere to screw tightening torques.
- Use appropriate screwdriving tools.

fr **Attention ! Outil non approprié**
L'utilisation d'outils non appropriés peut conduire à un montage incorrect et accroît les risques dus à des pièces pouvant se détacher ou tomber.
- Ne pas utiliser une visseuse sans fil !
- Respecter les couples de serrage pour les vis !
- Utiliser des outils de vissage appropriés !

es **¡Atención! Herramienta errónea**
El uso de herramientas erróneas puede provocar un montaje incorrecto y aumentar el riesgo de que las piezas se suelten o se caigan.
- ¡No utilizar destornilladores de batería!
- ¡Respetar los pares de apriete para tornillos!
- ¡Utilizar herramientas de inserción adecuadas!

pt **Atenção! Ferramenta errada**
A utilização de ferramentas erradas pode resultar numa montagem incorreta e aumenta o perigo que as peças que se soltam ou caiem representam.
- Não utilizar aparafusadoras sem fio!
- Respeitar os binários de aperto para parafusos!
- Utilizar ferramentas de aparafusamento adequadas!

it **Attenzione! Utensile non idoneo**
L'utilizzo di utensili non idonei può comportare errori di montaggio e aumenta i rischi dovuti a parti che si staccano o cadono.
- Non utilizzare avvitatori a batteria!
- Osservare le coppie di serraggio prescritte per le viti!
- Utilizzare gli utensili di avvitamento idonei!

nl **Opgelet! Verkeerd gereedschap**
Het gebruik van verkeerd gereedschap kan een foutieve montage tot gevolg hebben en risico's opleveren door losrakende of naar beneden vallende onderdelen.
- Gebruik geen accuschroevendraaier!
- Aanhaalmomenten voor schroeven aanhouden!
- Gebruik passend indraaigereedschap!

pl **Uwaga! Niewłaściwe narzędzia**
Używanie niewłaściwych narzędzi może prowadzić do nieprawidłowego montażu i zwiększać ryzyko poluzowania się lub szkodzenia części.
- Nie używaj wkrętarek akumulatorowych!
- Przestrzegaj momentów dokręcania śrub!
- Używaj odpowiednich wkrętarek!

cs **Pozor! Nesprávné nářadí**
Použití nesprávného nářadí může vést k nesprávné montáži a zvýšit riziko uvolnění nebo pádu dílů.
- Nepoužívejte akumulátorové (pneumatické, elektrické) šroubováky!
- Dodržujte utahovací momenty šroubů!
- Používejte vhodné montážní nářadí!

sk **Pozor! Nesprávne náradie**
Použitie nesprávneho náradia môže viesť k nesprávnej montáži a zvýšiť riziko uvoľnenia alebo pádu dielov.
- Nepoužívajte akumulátorové (pneumatické, elektrické) skrutkovače!
- Dodržiavajte uťahovacie momenty skrutiek!
- Používajte vhodné montážne náradie!

sl **Pozor! Napačno orodje**
Uporaba napačnih orodij ima lahko za posledico napačno montažo, s čimer se poveča nevarnost zrahljanja in odpadanja delov.
- Ne uporabljajte akumulatorskega vijačnika!
- Upoštevajte pritezne momente vijakov!
- Uporabljajte ustrezne nastavke za privijanje!

bg **Внимание! Неправилен инструмент,**
използването на неправилен инструмент може да доведе до неправилен монтаж и увеличава опасността от саморазвиващи се и падащи детайли.
- Да не се използва акумулаторна отвертка!
- Да се спазват въртящите моменти на затягане за винтовете!
- Да се използват подходящи отвертки!

ro **Important! Instrumente nepotrivite**
Utilizarea instrumentelor greșite poate duce la un montaj incorect și poate crește riscul ca piesele să se desprindă sau să cadă.
- Nu folosiți bormașină.
- Respectați cuplurile de strângere a șuruburilor.
- Folosiți instrumente pentru înșurubare adecvate.

no **Uzmanību! Nepareizi instrumenti**
Nepareizu instrumentu izmantošana var izraisīt nepareizu montāžu un palielināt detaļu atdalīšanās vai nokrišanas risku.
- Neizmantojiet bezvadu skrūvmašīnas!
- Ievērojiet skrūvju pievilkšanas spēku!
- Izmantojiet piemērotus skrūvgriežus!

sv **Obs! Fel verktyg**
Användning av fel verktyg kan leda till felmontering och ökad risk för att delar lossnar och faller ned.
- Använd inte batteridriven skruvdragare!
- Använd rätt åtdragningsmoment för skruvarna!
- Använd lämplig mejsel!

fi **Huomio! Väärä työkalu**
Väärien työkalujen käyttö voi aiheuttaa asennusvirheen ja lisää osien irtoamisen tai putoamisen vaaraa.
- Älä käytä akkuruuvinväännintä!
- Noudata oikeaa ruuvien kiristysmomenttia!
- Käytä sopivia kiristystyökaluja!

lt **Svarbu! Netinkami įrankiai**
Naudojant netinkamus įrankius galimas neteisingas montavimas, kuris padidina pavojų, kad dalys atsilaisvins arba iškris.
- Nenaudokite akumuliatorinių atsuktuvų.
- Tvirtai laikykite varžtus juos sukdami.
- Naudokite tik tinkamus atsuktuvus.

et **Tähelepanu! Vale tööriist**
Vale tööriista kasutamine võib põhjustada montaaživigu ning suurendada ohtu lahtitulevate või allakukkuvate osade tõttu.
- Ärge kasutage akukruvikeerajat!
- Järgige kruvide pingutust!
- Kasutage sobivaid tööriistu!

lv **Uzmanību! Nepareizi instrumenti**
Nepareizu instrumentu izmantošana var izraisīt nepareizu montāžu un palielināt detaļu atdalīšanās vai nokrišanas risku.
- Neizmantojiet bezvadu skrūvmašīnas!
- Ievērojiet skrūvju pievilkšanas spēku!
- Izmantojiet piemērotus skrūvgriežus!

tr **Dikkat! Yanlış alet**
Yanlış aletlerin kullanılması hatalı montaja neden olabilir ve parçaların gevşeyip düşme riskini artırır.
- Şarjlı tornavida kullanmayınız!
- Vidalar için sıkma tork değerlerine uyunuz!
- Uygun vidalama aletleri kullanınız!








ru **Важно! Несоответствующие инструменты**
Использование несоответствующих инструментов может привести к неправильному монтажу и увеличить риск ослабления или падения мебельных деталей.
- Не используйте аккумуляторные шуруповерты.
- Соблюдайте рекомендованное усилие при затяжке винтов.
- Используйте соответствующие инструменты для закручивания.


da **Fare! Forkert værktøj**
Anvendelse af forkerte værktøjer kan medføre fejlagtig montage, hvilket øger faren for, at dele løsner sig eller falder ned.
- Anvend ikke batteridrevne skruemaskiner!
- Overhold tilspændingsmomenterne for skruer!
- Anvend egnede indskruningsværktøjer!

hr **Pozor! Pogrešan alat**
Upotreba pogrešnih alata može dovesti do neispravne montaže i povećati rizik od labavih ili padajućih dijelova.
- Nemojte upotrebljavati akumulatorske odvijače!
- Pridržavajte se momenta zatezanja vijaka!
- Upotrebljavajte odgovarajući alat za uvrtanje!


hu **Fontos! Nem megfelelő szerszámok**
A nem megfelelő szerszámok használata helytelen szereléshez vezethet, és növelheti az alkatrészek meglazulásának vagy leesésének kockázatát.
- Ne használjon akkus csavarhúzót.
- Tartsa be a csavarok meghúzási nyomatékát
- Használjon megfelelő csavarhúzó szerszámokat.

el **Προσοχή! Λάθος εργαλείο**
Από τη χρήση λανθασμένων εργαλείων μπορεί να προκληθεί εσφαλμένη συναρμολόγηση και να αυξηθεί ο κίνδυνος από εξαρτήματα που λύνονται ή πέφτουν.
- Μην χρησιμοποιείτε κατσαβίδια μπαταρίας!
- Τηρείτε τις ροπές σύσφιγξης για τις βίδες!
- Χρησιμοποιήστε κατάλληλα εργαλεία βιδώματος!


Pos.	Artikelnummer article no.			A	B	
	Schwarz black	Weiß white				
1	9 352 259	9 352 260		2x		
2	9 352 263	9 352 264		10x		
3	9 352 253	9 352 254		4x	2x	
4	9 352 251	9 352 252		2x	2x	
5	9 352 255 links / left	9 352 256 links / left		2x		
	9 352 257 rechts / right	9 352 258 rechts / right		2x		
6	9 360 715			16x	2x	
7	9 360 714	9 352 287		12x		
8	9 352 269	9 352 270		1x		**Seite / Page 12**
9	9 360 710	9 352 285		1x		**Seite / Page 6, 8**
10	9 352 281	9 352 282		1x		**Seite / Page 16**
11	9 155 554			10x		
12	1 993 557			2x	2x	







FurnSpin **S / M**	FurnSpin **XL**
* 35,6	* 40,6





Hettich









2+2


ø4,5
ø10



A


9 316 176


2x 6



1.
ø4,5
2.
M5
3.
4.





20,5
3
9
ø10 x 6,5
20,5
3
9
ø10 x 6,5
L ±0,25

L = H - (2 x 4)






4
H
4


1A




0,8 - 1 Nm















2A





3A









2+2


ø4,5
ø10



B


9 316 176


2x 6



1.
ø4,5
2.
M5
3.
4.


20,5
3
9
ø10 x 6,5
20,5
3
9
ø10 x 6,5
L ±0,25




L = H - (2 x 4)






4
H
4


1B




0,8 - 1 Nm












2B





3B







4









FurnSpin **S** / **M**




FurnSpin **XL**




5











0,8 - 1 Nm

















$L_1 = Z - 18 - 1,5$


$L_2 = W - 18 - 1,5$







6










7








8


















L = H + (2 x X)
X = 32,8 (FurnSpin S / M)
X = 37,8 (FurnSpin XL)






9






1



2



3

