Bulletin de Service

CONNEXION PROCESSUS POUR CÂBLÉ CONTRÔLEUR XK- 06

Bulletin No. 001
Issue Date: April, 4, 2025
Modèles: AFEB**HP***V1CH, AFEB**HP***V2CH, AMAR**HP***V1CH
Date de production 09/2024 et ultérieure

Équipement Nécessaire

(Câblé Contrôleur, Câblage Harnais) contrôle fil 22/4 AWG, fil écrous/connecteurs

Outils Requis

Terminal vis conducteur , pinces à dénuder

Procèdure

1. Pouvoir système désactivé
2. Couper femelle connecteur désactivé de harnais, retirer chaleur rétrécir, bande fils
3. Prise mâle fin de harnais dans C-MNL sur intérieur carte d' unité
4. Faire fil connexion en utilisant 22awg (fil noix, ondulation connecteur) à quatre lâche fils sur harnais
    a. Harnais couleur code Rouge = B , Noir = UN, Bleu = Terre , Jaune = +12V
5. Mettre fin correspondant fin à le dos de le contrôleur
6. Pouvoir système sur

Exemple: