

Guía de Instalación Rápida - TSS-3PS Pág. 1 de 3

# Tigo®

# 1. Información general - Especificaciones

# ATENCIÓN - LEER ESTO EN PRIMER LUGAR

- Este documento sirve únicamente como orientación general. Para obtener más detalles, consulte el Manual de instalación y operaciones del inversor Energy Intelligence (EI).
- Antes de instalar el sistema, verifique que el contenido del paquete está intacto y completo según la lista de contenido. Si se encuentra algún daño en los equipos o faltan componentes, contacte con su distribuidor.



ATENCIÓN - Use la QSG (Guía de Instalación Rápida) adecuada para realizar la instalación física del sistema EI en el siguiente orden:

- 1. Batería EI
- 2. Inversor EI
- 3. Link EI
- 4. 4. BMS EI








# 1.1 Contenido del paquete

Índice	Artículo	Cantidad
1	Link EI	1
2	Soporte del Link EI	1
3	Soporte de puente	1
4	casquillos de 6 mm <sup>2</sup>	8
5	Tuerca de reborde	2
6	(Anclaje de pared, arandela, tirafondo)	2
7	terminal de tierra de 16 mm²	1
8	casquillos de 16 mm²	10
9	Tapón de caucho	2
10	TAP	1
11	Conector RJ45 impermeable	3
12	Antena (CCA)	1
13	13 Guía de instalación rápida	


# 1.2 Descripción general del Link EI



- 1. FV
- 2. FV (INV) (preinstalado)
- 3. EPS (INV)


- 5. Red eléctrica (INV)
- 7. Contador (preinstalado)
- 8. Antena (preinstalada)
- 9. Ethernet
- 11. COM (preinstalado)
- 12. E-stop

# 1.3 Diagramas de cableado




# 2. Instalación

# 2.1 Montaje del Link EI



# 2.2 Fijación del Link EI




# 3. Conexiones eléctricas



PRECAUCIÓN - Antes de realizar el cableado, compruebe que todos los interruptores de desconexión estén en OFF. Por seguridad personal lleve siempre EPI adecuado.

# 3.1 Conexión del Inversor al Link El

- Dirija los cables de EPS y red eléctrica desde el inversor a través de los pasacables.
- Conéctelos a los terminales EPS (INV) y Red Eléctrica (INV) correspondientemente (consulte la parte posterior de la puerta del Link EI).
- Conecte el cable de conexión a tierra a la barra de conexión a tierra. Apriete a un par de 1,5 Nm.




EPS (INV)			Red eléctrica (INV)						
	R (21)	S (22)	T (23)	N (24)	R (17)	S (18)	T (19)	N (20)	PE2



# 3.2 RED ELÉCTRICA y Carga

- Dirija los cables de red eléctrica y carga a través de los pasacables adentro del Link ÉI.
- 2. Pele 12 mm de los extremos de los hilos y crimpe con el casquillo de 16 mm<sup>2</sup>.
- Conecte los extremos de los hilos en los terminales apropiados de RED ELECTRICA y CARGA. Apriete a un par de 1,5 Nm.
- Crimpe el cable de tierra con el terminal de tierra de 16 mm<sup>2</sup> suministrado.
- Conecte el cable de tierra a la barra de tierra y 5. apriete a un par de 1,5 Nm.
- Termine el extremo opuesto del cable de red eléctrica y carga en el panel de servicio principal y el panel de reserva con las herramientas apropiadas.





Carga			Red eléctrica					
R (13)	S (14)	T (15)	N (16)	R (26)	S (27)	T (28)	N (29)	PE2

## 3.3 TS4

PRECAUCIÓN - Para impedir daños al TS4, conecte siempre los módulos FV a la entrada del TS4 antes de conectar instalación del mismo.

- Instale la electrónica de potencia a nivel de módulo (MLPE) de TS4 en la parte posterior de los módulos FV.
- Conecte el módulo FV a los conductores de entrada del TS4.
- Conecte juntos los conductores de salida del TS4 para formar un string.
- Si se usa el TS4-A-F/TS4-A-2F, no se necesitan pasos adicionales.
- Retire todas las pegatinas de código de barras del TS4-A-O y colóquelas en la cuadrícula de la última página de este documento en la posición y orientación del módulo tal como están en la distribución. Si se usa el TS4-A-F/ TS4-A-2F, este






Escanee aquí para conseguir las descargas del TS4

# 

# 3.4 Conexión de la distribución FV

- Dirija los cables FV a través del pasacables adentro
- Pele 12 mm de los extremos de los hilos u crímpelos con los casquillos de 6 mm2 suministrados.
- Presione los cables en los terminales apropiados FV + y FV (Consulte el diagrama de cableado en la parte posterior de la puerta del Link EI.



		F	v		
FV 1+	FV 1-	FV 1+	FV 1-	FV 2+	FV 2-


# Link EI - Trifásico


Guía de Instalación Rápida - TSS-3PS Pág. 2 de 3


### 3.5 TAP

- Usando CAT5/6, crimpe los hilos sobre el conector macho RJ-45 usando el diagrama de pines siguiente.
- Conecte el otro extremo de los hilos a los correspondiente terminales en TAP como se muestra.

Pin RJ45	Color de hilo (T568B)	Definición de señal	Función	
1	Blanco/Naranja	GND	CC - desde CCA	
2	Naranja	GND		
3	Blanco/Verde	VCC	CC + desde CCA	
4	Azul	VCC		
5	Blanco/Azul	NI/A	No está en uso	
6	Verde	N/A		
7	Blanco/Marrón	RS485B	Comunicación RS485	
8	Marrón	RS485A	con CCA	








# 3.6 Conexión de tierra externa

- Conecte el cable de tierra desde el Inversor EI al Link EI como se muestra.
- 2. Apriete a un par de 1,5 Nm
- Conecte el cable de tierra desde el BMS El (cuando esté instalado) al Link El como se muestra.
- 4. Apriete a un par de 1,5 Nm











Guía de Instalación Rápida - TSS-3PS Pág. 3 de 3

# 3.7 Conexiones del Link El FV al Inversor El

1. Conecte los cables preinstalado FV (INV) del Link EI a FV1+/- y FV2+/- Inversor EI.





Inversor EI


Link EI


# 4. Comunicación

# 4.1 COM del Link EI

Consulte la Guía de Instalación Rápida del Inversor EI para ver la conexión de comunicación del Link EI al Inversor. Conecte el cable COM del Link EI al puerto COM del Inversor EI.

Note: iLa conexión se debe hacer antes de encender el sistema!







Inversor EI

Link EI

# 4.2 Conexión de la Antena CCA



# 5. Instalación del BMS



# 6. Su contacto en atención al cliente

+39 055 1987 0059

https://support.tigoenergy.com/







