

BossCover



Taśma BossCover Flashing Tape

Opis produktu

BossCover Flashing Tape to czarna taśma samoprzylepnasłużąca do uszczelniania detali na membranach dachowychBossCover EPDM. Charakteryzuje się dużą elastycznością, co umożliwia jej łatwe formowanie. Dzięki wytrzymałejwarstwie klejącej, taśma nie kurczy się, nie wygina ani nierozwarstwa pod wpływem obciążenia lub ruchu na systemiedachowym.

Zastosowanie

Taśma uszczelniająca BossCover Flashing Tape idealnienadaje się do uszczelniania różnego typu detali dachowych,takich jak odpływy deszczówki, zakładki na teownikach,narożnikach, rurach oraz przepustach.

ZALETY

Odporność na promieniowanie UV i wilgoć - wydłużona żywotność

Doskonała przyczepność i formowalność - elementy uszczelniające wykorzystujące sprawdzoną technologię peel & stick

Montaż bez palnika i płynnych klejów - zwiększone bezpieczeństwo

Szybki i łatwy montaż - oszczędność czasu i pracy

Wodoszczelne detale - idealne do pokryć dachowych i oczek wodnych

Arkusze danych technicznych

PARAMETRY TECHNICZNE

	Wartości typowe	Metoda badania
Polimer bazowy	EPDM	FTIR
Kolor	Czarny	Wzrokowa
Wytrzymałość na rozciąganie (nieutwardzona)	250 psi maks.	ASTM D 412 (matryca C)
Rozciąganie (nieutwardzone)	600% min.	ASTM D 412
Odporność na ozon	Brak pęknięć	ASTM D 1149
Wytrzymałość na odrywanie	10 pli @ 21°C	ASTM D 413
Wytrzymałość na ścinanie	20 psi przy 21°C	ASTM D 816
Temperatura łamliwości	-46°C	ASTM D 2137
Grubość EPDM	1,14 mm	-
Grubość butylu	0,76 mm	-

Przygotowanie podłoża/powierzchni

Podłoże powinno być czyste, suche oraz wolne od tłuszczu, kurzu i zanieczyszczeń. Nie może być zolejowane, zaśmiecone ani pokryte nieprzylepnymi powłokami. Powierzchnia robocza nie może zawierać ostrych krawędzi. W razie potrzeby, należy oczyścić ją za pomocą odpowiedniego środka odtłuszczającego do membran EPDM.

Montaż

1. Oczyść i zagruntuj całą powierzchnię, na którą zostanie nałożona taśma BossCover Flashing Tape.
2. Za pomocą gąbki ściерnej nanieś grunt BossCover EPDM na wyznaczoną powierzchnię do pokrycia. UWAGA! Unikaj wykonywania czynności w temperaturze poniżej 4°C lub podczas kondensacji.
3. Sprawdź dłonią grunt pod kątem całkowitego wyschnięcia. Czas schnięcia gruntu zależy od temperatury otoczenia oraz wilgotności.
4. Umieść taśmę BossCover Corner Flashing Tape na zagruntowanej powierzchni, następnie usuń taśmę ochronną. Dociśnij dłonią, następnie odpowiednio uformuj taśmę.
5. Dociśnij przyklejoną taśmę silikonowym wałkiem, tak by zapewnić w ten sposób jej dokładne przyleganie.
6. Dokładnie uszczelnij wszystkie spoiny za pomocą gumowego uszczelniacza BossCover.

Kolor

Czarny

Opakowanie

Taśma BossCover Flashing Tape (6") 152 mm x 30,48 m, 2 rolki/pudełko

Taśma BossCover Flashing Tape (6") 152 mm x 15,24 m

Taśma BossCover Flashing Tape (9") 229 mm x 15,24 m, 2 rolki/pudełko

Taśma BossCover Flashing Tape (12") 305 mm x 15,24 m, 1 rolka/pudełko

Taśma BossCover Flashing Tape (18") 450 mm x 15,24 m, 1 rolka/pudełko

Przechowywanie i okres trwałości

Przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu w temperaturze od 4°C do 43°C. Okres trwałości wynosi 24 miesiące pod warunkiem przechowywania zgodnie z zaleceniami.

Środki bezpieczeństwa

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą produktu oraz kartą charakterystyki. Zawierają one kluczowe informacje odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Odpowiedzialność

Podane informacje opierają się na naszych testach i doświadczeniach i mają one charakter ogólny. Nie stanowią one jednak podstawy gwarancji ani roszczeń. Użytkownik jest odpowiedzialny za przeprowadzenie we własnym zakresie testów w celu ustalenia, czy produkt jest odpowiedni dla danego zastosowania.