

VENTANA DE PARED YESO

ATENCIÓN : LA VENTANA DEBE SER REVIDRADA


CONVERTIR VENTANA EN APERTURA PARA PASAR MATERIAL

- PASO 1: Retira la parte inferior del marco y la mosquitera de la ventana. Guarda el marco y la mosquitera en un lugar seguro para evitar danos.
- PASO 2: Comezando con el junquillo horizontal, haz palanca para sacarlo de su canal hacia el centro del vidrio usando un destornillador de cabeza plana. Inicia este proceso en un extremo, avanzando con cuidado hasta el otro extremo del junquillo. Ten cuidado de no danar el junquillo, ya que se volvera a colocar mas adelante.
- PASO 3: Una vez que se haya retirado todo el acristalamiento, se puede retirar el vidrio del marco de forma sergura. Alrededor del perimetro del marco, vera la cinta de acristalamiento instalada de fabrica, asi como los bloques de apoyo. Guarde los bloques de apoyo en un lugar seguro, ya que se necesitaran mas adelante. No retire la cinta de acristalamiento de la ventana ni el protector de la cinta.
- PASO 4: En ambos lados del travesano de encuentro, en el exterior de la ventana, hay tornillos que sujetan en su lugar. Retire los tornillos de cada lado. Luego, retire lost res tornillos del interior de la ventana en ambos lados del travesano de encuentro. Una vez que se spare de la ventana. Guarde todos los tornillos y el travesano de encuentro en un lugar seguro. La ventana ahora se ha convertido en una abertura.

RESTAURAR VENTANA, INSTALAR VIDRIO Y ESMALTE

- PASO 1: Reúna todos los materiales que aparto en los pasos anteriores. Esto incluye los bloques de apoyo, los junquillos de scristalamiento, el vidrio, la hoja inferior y la malla.
- PASO 2: Coloque nuevamente el travesano de encuentro en su ubicacion original. Vuelva a instalar con cuidado todos los tornillos a traves del costado del marco, y en las unidades 5610, es necesario Volver a colocar un tornillo en el interior de la ventana. Tenga cuidado de no apretar demasiado los tornillos.

PASO 3: Selle el travesano de encuentro como se muestra a continuación



PASO 4: Asegurese de que la superficie del vidrio este limpia, esto es muy importante para garantizar un sellado hermetico. Retire el protector de la cinta de acristalamiento. Luego, coloque una pequena gota de silicona en los espacios donde la cinta no se une completamente en las cuarto esquinas. Vuelva a colocar los bloques de apoyo. Coloque cuidadosamente el vidrio en elm arco, asegurandose de que este uniformemente espaciado por todos los lados. Una vez que el vidrio este en su lugar, presionelo firmemente para asegurarlo.

PASO 5: Comenzando con los junquillos verticals, vuelva a colocar cada pieza golpeandola suavemente en su luagr con un mazo de plastic o algo similar. En las unidades 6010, los junquillos se pueden inserter a mano. Repita el proceso con las piezas horizontals. Todas las piezas de acristalamiento deben encajar a presion en su lugar.

PASO 6: Vuelva a colocar la malla y la hoja inferior.