

SEALION 7 V3.0.0

OTA Update Q4/2025
Neue Funktionen & Optimierungen

BYD
SERVICE



01 Überblick





Neue Funktionen

1. BYD Assistant in mehreren Sprachen hinzugefügt.
2. Schalter für das Tagfahrlicht auf dem PAD hinzugefügt.
3. Einstellbare Fahrzeug-Hinweistöne mit drei Lautstärkestufen (Standard: niedrig).
4. Anzeige von Android Auto & Apple CarPlay Navigationsinformationen im HUD (nur bei Fahrzeugen mit HUD).

Optimierungen

1. Verbesserte Nutzung der Sitzbelüftung.
2. Optimierte Darstellung der Systemoberfläche (UI).
3. Verbesserte automatische Ein-/Ausschaltlogik der Scheinwerfer bei Nacht.
4. Optimierte Sprachhinweise für Fahrassistenzsysteme.
5. Ladevorheizfunktion verbessert, um die Ladeeffizienz bei niedrigen Temperaturen zu erhöhen.
6. Stabilere Netzwerkverbindung bei schlechtem Empfang.
7. Optimierte Anzeige der Toter-Winkel-Erkennung (BSD) im HUD (nur bei Fahrzeugen mit HUD).



02 Neue Funktionen & Optimierungen






01 BYD Assistant in weiteren Sprachen:

Dänisch, Niederländisch, Schwedisch und Hebräisch


02 Fahrzeugbeleuchtung:

- Schalter für Tagfahrlicht auf dem PAD hinzugefügt (abschaltbar bei Stellung „P“).
- Optimierte automatische Scheinwerfersteuerung bei Nacht (abhängig von Fahrzeugbewegung und Stromstatus).




03 Optimierte Sprachhinweise.

- Einstellbare Lautstärke (3 Stufen, Standard niedrig). User können das Volumen je nach Präferenz einstellen.
- Fahrassistenz-Hinweise angepasst: ACC/ICC/DOW-Sprachmeldungen deaktiviert, Signalton bleibt erhalten.




04 Optimierte HUD-Funktionen (nur Fahrzeuge mit HUD):

- Navigation Informationsdisplay.
Anzeige von Navigationsinformationen aus Android Auto & Apple CarPlay (CarPlay unterstützt nur Apple Maps)
- BSD-Anzeige verbessert (Blind Spot Detection):
Symbolfarben stimmen mit Kombiinstrument überein.



05 Optimierter system UI display.

- Harmonischere Layouts und verbesserte Übersetzungen




06 Optimierte Ladevorheizungsfunktion

- Ladevorwärmung optimiert, Batterietemperatur nun auf ca. 25°C erhöhbar.


07 Optimierte User Experience zur Sitzbelüftung

- Reduzierte Geräuscentwicklung.





08 Optimierte TBOX Performance.

- Stabile Verbindung auch bei schwachem Netz (z. B. Tunnel, Tiefgarage).
- Softwarekonflikte beseitigt, die Neustarts verursachten.
- Präzisere Fahrzeugortung



09 Routenführung im Fahrzeug-Navi:

- Automatische Lade-Routenplanung
- Einstellbare SOC-Grenzwerte bei Ladestopps und Zielankunft.



10 Weitere Optimierungen

- Wartungsintervall auf 30.000 km erhöht.
- Echo-Probleme bei CarPlay-Anrufen gelöst.
- Fehler bei Sitz-Willkommensfunktion behoben.
- Verbesserte EnergiEVERWALTUNG

Danke!

BYD
SERVICE

