

NEW TANG V1.1.1

OTA Update Q4/2025
Optimierungen

BYD
SERVICE





Optimierungen:

1. Optimierung des Klimakomforts.
2. Optimierung der Ein-Tasten-Entfrostsungs- und Beschlagentfernung für die Frontscheibe.
3. Optimierung der Batterie-Thermomanagement-Strategie bei niedrigen Umgebungstemperaturen.



01 Optimierung des Klimakomforts.

- Die Referenztemperatur im Automatikmodus wurde von 24 °C auf 22 °C angepasst, um den alltäglichen Komfortbedürfnissen besser zu entsprechen und eine präzisere Temperaturregelung zu ermöglichen.

02 Optimierung der Ein-Tasten-Entfrostsungs- und Beschlagentfernung für die Frontscheibe.

- Die Luftverteilungslogik für die Entfrostsung wurde optimiert und arbeitet nun effizienter.

03 Optimierung der Batterie-Thermomanagement-Strategie bei niedrigen Umgebungstemperaturen.

- Die Batterie-Kühlstrategie bei niedrigen Temperaturen wurde angepasst:
Das aktive Kühlsystem reagiert nun bereits bei Umgebungstemperaturen unter 5 °C. Dadurch wird das Problem einer reduzierten Schnellladeleistung behoben, das zuvor durch eine Erwärmung der Batterie während des Schnellladens in kalter Umgebung entstehen konnte.