

RMA

Prijzenbuitengarantie

Hardware type	Type defect	Omschrijving	Reparatiekosten 2025
Kassa terminal	Touchscreen defect UTP poort defect /	Het touchscreen reageert niet of reageert onnauwkeurig	€ 395,00
Kassa terminal	moederboord defect HDD // bluescreen	Niet aan gaat / geen internet of slecht internet	€ 450,00
Kassa terminal	Touchscreen defect	Bluescreen / boot selectie	€ 105,00
Handhelds		Het touchscreen reageert niet of reageert onnauwkeurig	€ 395,00
	Type defect		
	Waterschade Mainboard Tamper		
Hardware type	Connectiviteit issues Touchscreen defect	Omschrijving	Reparatiekosten 2025
Pinterminal (incl. PAX, Castle)	Toetsen defect	schade met water/vocht bijv. geen beeld, niet aan gaat direct naar kleur oranje	€ 340,00
Pinterminal (incl. PAX, Castle)		Tamper melding	€ 450,00
Pinterminal (incl. PAX, Castle)	Type defect	geen/slecht internet verbinding	€ 340,00
Pinterminal (incl. PAX, Castle)	Electronica storing Connectiviteit issues	Het touchscreen reageert niet of reageert onnauwkeurig	€ 175,00
Pinterminal (incl. PAX, Castle)	Connectiviteit issues	Het toetsen reageert niet of reageert onnauwkeurig	€ 320,00
Pinterminal (incl. PAX, Castle)			€ 320,00
Hardware type		Omschrijving	Reparatiekosten 2025
Bonnenprinter			€ 175,00
4G-router 4G-		geen/slecht internet verbinding	€ 265,00
Koffer		geen/slecht internet verbinding	€ 300,00