

Ambita

Infoland



## Opplysningar til eigedomsmeklar

**Kommune:** 4640, Sogndal

**Gnr** 22

**Bnr** 159

**Fnr** 0

**Snr** 3

**Adresse:** Rutlinslid 20B, 6856 Sogndal

**Sist utført feiing:** 28.07.2021                      **Sist utført tilsyn:** -

Hyppigheit for feiing og tilsyn skal vurderast av feiar i det enkelte objekt, basert på ei risikovurdering.

**Type Skorstein:** Ukjent

**Type eldstad:** Ukjent

**Avvik:**

**Anmerking:**

**Andre tilhøve:**

*Me minner samstundes om at huseigar alltid er ansvarleg for å melda til kommunen (Sogn brann og redning IKS) viss det blir gjort endringar på fyringsanlegget, som t.d. utskifting, nymontering eller fjerning av eldstad.*

*Nymontering, rehabilitering eller vesentleg reparasjon av skorstein er søknadspliktig jf. plan og bygningslova § 20-1*