

Lodevole Municipio  
Stráda Növa 44  
6822 Arogno

Arogno, il 18 marzo 2025

## Concerne:

### Interpellanza sullo stato generale delle strade del Comune

Chiediamo al lodevole Municipio dei lumi a riguardo dell'attuale stato delle strade del nostro Comune. La cittadinanza lamenta infatti i seguenti punti che vogliamo portare alla vostra attenzione con qualche fotografia da esempio:

- Degrado crescente del manto stradale in diversi punti;
- Segnaletica a terra quasi completamente erosa nel tempo;
- Segnaletica verticale vetusta e quasi illeggibile in diversi luoghi;
- Alcune bordure nel nuovo posteggio Canàa risultano pericolose per chi transita troppo vicino ad esse con le proprie vetture. Alcune persone lamentano già dei danni subiti;
- In una zona nel nuovo posteggio Canàa si ha una costante fuoriuscita di acqua che, nel periodo di gelo, è un pericolo per i pedoni in transito ma non solo;
- Il muro di sostegno del posteggio situato dietro al cimitero mostra uno spostamento notevole, il promo stallo ha già un discreto disallineamento rispetto alla strada;
- Dal bosco di Vissino, con ogni acquazzone, si riversa molta acqua e materiale sulla Stráda da Vissín causando perturbazioni agli abitanti della zona.

In considerazione di quanto esposto, rivolgiamo al Municipio le seguenti domande:

- 1) Qual è la pianificazione del Municipio riguardante la manutenzione della proprie strade?
- 2) Come intende agire il Municipio verso il Cantone laddove la competenza dei lavori è sua?
- 3) Come intende agire il Municipio verso il Cantone per la sostituzione / ripristino della segnaletica a terra o di quella verticale?
- 4) Il Municipio è al corrente di reclami della cittadinanza o di richieste di risarcimento relative a danni causati dalle bordure del nuovo posteggio Canàa?
- 5) Il Municipio è al corrente della fuoriuscita di acqua nel nuovo posteggio Canàa? È tale fuoriuscita il risultato di errori da parte dei progettisti? Come intende agire il Municipio per contrastare questa situazione?
- 6) Il Municipio è al corrente di reclami della cittadinanza per l'acqua che defluisce dal bosco trascinando materiale su Via Vissino? Come intende agire il Municipio per contrastare questa situazione?
- 7) Il Municipio è al corrente della situazione al posteggio dietro al cimitero? Viene monitorato il manufatto a tappe regolari per appurare eventuali grossi spostamenti?
- 8) Il Municipio non ritiene necessario posare degli specchi per rendere più sicura l'uscita da Stráda di Scöll sulla strada Cantonale?

Nell'attesa di una vostra presa di posizione vi salutiamo cordialmente

Claudio Fontana Ariel De Maria Andrè Rösti  
Consiglieri Comunali



Figura 1 Acqua dal bosco di Vissino su Stráda da Vissín



Figura 2 Acqua dal bosco di Vissino su Stráda da Vissín




Figura 3 Acqua che fuoriesce da un a saracinesca su Stráda da Vissín



Figura 4 Dettaglio saracinesca con acqua in uscita sul lato destro su Stráda da Vissín



Figura 5 Segnaletica a terra praticamente scomparsa e segnaletica verticale completamente scolorita all'imbocco di Stráda da Vissín da Stráda da Pügèrna



Figura 6 Segnaletica a terra scomparsa e segnaletica verticale assente in Piázza San Ròch



Figura 7 Fuoriuscita costante di acqua presso posteggio Canàa



Figura 8 Fuoriuscita costante di acqua presso posteggio Canàa



Figura 9 Segnaletica a terra scomparsa all'imbocco di Stráda di Scöll



Figura 10 Segnaletica verticale completamente scolorita all'imbocco di Stráda dala Gésa da Stráda da Valmára



Figura 11 Muro di sostegno dei posteggi dietro al cimitero con evidente segno di spostamento del manufatto



Figura 11 Angusto imbocco di Stráda da Valmára molto dissestato e ceduto all'altezza del manufatto in beton sulla sinistra



Figura 12 Segnaletica a terra praticamente scomparsa all'imbocco di Stráda da Cariròra da Stráda da Pügèrna




Figura 13 Dissesti su Stráda da Cariròra



Figura 14 Dissesti su Stráda da Cariròra



Figura 15 Dissesti su Stráda da Cariròra



Figura 15 Dissesti su Stráda da Cariròra



Figura 16 Segnaletica completamente mancante all'incrocio di Stráda da Cariròra su Stráda da Vissín





# COMUNE DI AROGNO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA – CANTON TICINO

Arogno, 3 giugno 2025  
Ris. Mun. 02.06.2025, no. 276

Spettabile  
Sezione PLR Arogno-Pugerna  
a.c.a Signor Claudio Fontana  
Stráda dala Bèrta 16  
6822 Arogno

## Risposta Municipale all' interpellanza del 18 marzo 2025

### Interpellanza sullo stato generale delle strade del Comune

Gentili Consiglieri,

cogliamo l'occasione di ribadire che la sicurezza stradale, è senza dubbio una priorità fondamentale per garantire la protezione e il benessere di tutti i cittadini e utenti della strada.

Di seguito le risposte alla vostra interpellanza:

1. Dal 2020 disponiamo di un piano manutenzione strade (PMS) - allestito dallo studio d'ingegneria A. Borra - di tutto il territorio, con l'indicazione sullo stato delle strade comunali e le diverse priorità d'intervento. Questo studio è però stato ritenuto sproporzionato rispetto alle reali esigenze del Comune ed il Municipio ha deciso, a partire dal 2021, di non attuarlo.  
Il Municipio ha quindi dato incarico allo studio d'ing. Fabio Bianchi, di procedere ad un riesame di talune situazioni, identificate in base alle priorità, identificando in particolare la necessità di valutare la sistemazione della strada Ruvers, quale strada agricola, come richiesto dalla Sezione dell'Agricoltura, e di attivarsi per la richiesta di eventuali contributi.
2. Il Cantone ha emanato il suo programma degli interventi sulle strade cantonali per il quadriennio 2024-2027, compresi diversi settori ad Arogno. Con il Cantone si collabora attivamente; in zona Calfarée abbiamo fatto posare la segnaletica verticale e orizzontale con l'indicazione della direzione verso Lugano.  
Renderemo attento l'Ispettorato stradale per quanto attiene al cedimento dell'imbocco di Strada di Val Mara.

3. Solleciteremo il Cantone per il ripristino della segnaletica di loro competenza.
4. Siamo venuti a conoscenza di alcune segnalazioni verbali fatte alla Cancelleria o all'UTC per la questione bordure del nuovo posteggio Canàa, avvenute dopo l'apertura del posteggio; tuttavia, sul tavolo del Municipio non è mai arrivato alcun reclamo scritto.  
Le bordure, o cordoli, realizzati delimitano la carreggiata stradale. Questo crea una chiara distinzione tra le varie zone. E' importante sottolineare che le bordure sono state progettate per essere resistenti e durature, la loro altezza e forma è stata realizzata in modo da non causare danni ai veicoli o alle persone in caso di contatto accidentale. Si veda, ad esempio, la bordura sud-est (in concomitanza con la curva che porta sulla strada Devoggio), raccorciata e smussata rispetto alle altre.
5. L'acqua che fuoriesce da una parte del posteggio Canaa avviene solo in condizioni di forte pioggia, scorrendo lievemente sul manto stradale. Quando il terreno circostante è completamente impregnato, l'acqua in eccesso non viene più assorbita e inizia a scorrere sulla superficie, inclusa quella del posteggio. Questo è particolarmente evidente in alcune zone del posteggio asfaltate o pavimentate, dove l'acqua non può penetrare nel terreno come avviene in un'area naturale. Non vediamo alcun problema che richieda un intervento in merito.
6. Non siamo a conoscenza di reclami da parte della cittadinanza per l'acqua che defluisce dal bosco verso la strada di Vissino; bensì di alcune segnalazioni fatte a voce direttamente alla squadra esterna.  
Nello specifico, il deflusso proviene dalla strada sterrata di proprietà privata a confine con la strada pubblica.  
L'UTC è stato incaricato di segnalare la fattispecie al proprietario in questione, in modo che doti la sua proprietà delle adeguate infrastrutture.
7. Sarà nostra premura far eseguire un controllo del muro di sostegno dei posteggi del cimitero, da parte di un ingegnere.
8. Il monitoraggio della velocità effettuato negli scorsi anni tramite la posa di un rilevatore ufficiale della Polizia città di Mendrisio (Viacount), non ha riscontrato parametri tali da ritenere necessaria la posa di uno specchio nella zona Strada di Scöll su strada cantonale. Tuttavia, non escludiamo la possibilità di una sua futura collocazione, previo nulla osta da parte del demanio cantonale.

Ringraziando per l'attenzione, salutiamo cordialmente.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Emanuele Stauffer



La Segretaria

Illaria Wallimann