



RMA Strip

BossCover

Productomschrijving

De BossCover RMA Strip is een gewapende EPDM strook voor de mechanische bevestiging van een EPDM-membraan. Het versterkte EPDM-membraan is aan beide kanten voorzien van een butyl tape.

Hoofdtoepassing

BossCover RMA Strip is ontworpen om het EPDM-membraan zonder perforatie te bevestigen. De BossCover RMA strip dient geplaatst te worden volgens een vooraf bepaalde ontwerp-tekening, die rekening houdt met de windlasten die het dak moet trotseren. De RMA Strip wordt bevestigd met de BossCover Steel Strip of met goedgekeurde bevestigingsplaatjes en bevestigers.

VOORDELEN

- Snel en makkelijk te plaatsen
→ Bespaart tijd en werk
- Maaft doorboring van het membraan overbodig
→ Beperkt het risico op lekken
- Sluit het lossen van de folie uit
→ Verlengt de levensduur van het membraan
- Geen brander of vloeibare lijmen vereist
→ Verbeterde veiligheid

Technische fiche

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

	Typische waarden	Testmethode
Basispolymeer (Afdekking & Tape)	EPDM	FTIR
Kleur (Afdekking & Tape)	Zwart	Visueel
Afpelsterkte	10 pli @ 21°C	ASTM D 413
Afschuifsterkte	20 psi @ 21°C	ASTM D 816
Broosheid Temperatuur	-46°C	ASTM D 746
Dikte EPDM	1,14 mm	-
Dikte Tape	0,76mm	-

Toepassing

Vorbereiding van het oppervlak/primer

De ondergrond moet zuiver, droog en vrij van vet en stof zijn. Dus ook geen afval, olie, niet hechtende coatings. Het werkoppervlak mag geen scherpe uitsteeksels vertonen. Reinig het betreffende oppervlak wanneer nodig met een geschikt reinigingsmiddel voor EPDM-banen.

Toepassing

1. Plaats de BossCover RMA Strip in het dakvlak. De beide kleefstroken blijven altijd op het horizontale vlak en zijn naar boven gericht.
2. Monteer drukverdeelplaatjes en de schroeven met een maximale onderlinge afstand van 25 cm. Gebruik de markeringen voor bevestigingsmiddelen op de tape als oriëntatiepunten.
3. Het gehele oppervlak (onderzijde) van de EPDM die bovenop de BossCover RMA Strip zal worden aangebracht, moet schoon en van een primer voorzien zijn.
4. Breng met de schuurspons de BossCover EPDM primer aan op het gedeelte van de EPDM-baan dat met de BossCover RMA Strip zal worden verbonden.
OPMERKING: niet aanbrengen beneden 4°C of bij condensvorming.
5. Controleer of de primer handdroog is. Droogtijd wijzigt in functie van de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.
6. Plaats het EPDM-membraan onmiddellijk nadat de primer gedroogd is. Verwijder de beschermstrook en plaats het EPDM-membraan op de BossCover RMA Strip en druk het membraan met de hand aan.
7. Zodra de beschermstrook verwijderd werd, moet u de verbinding tussen membraan en tape versterken door er met een siliconen rol over te rollen.

OPMERKING

Raadpleeg de BossCover richtlijnen voor meer informatie betreffende de installatie.

Kleur

Zwart

Verpakking

BossCover RMA Strip 254 mm x 30.48 m 1 rol/doos.

Opslag en houdbaarheid

Bewaar het materiaal in de originele, ongeopende verpakking bij temperaturen tussen 4°C - 43°C .
De houdbaarheid bedraagt 24 maanden bij opslag zoals aanbevolen.

Veiligheidsmaatregelen

Raadpleeg, voor u dit of een ander kleefmiddel gebruikt, het productblad en het veiligheidsinformatieblad voor belangrijke gezondheids- en veiligheidsvoorzorgen.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard.
Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.