

## SCHRAUBENANZUGSMOMENTE

DN	PN 6 mkp	PN 10 mkp	PN 16 mkp
25	3,5	3,5	3,5
32	3,5	3,5	3,5
40	3,5	3,5	3,5
50	3,5	3,5	3,5
65	3,5	3,5	3,5
80	3,5	3,5	3,5
100	3,5	3,5	4
125	3,5	4	5,5
150	3,5	5,5	7,5
200	5,5	8	9,5
250	5,5	9,5	11
300	6	11	12,5
350	8	14	15
400	9,5	15	15,5
500	12,5	17	17,5

### Hinweis:

Die Schrauben müssen leichtgängig sein.

Die Schrauben und Muttern sind mit Unterlegscheiben zu hinterlegen.

Die Schrauben sind gleichmäßig über Kreuz mit einem Drehmomentschlüssel anzuziehen.

Die Werte gelten für Dichtungen mit einer Shore - Härte von ca. 60° und einer Stärke von 3,0 mm.