



KORNVERLUST- MESSSYSTEM

Kalibrieren Sie Ihren Mähdrescher!

Kornverlust bedeutet Einkommensverlust für Ihren Betrieb. Die Verlustanalyseschale für Mähdrescher von ScherGain bietet eine effektive Methode zur Messung des aus den hinteren Sieben des Mähdreschers ausgeworfenen Korns. Damit können Sie Ihren Mähdrescher exakt kalibrieren und den Kornverlust minimieren. Das einfache Design von ScherGain erlaubt dank der leistungsstarken, in die Schale integrierten Elektromagnete die einfache Anbringung an jedem Mähdrescher. Der Fahrer kann die Schale mit der Fernbedienung einfach absetzen, die Probe reinigen und messen.



- **EINFACH.** Mit dieser einfachen, sicheren und leicht zu handhabenden Vorrichtung können Sie den aktuellen Kornverlust an Ihrem Mähdrescher ermitteln. Das System arbeitet mit einer leicht verständlichen Standardmaßtabelle.
- **FLEXIBEL.** Die Schale lässt sich mithilfe der Magnete an jedem Mähdreschermodell anbringen, daher werden keine speziellen Anbauteile am Mähdrescher benötigt. Legen Sie die Schale während des laufenden Betriebes jederzeit ab, reinigen die Probe und überprüfen anhand der beigefügten Tabelle, wie hoch der Hektarverlust ist.
- **GEWINNBRINGEND.** Kalibrieren Sie den Mähdrescher jederzeit, um die Erträge und damit den Gewinn zu verbessern.

Exklusivvertrieb durch Oria Agriculture

info@oriaagriculture.com
 www.oriaagriculture.com

EINFACHER EINSATZ



MEASUREMENT CHART

	FRONT METER #	GRAIN SHAVER #	GRAIN LOSS/HA	GRAIN LOSS/HA	GRAIN LOSS/HA
CANOLA					
	91	30	56	60	100
	10.67	85	56	70	100
	12.79	40	56	70	100
	13.7	40	56	70	100
WHEAT					
	91	30	67.2	74	134.4
	10.67	43	67.2	86	134.4
	12.79	40	67.2	86	134.4
	13.7	40	67.2	86	134.4
BARLEY					
	91	30	53.76	70	107.52
	10.67	40	53.76	70	107.52
	12.79	40	53.76	70	107.52
	13.7	40	53.76	70	107.52
LENTILS					
	91	30	67.2	74	134.4
	10.67	43	67.2	86	134.4
	12.79	40	67.2	86	134.4
	13.7	40	67.2	86	134.4
PEAS					
	91	30	67.2	74	134.4
	10.67	43	67.2	86	134.4
	12.79	40	67.2	86	134.4
	13.7	40	67.2	86	134.4

1. Halten Sie den Mähdrescher direkt vor dem Mähbereich an, den Sie testen möchten.
2. Heben Sie Häcksler und Verteiler an.
3. Setzen Sie die Batterie in die Schale ein und aktivieren Sie die Magnete mit der Fernbedienung.
4. Platzieren Sie die Schale unter dem Mähdrescher an einer Stelle, an der das Korn nicht vorzeitig in die Schale fällt. Bei vielen Mähdreschern ist die Vorder- oder Hinterachse eine geeignete Position. Dickwandiges Metall bietet einen stärkeren Halt.
5. Fahren Sie den Mähdrescher 15 bis 45 m mit einer Geschwindigkeits- und Verlusteinstellung, die Sie für vertretbar halten.
6. Drücken Sie die Taste der Fernbedienung und setzen Sie die Schale ab, um zunächst das Stroh und die Spreu zu entfernen.
7. Reinigen Sie die Probe und füllen Sie das in der Schale verbliebene Korn in den Kornmesstrichter.
8. Lesen Sie anhand der ScherGain-Kornverlusttabelle ab, wie viele kg pro Hektar verloren gehen.

LIEFERUMFANG:

- ScherGain Absetzschale (Patent angemeldet)
- Zwei Fernbedienungen
- Batterie
- Kornmesstrichter
- Kornverlusttabelle