

GTR DİSKİN DOĞRU ŞEKİLDE BAĞLANMASI



Diskin Doğru Şekilde Bağlanması (Gtr)

1-)



Alt bilezik fotoğraftaki gibi konumlandırılır. İş parçası alt bilezik üzerine oturtulur.

2-)



İş parçası; alt ve üst bilezik bir araya getirilerek vidalar yardımıyla birbirine bağlanır.

3-)



Alt ve üst bilezik arasında kir ve pislik olmadığına emin olunur ve şekildeki gibi birleştirilir.


4-)



Alt ve üst bilezikle birleştirilmiş iş parçası blok tutucuya şekildeki gibi cıvata yardımıyla bağlanır.

Alt ve üst bilezikle sabitlenmiş iş parçası blok tutucuya bağlanırken; cıvataların sıkıldığı oturma yüzeyine kenetlendiğinden emin olunmalıdır.

5-)



Cıvatalar dengeli bir şekilde sıkılmalıdır.