



# BossCover



## Listwa stalowa BossCover Steel Strip

### Opis produktu

Listwa stalowa BossCover Steel Strip to element mocujący wykonany z ocynkowanej elektrolitycznie blachy stalowej. Jest ona wstępnie perforowana. Służy do mechanicznego mocowania listwy BossCover RMA oraz listwy brzegowej BossCover Perimeter Strip do pokrycia dachowego.

### Zastosowanie

Listwa stalowa BossCover służy głównie do mechanicznego mocowania wzmocnionych pasów pod membranę. Stosowana pod membranę EPDM absorbuje siły rozciągające, zapewniając stabilność wiatrową obrzeża oraz zapobiegając kurczeniu się materiału uszczelniającego membranę EPDM. Stanowi doskonałą alternatywę dla płyt rozprowadzających nacisk na powierzchni.

### ZALETY

Rozkłada nacisk równomiernie na całej powierzchni

Blacha stalowa ocynkowana elektrolitycznie charakteryzuje się zwiększoną odpornością na rdzę Arkusz.

Arkusz danych technicznych

### PARAMETRY TECHNICZNA

Materiał	Blacha stalowa ocynkowana elektrolitycznie
Długość mm	3000
Szerokość mm	25
Grubość mm	1.25
Średnica perforacji mm	6.5
Perforacje	147.75 h.o.h.
Wytrzymałość na rozciąganie N/mm <sup>2</sup>	270-500

## Przygotowanie podłoża/powierzchni

Powierzchnia musi być czysta, sucha oraz wolna od tłuszczu i pyłu. Wszystkie obcięte krawędzie listw należy zaokrąglić i wyszlifować usuwając zadziory i ostre krawędzie. Ponadto należy również oczyścić dach z pozostałości po powyższej obróbce.

## Montaż

1. Rozmieść listwy stalowe zgodnie z instrukcją, następnie zamocuj je do podłoża przy użyciu odpowiednich łączników. Aby zapobiec zniekształceniu listwy zaleca się rozpoczęcie mocowania od jednego końca i kontynuowanie pracy w kierunku jej drugiego końca.
2. Zamontuj wszystkie elementy mocujące na odpowiednią głębokość ustawiając łeb łącznika na poziomielistwy. Nie dokręcaj ani nie luzuj łącznika zbyt mocno. Sąsiednie listwy powinny być przykręcone obok siebie, bez zachodzenia na siebie. Zaokrąglaj krawędzie listwy przy perforacji.

**Listwy mocujące nie mogą się krzyżować. W punkcie przecięcia jedna listwa powinna kończyć się w odległości 250 mm od drugiej tak, by samoprzylepne paski osłony mogły zostać nałożone bezzachodzenia na siebie.**

## Kolor

Stalowy

## OPAKOWANIE

Opis	Wymiary w mm	Sztuk/karton
Listwa stalowa BossCover Steel Strip	1.25 x 25 x 3000 mm	50

## Przechowywanie i okres trwałości

Produkt należy przechowywać w suchym i czystym miejscu, w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, chroniąc go przed działaniem czynników atmosferycznych. Okres trwałości jest nieograniczony pod warunkiem przechowywania zgodnie z powyższymi zaleceniami.

## Odpowiedzialność

Podane informacje opierają się na naszych testach i doświadczeniach i mają one charakter ogólny. Nie stanowią one jednak podstawy gwarancji ani roszczeń. Użytkownik jest odpowiedzialny za przeprowadzenie we własnym zakresie testów w celu ustalenia, czy produkt jest odpowiedni dla danego zastosowania.