Laminat - Pflegehinweise (neutral) - v1

Hinweisblatt für Kund:innen im Raum Waldshut-Tiengen

Gilt für: DPL/HPL-Laminat nach EN 13329 (melaminharzbeschichtete Oberfläche). Herstellerangaben haben Vorrang.

Prävention (immer)

- Schmutzfangmatten an Eingängen; Sand/Feinstaub regelmäßig entfernen (wirkt wie Schleifpapier).
- Möbelschutz: Filzgleiter unter Möbelfüßen; in Rollzonen Schutzmatten; Stuhlrollen Typ W (weich) nach EN 12529 für harte Böden verwenden.

Laufende Reinigung

- Trockenreinigung: häufig saugen (Hartbodendüse/Weichborsten) oder staubwischen.
- Feuchtwischen: nebelfeucht mit pH-neutralem, nicht filmbildendem Laminat-Reiniger; Tuch/Mopp gut auswringen, stehende Nässe vermeiden. Keine Wachs/Politur/filmbildende Produkte.

Flecken & schwierige Verschmutzungen

- Sofort aufnehmen: Flüssigkeiten und Fette zeitnah abwischen; anschließend nebelfeucht nachreinigen.
- Striemen/Farbreste/Kleber: punktuell mit geeignetem (Hersteller-)Fleckenentferner/Alkoholreiniger auf weichem Tuch; keine Scheuerschwämme/Stahlwolle.
- Wachs/Kaugummi: aushärten lassen, vorsichtig mit Kunststoffschaber abnehmen; danach nebelfeucht nachwischen.

Wasser, Dampf & wasserbeständige Linien

- Standard-Laminat: keine nassen Wischmethoden und keine stehende Nässe; Fugen nicht unter Wasser setzen.
- Dampfgeräte: grundsätzlich nicht verwenden; nur bei ausdrücklich freigegebenen wasserbeständigen Linien und unter Bedingungen (niedrige Stufe, Tuch über der Düse, direkt trockenwischen). Im Zweifel nicht dampfen.

Stuhlrollen & Möbelfüße (Schutz)

- Typ W (weich) gemäß EN 12529 für harte Beläge einsetzen; harte Typ-H-Rollen sind für Teppich.
- In intensiven Rollbereichen zusätzlich Bodenschutzmatten nutzen.

Reparatur & Austausch

- Kleine Beschädigungen (Kratzer/Abplatzungen) mit Laminat-Repair-Kits (Hartwachse/Farbstifte) ausbessern.
- Stark beschädigte Elemente bei Click-Systemen gezielt austauschen (Fachbetrieb).

Fußbodenheizung & Raumklima

• Raumklima stabil halten: ca. 18-22 °C und 40-60 % r. F. (besonders in Heizperioden).

• Bei FBH System-/Hersteller-Grenzen einhalten (typisch ≤ 27 °C Oberflächentemperatur), Stauwärme durch dicke Teppiche vermeiden.

Kontakt

Isaak Innenausbau \cdot Wilhelm-Dick-Str. $5 \cdot 79787$ Lauchringen \cdot musterzentrum.de Stand: $07.11.2025 \cdot \text{Version v1}$