



SEALION 7 V3.3.0

Veröffentlichung: Juli – September 2026

Multimediaversion: 51.1.4.2606030.1

BYD
Austria

INHALT

- Überblick
- Neue Funktionen
- Optimierungen



Überblick



Überblick

Neue Funktionen:

- TuneIn Radio App wurde hinzugefügt

Optimierungen:

- Das Nutzungserlebnis der Radiofunktion wurde verbessert.
- Die akustischen Hinweise der Fahrerassistenzsysteme wurden optimiert.
- Die Systemoberfläche sowie die Texteinblendungen wurden optimiert.


Neue Funktionen



Neue Funktionen

Tuneln Radio zum BYD Store hinzugefügt

Genießen Sie mit der Tuneln Radio-App eine zusätzliche Möglichkeit, Radio zu hören. Streamen Sie Radiosender über das Internet und hören Sie auch dann weiter, wenn der FM-/DAB-Empfang schwach oder nicht verfügbar ist.



*Die ORF-Regionalradios sind in Tuneln grundsätzlich verfügbar, die Verfügbarkeit kann sich jedoch je nach Land oder Lizenzbestimmungen ändern.

Optimierungen




Optimierungen

Optimierung der Radiofunktion

Die Bedienung der Radiofunktion wurde vereinfacht und vereinheitlicht. Das Umschalten zwischen Radiosendern erfolgt nun ausschließlich per kurzem Tastendruck – die bisherige Unterscheidung zwischen kurzem und langem Tastendruck entfällt.

Auch das Verhalten beim Senderwechsel wurde überarbeitet, insbesondere wenn keine Senderliste verfügbar ist. Zudem wurde die Bedienlogik der Lenkradtasten neu definiert, sodass klar zwischen dem Wechsel aller Sender und der Favoritensender unterschieden wird. Favorisierte Radiosender können nun direkt über die Lenkradtasten ausgewählt werden.

Darüber hinaus wurden das Standardverhalten sowie die Speicherfunktionen der Radiofunktion optimiert.



Optimierungen

Optimierung der akustischen Hinweise der Fahrerassistenzsysteme

Die Wiedergabelogik der akustischen Hinweise der Fahrerassistenzsysteme (z. B. bei Aktivierung, Deaktivierung, Ausfall oder Funktionsänderungen von ACC/ICC) wurde überarbeitet.

Bisher wurden Medien- und Audiowiedergaben während eines Sicherheitshinweises vorübergehend unterdrückt. Künftig werden die akustischen Sicherheitshinweise gleichzeitig mit Medien- und Telefonaudio wiedergegeben, wodurch ein flüssigeres und natürlicheres Klangerlebnis entsteht.



Optimierungen

Optimierung der Systemoberfläche und der Texteinblendungen

Die Darstellung der Systemoberfläche sowie die Texteinblendungen wurden überarbeitet. Dabei wurden verschiedene UI-Symbole und Hinweistexte angepasst sowie die mehrsprachigen Übersetzungen optimiert. Dadurch werden die Benutzerfreundlichkeit und die Konsistenz der Systemfunktionen weiter verbessert.

Zusätzlich erscheint nun in folgender Situation ein neuer Hinweis auf dem Zentralsdisplay:

Ist das Fahrlicht auf „**Automatik**“ eingestellt, das Fahrzeug befindet sich in einer dunklen Umgebung und der Wählhebel steht auf „**P**“, wird beim manuellen Ausschalten des Fahrlichts eine entsprechende Meldung eingeblendet.

