

Sortenverzeichnis

C8/10	Konsistenz	Expositionsklasse	Größtkorn	Eigenschaft
C8/10	F1	X0; WF	32	
C8/10	F1	X0; WF	16	
C8/10	F1	X0; WF	8	
C8/10	F3	X0; WF	32	
C8/10	F3	X0; WF	16	
C8/10	F3	X0; WF	8	

C12/15	Konsistenz	Expositionsklasse	Größtkorn	Eigenschaft
C12/15	F1	X0; WF	32	
C12/15	F1	X0; WF	16	
C12/15	F1	X0; WF	8	
C12/15	F3	X0; WF	32	
C12/15	F3	X0; WF	16	
C12/15	F3	X0; WF	8	

C16/20	Konsistenz	Expositionsklasse	Größtkorn	Eigenschaft
C16/20	F1	X0; WF	32	
C16/20	F1	X0; WF	16	
C16/20	F1	X0; WF	8	
C16/20	F2	XC1; XC2; WF	16	
C16/20	F2	XC1; XC2; WF	8	
C16/20	F3	XC1; XC2; WF	32	
C16/20	F3	XC1; XC2; WF	16	
C16/20	F3	XC1; XC2; WF	8	

C20/25	Konsistenz	Expositionsklasse	Größtkorn	Eigenschaft
C20/25	F1	X0; WF	32	
C20/25	F1	X0; WF	16	
C20/25	F1	X0; WF	8	
C20/25	F2	XC3; WF	16	
C20/25	F2	XC3; WF	8	
C20/25	F3	XC3; WF	32	
C20/25	F3	XC3; WF	16	
C20/25	F3	XC3; WF	8	
C20/25	F4	XC3; WF	32	
C20/25	F4	XC3; WF	16	

Sortenverzeichnis

C25/30	Konsistenz	Expositionsklasse	Größtkorn	Eigenschaft
C25/30	F1	X0; WF	32	
C25/30	F1	X0; WF	16	
C25/30	F1	X0; WF	8	
C25/30	F2	XC4(WU); XF1; XA1;WA	32	
C25/30	F2	XC4(WU); XF1; XA1;WA	16	
C25/30	F2	XC4(WU); XF1; XA1;WA	8	
C25/30	F3	XC4(WU); XF1; XA1;WA	32	
C25/30	F3	XC4(WU); XF1; XA1;WA	32	
C25/30	F3	XC4(WU); XF1; XA1;WA	16	
C25/30	F3	XC4(WU); XF1; XA1;WA	8	
C25/30	F4	XC4(WU); XF1; XA1;WA	32	
C25/30	F4	XC4(WU); XF1; XA1;WA	16	
C25/30	F5	XC4(WU); XF1; XA1;WA	32	
C25/30	F5	XC4(WU); XF1; XA1;WA	16	

C25/30	Konsistenz	Expositionsklasse	Größtkorn	Eigenschaft
C30/37	F3	XC4(WU); XF1; XA1;WA	32	
C30/37	F3	XC4(WU); XF1; XA1;WA	16	
C30/37	F3	XC4(WU); XF1; XA1;WA	8	
C30/37	F3	XC4(WU); XD1;XF1;XA1;WA	32	
C30/37	F3	XC4(WU); XD1;XF1;XA1;WA	16	
C30/37	F3	XC4(WU); XD1;XF1;XA1;WA	8	
C30/37	F3	XC4(WU); XD3;XF4;XA3;XM2;WA	16	
C30/37	F4	XC4(WU); XF1; XA1;WA	32	
C30/37	F4	XC4(WU); XF1; XA1;WA	16	
C30/37	F4	XC4(WU); XF1; XA1;WA	8	
C30/37	F4	XC4(WU); XD1;XF1;XA1;WA	32	
C30/37	F4	XC4(WU);XD1;XF1;XA1;XM1;(XM2*); WA	16	
C30/37	F4	XC4(WU);XD1;XF1;XA1;XM1;(XM2*); WA	16	
C30/37	F5	XC4(WU); XD1;XF1;XA1;WA	32	
C30/37	F5	XC4(WU);XD1;XF1;XA1;XM1;(XM2*); WA	16	
C30/37	F6	XC4(WU); XF1; XA1;WA	16	

Sortenverzeichnis

C25/30	Konsistenz	Expositionsklasse	Größtkorn	Eigenschaft
C35/45	F3	XC4(WU); XD2;XF2;XF3;XA2;WA	32	
C35/45	F3	XC4(WU); XD2;XF2;XF3;XA2;WA	16	
C35/45	F3	XC4(WU); XD3;XF2;XF3;XA3;XM2;WA	16	
C35/45	F3	XC4(WU); XD2;XF2;XF3;XA2;WA	8	
C35/45	F4	XC4(WU); XD2;XF2;XF3;XA2;WA	32	
C35/45	F4	XC4(WU); XD2;XF2;XF3;XA2;WA	16	
C35/45	F4	XC4(WU); XD3;XF2;XF3;XA3;XM2;WA	16	
C35/45	F4	XC4(WU); XD3;XF2;XF3;XA3;XM2;WA	16	
C35/45	F5	XC4(WU); XD3;XF2;XF3;XA3;WA	32	
C35/45	F5	XC4(WU); XD3;XF2;XF3;XA3;WA	16	

Sonderprodukte				
	Konsistenz	Expositionsklasse	Größtkorn	Eigenschaft
C20/25	F1	X0; WF	32	Drainbeton
C20/25	F1	X0; WF	16	Drainbeton
C20/25	F1	X0; WF	8	Drainbeton

Beton nach ZTV-ING				
	Konsistenz	Expositionsklasse	Größtkorn	Eigenschaft
C25/30	F2	XC4(WU); XD3;XD4;WA	32	
C25/30	F2	XC4(WU); XD3;XD4;WA	16	
C30/37	F3	XC4(WU); XD2;XF2;XF3;XA2;WA	32	
C30/37	F3	XC4(WU); XD2;XF2;XF3;XA2;WA	16	
C35/45	F3	XC4(WU); XD2;XF2;XF3;XA2;WA	32	
C35/45	F3	XC4(WU); XD2;XF2;XF3;XA2;WA	16	
C35/45	F4	XC4(WU); XD2;XF2;XF3;XA2;WA	32	
C35/45	F4	XC4(WU); XD2;XF2;XF3;XA2;WA	16	