

ISOLASJON OG MINERALULL

JA TAKK

- Alt av mineralull
- Glassvatt
- Glava, Rockwool, Pyrogel XTF isolasjon, Foamglas

NEI TAKK

- EPS og XPS-isolasjon (isopor)
- Cellegummi
- Polyetylematter (skummatter)
- Isolasjon klassifisert som farlig avfall (f.eks. fiberfrax)

KLASSIFISERING

1617

KRAV OG KRITERIER

Pyrogel, foamglas og annen isolasjon som støver skal pakkes i doble tykke plastsekker med tape/strips rundt åpning for å unngå eksponering av støv.

Pyrogel, foamglas og annen isolasjon som støver mye skal meldes inn som «isolasjon, sterkt støvende».

EMBALLERING OG FORSENDELSE

Pakkes i tette plastsekker og sendes i container eller i big bags.

GJENVINNING OG BEHANDLING

Avfallet deponeres.

YTTERLIGERE INFORMASJON

Avfallet kan lett avgi støv og fiber som virker irriterende på luftveier, øyne og hud.