

VERTEX®

VERTEX® HI-VIZ

CE 0082

EAC TPTC019/
2011

EN 397: 2012 * (See text §1)
EN 50365: 2002 (Voir texte §1)

EN 12492: 2012
partly / partiellement

GB 2811-2019

ANSI Z89.1-2014
type 1 class E

AS/NZS 1801: 1997

! WARNING / ATTENTION

Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous. You are responsible for your own actions and decisions.

Before using this equipment, you must:

- Read and understand all instructions for use.
- Get specific training in its proper use.
- Become acquainted with its capabilities and limitations.
- Understand and accept the risks involved.

FAILURE TO HEED ANY OF THESE WARNINGS MAY RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH.

Les activités impliquant l'utilisation de cet équipement sont par nature dangereuses. Vous êtes responsable de vos actes, de vos décisions et de votre sécurité.

Avant d'utiliser cet équipement, vous devez :

- Lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.
- Vous former spécifiquement à l'utilisation de cet équipement.
- Vous familiariser avec votre équipement, apprendre à connaître ses performances et ses limites.
- Comprendre et accepter les risques induits.


LE NON-RESPECT D'UN SEUL DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ÊTRE LA CAUSE DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.

size / taille

53 → 63 cm
21 → 24 inch



1. Field of application (text part)
Champ d'application (partie texte)

2. Nomenclature





3. Inspection, points to verify (text part)
Contrôle, points à vérifier (partie texte)

Traceability and markings Traçabilité et marquage




4. How to put on the helmet Mise en place du casque

Test




4. How to put the helmet
Mise en place du casque

Setting the chinstrap strength
Choix de la résistance de la jugulaire



Adjustments / Réglages





5. Electrical protection (text part)
Protection électrique (partie texte)


6. Precautions for use (text part)
Précautions d'usages (partie texte)

7. Chinstrap removal/installation Démontage / Montage de la jugulaire

Removal
Démontage




Installation
Montage




8. Headband removal/installation Démontage / Montage du tour de tête

Removal
Démontage




Installation
Montage




9. Accessories Accessoires

Attaching hearing protection
Fixation des protections antibruit


Attaching
Clippage



Removing
Déclippage



Mounting the headlamp
Fixation lampe frontale



10. Additional information Informations complémentaires

A. Lifetime / Durée de vie

Serial n° / n° de série
00 XXX XX XXXX + 10 years
ans

B. Markings Marquage



C. Acceptable T° T° tolérées




+ 50°C / + 122°F
- 30°C / - 22°F

D. Precautions for use / Précautions d'usage



E. Cleaning / Nettoyage



F. Drying / Séchage

+ 30°C maxi.
+ 86°F maxi.



G. Storage - Transport Stockage - transport



H. Modifications - Repairs Modifications - Réparations



Petzl



I. FAQ - Contact Questions - Contact

Kullanım Talmatları (metin ve şemalar) bu ürünün doğru kullanım şekillerini açıklamaktadır. Uyaların burunun yanlış kullanılmışlığı en老子 riskler hakkında bilgi vermektedir, ancak olası tüm yanlış kullanımın öngörmek veya açıklamak mümkün değildir. Güncel ve daha fazla bilgi için Petzl.com'u ziyaret edin.

Tüm uygulananlıkların alarak ekipmanınız doğru kullanımınız sağlıyor. Kullanım Talmatınnan tam olarak uyulmaması ciddi yaralanmalara veya ölümle sonuçlanabilir. Kullanım Talmatınnan ilişkili herhangi bir şüphenin veya anlaşılmadığının bir husus olması halinde Petzl ile iletişime geçin.

1. Kullanım alanı

Üçüncüye ve yerde calışma için tasarlanan kask.

Düzen nesneleri karşı, basılı kişiye konuyucu donanım (KKD).

- Bu kask, yalnızca gene bandı mukavemeti 25 kg'in altına ayarlandığında EN 397 ve GB 2811 standartlarından karşılanır. EN 397 ve GB 2811 standartlarında yer alan şu opsiyonel gereklilikleri karşılar: -30°C'de kardan darbelere karşı koruma, yanal deformasyona karşı direnç ve 440 VAC'ye kadar akımlı iletkenlerle kazara temasla karşı koruma. Ayrıca EN 397 standartlarında yer alan şu opsiyonel gereklilik de karşılık: erimis metal sıcakmasına karşı koruma, ancak kaskın üstünde herhangi bir etiket yapılmamışsa. Bu nedenle Hi-VIZ modeli, erimis metal sıcakmasına karşı koruma ilişkili opsiyonel gereklilik karşılamaz.

- Kaskın genel bandı mukavemeti 50 kg'in üzerinde ayarlandığında, havalandırma delikleri dışında EN 397 standartlarında gerekliliklerin karşılanması sağlanır. Kask teknik kafa travması riskini önlüyor ölçüde azaltabilir, ancak tüm darbelere karşı koruma sağlanır. Büyük bir darbede, kask mührünün maksimum miktarında enerjisi emmek için deforme olur, hatta kırılır.

Kask, tasarılarından amacını dışındaki faaliyetlerde kullanılmayın.

Sorumluluk

UYARI

Bu ürünün kullanımacağı aktiviteler doğası gereği tehlikelidir ve düşme, düşen nesneler veya çevresel tehlikeler nedeniyle ciddi yaralanmalara veya ölümle yol açabilir.

Ekipmanınız, kararlarının ve güvenliğinizin sorumluluğu size aittir.

Bu ürünün kullanımından önce:

- Bu ürün ve onunla birlikte kullanılan tüm ekipmanı Kullanım Talmatınnı okuyup anladığınızdan emin olun.

- Bu ürünün ve ilgili ekipmanın kullanım ve amaçlanan aktivitelere ilişkin riskezin yönetilmesi konusunda eğitim alın.

- Ürünün kapasitesi ve sınırları hakkında bilgi sahibi olun.

- İlgili riskleri anladığınızdan ve kabul ettığınızdan emin olun.

Tüm Kullanım Talmatınnı ve uyarıları uyulmaması ciddi yaralanmalara veya ölümle sonuçlanabilir.

Bu ürünün yalnızca yetkin ve sorumlu kişilerce veya yetkin ve sorumlu bir kişi tarafından yönetimi altında kullanılmalıdır.

Eylemlerinizin, kararlarınızın, güvenliğinizin ve bunların sonuçlarının sorumluluğu size aittir.

Ru sorumluluğu üstlenilemeyecek durumda değişimlerin veya Kullanım Talmatınnı tam olarak anlamadıysanız, bu ekipmanı kullanmayın.

2. Terminoloji

Güvenliğiniz, ekipmanınızın sağlamlığını bağlıdır.

Petzl, (ülkenize yürekteki olan dilençimelerle ve kullanım koşullarına bağlı olarak) 12 ayda birden olmamak kaydıyla yetkin bir kişi tarafından aynı zamanda bir muayene yapılması önermektedir. **UYARI:** KK'Dının yoğun kullanımını, daha sık kontrol edilmesini gerektirir. Petzl.com'da açıklanan prosedürleri izleyin. Sonuçları KKD muayene formunuza kaydedin: tip, model, üretici iletişim bilgileri, seri numarası veya ürün numarası, tarihler: üretim, satın alma, ilk kullanım, bir sonraki periyodik muayene, sorular, yorumlar, muayeneyi yapanın adı ve imzası.

Her kullanımından önce

Her kullanımından önce, kafanın ve kafa bandının durumunu (örn. iç veya dış kısmında deformasyon veya çatlak olmadığı) kontrol edin. Kaskları ve dikkilerin durumunu kontrol edin. Kafa bandı ayar mekanizmasının ve cene bandı tokasının düzgün çalıştığını doğrulayın.

Cene bandı mukavemeti ayarın kontrol edin.

UYARI: Kaskın bütününe bir darbe alması, gözle görüür bir hasar olmasa bile kaskın koruyucu özelliklerini (darbe emilimi, dayanıklılık) azaltabilir. Büyük bir darbe alması halinde kaskı kullanılmadan kaldırın.

4. Kaskın takılması ve ayarlanması

Hazırlık

Etkiler ve diğer işaretler için uyarıları okuyun ve ayarlayın. Cene bandı mukavemetini ayarlayın.

Cene bandı mukavemetini, kese amasının kullanımına uygun olarak ayarlayın.

- Yerde calışma: kaskın bir yerde takılmış durumunda boğulma riskini azaltmak için cene bandının mukavemetini 25 kg'in altına ayarlayın. Kaskınız EN 397 sertifikasına sahiptir.

- Üçüncüye calışma: düşme sırasında kaskın çekme riskini azaltmak için cene bandının mukavemetini 50 kg'in üzerine ayarlayın.

Cene bandı mukavemeti ayar, kaskının sertifikasını belirler (Kullanım alanı bölümünü bakın).

Ayarlamalar

4. bölümde yer alan şemalara bakın.

Kaskın doğru takıldığından emin olun.

Kaskın kafanızın tam olarak oturduğundan ve ortalandığını doğrulayın, iyi ayarlanmış bir kask (inden arkaya veya iki yana minimum hareket) dahi iyi koruma sağlar.

Yeterli koruma sağlanması için, kaskı kullanıcının kafasına tam olarak oturacak şekilde ayarlanmalıdır. Kaskı kafanızın düzgün oturacak şekilde ayarlayamıyorsanız bu kaskı kullanmayın.

5. Elektriksel koruma

- EN 50365 (snf 0): bu kask, 1500 VDC'yi (veya 1000 VAC) aşmayan düşük voltajlı tesislerde kullanım için elektrik yalıtılmış.

Karşılaşılabilecek nominal voltajın yukarıda belirtilen sınırlar aşmadığını doğrulamak kullanıcının sorumluluğundadır.

- ANSI Z89.1-2014 sınıf E: Kask 20000 V voltaj altında test edilmiştir, ancak bu, bu voltajda elektrik çarpmalarına karşı korumayı hiçbir şekilde garanti etmez. Bu standart, kaskın akımlı bir elektrikli cihazla kazara temasından kaynaklanan elektrik çarpmalarına karşı korumayı garanti eder.

Elektrik yalıtılmış sağlıyan kasklar tek başına kullanılamaz: yalıtmış korumalı ek ekipmanlarla birlikte kullanılmaması gereklidir.

Yalıtmış kasklar, yalıtmış özelliklerini kısmen azaltabilecek riskler içeren durumlarda kullanılmamalıdır.

- Kaskın sağlıyalı elektriksel koruma, eskiye, mekanik veya kimyasal hasar, uygun olmayan temizlik veya (yağmur veya kar gibi) kulanım koşulları nedeniyle azalabilir.

6. Kullanım önceleri

- Kaskın yanılış bakımından zarar görür.

- Kaskın üzerinde oturmayı, çok sık paketlemeyin, düşürmeyin, keskin veya sıvı cisimlerle temas etmesine izin vermeyin...

- Kaskı, özellikle bir aracın içinde, doğrudan güneş ışığı altında yüksek sıcaklıklarda maruz bırakmayın.

- Bazi kimyasallar, özellikle solventler kaska zarar verebilir. Kaskın bu tür kimyasallara maruz kalmasına engelleyin.

- Bu kask, -30°C ile +50°C arasındaki sıcaklıklarda kullanılmıştır.

7. Çene bandının çıkarılması/takılması

7. bölümde yer alan şemalara bakın.

8. Kafa bandının çıkarılması/takılması

Kafa bandının alındıktan sonra doğrudan kullanım sağlayıcı körükleme (kafa bandının dikey konumu için iki ayar deliği).

9. Aksesuarlar

Aksesuarların kask ile uyumluluğunu doğrulayın.

Erimen metal sıcakmasına karşı koruma sağlayıcısı kaskın ön ve arka yuvalarındaki kapakları doğru bir şekilde yerine takıldığınızdan emin olun.

10. Ek Bilgiler

Bu ürün, (AB) 2016/425 Kışisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği'ne uygundur. AB uygunluk beyanına Petzl.com adresinden ulaşabilsiniz.

- Kullanım Talmatınnı, kullanımına ek ekipmanın kullanıldığı türkeden dilden sağlanmalıdır.

- Ekipmanın ambalajından çıkardığınızda Kullanım Talmatınnı başparunu amaciyla saklayın.

Ürünün kullanımdan kaldırılması:

UYARI: Kullanımın türünde, yoğunluğununa ve kullanım ortamına (örneğin agresif ortamlar, deniz ortamı, keskin kehanlar, asırı sıcaklıklar, kimyasallar) bağlı olarak olası dişri bir olay, bir ürünü yalnızca kulanımdan sonra kullanımdan kaldırmanızı gerektirebilir.

Aşağıdaki durumlarda ürün kullanımdan kaldırılmalıdır:

- Kullanımın ömrünü aşmıştır.

- Ciddi bir düşüş veya yüze maruz kaldırdı.

- Muayeneden geçmemişdir. Güvenilirliği konusunda herhangi bir şüphenin olması halinde.

- Tam kullanım geçmişi bilmeyorsanız (ör. ürün üzerindeki markalamanın okunabilir durumda olması).

- Değişiklikler nedeniyle kullanılamaz duruma geldiğinde (örneğin; mevzuattaki, standartlardaki tekniklerdeki değişiklikler veya diğer ekipmanları uyumsuzluğ).

Tekrar kullanımını önlemek için bu ürünlerin imha edin.

Piktogramlar:

A. Kullanım ömrü: 10 yıl - B. Markala - C. Kabul edilebilir sıcaklıklar - D.

Kullanım önceleri - E. Temizleme/dezenfekteşyon.

Kaskın körük ve yüzeyi üzerindeki her şey (yag, katran, boyalı...) bulasma durumunda, dışını su ve yumuşak bir yüzücü satırı ile dikkatlice temizleyin. Kask veya kask kullanıcısına zarar verebilecek her türlü üründen kaçının.

- F. Kurutma - G. Depolama/naklıye.

Saklama koşulları, kaskın elektriksel ve mekanik performans özelliklerinin korunmasına öncü bir faktördür.

Kafa bandını kısının ve kaskın içine yerleştirin. Depolama/naklıye için VERTEX/STRATO saklama çantası kullanın. Kaskı sıkıştırın.

- H. Modifikasiyon/onarım (yedek parçalar hariç, Petzl tesislerinin dışında yasaktır) - I. Sorular/iletişim

3 yıl garanti

Herhangi bir malzeme veya üretimdeki her şey (yag, katran, boyalı...) bulasma durumunda, dışını su ve yumuşak bir yüzücü satırı ile dikkatlice temizleyin. Depolama/naklıye için VERTEX/STRATO saklama çantası kullanın. Kaskı sıkıştırın.

- J. Uyarı işaretleri

1. Yukarıda ciddi yaralanmalar veya ölüm riski arden durum. 2. Olası bir kaza veya yaralanma riskine maruz kalma. 3. Ürününüzün çalışmazı veya performansı hakkında önemli bilgiler. 4. Ekipmanınız uyumsuzluğ.

Izlenebilirlik ve markala

a. KK'Ddüzenlenmelerin gerekliliklerine uygundur. AB tip incelemesini yapan onaylayan kuruluş - b. KK'Düzenleme kontrolünü yapan onaylanmış kuruluş numarası - c. İzlenebilirlik: karekök - d. Kafa çevresi - e. Seri numarası - f. Üretim yıl - g. Üretim ay - h. Parti numarası - i. Ürün numarası - j. Standartlar - k. Kullanım Talmatınnı dikkatli bir şekilde okuyun - l. Model bilgisi - m. Üretici adresi - n. Üretim tarihi (ay/yıl) - o. Elektrik yalıtılmış kask simboli

