

# ПЕЧАТЬ

## ОПИСАНИЕ

Свинцовая печать – это инструмент, используемый в нефтегазовой промышленности для проведения различных внутристекловых работ, в частности, для проведения ловильных работ и определения положения аварийного оборудования, состояния ответной части и в целом понимания с чем вы имеете дело.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простота установки и удаления: Процесс установки и извлечения свинцовой печати обычно относительно прост и может быть выполнен с использованием стандартного скважинного оборудования на поверхности непосредственно перед работой
- Устойчивость к давлению и температуре: Дизайн Свинцовых печатей исключает воздействие давления на них, они могут выдерживать значительные температуры, характерные для скважинных условий
- Пластиичность: Свинец хорошо деформируется при нагрузке, что обеспечивает полное прилегание к оборудованию в скважине и сохраняет очертания в мелчайших деталях
- Многоразовость: После первичного использования свинец легко восстановить до заводских или требуемых вам параметров, чем обеспечивается его многофункциональность и многоразовость

Номинальный размер дюйм - [мм]	Максимальный размер "рыбы" дюйм - [мм]
2,38 - [60,33]	2,00 - [50,80]
2,88 - [73,03]	2,50 - [63,50]
3,50 - [88,90]	3,00 - [76,20]
4,50 - [114,30]	4,00 - [101,60]
5,50 - [139,70]	5,00 - [127,00]
7,00 - [177,80]	8,47 - [215,14]

