

**BEOORDELINGS EN BEPROEVINGSRAPPORT
VOOR KEURING VAN
HOOGWERKERS**

Rapportnummer	:	24110778
Inspectie datum	:	5-12-2024
Merk	:	Snorkel
Type	:	A38E
Serienummer	:	A38E-01-241102219
Bedrijfsnummer	:	

RAPPORTNUMMER: 24110778

Soort keuring:	☒ Eerste keuring ☐ Periodieke keuring																							
Datum:	5-12-2024																							
Locatie:	Leemidden 21, De Lier																							
Inspecteur:	N. van Vliet																							
Hoogwerker gegevens:	Merk: Snorkel	Bouwjaar:	2024																					
Type / model:	A38E	Urenstand:	1																					
Serienummer:	A38E-01-241102219	Bedrijfsnummer:																						
Hoogwerker configuratie:	Onderstel: ☒ Banden ☐ Rupsen ☐ Stempels Hef mechanisme: ☐ Schaar ☒ Knik - arm ☒ Telescoop Horizontale verplaatsing: ☒ Roteren ☐ Uitschuif platforms																							
Inzetbaarheid:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Toegestane windsnelheid</th> <th colspan="2">12.5 m/s</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Binnen gebruik</th> <th>Buiten gebruik</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Max. toegestane werklust (kg)</td> <td>215</td> <td>215</td> </tr> <tr> <td>Max. aantal toegestane personen</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Max. toegestane werklust op uitschuifdek (kg)</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Max. toegestane scheefstand (in graden)</td> <td>3.0x3.0</td> <td>3.0x3.0</td> </tr> <tr> <td>Max. toegestane rijhoogte (in meters)</td> <td>11.5</td> <td>11.5</td> </tr> </tbody> </table>			Toegestane windsnelheid	12.5 m/s			Binnen gebruik	Buiten gebruik	Max. toegestane werklust (kg)	215	215	Max. aantal toegestane personen	2	1	Max. toegestane werklust op uitschuifdek (kg)	-	-	Max. toegestane scheefstand (in graden)	3.0x3.0	3.0x3.0	Max. toegestane rijhoogte (in meters)	11.5	11.5
Toegestane windsnelheid	12.5 m/s																							
	Binnen gebruik	Buiten gebruik																						
Max. toegestane werklust (kg)	215	215																						
Max. aantal toegestane personen	2	1																						
Max. toegestane werklust op uitschuifdek (kg)	-	-																						
Max. toegestane scheefstand (in graden)	3.0x3.0	3.0x3.0																						
Max. toegestane rijhoogte (in meters)	11.5	11.5																						
Eigenaar:	Bedrijfsnaam: Pol Hoogwerkers B.V. Adres: Buitenvaart 1202 Postcode / stad: 7905SG, Hoogeveen Land: Nederland																							
Opdrachtgever:	Bedrijfsnaam: Pol Hoogwerkers B.V. Contactpersoon:																							
Bevindingen:	Tekortkomingen: ☒ Nee ☐ Ja ☐ Directe voorzieningen noodzakelijk alvorens in gebruik te stellen																							

RAPPORTNUMMER: 24110778

	1	2	3	Toelichting / opmerking:
0100 DOCUMENTEN				
0101 Hoogwerkerboek aanwezig	☒	☐	☐	
0102 Werkbereikdiagram aanwezig	☐	☐	☒	
0103 EG - verklaring van overeenstemming (>1997)	☒	☐	☐	
0104 Gebruikers handleiding aanwezig	☒	☐	☐	
0105 Configuratie hoogwerker in overeenstemming met specificaties fabrikant en aanwezige documentatie	☒	☐	☐	
0200 TOEGANG				
0201 Opstap / treden	☒	☐	☐	
0202 Bordessen / loopvlakken	☒	☐	☐	
0203 Handgrepen	☒	☐	☐	
0300 BEDIENINGSPLAATS(EN)				
0301 Bedieningsorganen (knoppen / schakelaars / hendels)	☒	☐	☐	
0302 Aanduidingen bij bedieningsorganen aanwezig	☒	☐	☐	
0303 Aanstootbeveiliging bedieningsorganen aanwezig	☒	☐	☐	
0304 Signaleringen / aanwijsinstrumenten	☒	☐	☐	
0305 Claxon	☒	☐	☐	
0306 Noodstop(pen)	☒	☐	☐	
0307 Sleutelschakelaar	☒	☐	☐	
0308 Bij meerdere bedieningsplaatsen geen gelijktijdige bediening mogelijk	☒	☐	☐	
0309 Scheefstandbewaking	☒	☐	☐	
0310 Veiligheid bedieningspersoon	☒	☐	☐	
0311 Nooddaalvoorziening	☒	☐	☐	
0312 Aanduiding nooddaalvoorziening	☒	☐	☐	

1 = Goedgekeurd

2 = Afgekeurd

3 = Niet van toepassing

RAPPORTNUMMER:

24110778

		1	2	3	Toelichting / opmerking:
0400	WERKPLATFORM				
0401	Constructie / lassen	☒	☐	☐	
0402	Bevestigingen / borgingen	☒	☐	☐	
0403	Vloer platform (antislip / afwatering)	☒	☐	☐	
0404	Toegang platform	☒	☐	☐	
0405	Rotatie	☒	☐	☐	
0406	Platform extensie / uitschuifdek	☐	☐	☒	
0407	Nivelleersysteem	☒	☐	☐	
0500	HEFMECHANISME				
0501	Constructie / lassen	☒	☐	☐	
0502	Bevestigingen / bouten	☒	☐	☐	
0503	Geleidingen	☒	☐	☐	
0504	Lagering / smering	☒	☐	☐	
0600	ZWENKINRICHTING				
0601	Draaikrans / lagering	☒	☐	☐	
0602	Draaikransbevestiging	☒	☐	☐	
0603	Gear-box / wormwiel	☒	☐	☐	
0604	Zwenkmotor(en) / aandrijving / lagering	☒	☐	☐	
0605	Zwenkrem	☒	☐	☐	
0606	Zwenkpal / blokkeerpen	☒	☐	☐	

1 = Goedgekeurd

2 = Afgekeurd

3 = Niet van toepassing

RAPPORTNUMMER:

24110778

1 2 3 Toelichting / opmerking:

0700 ONDERSTEL / CHASSIS

0701	Constructie / lassen	☒	☐	☐	
0702	Bevestigingen / bout / penverbinding / borgingen	☒	☐	☐	
0703	Stuurinrichting / fusees / speling	☒	☐	☐	
0704	Rijmotoren / rijaandrijving	☒	☐	☐	
0705	Automatische rem / bedrijfsrem / parkeerrem	☒	☐	☐	
0706	Slangen / leidingen / koppelingen	☒	☐	☐	

0800 ELEKTRISCHE UITRUSTING

0801	Elektromotor(en)	☒	☐	☐	
0802	Elektrische kabels / bedrading	☒	☐	☐	
0803	Kabeltrack / kabelhaspel / kabelgeleiding	☒	☐	☐	
0804	Schakelkast(en) / apparatuur / zekeringen	☒	☐	☐	
0805	Accu's, bevestiging, en afscherming	☒	☐	☐	
0806	Hoofdschakelaar / accu-ontkoppelstekker	☒	☐	☐	
0808	Verlichting / zwaailamp	☒	☐	☐	

0900 230 VAC / 380VAC INSTALLATIE

0901	Acculader / stekker / trekontlasting	☒	☐	☐	
0902	Generator / omvormer	☐	☐	☒	
0903	Schakelkasten / contactdozen	☐	☐	☒	
0904	Beveiligingen	☐	☐	☒	

1 = Goedgekeurd

2 = Afgekeurd

3 = Niet van toepassing

RAPPORTNUMMER:

24110778

1 2 3 Toelichting / opmerking:

1000 VERBRANDINGSMOTOR

- 1001 Ophanging / algemene werking / lekkage
- 1002 Brandstoftank / slangen / leidingen / lekkage
- 1003 Uitlaat / demper

☐	☐	☒
☐	☐	☒
☐	☐	☒

1100 DIVERSEN

- 1101 Ballastgewicht(en) / staat en bevestiging
- 1102 Transportondersteuning
- 1103 Veiligheidssteun hefmechanisme
- 1104 Hijs- en hefpunten t.b.v. transport
- 1105 Afschermkappen / -deksels

☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐

1200 HYDRAULISCHE SYSTEMEN

- 1201 Motor(en) / pomp(en)
- 1202 Ventielen / druk / centrale doorvoer
- 1203 Slangen / leidingen / koppelingen
- 1204 Cilinders
- 1205 Leidingbreukbeveiligingen / houdkleppen
- 1206 Geen uitwendige olie lekkage aanwezig
- 1207 Olietank / -niveau / -filter(s)

☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐

1 = Goedgekeurd

2 = Afgekeurd

3 = Niet van toepassing

RAPPORTNUMMER:

24110778

1 2 3 Toelichting / opmerking:

1300 MERKEN / OPSCHRIFTEN

1301	Identificatie / typeplaat	☒	☐	☐	
1302	Waarschuwingssopchriften	☒	☐	☐	
1303	Maximale werklust	☒	☐	☐	
1304	Maximaal toelaatbaar aantal personen	☒	☐	☐	
1305	Maximaal toelaatbare windsnelheid	☒	☐	☐	
1306	Maximale werklust van uitschuifdek(ken)	☒	☐	☐	
1307	Maximaal toelaatbare handmatige kracht	☒	☐	☐	
1308	Type aanduiding	☒	☐	☐	
1309	Beknopte gebruiksinstructie	☒	☐	☐	

1500 WIELEN / RIJWERK

1501	Assen / ophanging	☒	☐	☐	
1502	Wielbouten / moeren / velgen	☒	☐	☐	
1503	Banden / wielen / spanning	☒	☐	☐	
1504	Pendelas / -blokkering	☐	☐	☒	

1550 RUPSEN

1551	Bevestiging aan frame	☐	☐	☒	
1552	Sprocket- & spanwielen	☐	☐	☒	
1553	Rupskettingen	☐	☐	☒	
1554	- Rupsplaten	☐	☐	☒	
1555	- Bevestiging rupsplaten	☐	☐	☒	
1556	- Pads	☐	☐	☒	
1560	Rups tracks rubber	☐	☐	☒	
1561	Spanners	☐	☐	☒	

1 = Goedgekeurd

2 = Afgekeurd

3 = Niet van toepassing

RAPPORTNUMMER: 24110778

1 2 3 Toelichting / opmerking:

1600 VEILIGHEIDSINRICHTINGEN

1601	Hoogtebegrenzer	☐	☐	☒	
1602	Overload systeem	☒	☐	☐	
1603	Werkbereikbegrenzer	☐	☐	☒	
1606	Telescoopketting / -kabelbreukbeveiliging	☐	☐	☒	
1607	Zwenkbeveiliging	☐	☐	☒	
1608	Zwenk-rijbeveiliging	☐	☐	☒	
1609	Rijsnelheidsbegrenzer	☒	☐	☐	
1610	Rijhoogtebegrenzer	☐	☐	☒	
1611	Scheefstandbeveiliging	☒	☐	☐	
1612	Stempelbeveiliging	☐	☐	☒	
1613	Daalbegrenzer	☐	☐	☒	
1615	Pothole bars	☐	☐	☒	
1620	Transportpositiebeveiliging (ingeschoven assen, jib, etc.)	☐	☐	☒	

1 = Goedgekeurd

2 = Afgekeurd

3 = Niet van toepassing

RAPPORTNUMMER: 24110778

2000 NOTITIES / OPMERKINGEN