GOCA Barometer - per leeftijdsklasse, Vlaanderen juli 2025 - juni 2026

Afbakening	Periode 1 juli 2025 t.e.m. 30 juni 2026 (12 maanden), Vlaamse keuringsstations incl. KOV, voertuigcategorie M1/M1G, enkel periodieke keuringen, modellen met bekend merk en model. Elk voertuig telt één keer: de eerste periodieke keuring in de periode (sleutel VIN; 57.723 latere keuringen van hetzelfde voertuig vallen weg). Alle leeftijden tellen mee in de totalen (2.072.410 voertuigen); getoond worden zes klassen van telkens twee jaar vanaf 3 jaar en 10 maanden: 4-5 = 3j10m tot 5j10m, 6-7 = 5j10m tot 7j10m, 8-9 = 7j10m tot 9j10m, 10-11 = 9j10m tot 11j10m, 12-13 = 11j10m tot 13j10m, 14-15 = 13j10m tot 15j10m. Jongere en oudere voertuigen staan niet in de tabellen (Bevestigd).
Met gebreken	Keuring met geldigheidscode VERBODEN (verbod), VIJFTIEN_DAGEN (15 dagen) of DRIE_MAANDEN (drie maanden), of met één van de roetgebreken 8.2.2.3.b/1/1, /1/2, /1/3, /2/3, /3/3, /4/3, /4/5, /5/3, /5/5. (Bevestigd).
% met gebreken	Keuringen met gebreken / alle keuringen van het model in de leeftijdsklasse. Rangschikking van laag (beste) naar hoog (slechtste). Gelijke waarden op 0,1% delen dezelfde rang.
Gem. km	Gemiddelde kilometerstand van de keuringen van het model in die klasse; enkel getoond, niet in de rangschikking. Waarden van 0 of boven 1.000.000 km zijn uitgesloten (Bevestigd).
Rubrieken	Kolommen Rubriek 1-10: de 10 rubrieken (Europese code op twee niveaus, bv. 4.1 = koplampen) met de gebreken die bij het model in die klasse het vaakst voorkomen bij keuringen met gebreken: gebreken met sanctie 1, 2 of 3, of een roetgebrek uit de lijst. Tussen haakjes het aandeel keuringen van het model met dat gebrek. Een keuring kan meerdere afkeurpunten hebben. Codes 0.x en 0 (identificatie en documenten) en B.x (Belgische codes) staan niet in de Europese lijst met namen (Bevestigd).
Selectie	Per klasse enkel modellen (families) met minstens 500 keuringen in die klasse. Het aantal modellen en de dekking per klasse staan in het blad Overzicht.
Ø klasse	Gemiddeld % met gebreken van alle keuringen met gekend model in de klasse, ook van modellen onder 500 keuringen.
Elektrisch 4-7	Apart blad met elektrische modellen (brandstofcode 4) van 3 jaar en 10 maanden tot 7 jaar en 10 maanden (klassen 4-5 en 6-7 samen), met minstens 150 keuringen per model. Ø = gemiddeld % met gebreken van alle elektrische keuringen met gekend model in die leeftijd. Zelfde kolommen en definities als de klassebladen (Bevestigd).
Modelnamen	Samengevoegde modelfamilies; weergave van merk en model afgeleid uit de gegevens (Afgeleid). Open punt: dubbele families zoals Opel Karl en Opel Karl-Viva zijn nog niet samengevoegd.

Blauwe waarden zijn invoer (brondata); zwarte waarden zijn formules.

Overzicht per leeftijdsklasse

Klasse (jaar)	Keuringen	Met gebreken	Ø % met gebreken	Gem. km	Modellen (≥500)	Keuringen in modellen	Dekking	Blad
4-5	221.156	22.042	10,0%	70.722	123	173.417	78,4%	Klasse 4-5
6-7	279.998	28.389	10,1%	90.872	143	234.770	83,8%	Klasse 6-7
8-9	392.587	45.249	11,5%	109.658	178	350.337	89,2%	Klasse 8-9
10-11	287.667	40.197	14,0%	126.654	141	246.273	85,6%	Klasse 10-11
12-13	222.958	40.425	18,1%	139.136	113	181.321	81,3%	Klasse 12-13
14-15	182.715	41.889	22,9%	150.805	92	141.797	77,6%	Klasse 14-15
Totaal (gekend model)	**1.587.081**	**218.191**	**13,7%**					
Elektrisch 4-7 (≥150)	27.031	3.022	11,2%	74.000	43	25.166	93,1%	Elektrisch 4-7

ektrisch 4-7 is een aparte selectie (klassen 4-5 en 6-7, minstens 150 keuringen per model) en zit al in de klassen hierboven; niet optellen bij het totaal.

Voertuigen van 4-5 jaar

Ø klasse 10,0%

Merk	Model	% met gebreken	Keuringen	Met gebreken	Gem. km	Rubriek 1	Rubriek 2	Rubriek 3	Rubriek 4	Rubriek 5	Rubriek 6	Rubriek 7	Rubriek 8	Rubriek 9	Rubriek 10
Volvo	XC60	4,3%	2.552	111	90.122	5.2 Wielen en banden (1,4%)	4.1 Koplampen (1,1%)	8.2 Uitlaatemissies (0,4%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,3%)	0.5 Identificatie en documenten (0,3%)	0.4 Identificatie en documenten (0,2%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	3.2 Ruiten (0,1%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,1%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,1%)
Volvo	XC40	4,6%	5.965	272	73.064	5.2 Wielen en banden (1,3%)	4.1 Koplampen (0,9%)	0.4 Identificatie en documenten (0,7%)	0.5 Identificatie en documenten (0,4%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,3%)	5.3 Ophanging (0,3%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)	4.5 Mistlichten (0,2%)	3.5 Ruitensproeiers (0,1%)
Volkswagen	T-Roc	5,3%	2.507	132	57.783	4.1 Koplampen (2,4%)	5.2 Wielen en banden (1,1%)	0.4 Identificatie en documenten (0,4%)	0 Identificatie en documenten (0,3%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,3%)	0.1 Kentekenplaten (0,2%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)	8.2 Uitlaatemissies (0,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,1%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,1%)
Toyota	Yaris Cross	5,3%	1.046	55	43.271	4.1 Koplampen (3,0%)	0.4 Identificatie en documenten (0,8%)	5.2 Wielen en banden (0,4%)	0.3 Identificatie en documenten (0,3%)	5.3 Ophanging (0,3%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)	3.4 Ruitenwissers (0,1%)	3.5 Ruitensproeiers (0,1%)
Opel	Crossland	5,4%	1.387	75	44.123	4.1 Koplampen (2,0%)	5.2 Wielen en banden (0,6%)	0 Identificatie en documenten (0,5%)	0.5 Identificatie en documenten (0,4%)	0.4 Identificatie en documenten (0,4%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,4%)	8.2 Uitlaatemissies (0,3%)	8.4 Vloeistoflekken (0,3%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)	4.3 Remlichten (0,1%)
Audi	Q2	5,6%	1.008	56	65.177	4.1 Koplampen (2,0%)	5.2 Wielen en banden (1,7%)	0.4 Identificatie en documenten (0,8%)	0 Identificatie en documenten (0,4%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)	0.1 Kentekenplaten (0,1%)	0.3 Identificatie en documenten (0,1%)	0.5 Identificatie en documenten (0,1%)	3.2 Ruiten (0,1%)	3.5 Ruitensproeiers (0,1%)
Mini	Countryman Cooper	5,6%	880	49	62.849	5.2 Wielen en banden (1,8%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,7%)	3.4 Ruitenwissers (0,7%)	4.1 Koplampen (0,6%)	0 Identificatie en documenten (0,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	0.4 Identificatie en documenten (0,2%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,2%)	3.2 Ruiten (0,1%)
Volkswagen	T-Cross	5,9%	1.964	115	51.423	4.1 Koplampen (2,3%)	5.2 Wielen en banden (1,0%)	0.4 Identificatie en documenten (0,5%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,5%)	0 Identificatie en documenten (0,4%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)	4.5 Mistlichten (0,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,1%)	5.3 Ophanging (0,1%)	0.1 Kentekenplaten (0,1%)
BMW	iX3	5,9%	1.673	98	78.933	5.2 Wielen en banden (2,3%)	4.1 Koplampen (1,0%)	0.4 Identificatie en documenten (0,5%)	5.3 Ophanging (0,4%)	0.5 Identificatie en documenten (0,4%)	0.3 Identificatie en documenten (0,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,3%)	3.4 Ruitenwissers (0,2%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,2%)
Kia	Niro	5,9%	794	47	69.112	4.1 Koplampen (2,1%)	5.2 Wielen en banden (1,8%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,5%)	0 Identificatie en documenten (0,4%)	0.5 Identificatie en documenten (0,4%)	3.4 Ruitenwissers (0,4%)	0.3 Identificatie en documenten (0,2%)	0.4 Identificatie en documenten (0,2%)	3.5 Ruitensproeiers (0,1%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,1%)
Mercedes-Benz	EQC	5,9%	555	33	72.836	5.2 Wielen en banden (2,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,4%)	4.1 Koplampen (1,1%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,7%)	0.4 Identificatie en documenten (0,2%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,2%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,2%)	3.5 Ruitensproeiers (0,2%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,2%)
Mini	One	6,0%	854	51	61.696	5.2 Wielen en banden (1,8%)	4.1 Koplampen (1,5%)	0.4 Identificatie en documenten (0,5%)	0.5 Identificatie en documenten (0,5%)	0 Identificatie en documenten (0,3%)	3.4 Ruitenwissers (0,3%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)	0.3 Identificatie en documenten (0,2%)	3.5 Ruitensproeiers (0,2%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,2%)
Mazda	MAZDA2	6,0%	537	32	44.736	4.1 Koplampen (2,4%)	5.3 Ophanging (1,7%)	5.2 Wielen en banden (0,6%)	0.4 Identificatie en documenten (0,4%)	0.5 Identificatie en documenten (0,4%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	0.1 Kentekenplaten (0,2%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)	3.5 Ruitensproeiers (0,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,2%)
BMW	iX	6,2%	500	31	75.420	5.2 Wielen en banden (4,2%)	4.1 Koplampen (1,0%)	0.4 Identificatie en documenten (0,6%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)				
Nissan	Juke	6,3%	730	46	49.094	4.1 Koplampen (1,8%)	5.2 Wielen en banden (1,1%)	5.3 Ophanging (0,8%)	0.5 Identificatie en documenten (0,7%)	3.4 Ruitenwissers (0,6%)	3.5 Ruitensproeiers (0,6%)	0.4 Identificatie en documenten (0,4%)	0 Identificatie en documenten (0,3%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,3%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,3%)
Ford	Ecosport	6,4%	549	35	45.141	4.1 Koplampen (2,4%)	5.2 Wielen en banden (1,6%)	0.4 Identificatie en documenten (0,9%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,6%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,4%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,4%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,2%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,2%)	3.5 Ruitensproeiers (0,2%)	4.3 Remlichten (0,2%)
Ford	Kuga	6,6%	1.778	117	71.129	4.1 Koplampen (3,1%)	5.2 Wielen en banden (1,6%)	8.2 Uitlaatemissies (0,7%)	0.4 Identificatie en documenten (0,3%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)	4.5 Mistlichten (0,2%)	0.1 Kentekenplaten (0,1%)	3.2 Ruiten (0,1%)
Audi	E-Tron	6,7%	1.126	76	74.875	5.2 Wielen en banden (4,1%)	4.1 Koplampen (0,9%)	0 Identificatie en documenten (0,4%)	0.4 Identificatie en documenten (0,3%)	0.5 Identificatie en documenten (0,3%)	3.2 Ruiten (0,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,2%)	0.1 Kentekenplaten (0,1%)
BMW	4-Serie	6,7%	690	46	64.492	5.2 Wielen en banden (2,8%)	4.1 Koplampen (1,6%)	5.3 Ophanging (0,6%)	0.5 Identificatie en documenten (0,4%)	8.2 Uitlaatemissies (0,4%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,3%)	0.4 Identificatie en documenten (0,3%)	2.4 Wieluitlijning (0,3%)	3.2 Ruiten (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)
Hyundai	ix35	6,9%	2.446	168	67.571	4.1 Koplampen (2,5%)	5.2 Wielen en banden (1,2%)	0 Identificatie en documenten (0,6%)	4.5 Mistlichten (0,5%)	8.2 Uitlaatemissies (0,5%)	0.3 Identificatie en documenten (0,4%)	0.4 Identificatie en documenten (0,2%)	3.5 Ruitensproeiers (0,2%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)
Audi	Q3	6,9%	837	58	71.682	4.1 Koplampen (2,5%)	5.2 Wielen en banden (2,1%)	0.4 Identificatie en documenten (1,0%)	0 Identificatie en documenten (0,4%)	0.5 Identificatie en documenten (0,4%)	3.2 Ruiten (0,4%)	3.5 Ruitensproeiers (0,2%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,1%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,1%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,1%)
Kia	Sportage	7,1%	1.245	88	66.373	4.1 Koplampen (1,9%)	5.2 Wielen en banden (1,5%)	4.5 Mistlichten (0,6%)	0.4 Identificatie en documenten (0,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,5%)	3.4 Ruitenwissers (0,4%)	3.5 Ruitensproeiers (0,4%)	8.2 Uitlaatemissies (0,4%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,3%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,3%)
Mercedes-Benz	EQA	7,2%	1.047	75	60.938	5.2 Wielen en banden (2,6%)	4.1 Koplampen (2,0%)	0.4 Identificatie en documenten (1,1%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,7%)	5.3 Ophanging (0,4%)	0 Identificatie en documenten (0,3%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)	0.1 Kentekenplaten (0,1%)	0.3 Identificatie en documenten (0,1%)
Toyota	Yaris	7,3%	1.417	104	45.333	4.1 Koplampen (2,6%)	0.4 Identificatie en documenten (1,3%)	5.2 Wielen en banden (0,7%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,6%)	0.5 Identificatie en documenten (0,6%)	5.3 Ophanging (0,6%)	3.5 Ruitensproeiers (0,3%)	0 Identificatie en documenten (0,1%)	3.4 Ruitenwissers (0,1%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,1%)
Citroën	C3 Aircross	7,3%	1.255	92	47.513	4.1 Koplampen (2,7%)	8.2 Uitlaatemissies (0,9%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,7%)	5.2 Wielen en banden (0,6%)	0.4 Identificatie en documenten (0,4%)	0 Identificatie en documenten (0,3%)	0.3 Identificatie en documenten (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,2%)
BMW	X1	7,4%	4.787	355	77.953	4.1 Koplampen (4,0%)	5.2 Wielen en banden (1,4%)	0.4 Identificatie en documenten (0,5%)	0.5 Identificatie en documenten (0,3%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,3%)	8.2 Uitlaatemissies (0,3%)	5.3 Ophanging (0,2%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,1%)
Skoda	Kodiaq	7,5%	921	69	99.602	4.1 Koplampen (4,2%)	5.2 Wielen en banden (1,2%)	0.4 Identificatie en documenten (0,4%)	5.3 Ophanging (0,4%)	8.4 Vloeistoflekken (0,3%)	3.2 Ruiten (0,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,2%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,2%)	0 Identificatie en documenten (0,1%)	0.5 Identificatie en documenten (0,1%)
Audi	Q3 Sportback	7,5%	916	69	74.423	4.1 Koplampen (3,5%)	5.2 Wielen en banden (1,9%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,9%)	0.4 Identificatie en documenten (0,8%)	0 Identificatie en documenten (0,4%)	0.5 Identificatie en documenten (0,3%)	3.4 Ruitenwissers (0,1%)	3.5 Ruitensproeiers (0,1%)	8.2 Uitlaatemissies (0,1%)	8.4 Vloeistoflekken (0,1%)
Mini	Cooper SE	7,5%	615	46	42.228	4.1 Koplampen (2,9%)	5.2 Wielen en banden (2,9%)	0.5 Identificatie en documenten (0,5%)	0 Identificatie en documenten (0,3%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,3%)	0.4 Identificatie en documenten (0,2%)	3.2 Ruiten (0,2%)	5.3 Ophanging (0,2%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,2%)	
Audi	Q5	7,6%	1.299	99	89.965	4.1 Koplampen (1,7%)	5.2 Wielen en banden (1,7%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,6%)	0.5 Identificatie en documenten (0,8%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,6%)	0 Identificatie en documenten (0,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,3%)	8.2 Uitlaatemissies (0,2%)	0.4 Identificatie en documenten (0,1%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,1%)
Audi	Q4	7,7%	614	47	67.684	5.2 Wielen en banden (1,9%)	4.1 Koplampen (1,8%)	0.3 Identificatie en documenten (1,3%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,7%)	0 Identificatie en documenten (0,5%)	0.4 Identificatie en documenten (0,5%)	0.5 Identificatie en documenten (0,3%)	3.2 Ruiten (0,3%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,3%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)
Mazda	CX-30	7,8%	727	57	57.596	4.1 Koplampen (5,4%)	0.4 Identificatie en documenten (1,0%)	5.2 Wielen en banden (0,6%)	0 Identificatie en documenten (0,3%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,3%)	3.4 Ruitenwissers (0,3%)	3.5 Ruitensproeiers (0,1%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,1%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,1%)	
Volkswagen	Taigo	7,8%	503	39	52.314	4.1 Koplampen (2,6%)	5.2 Wielen en banden (2,0%)	0.4 Identificatie en documenten (1,2%)	0.5 Identificatie en documenten (1,0%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,4%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,2%)	8.2 Uitlaatemissies (0,2%)	8.4 Vloeistoflekken (0,2%)
BMW	X5	7,9%	3.350	266	96.014	5.2 Wielen en banden (3,1%)	4.1 Koplampen (1,5%)	0 Identificatie en documenten (0,5%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,5%)	3.2 Ruiten (0,4%)	5.3 Ophanging (0,4%)	8.2 Uitlaatemissies (0,4%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,3%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,3%)	0.4 Identificatie en documenten (0,2%)
Volkswagen	ID.4	7,9%	806	64	74.371	4.1 Koplampen (3,4%)	5.2 Wielen en banden (2,9%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,6%)	0.5 Identificatie en documenten (0,5%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	0.4 Identificatie en documenten (0,2%)	3.2 Ruiten (0,2%)	0.1 Kentekenplaten (0,1%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,1%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,1%)
BMW	X3	8,0%	2.436	194	84.597	5.2 Wielen en banden (1,9%)	4.1 Koplampen (1,5%)	8.2 Uitlaatemissies (0,7%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,7%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,6%)	3.4 Ruitenwissers (0,5%)	0.4 Identificatie en documenten (0,5%)	0 Identificatie en documenten (0,4%)	0.5 Identificatie en documenten (0,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,3%)
BMW	1-Serie	8,0%	2.336	188	72.534	4.1 Koplampen (2,4%)	5.2 Wielen en banden (2,4%)	8.2 Uitlaatemissies (0,6%)	5.3 Ophanging (0,6%)	0 Identificatie en documenten (0,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,4%)	0.5 Identificatie en documenten (0,4%)	3.2 Ruiten (0,2%)	0.1 Kentekenplaten (0,2%)
Renault	Captur	8,0%	1.820	146	48.701	4.1 Koplampen (2,0%)	5.2 Wielen en banden (1,9%)	5.3 Ophanging (1,0%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,7%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,6%)	0.4 Identificatie en documenten (0,4%)	0.5 Identificatie en documenten (0,4%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,3%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)
Kia	Ceed	8,0%	1.173	94	71.185	4.1 Koplampen (2,5%)	5.2 Wielen en banden (2,5%)	0.4 Identificatie en documenten (0,6%)	8.2 Uitlaatemissies (0,5%)	0.5 Identificatie en documenten (0,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,3%)	4.5 Mistlichten (0,3%)	5.3 Ophanging (0,3%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)
Ford	Puma	8,1%	1.612	131	54.237	4.1 Koplampen (3,0%)	5.2 Wielen en banden (1,4%)	0.5 Identificatie en documenten (0,7%)	0.4 Identificatie en documenten (0,6%)	0 Identificatie en documenten (0,5%)	4.5 Mistlichten (0,5%)	5.3 Ophanging (0,4%)	8.2 Uitlaatemissies (0,4%)	3.5 Ruitensproeiers (0,3%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)
Toyota	Aygo	8,1%	826	67	36.310	4.1 Koplampen (2,8%)	0.4 Identificatie en documenten (2,1%)	5.2 Wielen en banden (1,0%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,7%)	4.3 Remlichten (0,5%)	0 Identificatie en documenten (0,4%)	3.4 Ruitenwissers (0,4%)	8.2 Uitlaatemissies (0,4%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)	5.3 Ophanging (0,2%)
Audi	Q4 40 E-Tron	8,2%	600	49	78.209	5.2 Wielen en banden (2,3%)	4.1 Koplampen (1,8%)	0.3 Identificatie en documenten (1,7%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (1,0%)	0.4 Identificatie en documenten (0,8%)	0 Identificatie en documenten (0,3%)	5.3 Ophanging (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	0.1 Kentekenplaten (0,2%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)
Seat	Arona	8,3%	927	77	58.358	5.2 Wielen en banden (2,6%)	4.1 Koplampen (2,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,8%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,7%)	0.5 Identificatie en documenten (0,5%)	0.4 Identificatie en documenten (0,4%)	0 Identificatie en documenten (0,3%)	5.3 Ophanging (0,3%)	3.5 Ruitensproeiers (0,2%)	4.3 Remlichten (0,2%)
Skoda	Karoq	8,3%	877	73	73.767	4.1 Koplampen (4,3%)	5.2 Wielen en banden (1,4%)	0.4 Identificatie en documenten (0,6%)	0 Identificatie en documenten (0,5%)	0.5 Identificatie en documenten (0,5%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,5%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,3%)	4.5 Mistlichten (0,3%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,1%)	3.2 Ruiten (0,1%)
Mini	Cooper	8,3%	857	71	51.254	4.1 Koplampen (2,7%)	5.2 Wielen en banden (2,7%)	0.5 Identificatie en documenten (0,8%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,5%)	3.4 Ruitenwissers (0,5%)	0.4 Identificatie en documenten (0,3%)	3.2 Ruiten (0,3%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	0.1 Kentekenplaten (0,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)
Audi	A6 Avant	8,3%	700	58	107.799	5.2 Wielen en banden (2,1%)	4.1 Koplampen (1,9%)	8.2 Uitlaatemissies (1,4%)	5.3 Ophanging (1,1%)	0 Identificatie en documenten (0,4%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,3%)	0.5 Identificatie en documenten (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	0.3 Identificatie en documenten (0,1%)	0.4 Identificatie en documenten (0,1%)
Audi	A5 Sportback	8,3%	629	52	88.588	4.1 Koplampen (2,2%)	5.2 Wielen en banden (1,9%)	5.3 Ophanging (1,4%)	0.4 Identificatie en documenten (0,9%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,8%)	8.2 Uitlaatemissies (0,8%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,3%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	3.5 Ruitensproeiers (0,2%)	4.11 Elektrische bedrading (0,2%)
Kia	Picanto	8,3%	613	51	38.191	5.2 Wielen en banden (2,1%)	4.1 Koplampen (2,0%)	3.5 Ruitensproeiers (1,0%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,8%)	0.3 Identificatie en documenten (0,7%)	3.4 Ruitenwissers (0,7%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,7%)	0.4 Identificatie en documenten (0,5%)	4.5 Mistlichten (0,5%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,3%)
BMW	3-Serie	8,5%	4.254	362	89.405	5.2 Wielen en banden (3,2%)	4.1 Koplampen (2,3%)	5.3 Ophanging (0,9%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,4%)	3.2 Ruiten (0,4%)	0.4 Identificatie en documenten (0,4%)	8.2 Uitlaatemissies (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	0 Identificatie en documenten (0,3%)	2.4 Wieluitlijning (0,2%)
Opel	Mokka	8,5%	1.231	105	47.084	4.1 Koplampen (3,9%)	5.2 Wielen en banden (1,5%)	3.5 Ruitensproeiers (0,8%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,5%)	0.4 Identificatie en documenten (0,4%)	0.5 Identificatie en documenten (0,3%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,3%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	3.4 Ruitenwissers (0,2%)	5.3 Ophanging (0,2%)
Skoda	Fabia	8,5%	808	69	54.920	4.1 Koplampen (4,3%)	5.2 Wielen en banden (1,0%)	3.4 Ruitenwissers (0,9%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,4%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	0.4 Identificatie en documenten (0,2%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)	3.2 Ruiten (0,2%)	4.8 Reflectoren (0,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)
Opel	Grandland X	8,5%	732	62	70.928	5.2 Wielen en banden (3,3%)	4.1 Koplampen (2,5%)	8.2 Uitlaatemissies (1,1%)	0 Identificatie en documenten (0,6%)	5.3 Ophanging (0,6%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,4%)	0.1 Kentekenplaten (0,3%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,3%)	0.4 Identificatie en documenten (0,3%)	0.3 Identificatie en documenten (0,1%)
Volkswagen	Tiguan	8,6%	2.657	229	84.624	4.1 Koplampen (3,7%)	5.2 Wielen en banden (2,0%)	0.4 Identificatie en documenten (0,6%)	0 Identificatie en documenten (0,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,2%)	0.3 Identificatie en documenten (0,2%)	3.2 Ruiten (0,2%)
Toyota	RAV4	8,6%	1.438	124	75.513	4.1 Koplampen (5,7%)	5.2 Wielen en banden (1,0%)	0.4 Identificatie en documenten (0,5%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)	3.4 Ruitenwissers (0,3%)	4.5 Mistlichten (0,2%)	3.2 Ruiten (0,1%)	3.5 Ruitensproeiers (0,1%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,1%)
BMW	X2	8,6%	842	72	67.705	4.1 Koplampen (4,4%)	5.2 Wielen en banden (1,7%)	3.2 Ruiten (0,5%)	0.4 Identificatie en documenten (0,4%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,4%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)	3.4 Ruitenwissers (0,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,2%)	0.5 Identificatie en documenten (0,1%)
Opel	Corsa	8,7%	3.063	267	50.806	4.1 Koplampen (3,2%)	5.2 Wielen en banden (1,4%)	0.4 Identificatie en documenten (0,7%)	3.4 Ruitenwissers (0,6%)	5.3 Ophanging (0,5%)	0.5 Identificatie en documenten (0,5%)	3.5 Ruitensproeiers (0,4%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,4%)	0 Identificatie en documenten (0,3%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,3%)
Fiat	500	8,7%	2.296	200	37.814	4.1 Koplampen (3,0%)	5.2 Wielen en banden (1,5%)	0.4 Identificatie en documenten (0,7%)	0.5 Identificatie en documenten (0,7%)	5.3 Ophanging (0,7%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,6%)	0 Identificatie en documenten (0,4%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,3%)
BMW	5-Serie	8,7%	2.208	193	95.091	5.2 Wielen en banden (3,9%)	4.1 Koplampen (2,3%)	8.2 Uitlaatemissies (0,5%)	0.4 Identificatie en documenten (0,4%)	3.2 Ruiten (0,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)	0.5 Identificatie en documenten (0,3%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,2%)	5.3 Ophanging (0,2%)	0 Identificatie en documenten (0,1%)
Polestar	2	8,7%	907	79	76.976	4.1 Koplampen (2,6%)	5.2 Wielen en banden (1,9%)	0.4 Identificatie en documenten (1,8%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,3%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,4%)	0.3 Identificatie en documenten (0,3%)	0.5 Identificatie en documenten (0,3%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,2%)	3.2 Ruiten (0,1%)
Volkswagen	Polo	8,8%	2.422	213	56.831	4.1 Koplampen (3,4%)	5.2 Wielen en banden (1,4%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,7%)	0.4 Identificatie en documenten (0,5%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,5%)	0 Identificatie en documenten (0,5%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,4%)	0.5 Identificatie en documenten (0,4%)	3.5 Ruitensproeiers (0,3%)	3.2 Ruiten (0,3%)
Audi	A4 Avant	8,8%	1.138	100	99.497	4.1 Koplampen (2,0%)	5.2 Wielen en banden (1,9%)	5.3 Ophanging (1,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,9%)	8.2 Uitlaatemissies (0,9%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,4%)	0.4 Identificatie en documenten (0,4%)	0.5 Identificatie en documenten (0,3%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	3.2 Ruiten (0,2%)
Seat	Ibiza	8,9%	598	53	60.992	4.1 Koplampen (5,7%)	0.4 Identificatie en documenten (0,8%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,5%)	0.5 Identificatie en documenten (0,3%)	3.5 Ruitensproeiers (0,3%)	5.2 Wielen en banden (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	8.2 Uitlaatemissies (0,3%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	0.1 Kentekenplaten (0,2%)
Volkswagen	Arteon	9,0%	566	51	94.512	4.1 Koplampen (3,7%)	5.2 Wielen en banden (3,2%)	0.4 Identificatie en documenten (0,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,3%)	5.3 Ophanging (0,3%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,3%)	8.4 Vloeistoflekken (0,3%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	0.1 Kentekenplaten (0,2%)	3.2 Ruiten (0,2%)
Mercedes-Benz	GLA	9,1%	1.436	130	64.783	4.1 Koplampen (2,4%)	5.2 Wielen en banden (2,1%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,5%)	0.4 Identificatie en documenten (0,8%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,6%)	0.5 Identificatie en documenten (0,4%)	5.3 Ophanging (0,3%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,3%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,2%)
Skoda	Kamiq	9,1%	987	90	60.011	4.1 Koplampen (5,4%)	4.5 Mistlichten (0,6%)	0 Identificatie en documenten (0,5%)	5.2 Wielen en banden (0,5%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,3%)	0.5 Identificatie en documenten (0,3%)	0.4 Identificatie en documenten (0,2%)	3.2 Ruiten (0,2%)
Mercedes-Benz	A-Klasse	9,3%	2.828	264	75.888	4.1 Koplampen (3,9%)	5.2 Wielen en banden (2,1%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,8%)	0.4 Identificatie en documenten (0,8%)	0 Identificatie en documenten (0,4%)	0.5 Identificatie en documenten (0,3%)	3.2 Ruiten (0,3%)	8.2 Uitlaatemissies (0,3%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,2%)	5.3 Ophanging (0,2%)
Renault	Arkana E-Tech	9,3%	933	87	60.742	4.1 Koplampen (3,5%)	5.2 Wielen en banden (2,4%)	5.3 Ophanging (1,9%)	0.4 Identificatie en documenten (0,4%)	3.4 Ruitenwissers (0,4%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,4%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,2%)	3.5 Ruitensproeiers (0,2%)	4.5 Mistlichten (0,2%)
Mercedes-Benz	B-Klasse	9,3%	850	79	56.916	4.1 Koplampen (4,2%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,8%)	5.2 Wielen en banden (0,8%)	0.4 Identificatie en documenten (0,6%)	0 Identificatie en documenten (0,3%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,3%)	4.3 Remlichten (0,3%)	0.1 Kentekenplaten (0,2%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,2%)
Porsche	Taycan	9,3%	785	73	64.552	5.2 Wielen en banden (4,2%)	0.4 Identificatie en documenten (1,0%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,9%)	4.1 Koplampen (0,9%)	0 Identificatie en documenten (0,5%)	0.3 Identificatie en documenten (0,5%)	3.2 Ruiten (0,5%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)	5.3 Ophanging (0,2%)	0.1 Kentekenplaten (0,1%)
Renault	Kangoo	9,3%	654	61	59.559	4.1 Koplampen (2,0%)	5.2 Wielen en banden (2,0%)	4.3 Remlichten (1,5%)	5.3 Ophanging (0,8%)	0.4 Identificatie en documenten (0,6%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,6%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,5%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,3%)	0.5 Identificatie en documenten (0,3%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,3%)
Peugeot	2008	9,4%	2.658	251	59.413	4.1 Koplampen (3,0%)	5.2 Wielen en banden (1,4%)	3.5 Ruitensproeiers (1,1%)	5.3 Ophanging (0,8%)	3.4 Ruitenwissers (0,7%)	0.4 Identificatie en documenten (0,6%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,5%)	0 Identificatie en documenten (0,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)
Volvo	XC90	9,5%	936	89	99.314	4.1 Koplampen (5,1%)	5.2 Wielen en banden (2,1%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,5%)	8.2 Uitlaatemissies (0,4%)	0.5 Identificatie en documenten (0,3%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,3%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)	0.4 Identificatie en documenten (0,2%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,2%)
Ford	Focus	9,7%	1.945	189	76.306	4.1 Koplampen (3,8%)	5.2 Wielen en banden (2,2%)	8.2 Uitlaatemissies (1,0%)	5.3 Ophanging (0,7%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,4%)	0 Identificatie en documenten (0,4%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,3%)	0.5 Identificatie en documenten (0,3%)	3.2 Ruiten (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)
BMW	2-Serie	9,8%	864	85	74.902	5.2 Wielen en banden (3,1%)	4.1 Koplampen (2,5%)	5.3 Ophanging (0,7%)	8.2 Uitlaatemissies (0,7%)	0.4 Identificatie en documenten (0,6%)	0.5 Identificatie en documenten (0,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,5%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,3%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,3%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,3%)
Volkswagen	Golf	10,1%	3.566	360	78.243	4.1 Koplampen (4,9%)	5.2 Wielen en banden (2,1%)	8.2 Uitlaatemissies (0,9%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,6%)	5.3 Ophanging (0,6%)	0.4 Identificatie en documenten (0,3%)	3.2 Ruiten (0,3%)	8.1 Geluid (0,3%)	0 Identificatie en documenten (0,3%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)
Renault	Arkana	10,1%	554	56	56.491	4.1 Koplampen (4,0%)	5.2 Wielen en banden (2,7%)	5.3 Ophanging (1,3%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (1,1%)	3.4 Ruitenwissers (0,4%)	4.3 Remlichten (0,4%)	4.5 Mistlichten (0,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,4%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)
Nissan	Qashqai	10,3%	1.839	189	59.602	4.1 Koplampen (5,3%)	5.2 Wielen en banden (1,6%)	0.4 Identificatie en documenten (1,1%)	0.5 Identificatie en documenten (0,5%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	3.5 Ruitensproeiers (0,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,3%)	5.3 Ophanging (0,3%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,3%)
Renault	Clio	10,4%	2.410	251	55.944	4.1 Koplampen (3,0%)	5.2 Wielen en banden (2,4%)	0.3 Identificatie en documenten (1,1%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,8%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,8%)	3.4 Ruitenwissers (0,5%)	0.4 Identificatie en documenten (0,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,3%)	3.5 Ruitensproeiers (0,3%)
Kia	Stonic	10,4%	823	86	52.571	4.1 Koplampen (7,0%)	3.4 Ruitenwissers (0,7%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,5%)	0.4 Identificatie en documenten (0,5%)	5.2 Wielen en banden (0,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,5%)	8.2 Uitlaatemissies (0,5%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,4%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)	0.1 Kentekenplaten (0,1%)
Nissan	Micra	10,4%	614	64	46.631	4.1 Koplampen (2,6%)	0.4 Identificatie en documenten (1,9%)	5.3 Ophanging (1,9%)	5.2 Wielen en banden (1,5%)	3.4 Ruitenwissers (0,8%)	0 Identificatie en documenten (0,5%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,5%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,2%)
Citroën	C3	10,5%	3.161	332	53.270	4.1 Koplampen (4,3%)	5.3 Ophanging (1,1%)	5.2 Wielen en banden (0,9%)	8.2 Uitlaatemissies (0,9%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,6%)	0.4 Identificatie en documenten (0,6%)	0.5 Identificatie en documenten (0,4%)	0 Identificatie en documenten (0,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,4%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,4%)
Ford	Fiesta	10,5%	1.366	144	54.038	4.1 Koplampen (3,7%)	5.2 Wielen en banden (2,3%)	5.3 Ophanging (1,6%)	8.2 Uitlaatemissies (0,7%)	0.5 Identificatie en documenten (0,5%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,3%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)	0.4 Identificatie en documenten (0,2%)	2.4 Wieluitlijning (0,2%)
Hyundai	i30	10,5%	564	59	64.375	8.2 Uitlaatemissies (3,2%)	5.2 Wielen en banden (2,5%)	4.1 Koplampen (2,3%)	3.4 Ruitenwissers (0,9%)	0 Identificatie en documenten (0,3%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,3%)	0.3 Identificatie en documenten (0,3%)	5.3 Ophanging (0,3%)	0.4 Identificatie en documenten (0,2%)	2.4 Wieluitlijning (0,2%)
Peugeot	3008	10,9%	2.267	247	72.115	4.1 Koplampen (5,0%)	5.2 Wielen en banden (2,9%)	3.5 Ruitensproeiers (0,8%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,6%)	8.2 Uitlaatemissies (0,6%)	0.4 Identificatie en documenten (0,5%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,4%)	5.3 Ophanging (0,3%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)
Toyota	Corolla	11,0%	2.221	244	77.927	4.1 Koplampen (6,3%)	5.2 Wielen en banden (2,5%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,5%)	0.4 Identificatie en documenten (0,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)	0 Identificatie en documenten (0,3%)	3.2 Ruiten (0,2%)	3.4 Ruitenwissers (0,2%)	0.5 Identificatie en documenten (0,1%)	3.5 Ruitensproeiers (0,1%)
Renault	Megane	11,0%	1.159	128	81.276	4.1 Koplampen (4,1%)	5.2 Wielen en banden (3,3%)	4.5 Mistlichten (0,9%)	5.3 Ophanging (0,6%)	0 Identificatie en documenten (0,5%)	3.5 Ruitensproeiers (0,5%)	4.3 Remlichten (0,4%)	0.4 Identificatie en documenten (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,3%)
Volkswagen	ID.3	11,0%	699	77	58.438	4.1 Koplampen (6,7%)	5.2 Wielen en banden (1,7%)	0.4 Identificatie en documenten (0,7%)	4.5 Mistlichten (0,4%)	0.5 Identificatie en documenten (0,3%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,3%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,3%)	0 Identificatie en documenten (0,1%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,1%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,1%)
Renault	Scenic	11,1%	1.113	123	68.403	4.1 Koplampen (3,9%)	4.3 Remlichten (2,0%)	5.2 Wielen en banden (1,5%)	5.3 Ophanging (1,4%)	0.4 Identificatie en documenten (0,7%)	4.5 Mistlichten (0,6%)	0 Identificatie en documenten (0,3%)	0.5 Identificatie en documenten (0,3%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)	0.3 Identificatie en documenten (0,2%)
Mercedes-Benz	CLA	11,2%	2.309	258	83.222	4.1 Koplampen (3,9%)	5.2 Wielen en banden (3,2%)	0.4 Identificatie en documenten (1,0%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,7%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,5%)	3.2 Ruiten (0,4%)	4.5 Mistlichten (0,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,3%)	0.5 Identificatie en documenten (0,3%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,3%)
Mazda	CX-5	11,2%	712	80	64.508	4.1 Koplampen (6,9%)	0.4 Identificatie en documenten (2,0%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,7%)	0.5 Identificatie en documenten (0,7%)	0.3 Identificatie en documenten (0,4%)	5.2 Wielen en banden (0,4%)	0 Identificatie en documenten (0,3%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,1%)	5.3 Ophanging (0,1%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,1%)
Ford	Mustang Mach-E	11,2%	658	74	71.000	4.1 Koplampen (5,9%)	5.2 Wielen en banden (3,5%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,5%)	0.3 Identificatie en documenten (0,3%)	0.4 Identificatie en documenten (0,3%)	0.5 Identificatie en documenten (0,3%)	3.2 Ruiten (0,3%)	4.3 Remlichten (0,3%)	0.1 Kentekenplaten (0,1%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,1%)
Peugeot	Rifter	11,4%	603	69	79.645	4.1 Koplampen (3,6%)	5.2 Wielen en banden (2,2%)	8.2 Uitlaatemissies (1,7%)	0.4 Identificatie en documenten (0,7%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,5%)	0 Identificatie en documenten (0,3%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,3%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,3%)	5.3 Ophanging (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)
Hyundai	Kona	11,6%	988	115	55.170	4.1 Koplampen (6,1%)	5.2 Wielen en banden (1,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,8%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,6%)	4.5 Mistlichten (0,5%)	0 Identificatie en documenten (0,4%)	0.4 Identificatie en documenten (0,4%)	3.4 Ruitenwissers (0,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,3%)	0.1 Kentekenplaten (0,2%)
Peugeot	208	11,7%	2.738	321	51.373	4.1 Koplampen (6,4%)	5.2 Wielen en banden (1,3%)	5.3 Ophanging (1,1%)	0.4 Identificatie en documenten (0,7%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,6%)	3.4 Ruitenwissers (0,4%)	0.5 Identificatie en documenten (0,3%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,3%)	8.2 Uitlaatemissies (0,2%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)
Audi	A1 Sportback	11,7%	718	84	64.627	4.1 Koplampen (5,3%)	5.2 Wielen en banden (2,6%)	0.4 Identificatie en documenten (1,1%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (1,0%)	0.5 Identificatie en documenten (0,4%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,4%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,3%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,3%)	5.3 Ophanging (0,3%)	0 Identificatie en documenten (0,1%)
Skoda	Octavia	11,8%	2.675	316	98.373	4.1 Koplampen (7,1%)	5.2 Wielen en banden (1,5%)	5.3 Ophanging (1,0%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,9%)	8.2 Uitlaatemissies (0,3%)	0 Identificatie en documenten (0,3%)	0.4 Identificatie en documenten (0,3%)	4.8 Reflectoren (0,3%)	4.5 Mistlichten (0,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,2%)
Mercedes-Benz	GLB	11,8%	899	106	87.526	4.1 Koplampen (2,8%)	5.2 Wielen en banden (2,0%)	5.3 Ophanging (1,7%)	0.4 Identificatie en documenten (1,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,2%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,8%)	3.2 Ruiten (0,6%)	0.5 Identificatie en documenten (0,4%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,4%)	7.7 Claxon (0,4%)
Skoda	Scala	11,8%	585	69	69.490	4.1 Koplampen (5,5%)	5.2 Wielen en banden (2,0%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,7%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,7%)	4.5 Mistlichten (0,7%)	0 Identificatie en documenten (0,5%)	0.4 Identificatie en documenten (0,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,5%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,5%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,3%)
Volkswagen	Passat	12,1%	1.626	197	109.541	4.1 Koplampen (6,5%)	5.2 Wielen en banden (2,8%)	5.3 Ophanging (0,7%)	8.4 Vloeistoflekken (0,7%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,4%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,4%)	0.5 Identificatie en documenten (0,3%)	0.1 Kentekenplaten (0,2%)	0.4 Identificatie en documenten (0,2%)	8.2 Uitlaatemissies (0,2%)
Toyota	C-HR	12,2%	1.266	154	61.837	4.1 Koplampen (6,9%)	5.2 Wielen en banden (2,0%)	3.4 Ruitenwissers (0,6%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,6%)	0.4 Identificatie en documenten (0,5%)	0 Identificatie en documenten (0,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,3%)	4.3 Remlichten (0,2%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)
Citroën	C4	12,4%	758	94	59.524	4.1 Koplampen (6,5%)	5.2 Wielen en banden (1,6%)	0.2 Chassisnummer en documenten (1,2%)	8.2 Uitlaatemissies (0,7%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,5%)	0.4 Identificatie en documenten (0,4%)	3.4 Ruitenwissers (0,4%)	3.5 Ruitensproeiers (0,3%)	5.3 Ophanging (0,3%)	0.5 Identificatie en documenten (0,1%)
Volvo	V60	12,5%	1.284	161	101.185	4.1 Koplampen (6,5%)	5.2 Wielen en banden (3,0%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,2%)	3.2 Ruiten (0,5%)	8.2 Uitlaatemissies (0,5%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,4%)	0.4 Identificatie en documenten (0,3%)	4.5 Mistlichten (0,3%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)
Volkswagen	Caddy	12,9%	847	109	82.057	4.1 Koplampen (4,8%)	5.2 Wielen en banden (2,0%)	5.3 Ophanging (1,8%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,3%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,9%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,7%)	0.4 Identificatie en documenten (0,5%)	0 Identificatie en documenten (0,3%)	3.5 Ruitensproeiers (0,3%)	3.2 Ruiten (0,2%)
Mercedes-Benz	GLE	13,4%	2.424	324	97.629	5.2 Wielen en banden (5,5%)	4.1 Koplampen (2,7%)	8.2 Uitlaatemissies (1,4%)	0.4 Identificatie en documenten (0,7%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,6%)	0 Identificatie en documenten (0,5%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,5%)	3.2 Ruiten (0,4%)	5.3 Ophanging (0,4%)	0.5 Identificatie en documenten (0,3%)
Seat	Leon	13,4%	746	100	81.661	4.1 Koplampen (6,4%)	5.2 Wielen en banden (2,8%)	5.3 Ophanging (0,9%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,8%)	8.2 Uitlaatemissies (0,7%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,4%)	0 Identificatie en documenten (0,3%)	0.4 Identificatie en documenten (0,3%)	4.8 Reflectoren (0,3%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,3%)
Mercedes-Benz	C-Klasse	13,5%	2.475	333	91.470	5.2 Wielen en banden (5,0%)	4.1 Koplampen (3,8%)	5.3 Ophanging (1,8%)	0.4 Identificatie en documenten (0,9%)	0.5 Identificatie en documenten (0,5%)	8.2 Uitlaatemissies (0,5%)	0 Identificatie en documenten (0,4%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,4%)	3.2 Ruiten (0,3%)	0.3 Identificatie en documenten (0,2%)
Mercedes-Benz	E-Klasse	13,5%	1.330	179	111.058	4.1 Koplampen (4,7%)	5.2 Wielen en banden (4,7%)	5.3 Ophanging (0,7%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,6%)	8.2 Uitlaatemissies (0,6%)	0.4 Identificatie en documenten (0,5%)	0.5 Identificatie en documenten (0,5%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,4%)	3.2 Ruiten (0,3%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)
Audi	A3 Sportback	13,7%	1.475	202	74.208	4.1 Koplampen (10,4%)	5.2 Wielen en banden (2,0%)	0.4 Identificatie en documenten (0,3%)	0.5 Identificatie en documenten (0,3%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)	8.2 Uitlaatemissies (0,2%)	3.2 Ruiten (0,1%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,1%)	5.3 Ophanging (0,1%)
Citroën	Berlingo	13,8%	536	74	75.762	4.1 Koplampen (8,6%)	8.2 Uitlaatemissies (2,0%)	5.2 Wielen en banden (1,1%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,8%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,6%)	0 Identificatie en documenten (0,4%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,4%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,4%)	3.2 Ruiten (0,4%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,4%)
Peugeot	5008	14,1%	1.300	183	93.853	4.1 Koplampen (7,0%)	5.2 Wielen en banden (2,5%)	3.5 Ruitensproeiers (1,0%)	8.2 Uitlaatemissies (1,0%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,8%)	0.4 Identificatie en documenten (0,6%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,5%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,5%)	0.5 Identificatie en documenten (0,4%)	5.3 Ophanging (0,4%)
Dacia	Sandero	14,8%	2.522	373	46.099	4.1 Koplampen (9,0%)	0.4 Identificatie en documenten (0,9%)	4.3 Remlichten (0,8%)	5.2 Wielen en banden (0,8%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,5%)	3.5 Ruitensproeiers (0,5%)	5.3 Ophanging (0,5%)	3.4 Ruitenwissers (0,4%)	0 Identificatie en documenten (0,4%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,4%)
Fiat	Tipo	15,0%	806	121	62.067	4.1 Koplampen (6,7%)	5.2 Wielen en banden (2,5%)	3.4 Ruitenwissers (1,4%)	0 Identificatie en documenten (0,9%)	5.3 Ophanging (0,9%)	8.2 Uitlaatemissies (0,7%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,6%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,5%)	0.5 Identificatie en documenten (0,4%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,4%)
Citroën	C5 Aircross	15,4%	966	149	69.133	4.1 Koplampen (9,6%)	5.2 Wielen en banden (2,2%)	8.2 Uitlaatemissies (1,0%)	0.4 Identificatie en documenten (0,7%)	3.5 Ruitensproeiers (0,6%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,6%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,5%)	5.3 Ophanging (0,5%)	0 Identificatie en documenten (0,3%)	0.5 Identificatie en documenten (0,3%)
Land Rover	Range Rover Evoque	15,4%	654	101	67.123	4.1 Koplampen (7,2%)	5.2 Wielen en banden (3,1%)	0.4 Identificatie en documenten (2,3%)	0.2 Chassisnummer en documenten (1,1%)	0.5 Identificatie en documenten (0,9%)	8.2 Uitlaatemissies (0,8%)	0 Identificatie en documenten (0,5%)	4.5 Mistlichten (0,3%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,3%)	0.3 Identificatie en documenten (0,1%)
Mercedes-Benz	GLC	15,7%	2.244	353	84.194	4.1 Koplampen (11,8%)	5.2 Wielen en banden (1,8%)	0.4 Identificatie en documenten (0,8%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,5%)	0.5 Identificatie en documenten (0,4%)	8.2 Uitlaatemissies (0,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	0.3 Identificatie en documenten (0,1%)	3.2 Ruiten (0,1%)
Skoda	Superb	15,8%	1.275	202	104.245	4.1 Koplampen (10,4%)	5.3 Ophanging (2,2%)	5.2 Wielen en banden (2,0%)	0.5 Identificatie en documenten (0,5%)	0 Identificatie en documenten (0,3%)	3.2 Ruiten (0,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)	0.3 Identificatie en documenten (0,2%)	0.4 Identificatie en documenten (0,2%)	0.1 Kentekenplaten (0,1%)
Peugeot	508	16,0%	748	120	92.206	4.1 Koplampen (7,3%)	5.2 Wielen en banden (3,6%)	5.3 Ophanging (1,3%)	8.2 Uitlaatemissies (0,9%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,8%)	4.5 Mistlichten (0,8%)	0.5 Identificatie en documenten (0,7%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,5%)	0.4 Identificatie en documenten (0,4%)	3.2 Ruiten (0,4%)
Dacia	Duster	16,5%	1.670	275	58.576	4.1 Koplampen (9,3%)	5.2 Wielen en banden (1,5%)	4.5 Mistlichten (1,0%)	0.4 Identificatie en documenten (1,0%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,8%)	0.5 Identificatie en documenten (0,7%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,7%)	4.3 Remlichten (0,6%)	8.2 Uitlaatemissies (0,6%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,4%)
Jeep	Compass	17,4%	867	151	62.061	4.1 Koplampen (7,5%)	5.2 Wielen en banden (3,7%)	3.4 Ruitenwissers (1,3%)	0.5 Identificatie en documenten (1,0%)	4.5 Mistlichten (0,9%)	5.3 Ophanging (0,9%)	8.4 Vloeistoflekken (0,9%)	0.4 Identificatie en documenten (0,7%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,7%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,6%)
Peugeot	308	17,5%	1.527	267	82.042	4.1 Koplampen (11,7%)	5.2 Wielen en banden (2,4%)	8.2 Uitlaatemissies (0,8%)	0.4 Identificatie en documenten (0,7%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,6%)	5.3 Ophanging (0,5%)	0 Identificatie en documenten (0,3%)	0.3 Identificatie en documenten (0,3%)	0.5 Identificatie en documenten (0,3%)	3.5 Ruitensproeiers (0,2%)
Citroën	C4 Spacetourer	18,2%	736	134	85.057	4.1 Koplampen (12,6%)	5.2 Wielen en banden (1,9%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,9%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,9%)	8.2 Uitlaatemissies (0,8%)	0.4 Identificatie en documenten (0,7%)	3.5 Ruitensproeiers (0,7%)	4.3 Remlichten (0,7%)	0 Identificatie en documenten (0,4%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,3%)
Tesla	Model 3	21,0%	1.733	364	90.802	4.1 Koplampen (12,8%)	5.2 Wielen en banden (4,7%)	0.4 Identificatie en documenten (1,0%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,9%)	0 Identificatie en documenten (0,7%)	3.2 Ruiten (0,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)	0.5 Identificatie en documenten (0,3%)	4.5 Mistlichten (0,2%)	5.3 Ophanging (0,2%)
Tesla	Model Y	21,0%	1.039	218	87.509	4.1 Koplampen (14,5%)	5.2 Wielen en banden (4,1%)	0.4 Identificatie en documenten (1,1%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,7%)	0.5 Identificatie en documenten (0,6%)	5.3 Ophanging (0,6%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,1%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,1%)	2.4 Wieluitlijning (0,1%)

Voertuigen van 6-7 jaar

Ø klasse **10,1%**

Merk	Model	% met gebreken	Keuringen	Met gebreken	Gem. km	Rubriek 1	Rubriek 2	Rubriek 3	Rubriek 4	Rubriek 5	Rubriek 6	Rubriek 7	Rubriek 8	Rubriek 9	Rubriek 10
Volkswagen	T-Roc	3,8%	3.141	120	79.068	4.1 Koplampen (1,6%)	5.2 Wielen en banden (1,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,3%)	8.2 Uitlaatemissies (0,1%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,1%)	3.4 Ruitenwissers (0,1%)	5.3 Ophanging (0,1%)	8.4 Vloeistoflekken (0,1%)	0.5 Identificatie en documenten (0,1%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,1%)
Volvo	XC40	3,9%	3.600	141	90.321	5.2 Wielen en banden (1,2%)	4.1 Koplampen (0,6%)	8.2 Uitlaatemissies (0,6%)	4.5 Mistlichten (0,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)	0.4 Identificatie en documenten (0,1%)	5.3 Ophanging (0,1%)	0 Identificatie en documenten (0,1%)	0.5 Identificatie en documenten (0,1%)
Volkswagen	T-Cross	4,3%	1.382	59	61.166	4.1 Koplampen (1,5%)	5.2 Wielen en banden (0,9%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,8%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,2%)	0.1 Kentekenplaten (0,1%)	0.4 Identificatie en documenten (0,1%)	0.5 Identificatie en documenten (0,1%)	4.5 Mistlichten (0,1%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,1%)	3.5 Ruitensproeiers (0,1%)
Hyundai	i20, i20 Active	4,3%	738	32	60.185	4.1 Koplampen (1,6%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,8%)	5.2 Wielen en banden (0,8%)	5.3 Ophanging (0,3%)	8.2 Uitlaatemissies (0,3%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,1%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,1%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,1%)	3.4 Ruitenwissers (0,1%)	3.5 Ruitensproeiers (0,1%)
Volvo	XC60	4,5%	3.020	137	122.275	4.1 Koplampen (1,4%)	5.2 Wielen en banden (1,3%)	8.2 Uitlaatemissies (0,6%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)	0.4 Identificatie en documenten (0,1%)	0.5 Identificatie en documenten (0,1%)	3.2 Ruiten (0,1%)	4.5 Mistlichten (0,1%)	5.3 Ophanging (0,1%)	0 Identificatie en documenten (0,1%)
Volkswagen	Golf Sportsvan	4,5%	958	43	73.644	5.2 Wielen en banden (2,1%)	4.1 Koplampen (1,2%)	3.2 Ruiten (0,3%)	5.3 Ophanging (0,3%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,1%)	3.5 Ruitensproeiers (0,1%)	4.3 Remlichten (0,1%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,1%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,1%)	8.2 Uitlaatemissies (0,1%)
Mini	Cooper	5,2%	1.305	68	70.612	5.2 Wielen en banden (2,1%)	4.1 Koplampen (1,5%)	3.4 Ruitenwissers (0,6%)	0.1 Kentekenplaten (0,2%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,1%)	3.2 Ruiten (0,1%)	5.3 Ophanging (0,1%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,1%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,1%)	0.5 Identificatie en documenten (0,1%)
Mini	Countryman Cooper	5,2%	956	50	85.607	4.1 Koplampen (2,3%)	5.2 Wielen en banden (1,7%)	5.3 Ophanging (0,5%)	8.2 Uitlaatemissies (0,2%)	0 Identificatie en documenten (0,1%)	0.4 Identificatie en documenten (0,1%)	0.5 Identificatie en documenten (0,1%)	3.2 Ruiten (0,1%)	3.4 Ruitenwissers (0,1%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,1%)
Suzuki	Vitara	5,3%	738	39	77.965	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,4%)	4.1 Koplampen (0,9%)	5.2 Wielen en banden (0,8%)	8.2 Uitlaatemissies (0,7%)	4.5 Mistlichten (0,4%)	0 Identificatie en documenten (0,3%)	0.5 Identificatie en documenten (0,3%)	3.5 Ruitensproeiers (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,3%)
Porsche	Macan	5,3%	605	32	89.942	5.2 Wielen en banden (2,0%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,3%)	4.1 Koplampen (1,2%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)	3.2 Ruiten (0,2%)	5.3 Ophanging (0,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,2%)	8.2 Uitlaatemissies (0,2%)
Opel	Crossland X	5,4%	3.161	172	63.272	4.1 Koplampen (2,0%)	5.2 Wielen en banden (1,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	8.2 Uitlaatemissies (0,3%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,3%)	3.5 Ruitensproeiers (0,2%)	8.4 Vloeistoflekken (0,2%)	5.3 Ophanging (0,2%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)	4.3 Remlichten (0,1%)
Kia	Picanto	5,4%	680	37	53.980	5.2 Wielen en banden (1,9%)	4.1 Koplampen (1,2%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,4%)	4.5 Mistlichten (0,4%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,3%)	3.4 Ruitenwissers (0,3%)	3.5 Ruitensproeiers (0,3%)	4.3 Remlichten (0,3%)	5.3 Ophanging (0,3%)
Mini	One	5,6%	1.336	75	77.763	5.2 Wielen en banden (1,6%)	4.1 Koplampen (1,5%)	3.4 Ruitenwissers (0,9%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)	3.5 Ruitensproeiers (0,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,2%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,2%)	0 Identificatie en documenten (0,1%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,1%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,1%)
Toyota	Yaris	5,7%	1.093	62	56.639	4.1 Koplampen (1,6%)	5.2 Wielen en banden (1,4%)	5.3 Ophanging (0,6%)	3.5 Ruitensproeiers (0,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,3%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	3.4 Ruitenwissers (0,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,2%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,2%)
Opel	Astra+	5,7%	645	37	85.224	4.1 Koplampen (2,3%)	5.2 Wielen en banden (1,1%)	3.5 Ruitensproeiers (0,5%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,3%)	4.5 Mistlichten (0,3%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)	3.2 Ruiten (0,2%)
Mazda	MAZDA2	5,8%	977	57	68.400	4.1 Koplampen (2,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (1,2%)	5.2 Wielen en banden (0,9%)	5.3 Ophanging (0,5%)	3.5 Ruitensproeiers (0,3%)	4.13 Accu (0,2%)	4.3 Remlichten (0,2%)	0 Identificatie en documenten (0,1%)	0.1 Kentekenplaten (0,1%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,1%)
Peugeot	108	5,9%	639	38	50.605	4.1 Koplampen (2,4%)	5.2 Wielen en banden (1,9%)	0.5 Identificatie en documenten (0,3%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,3%)	4.3 Remlichten (0,3%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,2%)	3.4 Ruitenwissers (0,2%)	3.5 Ruitensproeiers (0,2%)	4.5 Mistlichten (0,2%)	5.1 Assen (0,2%)
Toyota	Aygo	6,1%	874	53	52.361	4.1 Koplampen (2,1%)	5.2 Wielen en banden (1,3%)	4.3 Remlichten (0,7%)	3.4 Ruitenwissers (0,5%)	3.5 Ruitensproeiers (0,5%)	0.4 Identificatie en documenten (0,2%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,2%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,2%)	8.2 Uitlaatemissies (0,2%)	0.1 Kentekenplaten (0,1%)
Mazda	CX-30	6,1%	627	38	67.359	4.1 Koplampen (3,4%)	5.2 Wielen en banden (1,6%)	3.4 Ruitenwissers (0,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	2.2 Stuur en stuurkolom (0,2%)	5.3 Ophanging (0,2%)				
Opel	Corsa	6,2%	1.265	79	61.098	4.1 Koplampen (2,1%)	5.2 Wielen en banden (1,4%)	3.4 Ruitenwissers (0,6%)	5.3 Ophanging (0,6%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,5%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,3%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,2%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,2%)
Hyundai	i10	6,2%	1.008	62	50.418	4.1 Koplampen (1,5%)	5.2 Wielen en banden (1,5%)	3.4 Ruitenwissers (0,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,4%)	4.5 Mistlichten (0,4%)	5.3 Ophanging (0,4%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,3%)	0.1 Kentekenplaten (0,2%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,2%)
Toyota	Corolla	6,3%	1.518	95	86.330	4.1 Koplampen (3,8%)	5.2 Wielen en banden (1,4%)	0.4 Identificatie en documenten (0,2%)	3.2 Ruiten (0,2%)	3.5 Ruitensproeiers (0,1%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,1%)	4.5 Mistlichten (0,1%)	0.1 Kentekenplaten (0,1%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,1%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,1%)
Mazda	CX-5	6,3%	1.451	91	93.114	4.1 Koplampen (3,2%)	5.2 Wielen en banden (0,8%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,7%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,3%)	4.5 Mistlichten (0,3%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,2%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,1%)	3.2 Ruiten (0,1%)	4.3 Remlichten (0,1%)
BMW	X4	6,4%	606	39	105.801	5.2 Wielen en banden (2,0%)	4.1 Koplampen (1,5%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,5%)	5.3 Ophanging (0,5%)	7.11 Kilometerteller (0,5%)	3.4 Ruitenwissers (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	8.2 Uitlaatemissies (0,3%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)	3.5 Ruitensproeiers (0,2%)
Ford	Kuga	6,5%	1.972	129	89.409	4.1 Koplampen (1,9%)	5.2 Wielen en banden (1,5%)	8.2 Uitlaatemissies (0,7%)	5.3 Ophanging (0,6%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)	0.4 Identificatie en documenten (0,2%)	0 Identificatie en documenten (0,1%)	3.5 Ruitensproeiers (0,1%)
Toyota	RAV4	6,6%	1.287	85	98.437	4.1 Koplampen (3,8%)	5.2 Wielen en banden (1,4%)	3.2 Ruiten (0,2%)	3.4 Ruitenwissers (0,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,2%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,2%)	4.5 Mistlichten (0,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)
Mazda	CX-3	6,7%	1.032	69	75.077	4.1 Koplampen (2,6%)	5.2 Wielen en banden (1,1%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,9%)	4.5 Mistlichten (0,5%)	3.4 Ruitenwissers (0,4%)	8.2 Uitlaatemissies (0,3%)	0.4 Identificatie en documenten (0,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,2%)
Opel	Astra	6,7%	641	43	88.838	4.1 Koplampen (3,1%)	5.2 Wielen en banden (1,9%)	8.2 Uitlaatemissies (0,5%)	0.1 Kentekenplaten (0,3%)	3.2 Ruiten (0,3%)	3.5 Ruitensproeiers (0,3%)	5.3 Ophanging (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)	0.4 Identificatie en documenten (0,2%)
BMW	X3	6,8%	2.213	150	118.178	5.2 Wielen en banden (1,9%)	4.1 Koplampen (1,5%)	7.11 Kilometerteller (0,9%)	5.3 Ophanging (0,5%)	3.4 Ruitenwissers (0,5%)	3.2 Ruiten (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,2%)	8.2 Uitlaatemissies (0,2%)	0.3 Identificatie en documenten (0,1%)
Kia	Stonic	6,9%	1.002	69	73.063	4.1 Koplampen (3,1%)	5.2 Wielen en banden (1,5%)	3.4 Ruitenwissers (0,9%)	8.2 Uitlaatemissies (0,3%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,2%)	3.2 Ruiten (0,2%)	4.13 Accu (0,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,2%)	0.4 Identificatie en documenten (0,1%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,1%)
Hyundai	i20	6,9%	714	49	80.584	4.1 Koplampen (1,7%)	5.2 Wielen en banden (1,4%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,7%)	5.3 Ophanging (0,7%)	4.13 Accu (0,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,3%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,3%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,3%)
Hyundai	Kona	7,0%	1.856	130	73.402	4.1 Koplampen (3,9%)	5.2 Wielen en banden (1,1%)	8.2 Uitlaatemissies (0,4%)	3.4 Ruitenwissers (0,3%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,3%)	0.3 Identificatie en documenten (0,2%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,2%)	3.5 Ruitensproeiers (0,2%)	5.3 Ophanging (0,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,1%)
Opel	Astra Sports Tourer+	7,1%	863	61	102.350	4.1 Koplampen (3,0%)	8.2 Uitlaatemissies (1,3%)	5.2 Wielen en banden (0,8%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,3%)	5.3 Ophanging (0,3%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	0.4 Identificatie en documenten (0,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,2%)
Volkswagen	Tiguan	7,2%	4.780	345	108.907	4.1 Koplampen (3,6%)	5.2 Wielen en banden (1,7%)	5.3 Ophanging (0,4%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,3%)	8.2 Uitlaatemissies (0,3%)	3.2 Ruiten (0,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)	0.4 Identificatie en documenten (0,1%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,1%)	0 Identificatie en documenten (0,1%)
Renault	Captur	7,2%	4.042	291	60.238	4.1 Koplampen (2,6%)	5.2 Wielen en banden (1,4%)	4.3 Remlichten (0,8%)	5.3 Ophanging (0,8%)	4.5 Mistlichten (0,3%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,2%)	3.4 Ruitenwissers (0,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,2%)
Citroën	C3 Aircross	7,2%	2.251	163	65.822	4.1 Koplampen (2,9%)	5.2 Wielen en banden (1,4%)	8.2 Uitlaatemissies (0,7%)	5.3 Ophanging (0,4%)	4.5 Mistlichten (0,3%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,3%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,3%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)	3.2 Ruiten (0,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)
Kia	Niro	7,3%	844	62	90.980	4.1 Koplampen (2,7%)	5.2 Wielen en banden (2,5%)	3.4 Ruitenwissers (0,6%)	4.5 Mistlichten (0,5%)	0.4 Identificatie en documenten (0,4%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,2%)	8.2 Uitlaatemissies (0,2%)	0 Identificatie en documenten (0,1%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,1%)	0.5 Identificatie en documenten (0,1%)
Audi	Q3	7,4%	1.563	116	89.056	4.1 Koplampen (3,9%)	5.2 Wielen en banden (2,0%)	8.2 Uitlaatemissies (0,6%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	3.2 Ruiten (0,2%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,1%)	0.5 Identificatie en documenten (0,1%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,1%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,1%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,1%)
Nissan	Qashqai	7,5%	3.541	267	81.682	5.2 Wielen en banden (2,6%)	4.1 Koplampen (2,3%)	5.3 Ophanging (0,5%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,3%)	3.4 Ruitenwissers (0,3%)	3.5 Ruitensproeiers (0,3%)	4.5 Mistlichten (0,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,2%)	8.2 Uitlaatemissies (0,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,1%)
Skoda	Karoq	7,5%	1.119	84	93.564	4.1 Koplampen (4,6%)	5.2 Wielen en banden (1,1%)	5.3 Ophanging (0,8%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,5%)	3.2 Ruiten (0,3%)	4.5 Mistlichten (0,3%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)	8.4 Vloeistoflekken (0,2%)	3.1 Gezichtsveld (0,1%)	4.13 Accu (0,1%)
Opel	Grandland X	7,6%	2.309	175	85.574	4.1 Koplampen (2,5%)	5.2 Wielen en banden (2,4%)	8.2 Uitlaatemissies (1,3%)	5.3 Ophanging (0,3%)	3.5 Ruitensproeiers (0,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,2%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,2%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,1%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,1%)	8.4 Vloeistoflekken (0,1%)
Jaguar	E-Pace	7,6%	706	54	89.833	4.1 Koplampen (2,7%)	5.2 Wielen en banden (1,8%)	8.2 Uitlaatemissies (1,7%)	0 Identificatie en documenten (0,3%)	3.2 Ruiten (0,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,3%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,3%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,1%)	0.4 Identificatie en documenten (0,1%)	0.5 Identificatie en documenten (0,1%)
Skoda	Kodiaq	7,7%	1.271	98	116.030	4.1 Koplampen (3,8%)	5.2 Wielen en banden (1,4%)	5.3 Ophanging (0,7%)	8.2 Uitlaatemissies (0,3%)	3.4 Ruitenwissers (0,2%)	3.5 Ruitensproeiers (0,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)	8.4 Vloeistoflekken (0,2%)	3.2 Ruiten (0,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,2%)
Renault	Twingo	7,7%	1.010	78	49.451	4.1 Koplampen (2,5%)	5.2 Wielen en banden (2,1%)	4.3 Remlichten (0,8%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,6%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,5%)	3.4 Ruitenwissers (0,4%)	3.5 Ruitensproeiers (0,4%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,4%)	8.2 Uitlaatemissies (0,4%)	0.5 Identificatie en documenten (0,3%)
Audi	Q2	7,8%	1.520	119	84.647	4.1 Koplampen (4,5%)	5.2 Wielen en banden (1,9%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,3%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,2%)	3.2 Ruiten (0,2%)	5.3 Ophanging (0,2%)	8.4 Vloeistoflekken (0,2%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,1%)	0.5 Identificatie en documenten (0,1%)	4.5 Mistlichten (0,1%)
Audi	Q5	7,8%	841	66	125.110	5.2 Wielen en banden (2,7%)	4.1 Koplampen (2,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,1%)	8.2 Uitlaatemissies (0,6%)	4.5 Mistlichten (0,4%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)	3.2 Ruiten (0,2%)	0.4 Identificatie en documenten (0,1%)	0.5 Identificatie en documenten (0,1%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,1%)
Seat	Ateca	7,9%	708	56	93.146	4.1 Koplampen (4,2%)	5.2 Wielen en banden (2,1%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,4%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,1%)	0.5 Identificatie en documenten (0,1%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,1%)	3.2 Ruiten (0,1%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,1%)	4.13 Accu (0,1%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,1%)
Citroën	C1	7,9%	622	49	49.423	4.1 Koplampen (3,7%)	5.2 Wielen en banden (1,1%)	4.3 Remlichten (0,8%)	3.5 Ruitensproeiers (0,6%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,5%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,3%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,3%)	5.3 Ophanging (0,3%)	7.12 Stabiliteitscontrole (ESC) (0,3%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)
BMW	X1	8,0%	3.749	299	94.982	4.1 Koplampen (3,2%)	5.2 Wielen en banden (1,7%)	5.3 Ophanging (1,2%)	8.2 Uitlaatemissies (0,5%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,3%)	3.2 Ruiten (0,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,2%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)	0.4 Identificatie en documenten (0,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,2%)
Opel	Astra Sports Tourer	8,0%	660	53	109.729	4.1 Koplampen (3,3%)	5.2 Wielen en banden (1,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,4%)	8.2 Uitlaatemissies (1,1%)	4.8 Reflectoren (0,5%)	3.2 Ruiten (0,3%)	0 Identificatie en documenten (0,1%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,1%)	5.3 Ophanging (0,1%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,1%)
Mercedes-Benz	GLA	8,1%	1.448	118	79.397	4.1 Koplampen (3,4%)	5.2 Wielen en banden (1,5%)	5.3 Ophanging (1,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,9%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)	3.2 Ruiten (0,2%)	8.4 Vloeistoflekken (0,2%)	0 Identificatie en documenten (0,1%)	0.1 Kentekenplaten (0,1%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,1%)
Volkswagen	Touran	8,1%	1.413	114	120.694	4.1 Koplampen (2,8%)	5.2 Wielen en banden (2,3%)	3.2 Ruiten (0,6%)	5.3 Ophanging (0,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,3%)	8.2 Uitlaatemissies (0,3%)	8.4 Vloeistoflekken (0,3%)	0.4 Identificatie en documenten (0,2%)	0.1 Kentekenplaten (0,1%)
Opel	Mokka X	8,1%	872	71	74.949	4.1 Koplampen (2,9%)	8.2 Uitlaatemissies (0,9%)	5.2 Wielen en banden (0,8%)	5.3 Ophanging (0,6%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,6%)	3.5 Ruitensproeiers (0,5%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,5%)	0 Identificatie en documenten (0,3%)	4.5 Mistlichten (0,3%)	8.4 Vloeistoflekken (0,3%)
Suzuki	SX4	8,1%	619	50	80.835	4.1 Koplampen (2,1%)	5.2 Wielen en banden (1,9%)	8.2 Uitlaatemissies (0,8%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,7%)	3.4 Ruitenwissers (0,7%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,5%)	5.3 Ophanging (0,5%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,3%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,3%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)
Toyota	Yaris Hybrid	8,2%	1.273	104	65.282	4.1 Koplampen (3,2%)	5.3 Ophanging (1,5%)	5.2 Wielen en banden (1,4%)	3.4 Ruitenwissers (0,4%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,3%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)	3.5 Ruitensproeiers (0,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)
Hyundai	Tucson	8,3%	2.436	202	83.643	4.1 Koplampen (2,5%)	5.2 Wielen en banden (1,9%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (1,5%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (1,1%)	8.2 Uitlaatemissies (0,7%)	4.5 Mistlichten (0,4%)	3.4 Ruitenwissers (0,3%)	5.3 Ophanging (0,3%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,2%)	0.4 Identificatie en documenten (0,1%)
BMW	X2	8,4%	1.453	122	88.988	4.1 Koplampen (3,0%)	5.2 Wielen en banden (2,5%)	5.3 Ophanging (1,0%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,5%)	0.4 Identificatie en documenten (0,3%)	3.4 Ruitenwissers (0,3%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)	3.2 Ruiten (0,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,2%)
Audi	A1 Sportback	8,5%	1.047	89	80.620	4.1 Koplampen (3,9%)	5.2 Wielen en banden (1,8%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (1,1%)	5.3 Ophanging (0,6%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,3%)	8.4 Vloeistoflekken (0,3%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,2%)	3.2 Ruiten (0,2%)	3.5 Ruitensproeiers (0,2%)
Hyundai	i30	8,5%	949	81	89.227	5.2 Wielen en banden (3,5%)	4.1 Koplampen (2,1%)	8.2 Uitlaatemissies (1,1%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,5%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,3%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,3%)	3.2 Ruiten (0,3%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,3%)	0.4 Identificatie en documenten (0,2%)	5.3 Ophanging (0,2%)
Mercedes-Benz	B-Klasse	8,6%	1.767	152	75.705	4.1 Koplampen (3,7%)	5.2 Wielen en banden (1,9%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,4%)	5.3 Ophanging (0,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,4%)	0.4 Identificatie en documenten (0,3%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,2%)	8.2 Uitlaatemissies (0,2%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)
Kia	Ceed	8,7%	949	83	93.837	5.2 Wielen en banden (3,1%)	4.1 Koplampen (2,6%)	8.2 Uitlaatemissies (0,8%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,3%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,3%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,2%)	3.2 Ruiten (0,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,2%)
BMW	2-Serie	8,9%	752	67	84.482	5.2 Wielen en banden (3,7%)	4.1 Koplampen (3,1%)	5.3 Ophanging (0,9%)	8.2 Uitlaatemissies (0,5%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,3%)	0.4 Identificatie en documenten (0,3%)	0.5 Identificatie en documenten (0,3%)	3.2 Ruiten (0,3%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)
Ford	Fiesta	9,0%	3.445	309	71.118	4.1 Koplampen (3,1%)	5.2 Wielen en banden (1,7%)	5.3 Ophanging (1,7%)	8.2 Uitlaatemissies (0,8%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,5%)	4.3 Remlichten (0,3%)	4.5 Mistlichten (0,2%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,2%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)
Toyota	C-HR	9,0%	1.909	171	84.445	4.1 Koplampen (4,1%)	5.2 Wielen en banden (2,7%)	4.5 Mistlichten (0,6%)	3.4 Ruitenwissers (0,5%)	0.5 Identificatie en documenten (0,3%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,2%)	3.5 Ruitensproeiers (0,2%)
Audi	A3 Sportback	9,0%	1.764	158	99.273	4.1 Koplampen (2,9%)	5.2 Wielen en banden (2,5%)	5.3 Ophanging (0,8%)	8.2 Uitlaatemissies (0,7%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,3%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,3%)	0.4 Identificatie en documenten (0,2%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)	8.4 Vloeistoflekken (0,2%)	3.2 Ruiten (0,2%)
Fiat	500X	9,0%	1.424	128	70.778	5.2 Wielen en banden (2,7%)	8.2 Uitlaatemissies (2,3%)	4.1 Koplampen (1,8%)	5.3 Ophanging (0,5%)	8.4 Vloeistoflekken (0,3%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,3%)	0.4 Identificatie en documenten (0,2%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,2%)	3.5 Ruitensproeiers (0,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)
Mitsubishi	Outlander	9,1%	657	60	107.883	5.3 Ophanging (3,4%)	4.1 Koplampen (2,4%)	8.2 Uitlaatemissies (1,2%)	4.5 Mistlichten (0,6%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,6%)	3.4 Ruitenwissers (0,3%)	3.5 Ruitensproeiers (0,3%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,3%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,1%)	0.5 Identificatie en documenten (0,1%)
Nissan	Juke	9,3%	687	64	71.763	4.1 Koplampen (3,2%)	5.2 Wielen en banden (1,0%)	5.3 Ophanging (0,9%)	3.5 Ruitensproeiers (0,6%)	3.2 Ruiten (0,4%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,4%)	8.2 Uitlaatemissies (0,4%)	0.5 Identificatie en documenten (0,3%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,3%)	3.4 Ruitenwissers (0,3%)
Nissan	X-Trail	9,4%	1.093	103	99.468	4.1 Koplampen (2,2%)	8.2 Uitlaatemissies (2,0%)	5.2 Wielen en banden (1,4%)	4.5 Mistlichten (1,1%)	5.3 Ophanging (0,6%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,6%)	3.5 Ruitensproeiers (0,5%)	4.3 Remlichten (0,5%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,4%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,3%)
Kia	Rio	9,4%	555	52	75.132	4.1 Koplampen (3,8%)	5.2 Wielen en banden (2,5%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,5%)	3.4 Ruitenwissers (0,5%)	8.2 Uitlaatemissies (0,5%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,4%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)	3.2 Ruiten (0,2%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,2%)	5.3 Ophanging (0,2%)
Mazda	MAZDA3	9,6%	616	59	84.894	4.1 Koplampen (5,5%)	5.2 Wielen en banden (1,3%)	3.2 Ruiten (0,5%)	3.4 Ruitenwissers (0,5%)	4.5 Mistlichten (0,5%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,3%)	4.9 Verklikkerlichten (0,3%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	0.1 Kentekenplaten (0,2%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)
Volkswagen	Golf	9,7%	6.934	675	102.153	4.1 Koplampen (4,2%)	5.2 Wielen en banden (2,5%)	8.2 Uitlaatemissies (1,2%)	5.3 Ophanging (0,7%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,5%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)	3.2 Ruiten (0,2%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,2%)	8.4 Vloeistoflekken (0,2%)
Volkswagen	Caddy	9,7%	2.054	200	99.061	5.2 Wielen en banden (2,9%)	4.1 Koplampen (2,8%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,1%)	5.3 Ophanging (0,9%)	8.2 Uitlaatemissies (0,6%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,5%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,5%)	8.4 Vloeistoflekken (0,4%)	3.2 Ruiten (0,3%)	4.3 Remlichten (0,3%)
Volvo	V40	9,7%	1.785	173	101.032	4.1 Koplampen (4,5%)	5.2 Wielen en banden (2,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,9%)	8.2 Uitlaatemissies (0,5%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,3%)	0.4 Identificatie en documenten (0,2%)	3.2 Ruiten (0,2%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,2%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,2%)	5.3 Ophanging (0,2%)
Hyundai	ix35	9,7%	1.167	113	90.695	4.1 Koplampen (3,1%)	5.2 Wielen en banden (3,1%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,8%)	8.2 Uitlaatemissies (0,8%)	4.5 Mistlichten (0,6%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,5%)	3.4 Ruitenwissers (0,4%)	3.5 Ruitensproeiers (0,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,2%)	5.3 Ophanging (0,2%)
Audi	A4 Avant	9,8%	1.686	165	127.324	5.2 Wielen en banden (2,9%)	4.1 Koplampen (2,7%)	5.3 Ophanging (1,7%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,0%)	8.2 Uitlaatemissies (0,7%)	0.5 Identificatie en documenten (0,4%)	3.2 Ruiten (0,3%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,3%)	0.4 Identificatie en documenten (0,2%)	0 Identificatie en documenten (0,1%)
Opel	Corsa-E	9,9%	3.239	322	72.607	4.1 Koplampen (3,9%)	5.2 Wielen en banden (1,7%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (1,0%)	4.5 Mistlichten (0,7%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,7%)	5.3 Ophanging (0,4%)	3.5 Ruitensproeiers (0,2%)	4.3 Remlichten (0,2%)	3.4 Ruitenwissers (0,2%)	8.2 Uitlaatemissies (0,2%)
BMW	5-Serie	9,9%	2.352	234	132.799	5.2 Wielen en banden (4,0%)	8.2 Uitlaatemissies (1,6%)	4.1 Koplampen (1,5%)	3.2 Ruiten (0,7%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,6%)	7.11 Kilometerteller (0,6%)	5.3 Ophanging (0,4%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,3%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,2%)
Alfa Romeo	Stelvio	9,9%	526	52	106.366	5.2 Wielen en banden (3,0%)	4.1 Koplampen (2,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,9%)	4.4 Richtingaanwijzers (1,3%)	5.3 Ophanging (0,9%)	8.2 Uitlaatemissies (0,4%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)	3.2 Ruiten (0,2%)	4.8 Reflectoren (0,2%)
BMW	1-Serie	10,0%	3.564	358	95.547	4.1 Koplampen (4,5%)	5.2 Wielen en banden (3,1%)	8.2 Uitlaatemissies (0,9%)	5.3 Ophanging (0,5%)	3.2 Ruiten (0,3%)	0.4 Identificatie en documenten (0,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)	8.4 Vloeistoflekken (0,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,1%)
Renault	Clio	10,1%	5.445	552	74.702	4.1 Koplampen (4,5%)	5.2 Wielen en banden (1,9%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,9%)	5.3 Ophanging (0,6%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,5%)	4.3 Remlichten (0,4%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,3%)	8.2 Uitlaatemissies (0,3%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,3%)
Mercedes-Benz	GLC	10,1%	2.814	284	107.679	6.1 Chassis en bevestigingen (3,3%)	4.1 Koplampen (2,3%)	5.2 Wielen en banden (2,2%)	5.3 Ophanging (0,9%)	8.2 Uitlaatemissies (0,8%)	3.2 Ruiten (0,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,1%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,1%)	0.4 Identificatie en documenten (0,1%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,1%)
Renault	Kadjar	10,1%	1.598	162	83.821	4.1 Koplampen (5,0%)	5.2 Wielen en banden (2,1%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,7%)	3.5 Ruitensproeiers (0,5%)	4.5 Mistlichten (0,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	3.4 Ruitenwissers (0,2%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)	0.4 Identificatie en documenten (0,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,2%)
BMW	X5	10,1%	1.440	146	124.405	5.2 Wielen en banden (3,9%)	4.1 Koplampen (1,7%)	8.2 Uitlaatemissies (1,7%)	5.3 Ophanging (1,1%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,5%)	3.2 Ruiten (0,4%)	4.5 Mistlichten (0,3%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,3%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,2%)	0.5 Identificatie en documenten (0,1%)
Fiat	500	10,2%	3.935	401	56.183	4.1 Koplampen (3,2%)	5.2 Wielen en banden (2,2%)	5.3 Ophanging (1,4%)	8.2 Uitlaatemissies (0,7%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,6%)	4.3 Remlichten (0,5%)	3.5 Ruitensproeiers (0,4%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,3%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,2%)	4.5 Mistlichten (0,2%)
BMW	3-Serie	10,2%	3.227	330	116.684	5.2 Wielen en banden (3,2%)	4.1 Koplampen (2,8%)	8.2 Uitlaatemissies (1,0%)	5.3 Ophanging (1,0%)	3.2 Ruiten (0,4%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,2%)
Kia	Sportage	10,2%	1.251	127	92.379	5.2 Wielen en banden (3,1%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (1,2%)	8.2 Uitlaatemissies (1,2%)	4.1 Koplampen (1,1%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (1,0%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,6%)	3.5 Ruitensproeiers (0,6%)	4.5 Mistlichten (0,6%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,4%)	3.4 Ruitenwissers (0,3%)
Jeep	Renegade	10,3%	847	87	78.160	5.2 Wielen en banden (3,7%)	4.1 Koplampen (2,6%)	8.4 Vloeistoflekken (1,4%)	8.2 Uitlaatemissies (0,9%)	5.3 Ophanging (0,8%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,6%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,3%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,3%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,2%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,2%)
Peugeot	Rifter	10,4%	1.476	154	90.132	4.1 Koplampen (4,3%)	5.2 Wielen en banden (2,0%)	8.2 Uitlaatemissies (1,8%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,4%)	4.3 Remlichten (0,3%)	0.4 Identificatie en documenten (0,3%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,3%)	3.5 Ruitensproeiers (0,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,3%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,3%)
Skoda	Octavia	10,7%	3.679	393	121.606	4.1 Koplampen (5,2%)	5.2 Wielen en banden (2,0%)	5.3 Ophanging (1,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,9%)	8.2 Uitlaatemissies (0,9%)	8.4 Vloeistoflekken (0,4%)	3.2 Ruiten (0,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,2%)
Skoda	Fabia	10,8%	1.845	199	76.086	4.1 Koplampen (4,7%)	5.2 Wielen en banden (1,7%)	5.3 Ophanging (1,1%)	3.4 Ruitenwissers (0,7%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,5%)	3.2 Ruiten (0,4%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,4%)	8.2 Uitlaatemissies (0,4%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,3%)	3.5 Ruitensproeiers (0,2%)
Seat	Leon	10,8%	546	59	97.779	4.1 Koplampen (6,2%)	5.2 Wielen en banden (2,4%)	5.3 Ophanging (1,5%)	8.2 Uitlaatemissies (0,7%)	2.4 Wieluitlijning (0,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)	3.5 Ruitensproeiers (0,2%)
Volvo	XC90	10,9%	798	87	145.398	4.1 Koplampen (5,3%)	5.2 Wielen en banden (2,6%)	8.2 Uitlaatemissies (1,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)	8.4 Vloeistoflekken (0,4%)	0.4 Identificatie en documenten (0,2%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,2%)	3.2 Ruiten (0,2%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,2%)	0.5 Identificatie en documenten (0,1%)
Citroën	C3	11,1%	3.373	374	62.793	4.1 Koplampen (4,7%)	5.3 Ophanging (1,8%)	5.2 Wielen en banden (1,3%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,7%)	8.2 Uitlaatemissies (0,7%)	3.5 Ruitensproeiers (0,6%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,5%)	4.3 Remlichten (0,5%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)
Opel	Combo Life	11,1%	1.038	115	82.025	4.1 Koplampen (6,1%)	5.2 Wielen en banden (1,6%)	8.2 Uitlaatemissies (1,4%)	8.4 Vloeistoflekken (0,6%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,5%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,3%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)	3.4 Ruitenwissers (0,2%)	4.3 Remlichten (0,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)
Mercedes-Benz	CLA	11,2%	2.698	303	103.639	5.2 Wielen en banden (4,2%)	4.1 Koplampen (3,0%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,4%)	5.3 Ophanging (1,0%)	8.2 Uitlaatemissies (0,6%)	0.4 Identificatie en documenten (0,3%)	3.2 Ruiten (0,3%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,3%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,2%)
Audi	A6 Avant	11,2%	1.147	129	145.060	5.2 Wielen en banden (3,8%)	4.1 Koplampen (2,1%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,3%)	5.3 Ophanging (1,2%)	8.2 Uitlaatemissies (1,2%)	0.4 Identificatie en documenten (0,5%)	3.2 Ruiten (0,4%)	0 Identificatie en documenten (0,3%)	3.4 Ruitenwissers (0,3%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,3%)
Mercedes-Benz	C-Klasse	11,3%	3.763	425	116.615	5.2 Wielen en banden (4,0%)	4.1 Koplampen (3,9%)	5.3 Ophanging (1,4%)	8.2 Uitlaatemissies (1,0%)	0.4 Identificatie en documenten (0,3%)	3.2 Ruiten (0,2%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)
Audi	A5 Sportback	11,4%	774	88	116.926	5.2 Wielen en banden (4,0%)	4.1 Koplampen (2,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,9%)	8.2 Uitlaatemissies (1,4%)	5.3 Ophanging (1,2%)	0.4 Identificatie en documenten (0,8%)	0.5 Identificatie en documenten (0,5%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,4%)	3.2 Ruiten (0,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,3%)
Ford	Mondeo	11,4%	517	59	122.958	5.2 Wielen en banden (3,9%)	4.1 Koplampen (2,5%)	8.2 Uitlaatemissies (2,5%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,8%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,8%)	0.5 Identificatie en documenten (0,4%)	4.3 Remlichten (0,4%)	5.3 Ophanging (0,4%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)
Renault	Megane	11,5%	2.189	251	96.743	4.1 Koplampen (5,1%)	5.2 Wielen en banden (2,7%)	4.5 Mistlichten (0,8%)	5.3 Ophanging (0,8%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,5%)	3.5 Ruitensproeiers (0,4%)	8.2 Uitlaatemissies (0,4%)	4.3 Remlichten (0,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,2%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,2%)
Seat	Arona	11,6%	1.160	135	73.446	4.1 Koplampen (5,1%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (2,7%)	5.2 Wielen en banden (2,6%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	8.2 Uitlaatemissies (0,3%)	4.3 Remlichten (0,3%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,2%)	3.5 Ruitensproeiers (0,2%)
Land Rover	Range Rover Sport	11,6%	558	65	122.998	4.1 Koplampen (4,8%)	8.2 Uitlaatemissies (2,0%)	5.2 Wielen en banden (1,6%)	5.3 Ophanging (1,4%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,4%)	3.4 Ruitenwissers (0,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,4%)	8.4 Vloeistoflekken (0,4%)
Mercedes-Benz	A-Klasse	11,7%	3.628	425	100.680	4.1 Koplampen (4,2%)	5.2 Wielen en banden (3,6%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,1%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (1,1%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,5%)	5.3 Ophanging (0,4%)	8.2 Uitlaatemissies (0,4%)	0.4 Identificatie en documenten (0,3%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,3%)	3.2 Ruiten (0,2%)
Peugeot	208	11,7%	3.110	363	64.332	4.1 Koplampen (4,9%)	5.2 Wielen en banden (2,2%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,9%)	8.2 Uitlaatemissies (0,8%)	5.3 Ophanging (0,7%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,4%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,3%)	0.4 Identificatie en documenten (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	3.4 Ruitenwissers (0,3%)
Opel	Adam	11,7%	572	67	66.174	4.1 Koplampen (4,2%)	5.3 Ophanging (3,7%)	5.2 Wielen en banden (1,2%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,7%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,7%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,3%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,3%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)	2.4 Wieluitlijning (0,2%)
Peugeot	3008	11,9%	2.625	312	88.834	4.1 Koplampen (6,1%)	5.2 Wielen en banden (2,7%)	8.2 Uitlaatemissies (1,4%)	3.5 Ruitensproeiers (0,5%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,5%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)	5.3 Ophanging (0,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)	0.4 Identificatie en documenten (0,1%)	0.5 Identificatie en documenten (0,1%)
Peugeot	2008	12,2%	3.069	373	70.989	4.1 Koplampen (5,7%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,4%)	5.3 Ophanging (1,3%)	8.2 Uitlaatemissies (1,1%)	5.2 Wielen en banden (1,0%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,5%)	3.5 Ruitensproeiers (0,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,3%)	8.4 Vloeistoflekken (0,3%)
Fiat	Tipo	12,3%	2.677	330	81.185	4.1 Koplampen (6,3%)	5.2 Wielen en banden (2,2%)	8.2 Uitlaatemissies (0,9%)	5.3 Ophanging (0,7%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,5%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,5%)	3.2 Ruiten (0,3%)	3.4 Ruitenwissers (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	3.5 Ruitensproeiers (0,3%)
Ford	Ecosport	12,3%	1.877	230	66.797	4.1 Koplampen (6,1%)	5.2 Wielen en banden (2,1%)	4.3 Remlichten (1,8%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,5%)	3.5 Ruitensproeiers (0,5%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,4%)	4.5 Mistlichten (0,4%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	0.4 Identificatie en documenten (0,3%)
Volvo	V90	12,4%	670	83	146.423	4.1 Koplampen (3,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (3,4%)	5.2 Wielen en banden (2,5%)	8.2 Uitlaatemissies (1,3%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,8%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,8%)	4.5 Mistlichten (0,6%)	0.5 Identificatie en documenten (0,3%)	4.3 Remlichten (0,3%)	5.3 Ophanging (0,3%)
Jeep	Compass	12,5%	1.195	149	85.124	4.1 Koplampen (4,5%)	5.2 Wielen en banden (3,2%)	8.4 Vloeistoflekken (1,4%)	5.3 Ophanging (0,8%)	4.5 Mistlichten (0,6%)	3.4 Ruitenwissers (0,5%)	8.2 Uitlaatemissies (0,5%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	0.4 Identificatie en documenten (0,2%)
BMW	2-Serie Gran Tourer	12,5%	527	66	118.175	4.1 Koplampen (5,1%)	5.2 Wielen en banden (2,7%)	5.3 Ophanging (2,3%)	8.2 Uitlaatemissies (0,9%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,8%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,4%)	0.5 Identificatie en documenten (0,4%)	3.2 Ruiten (0,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,4%)	4.3 Remlichten (0,4%)
Volvo	V60	12,6%	2.151	270	132.818	4.1 Koplampen (5,1%)	6.1 Chassis en bevestigingen (2,8%)	5.2 Wielen en banden (2,3%)	8.2 Uitlaatemissies (1,2%)	5.3 Ophanging (0,8%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	0.5 Identificatie en documenten (0,1%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,1%)	4.5 Mistlichten (0,1%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,1%)
Jaguar	F-Pace	12,6%	557	70	112.143	4.1 Koplampen (5,8%)	5.2 Wielen en banden (2,1%)	8.2 Uitlaatemissies (2,0%)	5.3 Ophanging (1,4%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,5%)	3.2 Ruiten (0,5%)	0.4 Identificatie en documenten (0,4%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)	8.4 Vloeistoflekken (0,4%)
Mercedes-Benz	E-Klasse	12,8%	2.427	310	136.748	5.2 Wielen en banden (5,2%)	4.1 Koplampen (4,8%)	5.3 Ophanging (1,2%)	8.2 Uitlaatemissies (0,9%)	3.2 Ruiten (0,6%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,2%)	0 Identificatie en documenten (0,1%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,1%)
Toyota	Auris	12,9%	746	96	104.142	4.1 Koplampen (5,0%)	4.3 Remlichten (3,5%)	5.2 Wielen en banden (2,8%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,4%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,4%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,3%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,3%)	3.4 Ruitenwissers (0,3%)	3.5 Ruitensproeiers (0,3%)	4.8 Reflectoren (0,3%)
Land Rover	Range Rover Velar	12,9%	573	74	110.918	8.2 Uitlaatemissies (2,8%)	5.2 Wielen en banden (2,4%)	4.1 Koplampen (1,9%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (1,6%)	5.3 Ophanging (1,6%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,9%)	8.4 Vloeistoflekken (0,7%)	0 Identificatie en documenten (0,5%)	3.2 Ruiten (0,5%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,5%)
Volkswagen	Passat	13,0%	1.865	242	139.197	4.1 Koplampen (5,4%)	5.2 Wielen en banden (3,6%)	5.3 Ophanging (1,5%)	8.2 Uitlaatemissies (1,3%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,4%)	0.4 Identificatie en documenten (0,3%)	8.4 Vloeistoflekken (0,3%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,2%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)
Citroën	Berlingo	13,3%	2.197	292	83.944	4.1 Koplampen (6,8%)	5.2 Wielen en banden (2,0%)	8.2 Uitlaatemissies (2,0%)	4.3 Remlichten (0,6%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,5%)	8.4 Vloeistoflekken (0,4%)	5.3 Ophanging (0,3%)	3.5 Ruitensproeiers (0,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,3%)
Ford	Focus	13,4%	3.794	507	94.902	4.1 Koplampen (4,5%)	8.2 Uitlaatemissies (3,2%)	5.2 Wielen en banden (2,1%)	4.3 Remlichten (1,6%)	5.3 Ophanging (1,1%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,5%)	3.2 Ruiten (0,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)
Citroën	C5 Aircross	13,5%	1.173	158	84.846	4.1 Koplampen (7,0%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,9%)	8.2 Uitlaatemissies (1,6%)	5.2 Wielen en banden (1,4%)	5.3 Ophanging (0,8%)	3.5 Ruitensproeiers (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	8.4 Vloeistoflekken (0,3%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,1%)
Skoda	Superb	13,7%	1.213	166	132.961	4.1 Koplampen (4,5%)	5.2 Wielen en banden (3,7%)	5.3 Ophanging (3,3%)	8.2 Uitlaatemissies (1,5%)	0.4 Identificatie en documenten (0,3%)	3.2 Ruiten (0,3%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)	8.4 Vloeistoflekken (0,2%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)
Mercedes-Benz	GLE	13,7%	665	91	123.067	5.2 Wielen en banden (5,6%)	4.1 Koplampen (3,6%)	5.3 Ophanging (1,1%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,1%)	8.2 Uitlaatemissies (0,9%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,5%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,3%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,3%)	0.3 Identificatie en documenten (0,1%)	0.5 Identificatie en documenten (0,1%)
Nissan	Micra	13,8%	1.499	207	67.726	5.3 Ophanging (6,7%)	5.2 Wielen en banden (2,3%)	4.1 Koplampen (2,1%)	3.4 Ruitenwissers (1,1%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,5%)	0 Identificatie en documenten (0,3%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	8.4 Vloeistoflekken (0,3%)	3.5 Ruitensproeiers (0,2%)
Renault	Scenic	14,2%	2.294	326	98.056	4.1 Koplampen (5,3%)	5.2 Wielen en banden (3,0%)	4.3 Remlichten (2,8%)	5.3 Ophanging (1,8%)	4.5 Mistlichten (1,0%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,3%)	8.2 Uitlaatemissies (0,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,2%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)
Volkswagen	Polo	14,6%	3.848	561	78.433	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (5,4%)	4.1 Koplampen (4,6%)	5.2 Wielen en banden (2,6%)	5.3 Ophanging (0,8%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,7%)	8.2 Uitlaatemissies (0,5%)	3.2 Ruiten (0,5%)	3.4 Ruitenwissers (0,4%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,4%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,3%)
BMW	4-Serie	14,6%	658	96	106.671	5.2 Wielen en banden (5,8%)	4.1 Koplampen (3,0%)	8.2 Uitlaatemissies (2,6%)	5.3 Ophanging (1,7%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,6%)	3.2 Ruiten (0,6%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,6%)	8.1 Geluid (0,5%)	0 Identificatie en documenten (0,3%)	0.4 Identificatie en documenten (0,3%)
Land Rover	Range Rover Evoque	14,7%	795	117	90.109	4.1 Koplampen (6,5%)	8.2 Uitlaatemissies (4,7%)	5.2 Wielen en banden (2,0%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,6%)	4.3 Remlichten (0,5%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)	3.2 Ruiten (0,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,2%)
Land Rover	Discovery Sport	14,8%	620	92	106.755	4.1 Koplampen (5,2%)	8.2 Uitlaatemissies (3,5%)	5.2 Wielen en banden (1,8%)	4.5 Mistlichten (1,6%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,1%)	5.3 Ophanging (0,8%)	3.4 Ruitenwissers (0,5%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,5%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)
Citroën	C4 Cactus	15,6%	661	103	80.957	4.1 Koplampen (7,3%)	5.2 Wielen en banden (2,3%)	5.3 Ophanging (1,4%)	8.2 Uitlaatemissies (1,4%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,1%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,9%)	3.4 Ruitenwissers (0,8%)	3.5 Ruitensproeiers (0,6%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,6%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,5%)
Peugeot	5008	15,8%	1.853	292	115.678	4.1 Koplampen (7,3%)	8.2 Uitlaatemissies (3,1%)	5.2 Wielen en banden (2,9%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (1,1%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,9%)	3.5 Ruitensproeiers (0,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)	0.4 Identificatie en documenten (0,3%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,2%)
Peugeot	308	16,2%	2.441	395	98.114	4.1 Koplampen (5,8%)	5.2 Wielen en banden (2,9%)	8.2 Uitlaatemissies (2,8%)	5.3 Ophanging (2,2%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,8%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,7%)	8.4 Vloeistoflekken (0,5%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,4%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,4%)	0.4 Identificatie en documenten (0,3%)
Renault	Kangoo	16,6%	548	91	94.036	4.3 Remlichten (6,9%)	5.2 Wielen en banden (2,4%)	4.1 Koplampen (2,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (2,2%)	5.3 Ophanging (1,6%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,9%)	3.5 Ruitensproeiers (0,7%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,7%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,6%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,6%)
Dacia	Duster	16,8%	1.756	295	81.624	4.1 Koplampen (11,5%)	5.2 Wielen en banden (1,2%)	4.3 Remlichten (0,9%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,7%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,6%)	5.3 Ophanging (0,5%)	8.2 Uitlaatemissies (0,5%)	4.5 Mistlichten (0,4%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,3%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,3%)

Voertuigen van 6-7 jaar

Ø klasse		10,1%														
Merk	**Model**	**% met gebreken**	**Keuringen**	**Met gebreken**	**Gem. km**	**Rubriek 1**	**Rubriek 2**	**Rubriek 3**	**Rubriek 4**	**Rubriek 5**	**Rubriek 6**	**Rubriek 7**	**Rubriek 8**	**Rubriek 9**	**Rubriek 10**
Dacia	Dokker	16,9%	952	161	75.659	4.1 Koplampen (8,4%)	4.3 Remlichten (2,3%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (2,0%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,7%)	5.2 Wielen en banden (1,3%)	5.3 Ophanging (0,9%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,9%)	3.5 Ruitensproeiers (0,6%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,5%)	8.2 Uitlaatemissies (0,5%)
Seat	Ibiza	17,6%	757	133	81.459	4.1 Koplampen (8,1%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (4,5%)	5.2 Wielen en banden (2,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,3%)	8.2 Uitlaatemissies (1,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,7%)	3.5 Ruitensproeiers (0,5%)	3.2 Ruiten (0,4%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,4%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,3%)
Citroën	C4 Spacetourer	17,7%	864	153	98.075	4.1 Koplampen (8,7%)	8.2 Uitlaatemissies (2,7%)	5.3 Ophanging (2,2%)	5.2 Wielen en banden (1,7%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,9%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,8%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,8%)	3.5 Ruitensproeiers (0,6%)	8.4 Vloeistoflekken (0,5%)	0.4 Identificatie en documenten (0,3%)
Dacia	Sandero	18,8%	2.435	457	65.608	4.1 Koplampen (11,6%)	4.3 Remlichten (2,4%)	5.2 Wielen en banden (1,8%)	5.3 Ophanging (1,7%)	4.5 Mistlichten (0,8%)	8.2 Uitlaatemissies (0,7%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,5%)	3.5 Ruitensproeiers (0,4%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)
Peugeot	508	19,7%	801	158	110.039	5.3 Ophanging (7,9%)	4.1 Koplampen (4,5%)	8.2 Uitlaatemissies (4,1%)	5.2 Wielen en banden (2,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,1%)	3.5 Ruitensproeiers (0,8%)	8.4 Vloeistoflekken (0,6%)	4.5 Mistlichten (0,4%)	4.8 Reflectoren (0,4%)	0.4 Identificatie en documenten (0,2%)
Mercedes-Benz	V-Klasse	20,6%	524	108	157.810	5.3 Ophanging (8,2%)	5.2 Wielen en banden (6,7%)	4.1 Koplampen (2,7%)	8.2 Uitlaatemissies (2,1%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,9%)	3.2 Ruiten (0,9%)	0.5 Identificatie en documenten (0,6%)	3.5 Ruitensproeiers (0,6%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,6%)	0.1 Kentekenplaten (0,4%)
Dacia	Logan	20,7%	976	202	80.733	4.1 Koplampen (12,8%)	4.3 Remlichten (2,2%)	8.2 Uitlaatemissies (1,4%)	5.2 Wielen en banden (1,1%)	5.3 Ophanging (1,0%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,7%)	4.5 Mistlichten (0,6%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,6%)	3.5 Ruitensproeiers (0,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,3%)
Tesla	Model 3	22,0%	1.185	261	128.890	4.1 Koplampen (10,1%)	5.2 Wielen en banden (7,8%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,1%)	5.3 Ophanging (1,1%)	4.5 Mistlichten (0,9%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,4%)	0.5 Identificatie en documenten (0,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)	0 Identificatie en documenten (0,3%)	0.4 Identificatie en documenten (0,3%)

Voertuigen van 8-9 jaar

Ø klasse 11,5%

Merk	Model	% met gebreken	Keuringen	Met gebreken	Gem. km	Rubriek 1	Rubriek 2	Rubriek 3	Rubriek 4	Rubriek 5	Rubriek 6	Rubriek 7	Rubriek 8	Rubriek 9	Rubriek 10
Volkswagen	Golf Sportsvan	4,7%	2.683	126	90.701	4.1 Koplampen (1,3%)	5.2 Wielen en banden (1,3%)	5.3 Ophanging (0,4%)	3.2 Ruiten (0,3%)	8.2 Uitlaatemissies (0,2%)	3.4 Ruitenwissers (0,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,2%)	0.4 Identificatie en documenten (0,1%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,1%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,1%)
Toyota	RAV4	4,7%	1.878	88	120.607	4.1 Koplampen (1,7%)	5.2 Wielen en banden (1,1%)	3.4 Ruitenwissers (0,5%)	5.3 Ophanging (0,5%)	8.2 Uitlaatemissies (0,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,2%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,2%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,2%)	8.4 Vloeistoflekken (0,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,1%)
Honda	HR-V	4,8%	996	48	94.563	4.1 Koplampen (2,2%)	5.2 Wielen en banden (1,2%)	5.3 Ophanging (0,5%)	4.5 Mistlichten (0,4%)	3.4 Ruitenwissers (0,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,1%)	3.5 Ruitensproeiers (0,1%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,1%)	4.3 Remlichten (0,1%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,1%)
Honda	Jazz	4,9%	709	35	72.982	4.1 Koplampen (1,8%)	5.3 Ophanging (1,0%)	3.4 Ruitenwissers (0,4%)	5.2 Wielen en banden (0,4%)	0.4 Identificatie en documenten (0,3%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,3%)	4.5 Mistlichten (0,3%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,3%)	3.5 Ruitensproeiers (0,1%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,1%)
Opel	Karl	5,0%	1.165	58	65.614	4.1 Koplampen (1,6%)	5.3 Ophanging (0,9%)	5.2 Wielen en banden (0,8%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,3%)	0.4 Identificatie en documenten (0,3%)	3.4 Ruitenwissers (0,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,3%)	8.2 Uitlaatemissies (0,3%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)	3.5 Ruitensproeiers (0,2%)
Lexus	NX300H	5,1%	505	26	122.230	4.1 Koplampen (2,8%)	5.2 Wielen en banden (1,0%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,4%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	0.1 Kentekenplaten (0,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,2%)	3.4 Ruitenwissers (0,2%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,2%)	
Audi	Q2	5,2%	2.076	108	95.208	4.1 Koplampen (2,7%)	5.2 Wielen en banden (1,4%)	5.3 Ophanging (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,1%)	8.2 Uitlaatemissies (0,1%)	8.4 Vloeistoflekken (0,1%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,1%)	0.4 Identificatie en documenten (0,1%)	3.5 Ruitensproeiers (0,1%)
Volkswagen	T-Roc	5,2%	896	47	90.489	4.1 Koplampen (2,9%)	5.2 Wielen en banden (1,4%)	3.2 Ruiten (0,2%)	3.4 Ruitenwissers (0,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,1%)	2.3 Speling stuurinrichting (0,1%)	3.5 Ruitensproeiers (0,1%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,1%)	4.3 Remlichten (0,1%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,1%)
Mazda	MAZDA2	5,5%	1.580	87	83.508	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (1,9%)	4.1 Koplampen (1,3%)	5.2 Wielen en banden (0,9%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)	8.2 Uitlaatemissies (0,2%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	3.4 Ruitenwissers (0,2%)	3.5 Ruitensproeiers (0,2%)
Kia	Niro	5,5%	729	40	106.266	5.2 Wielen en banden (1,8%)	4.1 Koplampen (1,0%)	8.2 Uitlaatemissies (0,6%)	3.2 Ruiten (0,3%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	7.11 Kilometerteller (0,3%)	8.4 Vloeistoflekken (0,3%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,1%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,1%)
Mini	Cooper	5,9%	1.644	97	86.675	5.2 Wielen en banden (2,7%)	4.1 Koplampen (1,5%)	3.4 Ruitenwissers (0,4%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,2%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,1%)	4.3 Remlichten (0,1%)	5.3 Ophanging (0,1%)	8.2 Uitlaatemissies (0,1%)
Mazda	MX-5	6,0%	810	49	64.342	4.1 Koplampen (2,5%)	5.2 Wielen en banden (1,1%)	5.3 Ophanging (1,1%)	8.2 Uitlaatemissies (0,6%)	2.4 Wieluitlijning (0,4%)	4.13 Accu (0,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,1%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,1%)	3.5 Ruitensproeiers (0,1%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,1%)
Audi	Q3	6,2%	2.082	129	105.156	5.2 Wielen en banden (1,9%)	5.3 Ophanging (1,7%)	4.1 Koplampen (1,2%)	8.2 Uitlaatemissies (0,9%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,1%)	4.5 Mistlichten (0,1%)	3.2 Ruiten (0,1%)	3.5 Ruitensproeiers (0,1%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,1%)
Opel	Insignia Grand Sport	6,4%	535	34	111.019	4.1 Koplampen (1,9%)	8.2 Uitlaatemissies (1,9%)	5.2 Wielen en banden (1,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,8%)	3.5 Ruitensproeiers (0,4%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,2%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,2%)	4.5 Mistlichten (0,2%)	5.3 Ophanging (0,2%)	
Mazda	CX-5	6,5%	1.921	125	112.532	4.1 Koplampen (3,0%)	5.2 Wielen en banden (1,1%)	5.3 Ophanging (0,8%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,3%)	4.5 Mistlichten (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,2%)	8.2 Uitlaatemissies (0,2%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,2%)	3.5 Ruitensproeiers (0,2%)
Toyota	Aygo	6,5%	1.082	70	65.373	4.1 Koplampen (2,7%)	5.2 Wielen en banden (1,5%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,4%)	0 Identificatie en documenten (0,3%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,3%)	3.4 Ruitenwissers (0,3%)	4.3 Remlichten (0,3%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,2%)	3.2 Ruiten (0,2%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,2%)
Suzuki	SX4	6,6%	874	58	94.234	5.2 Wielen en banden (1,5%)	8.2 Uitlaatemissies (1,1%)	4.1 Koplampen (0,8%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,7%)	3.5 Ruitensproeiers (0,5%)	4.5 Mistlichten (0,5%)	3.4 Ruitenwissers (0,3%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,2%)	4.3 Remlichten (0,2%)
Toyota	C-HR	6,7%	2.123	142	98.074	4.1 Koplampen (3,5%)	5.2 Wielen en banden (1,6%)	4.5 Mistlichten (0,4%)	3.2 Ruiten (0,3%)	3.4 Ruitenwissers (0,3%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,3%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,1%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,1%)	3.5 Ruitensproeiers (0,1%)
Mini	Countryman Cooper	6,8%	872	59	101.815	4.1 Koplampen (2,5%)	5.2 Wielen en banden (1,6%)	5.3 Ophanging (1,1%)	0 Identificatie en documenten (0,3%)	3.2 Ruiten (0,3%)	3.4 Ruitenwissers (0,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,2%)	8.2 Uitlaatemissies (0,2%)	0.1 Kentekenplaten (0,1%)	4.5 Mistlichten (0,1%)
Peugeot	108	6,9%	1.091	75	60.335	4.1 Koplampen (2,8%)	5.2 Wielen en banden (1,6%)	4.3 Remlichten (0,6%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,6%)	3.2 Ruiten (0,3%)	7.12 Stabiliteitscontrole (ESC) (0,3%)	8.2 Uitlaatemissies (0,3%)	0.1 Kentekenplaten (0,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,2%)
Citroën	C3 Aircross	6,9%	1.036	71	72.975	4.1 Koplampen (2,8%)	5.2 Wielen en banden (1,1%)	5.3 Ophanging (0,8%)	4.5 Mistlichten (0,6%)	8.2 Uitlaatemissies (0,6%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)	0.1 Kentekenplaten (0,1%)	0.5 Identificatie en documenten (0,1%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,1%)
Opel	Meriva	7,0%	1.568	109	81.944	4.1 Koplampen (2,5%)	5.2 Wielen en banden (1,5%)	8.4 Vloeistoflekken (0,8%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,6%)	4.5 Mistlichten (0,3%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	7.11 Kilometerteller (0,3%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,2%)
Opel	Grandland X	7,0%	1.004	70	98.587	5.2 Wielen en banden (2,5%)	4.1 Koplampen (2,2%)	8.2 Uitlaatemissies (1,0%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	3.5 Ruitensproeiers (0,2%)	5.3 Ophanging (0,2%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,2%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,1%)	3.4 Ruitenwissers (0,1%)
Opel	Astra+	7,1%	1.065	76	105.482	4.1 Koplampen (2,4%)	5.2 Wielen en banden (2,2%)	5.3 Ophanging (0,7%)	3.2 Ruiten (0,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,3%)	8.2 Uitlaatemissies (0,3%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,2%)	3.5 Ruitensproeiers (0,2%)	4.3 Remlichten (0,2%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,2%)
Porsche	Macan	7,1%	618	44	105.947	5.2 Wielen en banden (2,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,8%)	4.1 Koplampen (1,1%)	5.3 Ophanging (1,1%)	8.2 Uitlaatemissies (0,3%)	0.3 Identificatie en documenten (0,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)	3.4 Ruitenwissers (0,2%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,2%)	
Mazda	CX-3	7,2%	1.762	126	91.811	4.1 Koplampen (2,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (1,6%)	5.2 Wielen en banden (1,2%)	5.3 Ophanging (0,8%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,4%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,2%)	4.5 Mistlichten (0,2%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)
Mini	One	7,2%	1.382	99	90.525	5.2 Wielen en banden (2,2%)	4.1 Koplampen (1,9%)	3.4 Ruitenwissers (0,5%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,4%)	0.5 Identificatie en documenten (0,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,3%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)	0.4 Identificatie en documenten (0,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,2%)
Honda	Civic 5DR	7,2%	529	38	101.421	5.2 Wielen en banden (2,1%)	4.1 Koplampen (1,9%)	8.2 Uitlaatemissies (0,6%)	4.3 Remlichten (0,4%)	4.5 Mistlichten (0,4%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,4%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,2%)	2.6 Elektronische stuurbekrachtiging (0,2%)	3.1 Gezichtsveld (0,2%)
Toyota	Yaris	7,3%	2.199	161	74.295	4.1 Koplampen (2,4%)	5.2 Wielen en banden (1,1%)	5.3 Ophanging (0,8%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,6%)	4.5 Mistlichten (0,5%)	3.4 Ruitenwissers (0,4%)	3.5 Ruitensproeiers (0,4%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,2%)
Toyota	Yaris Hybrid	7,3%	1.647	120	80.915	4.1 Koplampen (2,8%)	5.2 Wielen en banden (0,9%)	5.3 Ophanging (0,9%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,6%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,6%)	4.5 Mistlichten (0,5%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,4%)	3.4 Ruitenwissers (0,3%)	4.3 Remlichten (0,3%)	3.5 Ruitensproeiers (0,2%)
Opel	Crossland X	7,3%	1.605	117	75.325	4.1 Koplampen (2,4%)	5.3 Ophanging (1,8%)	5.2 Wielen en banden (1,1%)	8.2 Uitlaatemissies (0,8%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,6%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)	4.3 Remlichten (0,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,2%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,1%)	3.5 Ruitensproeiers (0,1%)
Renault	Kadjar	7,4%	2.095	154	106.607	4.1 Koplampen (2,5%)	5.2 Wielen en banden (2,1%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,6%)	5.3 Ophanging (0,5%)	8.2 Uitlaatemissies (0,5%)	3.5 Ruitensproeiers (0,2%)	3.2 Ruiten (0,1%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,1%)	4.5 Mistlichten (0,1%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,1%)
Suzuki	Swift	7,4%	733	54	82.622	4.1 Koplampen (2,0%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,8%)	4.3 Remlichten (0,8%)	5.3 Ophanging (0,8%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,6%)	5.2 Wielen en banden (0,6%)	8.2 Uitlaatemissies (0,6%)	3.5 Ruitensproeiers (0,4%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,3%)	7.12 Stabiliteitscontrole (ESC) (0,3%)
Mercedes-Benz	B-Klasse	7,6%	2.920	222	92.686	5.2 Wielen en banden (1,9%)	4.1 Koplampen (1,9%)	8.2 Uitlaatemissies (1,2%)	5.3 Ophanging (0,9%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,6%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,3%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,3%)	0 Identificatie en documenten (0,1%)	0.4 Identificatie en documenten (0,1%)
Opel	Astra Sports Tourer+	7,6%	1.466	111	132.015	4.1 Koplampen (3,0%)	5.2 Wielen en banden (1,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,0%)	8.2 Uitlaatemissies (0,8%)	5.3 Ophanging (0,6%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,3%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,3%)	3.2 Ruiten (0,2%)	0.1 Kentekenplaten (0,1%)	3.5 Ruitensproeiers (0,1%)
Kia	Rio	7,7%	1.220	94	92.585	4.1 Koplampen (3,4%)	5.2 Wielen en banden (1,6%)	3.4 Ruitenwissers (0,5%)	4.3 Remlichten (0,4%)	8.2 Uitlaatemissies (0,3%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,2%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,2%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,2%)
Kia	Venga	7,7%	905	70	71.013	4.1 Koplampen (3,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,3%)	4.3 Remlichten (1,0%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,7%)	5.2 Wielen en banden (0,6%)	3.5 Ruitensproeiers (0,4%)	5.3 Ophanging (0,4%)	8.4 Vloeistoflekken (0,2%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,1%)	4.5 Mistlichten (0,1%)
Volvo	V60 Cross Country	7,7%	549	42	153.400	4.1 Koplampen (2,5%)	5.2 Wielen en banden (2,0%)	8.2 Uitlaatemissies (1,1%)	5.3 Ophanging (0,6%)	8.4 Vloeistoflekken (0,6%)	0.4 Identificatie en documenten (0,4%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,2%)	4.3 Remlichten (0,2%)
Volkswagen	Tiguan	7,8%	5.996	468	123.606	4.1 Koplampen (3,2%)	5.2 Wielen en banden (1,8%)	5.3 Ophanging (1,1%)	8.2 Uitlaatemissies (0,5%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,3%)	3.2 Ruiten (0,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,1%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,1%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,1%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,1%)
BMW	X4	7,8%	715	56	137.028	5.2 Wielen en banden (2,8%)	4.1 Koplampen (1,7%)	5.3 Ophanging (1,3%)	8.2 Uitlaatemissies (1,1%)	3.4 Ruitenwissers (0,4%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,4%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,4%)	3.2 Ruiten (0,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,1%)
Hyundai	i10	7,9%	1.527	120	64.349	4.1 Koplampen (2,1%)	5.2 Wielen en banden (1,7%)	4.3 Remlichten (1,1%)	5.3 Ophanging (1,0%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,5%)	3.4 Ruitenwissers (0,4%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,3%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,3%)	4.5 Mistlichten (0,3%)
Jeep	Compass	7,9%	507	40	97.796	4.1 Koplampen (3,4%)	5.2 Wielen en banden (1,6%)	8.4 Vloeistoflekken (1,0%)	4.5 Mistlichten (0,8%)	8.2 Uitlaatemissies (0,8%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)	0.4 Identificatie en documenten (0,2%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)	3.4 Ruitenwissers (0,2%)	4.3 Remlichten (0,2%)
Seat	Ateca	8,0%	1.176	94	112.622	4.1 Koplampen (4,4%)	5.2 Wielen en banden (1,5%)	8.2 Uitlaatemissies (0,5%)	3.5 Ruitensproeiers (0,4%)	8.4 Vloeistoflekken (0,4%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,1%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,1%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,1%)
Nissan	Qashqai	8,1%	4.909	397	100.728	4.1 Koplampen (2,3%)	5.2 Wielen en banden (2,1%)	5.3 Ophanging (1,1%)	8.2 Uitlaatemissies (0,7%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,3%)	3.5 Ruitensproeiers (0,3%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)	3.4 Ruitenwissers (0,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,2%)
Hyundai	i20	8,1%	2.294	186	90.953	5.2 Wielen en banden (2,1%)	4.1 Koplampen (1,9%)	5.3 Ophanging (0,9%)	4.3 Remlichten (0,6%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,5%)	8.2 Uitlaatemissies (0,5%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,4%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,3%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,3%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,2%)
Renault	Captur	8,2%	5.536	452	76.358	4.1 Koplampen (2,6%)	5.3 Ophanging (1,6%)	4.3 Remlichten (1,2%)	5.2 Wielen en banden (1,0%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,6%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,3%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)	4.5 Mistlichten (0,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)
Citroën	C1	8,2%	1.084	89	61.875	4.1 Koplampen (3,9%)	5.2 Wielen en banden (2,2%)	3.5 Ruitensproeiers (0,5%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,4%)	3.4 Ruitenwissers (0,3%)	4.3 Remlichten (0,3%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,2%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,2%)	4.13 Accu (0,2%)
Skoda	Rapid	8,2%	621	51	112.962	4.1 Koplampen (3,4%)	5.2 Wielen en banden (1,3%)	5.3 Ophanging (1,3%)	8.2 Uitlaatemissies (0,8%)	3.2 Ruiten (0,3%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,3%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)	0.4 Identificatie en documenten (0,2%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)
Mazda	MAZDA6	8,2%	560	46	133.975	4.1 Koplampen (2,5%)	5.3 Ophanging (2,3%)	5.2 Wielen en banden (2,0%)	8.2 Uitlaatemissies (0,7%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,2%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,2%)	3.4 Ruitenwissers (0,2%)
Opel	Mokka X	8,3%	3.851	319	85.747	4.1 Koplampen (3,1%)	8.4 Vloeistoflekken (1,2%)	5.2 Wielen en banden (0,8%)	8.2 Uitlaatemissies (0,7%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,7%)	3.5 Ruitensproeiers (0,5%)	5.3 Ophanging (0,4%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,4%)	3.4 Ruitenwissers (0,3%)	4.3 Remlichten (0,2%)
Skoda	Fabia	8,3%	3.772	314	94.842	4.1 Koplampen (2,2%)	5.2 Wielen en banden (1,4%)	5.3 Ophanging (1,1%)	8.2 Uitlaatemissies (1,0%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,7%)	3.4 Ruitenwissers (0,6%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	3.2 Ruiten (0,3%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,3%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)
BMW	X3	8,3%	1.446	120	140.893	4.1 Koplampen (2,4%)	5.2 Wielen en banden (2,0%)	8.2 Uitlaatemissies (1,5%)	5.3 Ophanging (1,0%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,5%)	7.11 Kilometerteller (0,3%)	3.4 Ruitenwissers (0,2%)	4.8 Reflectoren (0,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,1%)	3.2 Ruiten (0,1%)
BMW	2-Serie	8,3%	1.253	104	103.337	5.2 Wielen en banden (2,9%)	4.1 Koplampen (2,3%)	5.3 Ophanging (1,5%)	8.2 Uitlaatemissies (0,7%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,2%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)	8.4 Vloeistoflekken (0,2%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)
Mercedes-Benz	GLC	8,4%	4.338	366	129.204	5.2 Wielen en banden (2,1%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,9%)	4.1 Koplampen (1,7%)	5.3 Ophanging (1,2%)	8.2 Uitlaatemissies (1,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)	0.4 Identificatie en documenten (0,1%)	0.5 Identificatie en documenten (0,1%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,1%)
Honda	CR-V	8,4%	524	44	124.610	4.1 Koplampen (2,5%)	4.3 Remlichten (1,7%)	5.2 Wielen en banden (1,3%)	4.5 Mistlichten (0,9%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,6%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,6%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,4%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,2%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,2%)
Volkswagen	Touran	8,5%	2.805	238	145.334	4.1 Koplampen (3,1%)	5.2 Wielen en banden (2,2%)	8.2 Uitlaatemissies (0,7%)	3.2 Ruiten (0,5%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,4%)	8.4 Vloeistoflekken (0,4%)	4.3 Remlichten (0,3%)	5.3 Ophanging (0,3%)	4.5 Mistlichten (0,2%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,2%)
Ford	Kuga	8,5%	2.235	190	112.637	4.1 Koplampen (2,3%)	5.2 Wielen en banden (2,1%)	8.2 Uitlaatemissies (1,5%)	5.3 Ophanging (1,1%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,5%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,4%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,3%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,3%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,1%)
Toyota	Verso	8,5%	788	67	106.919	4.1 Koplampen (2,7%)	5.2 Wielen en banden (1,6%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,5%)	4.5 Mistlichten (1,1%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,6%)	3.4 Ruitenwissers (0,5%)	5.3 Ophanging (0,5%)	4.13 Accu (0,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)
Audi	A1 Sportback	8,6%	1.660	142	95.105	4.1 Koplampen (3,7%)	5.2 Wielen en banden (2,9%)	8.2 Uitlaatemissies (0,4%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,3%)	5.3 Ophanging (0,3%)	0.4 Identificatie en documenten (0,2%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,2%)	0 Identificatie en documenten (0,1%)	3.4 Ruitenwissers (0,1%)
BMW	2-Serie Active Tourer	8,6%	1.412	121	109.182	4.1 Koplampen (3,4%)	5.2 Wielen en banden (2,3%)	5.3 Ophanging (1,2%)	8.2 Uitlaatemissies (1,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,3%)	0.4 Identificatie en documenten (0,1%)	3.2 Ruiten (0,1%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,1%)	8.4 Vloeistoflekken (0,1%)	0 Identificatie en documenten (0,1%)
Mazda	MAZDA3	8,7%	1.036	90	105.880	4.1 Koplampen (4,0%)	5.2 Wielen en banden (1,4%)	5.3 Ophanging (1,1%)	8.2 Uitlaatemissies (0,9%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,8%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,4%)	2.4 Wieluitlijning (0,2%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,2%)	4.5 Mistlichten (0,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,1%)
Mercedes-Benz	GLA	8,8%	2.234	197	98.181	4.1 Koplampen (2,3%)	5.3 Ophanging (2,2%)	5.2 Wielen en banden (2,1%)	8.2 Uitlaatemissies (1,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)	3.2 Ruiten (0,3%)	0 Identificatie en documenten (0,1%)	0.1 Kentekenplaten (0,1%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,1%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,1%)
Fiat	500X	8,8%	1.521	134	87.409	4.1 Koplampen (2,2%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (1,9%)	5.2 Wielen en banden (1,9%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,6%)	8.2 Uitlaatemissies (0,4%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,3%)	5.3 Ophanging (0,3%)	3.5 Ruitensproeiers (0,3%)	8.4 Vloeistoflekken (0,3%)	0.4 Identificatie en documenten (0,2%)
Jeep	Renegade	8,8%	838	74	94.077	5.2 Wielen en banden (2,9%)	4.1 Koplampen (2,0%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (1,1%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,6%)	5.3 Ophanging (0,6%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,2%)	4.3 Remlichten (0,2%)	4.5 Mistlichten (0,2%)	4.8 Reflectoren (0,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)
Volkswagen	UP!	8,8%	834	73	67.439	4.1 Koplampen (4,3%)	5.2 Wielen en banden (1,3%)	8.2 Uitlaatemissies (1,1%)	3.2 Ruiten (0,6%)	4.5 Mistlichten (0,6%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,4%)	3.5 Ruitensproeiers (0,2%)	0 Identificatie en documenten (0,1%)	0.1 Kentekenplaten (0,1%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,1%)
Nissan	Note	8,8%	660	58	85.619	4.1 Koplampen (3,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,4%)	5.2 Wielen en banden (1,2%)	8.2 Uitlaatemissies (1,1%)	5.3 Ophanging (0,8%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,5%)	3.5 Ruitensproeiers (0,3%)	4.5 Mistlichten (0,3%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,3%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,3%)
Hyundai	Kona	8,8%	545	48	79.722	4.1 Koplampen (5,3%)	5.2 Wielen en banden (1,8%)	0.4 Identificatie en documenten (0,4%)	5.3 Ophanging (0,4%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,2%)	3.2 Ruiten (0,2%)	3.5 Ruitensproeiers (0,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,2%)
Opel	Astra	8,9%	1.344	119	111.941	4.1 Koplampen (2,9%)	5.2 Wielen en banden (2,0%)	8.2 Uitlaatemissies (1,1%)	5.3 Ophanging (0,8%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,5%)	8.4 Vloeistoflekken (0,4%)	4.3 Remlichten (0,3%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)	3.5 Ruitensproeiers (0,2%)	0 Identificatie en documenten (0,1%)
Mini	Clubman Cooper	8,9%	671	60	116.880	5.2 Wielen en banden (3,4%)	4.1 Koplampen (1,5%)	4.3 Remlichten (1,0%)	8.2 Uitlaatemissies (1,0%)	5.3 Ophanging (0,8%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,6%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,5%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,3%)	3.2 Ruiten (0,3%)	0 Identificatie en documenten (0,1%)
BMW	X1	9,0%	5.276	474	118.258	4.1 Koplampen (3,2%)	5.2 Wielen en banden (2,0%)	5.3 Ophanging (2,0%)	8.2 Uitlaatemissies (1,1%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)	3.2 Ruiten (0,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,2%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,2%)	4.5 Mistlichten (0,1%)
Hyundai	ix20	9,1%	921	84	70.309	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (3,0%)	4.1 Koplampen (1,9%)	5.2 Wielen en banden (1,5%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (1,0%)	4.3 Remlichten (0,5%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,5%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,4%)	5.3 Ophanging (0,4%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,3%)	4.5 Mistlichten (0,3%)
Ford	C-Max	9,3%	1.173	109	96.406	8.2 Uitlaatemissies (3,8%)	4.1 Koplampen (1,8%)	5.2 Wielen en banden (1,5%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,4%)	5.3 Ophanging (0,4%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,3%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,3%)	3.2 Ruiten (0,3%)	3.4 Ruitenwissers (0,3%)	4.5 Mistlichten (0,3%)
Audi	Q5	9,4%	1.516	142	146.355	4.1 Koplampen (3,4%)	5.2 Wielen en banden (2,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,9%)	5.3 Ophanging (1,2%)	8.2 Uitlaatemissies (0,7%)	4.5 Mistlichten (0,3%)	4.8 Reflectoren (0,3%)	0 Identificatie en documenten (0,1%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,1%)	4.3 Remlichten (0,1%)
Skoda	Kodiaq	9,4%	604	57	137.702	4.1 Koplampen (2,3%)	5.2 Wielen en banden (2,3%)	5.3 Ophanging (1,0%)	3.5 Ruitensproeiers (0,8%)	8.2 Uitlaatemissies (0,7%)	3.2 Ruiten (0,5%)	0.4 Identificatie en documenten (0,3%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,2%)
Nissan	Pulsar	9,5%	1.049	100	92.600	4.1 Koplampen (2,7%)	5.2 Wielen en banden (2,7%)	5.3 Ophanging (1,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,9%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,5%)	7.7 Claxon (0,4%)	8.2 Uitlaatemissies (0,4%)	3.5 Ruitensproeiers (0,3%)	4.3 Remlichten (0,3%)
Volkswagen	Caddy	9,6%	3.227	309	121.574	4.1 Koplampen (2,5%)	5.2 Wielen en banden (2,3%)	5.3 Ophanging (1,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,9%)	8.2 Uitlaatemissies (0,8%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,6%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,5%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,4%)	4.3 Remlichten (0,3%)	3.2 Ruiten (0,2%)
Opel	Mokka	9,7%	846	82	100.557	4.1 Koplampen (4,0%)	5.2 Wielen en banden (1,4%)	8.2 Uitlaatemissies (1,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,8%)	3.5 Ruitensproeiers (0,7%)	5.3 Ophanging (0,6%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,5%)	3.4 Ruitenwissers (0,5%)	4.5 Mistlichten (0,5%)	8.4 Vloeistoflekken (0,5%)
Toyota	Auris	9,8%	3.412	333	108.702	4.1 Koplampen (4,2%)	4.3 Remlichten (1,6%)	5.2 Wielen en banden (1,5%)	5.3 Ophanging (0,5%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,3%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,3%)	3.4 Ruitenwissers (0,2%)	4.5 Mistlichten (0,2%)
Opel	Zafira Tourer	9,8%	1.856	182	126.721	4.1 Koplampen (2,4%)	5.2 Wielen en banden (2,3%)	8.4 Vloeistoflekken (1,8%)	8.2 Uitlaatemissies (1,2%)	5.3 Ophanging (1,1%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,7%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,5%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,3%)	3.2 Ruiten (0,3%)	4.5 Mistlichten (0,3%)
Hyundai	ix35	9,8%	1.792	176	102.776	4.1 Koplampen (2,7%)	8.2 Uitlaatemissies (2,6%)	5.2 Wielen en banden (2,1%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,6%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,6%)	3.5 Ruitensproeiers (0,5%)	4.3 Remlichten (0,4%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,3%)	3.2 Ruiten (0,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)
Opel	Astra Sports Tourer	9,8%	1.210	119	143.030	4.1 Koplampen (3,4%)	5.2 Wielen en banden (2,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,2%)	8.2 Uitlaatemissies (1,1%)	5.3 Ophanging (0,7%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,4%)	3.5 Ruitensproeiers (0,4%)	3.2 Ruiten (0,3%)	8.4 Vloeistoflekken (0,3%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,2%)
Peugeot	3008	10,1%	3.472	352	102.194	4.1 Koplampen (4,2%)	5.2 Wielen en banden (2,4%)	8.2 Uitlaatemissies (1,4%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,8%)	5.3 Ophanging (0,6%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	8.4 Vloeistoflekken (0,3%)	3.5 Ruitensproeiers (0,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)	4.5 Mistlichten (0,2%)
Suzuki	Vitara	10,1%	1.275	129	100.508	5.2 Wielen en banden (2,4%)	4.1 Koplampen (1,8%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,8%)	4.3 Remlichten (1,4%)	8.2 Uitlaatemissies (0,9%)	3.4 Ruitenwissers (0,5%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,4%)	3.5 Ruitensproeiers (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,2%)
Kia	Picanto	10,1%	824	83	65.025	5.2 Wielen en banden (2,7%)	4.1 Koplampen (2,4%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (1,0%)	5.3 Ophanging (1,0%)	3.4 Ruitenwissers (0,6%)	4.13 Accu (0,6%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,5%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)	3.5 Ruitensproeiers (0,2%)
Audi	A3 Limousine	10,1%	735	74	121.473	4.1 Koplampen (3,5%)	5.2 Wielen en banden (2,7%)	8.2 Uitlaatemissies (1,2%)	5.3 Ophanging (0,8%)	8.4 Vloeistoflekken (0,7%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,5%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,4%)	3.2 Ruiten (0,3%)	3.4 Ruitenwissers (0,3%)	4.8 Reflectoren (0,3%)
Fiat	Panda	10,1%	506	51	66.062	4.1 Koplampen (4,2%)	5.3 Ophanging (2,2%)	5.2 Wielen en banden (1,6%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,6%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,6%)	8.2 Uitlaatemissies (0,6%)	3.4 Ruitenwissers (0,4%)	3.5 Ruitensproeiers (0,4%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,4%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)
Volkswagen	Golf	10,2%	11.358	1.162	123.415	4.1 Koplampen (3,6%)	5.2 Wielen en banden (2,5%)	8.2 Uitlaatemissies (1,3%)	5.3 Ophanging (1,1%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,8%)	8.4 Vloeistoflekken (0,4%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,3%)	3.2 Ruiten (0,2%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,2%)	3.5 Ruitensproeiers (0,2%)
Hyundai	i30	10,2%	1.676	171	104.824	4.1 Koplampen (3,5%)	5.2 Wielen en banden (3,0%)	8.2 Uitlaatemissies (0,9%)	4.3 Remlichten (0,8%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,7%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,5%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,4%)	5.3 Ophanging (0,4%)	3.5 Ruitensproeiers (0,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,2%)
Audi	A3 Sportback	10,3%	2.464	254	125.958	4.1 Koplampen (5,1%)	5.2 Wielen en banden (2,2%)	5.3 Ophanging (0,9%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,8%)	8.4 Vloeistoflekken (0,6%)	8.2 Uitlaatemissies (0,4%)	3.5 Ruitensproeiers (0,3%)	4.3 Remlichten (0,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)	3.2 Ruiten (0,2%)
BMW	1-Serie	10,6%	5.033	536	120.815	4.1 Koplampen (4,3%)	5.2 Wielen en banden (2,7%)	5.3 Ophanging (1,4%)	8.2 Uitlaatemissies (1,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,3%)	3.2 Ruiten (0,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,2%)	8.4 Vloeistoflekken (0,2%)
Volvo	XC60	10,7%	4.614	493	152.597	4.1 Koplampen (4,8%)	5.2 Wielen en banden (2,2%)	8.2 Uitlaatemissies (1,1%)	5.3 Ophanging (0,9%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,5%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,3%)	3.2 Ruiten (0,2%)	8.4 Vloeistoflekken (0,2%)
BMW	4-Serie	10,8%	1.846	199	132.524	5.2 Wielen en banden (3,6%)	5.3 Ophanging (2,9%)	4.1 Koplampen (2,1%)	8.2 Uitlaatemissies (1,4%)	3.2 Ruiten (0,4%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,4%)	8.1 Geluid (0,3%)	4.8 Reflectoren (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)
Renault	Twingo	10,9%	1.710	187	65.934	4.1 Koplampen (3,0%)	5.2 Wielen en banden (3,0%)	8.2 Uitlaatemissies (2,3%)	4.3 Remlichten (0,6%)	5.3 Ophanging (0,6%)	3.4 Ruitenwissers (0,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)	3.5 Ruitensproeiers (0,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,3%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,2%)
Nissan	Juke	10,9%	1.096	119	87.179	4.1 Koplampen (2,9%)	5.2 Wielen en banden (2,7%)	5.3 Ophanging (1,9%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,9%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,8%)	4.5 Mistlichten (0,5%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,4%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,3%)	3.4 Ruitenwissers (0,3%)	8.2 Uitlaatemissies (0,3%)
Hyundai	Tucson	11,2%	3.999	446	116.362	4.1 Koplampen (3,2%)	8.2 Uitlaatemissies (2,7%)	5.2 Wielen en banden (2,2%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (1,0%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,9%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,6%)	3.5 Ruitensproeiers (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	4.5 Mistlichten (0,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,2%)
Audi	A4 Limousine	11,3%	550	62	129.406	4.1 Koplampen (4,0%)	5.2 Wielen en banden (3,1%)	5.3 Ophanging (1,1%)	3.2 Ruiten (0,9%)	8.2 Uitlaatemissies (0,9%)	0.4 Identificatie en documenten (0,4%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,4%)	2.4 Wieluitlijning (0,4%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,4%)	4.3 Remlichten (0,4%)
Skoda	Octavia	11,4%	3.986	456	144.783	4.1 Koplampen (5,5%)	5.2 Wielen en banden (2,0%)	8.2 Uitlaatemissies (1,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,1%)	5.3 Ophanging (0,9%)	8.4 Vloeistoflekken (0,6%)	3.2 Ruiten (0,2%)	4.8 Reflectoren (0,2%)	3.4 Ruitenwissers (0,2%)	3.5 Ruitensproeiers (0,1%)
Mercedes-Benz	A-Klasse	11,4%	3.621	414	116.617	4.1 Koplampen (3,3%)	5.2 Wielen en banden (3,2%)	5.3 Ophanging (2,0%)	8.2 Uitlaatemissies (0,8%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)	3.2 Ruiten (0,2%)
Kia	Ceed	11,4%	1.241	141	118.723	4.1 Koplampen (4,3%)	4.3 Remlichten (2,3%)	5.2 Wielen en banden (2,0%)	4.5 Mistlichten (0,8%)	8.2 Uitlaatemissies (0,7%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,6%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,5%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,4%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,3%)	3.2 Ruiten (0,2%)
Audi	Q7 E-Tron	11,5%	686	79	186.929	6.1 Chassis en bevestigingen (4,8%)	5.2 Wielen en banden (2,3%)	4.1 Koplampen (2,0%)	5.3 Ophanging (1,8%)	3.2 Ruiten (0,4%)	4.5 Mistlichten (0,3%)	4.8 Reflectoren (0,3%)	3.4 Ruitenwissers (0,1%)	3.5 Ruitensproeiers (0,1%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,1%)
BMW	5-Serie	11,6%	3.606	418	161.065	8.2 Uitlaatemissies (3,6%)	5.2 Wielen en banden (3,4%)	4.1 Koplampen (1,8%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,8%)	5.3 Ophanging (0,7%)	3.2 Ruiten (0,4%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,3%)	7.11 Kilometerteller (0,3%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)
Alfa Romeo	Giulia	11,6%	561	65	117.252	4.1 Koplampen (3,7%)	5.2 Wielen en banden (3,0%)	5.3 Ophanging (1,6%)	8.2 Uitlaatemissies (1,4%)	3.5 Ruitensproeiers (0,5%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,5%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,4%)	3.2 Ruiten (0,4%)	4.8 Reflectoren (0,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)
Audi	A4 Avant	11,7%	2.833	331	159.615	5.2 Wielen en banden (3,5%)	4.1 Koplampen (3,5%)	5.3 Ophanging (1,9%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,3%)	8.2 Uitlaatemissies (0,7%)	4.5 Mistlichten (0,3%)	8.4 Vloeistoflekken (0,3%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,2%)	4.8 Reflectoren (0,2%)	3.2 Ruiten (0,2%)
Volkswagen	Polo	11,9%	7.181	853	89.836	4.1 Koplampen (4,1%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (2,2%)	5.2 Wielen en banden (2,0%)	8.2 Uitlaatemissies (0,9%)	5.3 Ophanging (0,9%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,6%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,4%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,4%)	3.4 Ruitenwissers (0,3%)	3.5 Ruitensproeiers (0,3%)
Ford	S-Max	11,9%	877	104	150.661	4.1 Koplampen (3,9%)	5.2 Wielen en banden (2,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,4%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (1,1%)	8.2 Uitlaatemissies (0,9%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,7%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,6%)	5.3 Ophanging (0,5%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,3%)
Jaguar	XE	12,0%	573	69	110.438	5.2 Wielen en banden (2,6%)	4.1 Koplampen (2,4%)	8.2 Uitlaatemissies (2,3%)	4.3 Remlichten (2,1%)	5.3 Ophanging (1,8%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,5%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,5%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)
Ford	B-Max	12,1%	1.965	238	75.511	8.2 Uitlaatemissies (2,2%)	4.1 Koplampen (2,1%)	4.3 Remlichten (1,9%)	5.2 Wielen en banden (1,4%)	5.3 Ophanging (1,3%)	4.5 Mistlichten (1,2%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,6%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,6%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,6%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,5%)
Renault	Talisman	12,1%	1.039	126	138.409	5.3 Ophanging (4,4%)	5.2 Wielen en banden (3,4%)	4.1 Koplampen (2,9%)	8.2 Uitlaatemissies (0,6%)	3.2 Ruiten (0,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,3%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,2%)	4.5 Mistlichten (0,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)
Seat	Leon ST	12,1%	527	64	137.666	4.1 Koplampen (5,5%)	5.2 Wielen en banden (2,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (2,1%)	5.3 Ophanging (0,9%)	8.2 Uitlaatemissies (0,9%)	3.2 Ruiten (0,4%)	3.5 Ruitensproeiers (0,4%)	4.8 Reflectoren (0,4%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,2%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,2%)
Mercedes-Benz	E-Klasse	12,2%	3.596	438	151.860	5.2 Wielen en banden (4,7%)	4.1 Koplampen (3,5%)	8.2 Uitlaatemissies (1,4%)	5.3 Ophanging (1,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,3%)	3.2 Ruiten (0,3%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,3%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)	8.4 Vloeistoflekken (0,2%)
Nissan	X-Trail	12,2%	2.287	279	127.614	4.1 Koplampen (3,6%)	5.2 Wielen en banden (2,9%)	8.2 Uitlaatemissies (1,8%)	5.3 Ophanging (1,7%)	4.5 Mistlichten (0,7%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,3%)	4.3 Remlichten (0,3%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)
Mercedes-Benz	GLE	12,3%	1.115	137	151.350	5.2 Wielen en banden (5,0%)	4.1 Koplampen (4,0%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,3%)	8.2 Uitlaatemissies (0,8%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,6%)	5.3 Ophanging (0,5%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,4%)	3.2 Ruiten (0,3%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,3%)	8.4 Vloeistoflekken (0,3%)
Audi	A5 Sportback	12,3%	964	119	133.631	5.2 Wielen en banden (5,2%)	4.1 Koplampen (2,7%)	6.1 Chassis en bevestigingen (2,5%)	5.3 Ophanging (1,2%)	8.2 Uitlaatemissies (1,1%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,5%)	3.4 Ruitenwissers (0,3%)	0.4 Identificatie en documenten (0,2%)	7.7 Claxon (0,2%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,1%)
Mercedes-Benz	CLA	12,4%	3.546	441	127.555	5.2 Wielen en banden (4,4%)	4.1 Koplampen (2,7%)	5.3 Ophanging (2,6%)	8.2 Uitlaatemissies (1,3%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,8%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	3.2 Ruiten (0,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)	8.4 Vloeistoflekken (0,2%)
Renault	Scenic	12,6%	2.625	331	117.624	4.1 Koplampen (3,5%)	5.2 Wielen en banden (2,9%)	4.3 Remlichten (2,9%)	5.3 Ophanging (2,0%)	4.5 Mistlichten (0,8%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,4%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,3%)	3.4 Ruitenwissers (0,3%)	3.5 Ruitensproeiers (0,3%)
Mercedes-Benz	C-Klasse	12,7%	5.307	675	135.087	5.2 Wielen en banden (4,3%)	4.1 Koplampen (3,7%)	8.2 Uitlaatemissies (2,2%)	5.3 Ophanging (2,0%)	3.2 Ruiten (0,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,2%)	0.1 Kentekenplaten (0,2%)
Fiat	Tipo	12,7%	2.949	374	104.008	4.1 Koplampen (5,8%)	5.2 Wielen en banden (2,5%)	8.2 Uitlaatemissies (1,0%)	5.3 Ophanging (0,9%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,6%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,5%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,4%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,3%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,3%)
Ford	Mondeo	12,7%	1.609	204	139.083	4.1 Koplampen (3,5%)	5.2 Wielen en banden (3,1%)	8.2 Uitlaatemissies (2,0%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,4%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,9%)	5.3 Ophanging (0,8%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,4%)	8.4 Vloeistoflekken (0,2%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)	3.2 Ruiten (0,2%)
Mitsubishi	ASX	12,9%	830	107	96.649	5.3 Ophanging (7,3%)	4.1 Koplampen (2,0%)	5.2 Wielen en banden (1,4%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,6%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,5%)	3.4 Ruitenwissers (0,5%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,4%)	4.5 Mistlichten (0,4%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,4%)	8.2 Uitlaatemissies (0,2%)
Opel	Corsa-E	13,0%	7.935	1.030	86.633	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (4,6%)	4.1 Koplampen (3,7%)	5.2 Wielen en banden (1,9%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (1,1%)	5.3 Ophanging (0,7%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,4%)	4.5 Mistlichten (0,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,2%)	8.2 Uitlaatemissies (0,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)
Ford	Fiesta	13,1%	5.140	672	89.254	4.1 Koplampen (3,6%)	8.2 Uitlaatemissies (2,4%)	5.2 Wielen en banden (2,3%)	4.3 Remlichten (1,8%)	5.3 Ophanging (1,6%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,5%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,5%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,4%)	4.5 Mistlichten (0,3%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,3%)
BMW	3-Serie	13,1%	4.520	591	153.099	4.1 Koplampen (4,1%)	5.2 Wielen en banden (4,0%)	5.3 Ophanging (2,3%)	8.2 Uitlaatemissies (1,5%)	3.2 Ruiten (0,6%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,3%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,3%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,2%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)
Renault	Clio	13,2%	6.998	922	93.241	4.1 Koplampen (5,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (2,3%)	5.2 Wielen en banden (1,8%)	5.3 Ophanging (1,3%)	4.3 Remlichten (0,7%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,7%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,6%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,4%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,3%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,3%)
Fiat	500	13,2%	5.262	696	71.924	5.3 Ophanging (3,9%)	4.1 Koplampen (3,0%)	5.2 Wielen en banden (2,1%)	8.2 Uitlaatemissies (1,8%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (1,0%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,4%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,4%)	4.3 Remlichten (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	3.4 Ruitenwissers (0,3%)
SsangYong	Tivoli	13,2%	714	94	98.273	5.2 Wielen en banden (4,1%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (2,9%)	4.1 Koplampen (1,4%)	8.2 Uitlaatemissies (1,3%)	3.4 Ruitenwissers (0,8%)	5.3 Ophanging (0,8%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,8%)	4.5 Mistlichten (0,7%)	8.4 Vloeistoflekken (0,4%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,3%)
Nissan	Micra	13,4%	2.331	312	74.205	5.3 Ophanging (5,0%)	4.1 Koplampen (2,7%)	5.2 Wielen en banden (2,2%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,9%)	3.4 Ruitenwissers (0,7%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,6%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,6%)	3.5 Ruitensproeiers (0,5%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,5%)	8.2 Uitlaatemissies (0,5%)
Ford	Ka+	13,4%	1.019	137	69.263	4.1 Koplampen (7,0%)	4.3 Remlichten (2,9%)	3.5 Ruitensproeiers (1,1%)	5.2 Wielen en banden (0,8%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,8%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,6%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,5%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,4%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,3%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,2%)
Skoda	Superb	13,5%	1.529	207	157.419	4.1 Koplampen (3,7%)	8.2 Uitlaatemissies (3,3%)	5.3 Ophanging (2,9%)	5.2 Wielen en banden (2,7%)	8.4 Vloeistoflekken (0,7%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,5%)	3.2 Ruiten (0,3%)	0.4 Identificatie en documenten (0,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,2%)	0.1 Kentekenplaten (0,1%)
Renault	Megane	13,6%	3.013	409	117.108	4.1 Koplampen (5,3%)	5.2 Wielen en banden (3,5%)	5.3 Ophanging (1,4%)	4.3 Remlichten (0,9%)	4.5 Mistlichten (0,9%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,6%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,5%)	8.2 Uitlaatemissies (0,5%)	3.5 Ruitensproeiers (0,4%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,4%)
Kia	Sportage	13,6%	1.948	264	118.522	8.2 Uitlaatemissies (3,3%)	4.1 Koplampen (2,8%)	5.2 Wielen en banden (2,6%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (1,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (1,0%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,8%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,8%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,6%)	5.3 Ophanging (0,4%)	3.4 Ruitenwissers (0,4%)
Seat	Leon	13,6%	594	81	116.230	4.1 Koplampen (7,7%)	5.3 Ophanging (2,2%)	5.2 Wielen en banden (1,9%)	8.2 Uitlaatemissies (1,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,5%)	2.4 Wieluitlijning (0,3%)	4.5 Mistlichten (0,3%)	8.4 Vloeistoflekken (0,3%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)	3.2 Ruiten (0,2%)
Ford	Ecosport	13,7%	2.021	277	83.867	4.1 Koplampen (4,4%)	4.3 Remlichten (2,6%)	8.2 Uitlaatemissies (2,3%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (1,9%)	5.2 Wielen en banden (1,8%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,6%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,5%)	3.5 Ruitensproeiers (0,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,2%)
Volvo	V40	13,8%	3.277	452	123.584	4.1 Koplampen (6,3%)	5.2 Wielen en banden (2,6%)	8.2 Uitlaatemissies (2,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,5%)	5.3 Ophanging (0,3%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,3%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,3%)	3.2 Ruiten (0,2%)	8.4 Vloeistoflekken (0,2%)
Peugeot	2008	13,9%	5.520	770	83.193	4.1 Koplampen (5,2%)	5.3 Ophanging (2,7%)	5.2 Wielen en banden (1,6%)	8.2 Uitlaatemissies (1,6%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,3%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,5%)	3.5 Ruitensproeiers (0,5%)	8.4 Vloeistoflekken (0,3%)	4.13 Accu (0,2%)
BMW	X5	13,9%	1.666	231	157.812	8.2 Uitlaatemissies (4,3%)	5.2 Wielen en banden (3,8%)	4.1 Koplampen (3,3%)	5.3 Ophanging (0,7%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,5%)	8.4 Vloeistoflekken (0,4%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,4%)	3.4 Ruitenwissers (0,3%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)

Voertuigen van 8-9 jaar

Ø klasse			11,5%																	
Merk	Model	% met gebreken	Keuringen	Met gebreken	Gem. km	Rubriek 1	Rubriek 2	Rubriek 3	Rubriek 4	Rubriek 5	Rubriek 6	Rubriek 7	Rubriek 8	Rubriek 9	Rubriek 10
Volkswagen	Beetle	13,9%	962	134	82.450	4.5 Mistlichten (5,3%)	8.2 Uitlaatemissies (2,1%)	4.1 Koplampen (1,8%)	5.2 Wielen en banden (1,8%)	5.3 Ophanging (1,8%)	3.2 Ruiten (0,4%)	3.4 Ruitenwissers (0,3%)	4.3 Remlichten (0,3%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)
Ford	Mustang	13,9%	685	95	72.533	5.2 Wielen en banden (3,5%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (2,3%)	5.3 Ophanging (1,8%)	8.2 Uitlaatemissies (1,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,9%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,7%)	4.1 Koplampen (0,7%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,7%)	3.2 Ruiten (0,6%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,6%)
Volvo	XC90	14,0%	1.693	237	173.971	4.1 Koplampen (5,6%)	5.2 Wielen en banden (3,2%)	8.2 Uitlaatemissies (2,7%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,8%)	5.3 Ophanging (0,8%)	3.2 Ruiten (0,6%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,3%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)
Audi	A6 Avant	14,1%	1.795	253	170.449	5.2 Wielen en banden (4,7%)	4.1 Koplampen (4,3%)	8.2 Uitlaatemissies (2,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,4%)	5.3 Ophanging (1,2%)	3.2 Ruiten (0,4%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,3%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,3%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	0.5 Identificatie en documenten (0,1%)
Seat	Ibiza	14,4%	1.545	222	97.654	4.1 Koplampen (4,5%)	5.2 Wielen en banden (2,8%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (2,6%)	5.3 Ophanging (1,9%)	8.2 Uitlaatemissies (1,5%)	3.5 Ruitensproeiers (0,8%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,3%)	3.2 Ruiten (0,3%)
Land Rover	Range Rover Evoque	14,4%	1.225	176	117.854	4.1 Koplampen (6,8%)	8.2 Uitlaatemissies (3,7%)	5.2 Wielen en banden (1,9%)	4.5 Mistlichten (0,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,4%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,3%)	8.4 Vloeistofslekken (0,3%)	0.4 Identificatie en documenten (0,2%)	3.5 Ruitensproeiers (0,2%)
Peugeot	208	14,5%	4.938	716	76.606	4.1 Koplampen (5,4%)	5.2 Wielen en banden (3,3%)	8.2 Uitlaatemissies (1,7%)	5.3 Ophanging (1,5%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,0%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,8%)	3.5 Ruitensproeiers (0,7%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,5%)	4.13 Accu (0,4%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)
Mercedes-Benz	AMG	14,5%	602	87	100.025	5.2 Wielen en banden (6,8%)	4.1 Koplampen (2,8%)	8.2 Uitlaatemissies (2,5%)	5.3 Ophanging (1,7%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,5%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,5%)	0 Identificatie en documenten (0,3%)	0.1 Kentekenplaten (0,3%)	3.2 Ruiten (0,3%)
Volvo	V90	14,7%	748	110	170.047	4.1 Koplampen (4,7%)	6.1 Chassis en bevestigingen (3,5%)	5.2 Wielen en banden (2,9%)	8.2 Uitlaatemissies (2,8%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,5%)	5.3 Ophanging (0,5%)	3.2 Ruiten (0,3%)	0 Identificatie en documenten (0,1%)	0.4 Identificatie en documenten (0,1%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,1%)
Volkswagen	Passat	14,9%	2.640	393	166.489	4.1 Koplampen (5,5%)	5.2 Wielen en banden (3,7%)	8.2 Uitlaatemissies (2,8%)	5.3 Ophanging (2,6%)	8.4 Vloeistofslekken (0,3%)	3.2 Ruiten (0,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,1%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,1%)	0.1 Kentekenplaten (0,1%)
Citroën	C3	15,0%	4.662	701	74.714	4.1 Koplampen (5,6%)	8.2 Uitlaatemissies (2,9%)	5.2 Wielen en banden (1,7%)	5.3 Ophanging (1,6%)	4.3 Remlichten (1,0%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,9%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,8%)	3.5 Ruitensproeiers (0,6%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,5%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,4%)
Ford	Focus	15,0%	3.841	578	116.274	8.2 Uitlaatemissies (5,1%)	4.1 Koplampen (4,9%)	5.2 Wielen en banden (2,1%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,6%)	5.3 Ophanging (1,0%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,9%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	4.5 Mistlichten (0,3%)	4.3 Remlichten (0,2%)
Citroën	C4	15,0%	533	80	96.558	4.1 Koplampen (7,7%)	5.3 Ophanging (3,6%)	5.2 Wielen en banden (1,9%)	8.2 Uitlaatemissies (1,9%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,1%)	8.4 Vloeistofslekken (0,8%)	3.5 Ruitensproeiers (0,6%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,4%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,2%)	3.2 Ruiten (0,2%)
Fiat	500L	15,2%	672	102	89.478	4.1 Koplampen (7,1%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (4,2%)	5.2 Wielen en banden (1,5%)	8.2 Uitlaatemissies (1,5%)	5.3 Ophanging (0,7%)	4.3 Remlichten (0,6%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,6%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,5%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,3%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,3%)
Renault	Kangoo	15,4%	2.478	381	97.637	4.3 Remlichten (5,7%)	4.1 Koplampen (2,8%)	5.2 Wielen en banden (2,3%)	5.3 Ophanging (1,6%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,3%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,5%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,5%)	3.5 Ruitensproeiers (0,4%)	8.2 Uitlaatemissies (0,4%)	4.5 Mistlichten (0,3%)
Seat	Arona	15,4%	612	94	83.006	4.1 Koplampen (7,0%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (5,7%)	5.2 Wielen en banden (2,0%)	3.5 Ruitensproeiers (0,5%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,5%)	4.3 Remlichten (0,5%)	4.8 Reflectoren (0,3%)	5.3 Ophanging (0,3%)	8.2 Uitlaatemissies (0,3%)	8.4 Vloeistofslekken (0,3%)
Opel	Adam	15,6%	1.834	287	77.793	5.3 Ophanging (6,8%)	4.1 Koplampen (3,8%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (3,6%)	5.2 Wielen en banden (1,1%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,3%)	4.3 Remlichten (0,3%)	3.4 Ruitenwissers (0,2%)	4.5 Mistlichten (0,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)
Dacia	Duster	16,1%	2.516	406	97.068	4.1 Koplampen (8,9%)	4.3 Remlichten (2,7%)	5.2 Wielen en banden (1,3%)	5.3 Ophanging (0,8%)	8.2 Uitlaatemissies (0,6%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,5%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,4%)	4.5 Mistlichten (0,4%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)
Citroën	C-Elysee	16,1%	756	122	91.092	4.1 Koplampen (5,8%)	5.3 Ophanging (3,6%)	8.2 Uitlaatemissies (3,0%)	5.2 Wielen en banden (1,9%)	4.3 Remlichten (1,5%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,3%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,3%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,4%)	4.5 Mistlichten (0,4%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,3%)
Volvo	V60	16,3%	2.097	342	148.119	6.1 Chassis en bevestigingen (4,7%)	5.2 Wielen en banden (3,7%)	8.2 Uitlaatemissies (3,6%)	4.1 Koplampen (3,3%)	5.3 Ophanging (1,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,5%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,4%)	8.4 Vloeistofslekken (0,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,1%)	4.3 Remlichten (0,1%)
Land Rover	Discovery Sport	16,3%	1.173	191	127.487	4.1 Koplampen (4,9%)	8.2 Uitlaatemissies (4,8%)	5.2 Wielen en banden (2,0%)	4.5 Mistlichten (1,5%)	5.3 Ophanging (1,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,8%)	8.4 Vloeistofslekken (0,5%)	3.2 Ruiten (0,4%)	3.5 Ruitensproeiers (0,4%)	4.8 Reflectoren (0,4%)
Jaguar	F-Pace	16,8%	1.017	171	128.972	4.1 Koplampen (5,2%)	8.2 Uitlaatemissies (4,1%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (3,2%)	5.2 Wielen en banden (2,2%)	5.3 Ophanging (1,8%)	3.2 Ruiten (0,4%)	0 Identificatie en documenten (0,3%)	4.5 Mistlichten (0,3%)	0.4 Identificatie en documenten (0,2%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)
Opel	Insignia Sports Tourer	16,8%	926	156	142.560	4.1 Koplampen (7,3%)	8.2 Uitlaatemissies (3,6%)	5.2 Wielen en banden (2,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,1%)	8.4 Vloeistofslekken (1,0%)	5.3 Ophanging (0,9%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,9%)	3.4 Ruitenwissers (0,5%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,4%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,3%)
Ford	Tourneo Connect	17,3%	721	125	118.978	8.2 Uitlaatemissies (8,9%)	4.1 Koplampen (4,3%)	5.2 Wielen en banden (2,9%)	4.4 Richtingaanwijzers (1,1%)	3.5 Ruitensproeiers (0,4%)	5.3 Ophanging (0,4%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,3%)	8.4 Vloeistofslekken (0,3%)	0.5 Identificatie en documenten (0,1%)
Peugeot	Partner	17,5%	3.664	642	104.742	4.1 Koplampen (6,0%)	4.3 Remlichten (3,7%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (2,9%)	8.2 Uitlaatemissies (2,4%)	5.2 Wielen en banden (1,9%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,1%)	3.5 Ruitensproeiers (0,9%)	8.4 Vloeistofslekken (0,6%)	5.3 Ophanging (0,6%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,5%)
Dacia	Sandero	17,7%	4.037	714	81.158	4.1 Koplampen (10,0%)	4.3 Remlichten (2,5%)	5.3 Ophanging (2,0%)	5.2 Wielen en banden (1,8%)	8.2 Uitlaatemissies (0,9%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,4%)	4.5 Mistlichten (0,4%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,3%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)
Peugeot	5008	17,9%	1.605	287	135.955	4.1 Koplampen (7,3%)	8.2 Uitlaatemissies (3,6%)	5.2 Wielen en banden (3,0%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,1%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (1,0%)	8.4 Vloeistofslekken (0,9%)	4.3 Remlichten (0,8%)	3.5 Ruitensproeiers (0,7%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)
Citroën	C4 Cactus	17,9%	1.324	237	93.069	4.1 Koplampen (7,6%)	8.2 Uitlaatemissies (3,1%)	5.2 Wielen en banden (2,2%)	4.3 Remlichten (1,8%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,1%)	5.3 Ophanging (1,1%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,9%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,8%)	3.5 Ruitensproeiers (0,6%)	3.2 Ruiten (0,4%)
Dacia	Dokker	18,0%	1.020	184	101.890	4.1 Koplampen (7,0%)	4.3 Remlichten (3,0%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (2,8%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (2,4%)	5.2 Wielen en banden (1,9%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (1,3%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,8%)	3.5 Ruitensproeiers (0,8%)	5.3 Ophanging (0,6%)	8.2 Uitlaatemissies (0,4%)
Citroën	Berlingo	18,1%	3.116	563	106.073	4.1 Koplampen (6,1%)	8.2 Uitlaatemissies (3,4%)	4.3 Remlichten (2,9%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (2,4%)	5.2 Wielen en banden (2,0%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,8%)	8.4 Vloeistofslekken (0,7%)	3.5 Ruitensproeiers (0,6%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,6%)	5.3 Ophanging (0,5%)
Fiat	Punto	18,6%	660	123	81.943	4.1 Koplampen (7,3%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (3,6%)	5.2 Wielen en banden (1,8%)	4.3 Remlichten (1,7%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (1,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,4%)	3.5 Ruitensproeiers (1,2%)	8.2 Uitlaatemissies (1,2%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,9%)	3.2 Ruiten (0,8%)
Dacia	Logan	18,7%	1.580	296	102.688	4.1 Koplampen (10,8%)	8.2 Uitlaatemissies (2,1%)	5.2 Wielen en banden (2,0%)	4.3 Remlichten (1,6%)	5.3 Ophanging (0,9%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,8%)	4.5 Mistlichten (0,7%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)	8.4 Vloeistofslekken (0,4%)
BMW	2-Serie Gran Tourer	18,9%	1.146	217	155.287	4.1 Koplampen (7,2%)	5.3 Ophanging (4,5%)	5.2 Wielen en banden (3,7%)	8.2 Uitlaatemissies (2,9%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (1,6%)	3.2 Ruiten (0,4%)	8.4 Vloeistofslekken (0,4%)	0.4 Identificatie en documenten (0,3%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,3%)
Volkswagen	Sharan	19,0%	630	120	166.676	5.3 Ophanging (6,7%)	5.2 Wielen en banden (5,4%)	4.1 Koplampen (3,3%)	4.4 Richtingaanwijzers (1,8%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,8%)	8.2 Uitlaatemissies (0,8%)	3.5 Ruitensproeiers (0,5%)	3.2 Ruiten (0,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,3%)	4.5 Mistlichten (0,3%)
Land Rover	Range Rover Sport	19,4%	578	112	153.831	8.2 Uitlaatemissies (5,9%)	5.3 Ophanging (5,2%)	5.2 Wielen en banden (3,5%)	4.1 Koplampen (2,8%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (1,6%)	3.4 Ruitenwissers (0,9%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,9%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,7%)	0 Identificatie en documenten (0,3%)	3.2 Ruiten (0,3%)
Peugeot	508	19,6%	588	115	143.724	4.1 Koplampen (4,8%)	5.3 Ophanging (4,4%)	8.2 Uitlaatemissies (3,4%)	5.2 Wielen en banden (3,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,2%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,0%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,8%)	8.4 Vloeistofslekken (0,8%)	4.8 Reflectoren (0,7%)	3.2 Ruiten (0,5%)
Peugeot	308	19,8%	3.603	712	118.209	5.3 Ophanging (5,4%)	4.1 Koplampen (4,9%)	8.2 Uitlaatemissies (4,7%)	5.2 Wielen en banden (3,2%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,7%)	8.4 Vloeistofslekken (0,6%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,6%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,5%)	3.5 Ruitensproeiers (0,4%)
Citroën	C4 Picasso	20,0%	2.529	505	123.266	4.1 Koplampen (7,2%)	5.3 Ophanging (5,5%)	5.2 Wielen en banden (2,5%)	8.2 Uitlaatemissies (2,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,3%)	8.4 Vloeistofslekken (0,9%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,8%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,8%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,6%)	3.5 Ruitensproeiers (0,4%)
Renault	Espace	20,6%	733	151	152.462	5.3 Ophanging (9,6%)	5.2 Wielen en banden (4,1%)	4.1 Koplampen (3,5%)	4.5 Mistlichten (1,6%)	8.2 Uitlaatemissies (1,6%)	8.4 Vloeistofslekken (0,7%)	0.4 Identificatie en documenten (0,6%)	3.5 Ruitensproeiers (0,6%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,4%)
Dacia	Lodgy	21,8%	697	152	116.873	4.1 Koplampen (7,5%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (5,0%)	5.2 Wielen en banden (3,6%)	4.3 Remlichten (2,9%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (2,1%)	5.3 Ophanging (1,7%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (1,1%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,9%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,9%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,7%)
Tesla	Model S	22,8%	545	124	183.700	4.1 Koplampen (12,5%)	5.2 Wielen en banden (7,2%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (2,0%)	5.3 Ophanging (1,6%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,7%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,6%)	0.5 Identificatie en documenten (0,6%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,6%)	0.4 Identificatie en documenten (0,4%)	3.2 Ruiten (0,4%)
Opel	Vivaro-B	23,3%	576	134	148.786	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (6,4%)	5.3 Ophanging (5,9%)	4.1 Koplampen (3,1%)	8.2 Uitlaatemissies (3,0%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (2,8%)	4.3 Remlichten (2,1%)	5.2 Wielen en banden (1,4%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,9%)	0.4 Identificatie en documenten (0,7%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,7%)
Mercedes-Benz	V-klasse	24,8%	738	183	180.992	5.3 Ophanging (11,1%)	5.2 Wielen en banden (5,7%)	4.1 Koplampen (4,2%)	8.2 Uitlaatemissies (2,7%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,2%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (1,1%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,7%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,7%)	3.2 Ruiten (0,5%)	3.4 Ruitenwissers (0,5%)

Voertuigen van 10-11 jaar

Ø klasse 14,0%

Merk	Model	% met gebreken	Keuringen	Met gebreken	Gem. km	Rubriek 1	Rubriek 2	Rubriek 3	Rubriek 4	Rubriek 5	Rubriek 6	Rubriek 7	Rubriek 8	Rubriek 9	Rubriek 10
Volkswagen	Golf Sportsvan	5,0%	2.503	126	108.027	4.1 Koplampen (1,3%)	5.2 Wielen en banden (0,9%)	5.3 Ophanging (0,6%)	8.2 Uitlaatemissies (0,5%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,4%)	8.4 Vloeistoflekken (0,4%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,1%)	3.4 Ruitenwissers (0,1%)
Toyota	Verso-S	5,9%	774	46	91.397	4.1 Koplampen (1,7%)	5.2 Wielen en banden (1,6%)	5.3 Ophanging (0,9%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,5%)	4.5 Mistlichten (0,5%)	3.4 Ruitenwissers (0,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,4%)	4.3 Remlichten (0,4%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,3%)	0.4 Identificatie en documenten (0,1%)
Mazda	CX-3	6,0%	650	39	105.276	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (3,1%)	5.3 Ophanging (1,2%)	4.1 Koplampen (0,6%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,5%)	8.2 Uitlaatemissies (0,5%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,1%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,1%)	3.5 Ruitensproeiers (0,1%)	4.3 Remlichten (0,1%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,1%)
Suzuki	SX4	6,6%	543	36	113.691	5.2 Wielen en banden (1,7%)	4.1 Koplampen (1,3%)	8.2 Uitlaatemissies (1,3%)	4.3 Remlichten (0,6%)	3.4 Ruitenwissers (0,4%)	3.5 Ruitensproeiers (0,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,4%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	4.5 Mistlichten (0,2%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,2%)
Opel	Karl	7,1%	721	51	76.496	4.1 Koplampen (2,5%)	5.3 Ophanging (1,4%)	5.2 Wielen en banden (1,2%)	3.4 Ruitenwissers (0,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)	8.2 Uitlaatemissies (0,4%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,3%)	0.4 Identificatie en documenten (0,1%)	3.2 Ruiten (0,1%)
Mini	One	7,2%	1.166	84	101.675	4.1 Koplampen (2,6%)	5.2 Wielen en banden (1,9%)	8.2 Uitlaatemissies (0,9%)	5.3 Ophanging (0,5%)	0.1 Kentekenplaten (0,3%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,3%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	3.2 Ruiten (0,2%)	3.4 Ruitenwissers (0,2%)	0.3 Identificatie en documenten (0,1%)
Opel	Meriva	7,3%	2.205	162	97.479	4.1 Koplampen (2,8%)	5.2 Wielen en banden (1,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (1,0%)	8.4 Vloeistoflekken (0,7%)	5.3 Ophanging (0,4%)	8.2 Uitlaatemissies (0,4%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)	0.5 Identificatie en documenten (0,1%)	3.2 Ruiten (0,1%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,1%)
Mazda	MAZDA2	7,5%	1.179	88	96.276	4.1 Koplampen (2,0%)	5.2 Wielen en banden (1,5%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (1,5%)	5.3 Ophanging (0,8%)	8.2 Uitlaatemissies (0,3%)	3.4 Ruitenwissers (0,2%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,2%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)	0.5 Identificatie en documenten (0,1%)
Toyota	RAV4	7,5%	1.030	77	138.911	4.1 Koplampen (2,0%)	5.3 Ophanging (1,8%)	8.2 Uitlaatemissies (1,6%)	5.2 Wielen en banden (1,1%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,6%)	4.3 Remlichten (0,5%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,3%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)	3.2 Ruiten (0,2%)	3.4 Ruitenwissers (0,2%)
Audi	Q3	7,7%	2.105	163	127.416	4.1 Koplampen (1,9%)	5.2 Wielen en banden (1,7%)	8.2 Uitlaatemissies (1,5%)	5.3 Ophanging (1,3%)	4.5 Mistlichten (0,3%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)	4.3 Remlichten (0,2%)	3.4 Ruitenwissers (0,1%)
Mini	Cooper	7,7%	1.316	101	106.385	5.2 Wielen en banden (2,0%)	4.1 Koplampen (1,8%)	8.2 Uitlaatemissies (1,6%)	5.3 Ophanging (0,5%)	8.4 Vloeistoflekken (0,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,3%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,2%)	3.2 Ruiten (0,2%)	3.4 Ruitenwissers (0,2%)
Toyota	Aygo	7,9%	1.107	88	78.803	4.1 Koplampen (3,7%)	5.2 Wielen en banden (1,3%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,5%)	5.3 Ophanging (0,5%)	3.5 Ruitensproeiers (0,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,4%)	3.4 Ruitenwissers (0,3%)	4.3 Remlichten (0,3%)	0.4 Identificatie en documenten (0,2%)	4.5 Mistlichten (0,2%)
Mercedes-Benz	GLC	8,1%	740	60	144.734	5.2 Wielen en banden (3,0%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,5%)	4.1 Koplampen (1,4%)	5.3 Ophanging (1,1%)	8.2 Uitlaatemissies (0,9%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,4%)	0.1 Kentekenplaten (0,1%)	0.4 Identificatie en documenten (0,1%)	0.5 Identificatie en documenten (0,1%)	3.2 Ruiten (0,1%)
Fiat	500X	8,3%	640	53	105.594	5.2 Wielen en banden (3,0%)	4.1 Koplampen (2,2%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (1,6%)	3.5 Ruitensproeiers (0,5%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,5%)	8.2 Uitlaatemissies (0,5%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	0.1 Kentekenplaten (0,2%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)
Renault	Kadjar	8,5%	884	75	124.227	4.1 Koplampen (3,0%)	5.2 Wielen en banden (2,3%)	5.3 Ophanging (1,1%)	8.2 Uitlaatemissies (0,8%)	3.5 Ruitensproeiers (0,7%)	4.5 Mistlichten (0,3%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,2%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,2%)	4.3 Remlichten (0,2%)
Mercedes-Benz	GLA	8,8%	1.714	150	116.952	5.2 Wielen en banden (2,4%)	4.1 Koplampen (2,1%)	5.3 Ophanging (1,8%)	8.2 Uitlaatemissies (1,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,5%)	8.4 Vloeistoflekken (0,3%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)	3.2 Ruiten (0,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,2%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,2%)
Suzuki	Vitara	8,8%	567	50	115.371	4.1 Koplampen (1,9%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,8%)	5.2 Wielen en banden (1,8%)	4.3 Remlichten (1,1%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,1%)	4.5 Mistlichten (0,5%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,3%)	3.5 Ruitensproeiers (0,3%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)
Mercedes-Benz	B-Klasse	8,9%	3.242	287	109.964	4.1 Koplampen (2,6%)	5.2 Wielen en banden (1,8%)	8.2 Uitlaatemissies (1,5%)	5.3 Ophanging (1,2%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,0%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,4%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,2%)	0.1 Kentekenplaten (0,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,2%)	3.2 Ruiten (0,1%)
Kia	Venga	9,0%	775	70	88.054	4.1 Koplampen (2,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,8%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (1,0%)	4.3 Remlichten (0,8%)	5.3 Ophanging (0,8%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,5%)	5.2 Wielen en banden (0,5%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,5%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,4%)	8.2 Uitlaatemissies (0,4%)
Nissan	Note	9,2%	1.556	143	95.814	4.1 Koplampen (2,6%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,2%)	5.2 Wielen en banden (1,2%)	8.2 Uitlaatemissies (1,2%)	5.3 Ophanging (0,6%)	4.3 Remlichten (0,5%)	3.5 Ruitensproeiers (0,3%)	5.1 Assen (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	3.4 Ruitenwissers (0,3%)
Peugeot	108	9,4%	1.188	112	72.538	4.1 Koplampen (3,7%)	5.2 Wielen en banden (1,8%)	3.5 Ruitensproeiers (0,7%)	8.2 Uitlaatemissies (0,6%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,5%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,4%)	4.3 Remlichten (0,4%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,4%)	0.1 Kentekenplaten (0,2%)
Renault	Captur	9,5%	3.524	335	94.673	4.1 Koplampen (3,0%)	5.3 Ophanging (2,3%)	5.2 Wielen en banden (1,2%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (1,0%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,5%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,4%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,4%)	4.5 Mistlichten (0,3%)	8.2 Uitlaatemissies (0,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,3%)
Toyota	Yaris Hybrid	9,6%	1.256	120	99.618	4.1 Koplampen (3,4%)	4.3 Remlichten (1,4%)	5.2 Wielen en banden (1,1%)	5.3 Ophanging (0,8%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,7%)	4.5 Mistlichten (0,7%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,5%)	3.5 Ruitensproeiers (0,5%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,2%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,2%)
Hyundai	ix20	9,6%	1.255	120	88.249	4.1 Koplampen (3,0%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,5%)	4.3 Remlichten (1,1%)	5.2 Wielen en banden (1,0%)	5.3 Ophanging (0,8%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,6%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,6%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,6%)	3.5 Ruitensproeiers (0,5%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,4%)
Toyota	Verso	9,6%	1.098	105	131.340	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (2,2%)	4.1 Koplampen (1,8%)	5.2 Wielen en banden (1,8%)	5.3 Ophanging (0,9%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,6%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,6%)	3.2 Ruiten (0,5%)	3.4 Ruitenwissers (0,5%)	3.5 Ruitensproeiers (0,4%)	4.3 Remlichten (0,4%)
BMW	X1	9,7%	1.452	141	130.115	4.1 Koplampen (3,0%)	8.2 Uitlaatemissies (1,9%)	5.2 Wielen en banden (1,6%)	5.3 Ophanging (1,6%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,7%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,4%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,3%)	4.5 Mistlichten (0,2%)	0.4 Identificatie en documenten (0,1%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,1%)
Skoda	Fabia	10,0%	3.441	345	106.724	4.1 Koplampen (2,9%)	5.2 Wielen en banden (1,8%)	8.2 Uitlaatemissies (1,2%)	5.3 Ophanging (1,0%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,9%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,6%)	3.4 Ruitenwissers (0,5%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,3%)
Toyota	Auris	10,0%	3.186	320	130.692	4.1 Koplampen (4,2%)	5.2 Wielen en banden (2,0%)	4.3 Remlichten (0,9%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,5%)	5.3 Ophanging (0,4%)	8.2 Uitlaatemissies (0,4%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	3.4 Ruitenwissers (0,3%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,3%)
Ford	Kuga	10,0%	1.246	124	136.592	4.1 Koplampen (2,2%)	5.2 Wielen en banden (2,0%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,9%)	8.2 Uitlaatemissies (1,8%)	5.3 Ophanging (0,9%)	4.3 Remlichten (0,5%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,4%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,4%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)
Nissan	Qashqai	10,1%	3.364	341	122.353	5.3 Ophanging (2,8%)	5.2 Wielen en banden (2,6%)	4.1 Koplampen (2,1%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,6%)	8.2 Uitlaatemissies (0,6%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,3%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,3%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	8.4 Vloeistoflekken (0,3%)
Toyota	Yaris	10,1%	2.447	248	90.880	4.1 Koplampen (4,0%)	5.2 Wielen en banden (1,4%)	5.3 Ophanging (1,0%)	4.3 Remlichten (0,7%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,7%)	3.5 Ruitensproeiers (0,6%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,5%)	4.5 Mistlichten (0,5%)	3.4 Ruitenwissers (0,2%)	8.2 Uitlaatemissies (0,2%)
Audi	Q5	10,1%	1.186	120	167.195	4.1 Koplampen (3,1%)	6.1 Chassis en bevestigingen (2,4%)	5.2 Wielen en banden (1,9%)	8.2 Uitlaatemissies (1,5%)	5.3 Ophanging (0,9%)	8.4 Vloeistoflekken (0,3%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,2%)	3.4 Ruitenwissers (0,2%)	4.5 Mistlichten (0,2%)
Opel	Mokka	10,3%	4.152	429	104.582	4.1 Koplampen (2,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,3%)	8.2 Uitlaatemissies (1,2%)	5.3 Ophanging (1,2%)	5.2 Wielen en banden (1,1%)	8.4 Vloeistoflekken (1,0%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,8%)	4.5 Mistlichten (0,5%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,4%)	3.5 Ruitensproeiers (0,4%)
Volkswagen	Tiguan	10,3%	3.873	400	127.427	5.3 Ophanging (3,3%)	5.2 Wielen en banden (1,9%)	4.1 Koplampen (1,9%)	8.2 Uitlaatemissies (1,9%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,5%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,4%)	4.5 Mistlichten (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)	8.4 Vloeistoflekken (0,2%)	3.2 Ruiten (0,1%)
Renault	Twingo	10,3%	1.514	156	79.444	4.1 Koplampen (2,9%)	8.2 Uitlaatemissies (2,5%)	5.2 Wielen en banden (2,0%)	5.3 Ophanging (0,9%)	4.3 Remlichten (0,6%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,5%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,3%)	4.8 Reflectoren (0,3%)	8.4 Vloeistoflekken (0,3%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)
Mazda	MAZDA3	10,3%	984	101	124.103	4.1 Koplampen (4,3%)	5.2 Wielen en banden (1,9%)	5.3 Ophanging (1,8%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,7%)	8.2 Uitlaatemissies (0,7%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,4%)	3.4 Ruitenwissers (0,3%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,2%)	3.5 Ruitensproeiers (0,2%)
BMW	X4	10,3%	621	64	159.135	5.2 Wielen en banden (2,4%)	4.1 Koplampen (2,2%)	8.2 Uitlaatemissies (2,1%)	5.3 Ophanging (1,8%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,8%)	3.4 Ruitenwissers (0,6%)	4.3 Remlichten (0,5%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,3%)	3.5 Ruitensproeiers (0,3%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,3%)
Volkswagen	Touran	10,4%	1.417	148	172.940	5.2 Wielen en banden (2,9%)	4.1 Koplampen (2,8%)	8.2 Uitlaatemissies (1,6%)	5.3 Ophanging (1,0%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,8%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,7%)	3.2 Ruiten (0,5%)	8.4 Vloeistoflekken (0,3%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,2%)
Citroën	C1	10,5%	1.312	138	75.649	4.1 Koplampen (4,5%)	5.2 Wielen en banden (1,8%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,8%)	8.2 Uitlaatemissies (0,8%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,7%)	4.3 Remlichten (0,5%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,5%)	5.3 Ophanging (0,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)	3.5 Ruitensproeiers (0,3%)
Honda	CR-V	10,5%	602	63	139.269	4.1 Koplampen (3,0%)	4.3 Remlichten (3,0%)	5.2 Wielen en banden (2,3%)	4.5 Mistlichten (1,0%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,8%)	8.2 Uitlaatemissies (0,8%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,3%)	5.3 Ophanging (0,3%)	0.4 Identificatie en documenten (0,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)
Hyundai	ix35	10,8%	1.903	205	128.342	4.1 Koplampen (2,4%)	5.2 Wielen en banden (2,1%)	8.2 Uitlaatemissies (1,6%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (1,3%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (1,2%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,4%)	5.3 Ophanging (0,4%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,3%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,3%)	3.5 Ruitensproeiers (0,3%)
Volkswagen	Golf	10,9%	9.386	1.025	141.913	4.1 Koplampen (3,6%)	5.2 Wielen en banden (2,8%)	8.2 Uitlaatemissies (1,6%)	5.3 Ophanging (1,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,7%)	8.4 Vloeistoflekken (0,5%)	3.2 Ruiten (0,4%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,3%)	4.5 Mistlichten (0,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,3%)
BMW	2-Serie Active Tourer	10,9%	1.789	195	121.216	4.1 Koplampen (4,1%)	5.3 Ophanging (2,5%)	5.2 Wielen en banden (2,2%)	8.2 Uitlaatemissies (1,1%)	8.4 Vloeistoflekken (0,3%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,3%)	3.2 Ruiten (0,2%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,2%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)
Mazda	CX-5	11,0%	1.175	129	137.354	5.3 Ophanging (2,8%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (1,8%)	4.1 Koplampen (1,8%)	8.2 Uitlaatemissies (1,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,1%)	5.2 Wielen en banden (1,0%)	4.5 Mistlichten (0,4%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,3%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,3%)	4.9 Verklikkerlichten (0,3%)
Nissan	Pulsar	11,0%	848	93	112.789	4.1 Koplampen (2,7%)	5.2 Wielen en banden (2,2%)	5.3 Ophanging (2,0%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,3%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,6%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,5%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,5%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,3%)	4.5 Mistlichten (0,3%)	8.2 Uitlaatemissies (0,3%)
Volvo	V70	11,0%	564	62	194.643	8.2 Uitlaatemissies (4,1%)	6.1 Chassis en bevestigingen (2,3%)	4.1 Koplampen (1,8%)	5.2 Wielen en banden (1,1%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,5%)	8.4 Vloeistoflekken (0,5%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,3%)	3.2 Ruiten (0,3%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,3%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,3%)
Audi	A3 Sportback	11,5%	2.447	281	146.142	4.1 Koplampen (5,1%)	5.2 Wielen en banden (2,8%)	8.2 Uitlaatemissies (1,4%)	5.3 Ophanging (0,8%)	8.4 Vloeistoflekken (0,5%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,5%)	3.2 Ruiten (0,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)
Hyundai	Tucson	11,5%	2.068	237	120.820	8.2 Uitlaatemissies (3,1%)	4.1 Koplampen (2,7%)	5.2 Wielen en banden (1,9%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (1,3%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (1,3%)	5.3 Ophanging (0,8%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,6%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,3%)	4.5 Mistlichten (0,3%)	4.3 Remlichten (0,2%)
Nissan	Micra	11,6%	1.405	163	79.829	4.1 Koplampen (3,8%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (1,9%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,4%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,4%)	5.2 Wielen en banden (1,4%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,6%)	3.4 Ruitenwissers (0,6%)	8.2 Uitlaatemissies (0,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)	5.3 Ophanging (0,4%)
Hyundai	i10	11,7%	1.422	167	79.700	4.1 Koplampen (2,4%)	4.3 Remlichten (2,1%)	5.2 Wielen en banden (2,0%)	5.3 Ophanging (1,1%)	8.2 Uitlaatemissies (1,1%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (1,1%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,6%)	3.4 Ruitenwissers (0,6%)	7.12 Stabiliteitscontrole (ESC) (0,6%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,5%)
Volkswagen	UP!	11,7%	882	103	79.586	4.1 Koplampen (3,4%)	8.2 Uitlaatemissies (2,3%)	5.2 Wielen en banden (1,9%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,9%)	3.4 Ruitenwissers (0,7%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,6%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,6%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,5%)	3.5 Ruitensproeiers (0,5%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,5%)
Alfa Romeo	Giulietta	11,7%	506	59	125.304	5.2 Wielen en banden (3,4%)	4.1 Koplampen (3,0%)	8.2 Uitlaatemissies (2,2%)	5.3 Ophanging (1,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,0%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,6%)	0.1 Kentekenplaten (0,4%)	3.5 Ruitensproeiers (0,4%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,4%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,2%)
BMW	2-Serie	11,8%	687	81	121.331	4.1 Koplampen (4,2%)	5.3 Ophanging (2,8%)	5.2 Wielen en banden (2,5%)	8.2 Uitlaatemissies (1,6%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)	0.5 Identificatie en documenten (0,3%)	3.5 Ruitensproeiers (0,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,3%)	0.1 Kentekenplaten (0,1%)	0.3 Identificatie en documenten (0,1%)
Mercedes-Benz	ML	11,9%	529	63	183.592	5.2 Wielen en banden (4,0%)	5.3 Ophanging (2,1%)	8.2 Uitlaatemissies (1,9%)	4.1 Koplampen (1,5%)	4.5 Mistlichten (1,1%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,6%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,2%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,2%)
Opel	Zafira Tourer	12,1%	1.750	211	158.215	4.1 Koplampen (2,3%)	8.2 Uitlaatemissies (2,3%)	5.2 Wielen en banden (2,3%)	5.3 Ophanging (1,8%)	8.4 Vloeistoflekken (1,6%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,8%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,6%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,6%)	4.5 Mistlichten (0,5%)	3.5 Ruitensproeiers (0,5%)
Opel	Corsa-E	12,3%	4.091	504	96.600	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (4,7%)	4.1 Koplampen (3,2%)	5.2 Wielen en banden (1,5%)	5.3 Ophanging (1,1%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (1,0%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,3%)	4.3 Remlichten (0,3%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	8.4 Vloeistoflekken (0,2%)
Volkswagen	Polo	12,4%	6.314	785	106.013	4.1 Koplampen (4,7%)	5.2 Wielen en banden (2,1%)	8.2 Uitlaatemissies (1,5%)	5.3 Ophanging (1,5%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (1,1%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,7%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,6%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,5%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,4%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,4%)
Opel	Astra	12,6%	1.767	223	126.872	4.1 Koplampen (4,3%)	5.2 Wielen en banden (2,8%)	8.2 Uitlaatemissies (1,9%)	5.3 Ophanging (1,1%)	8.4 Vloeistoflekken (1,1%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,1%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,6%)	4.3 Remlichten (0,6%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,6%)	3.4 Ruitenwissers (0,3%)
BMW	X3	12,6%	1.364	172	166.764	4.1 Koplampen (4,8%)	5.2 Wielen en banden (2,6%)	8.2 Uitlaatemissies (1,8%)	5.3 Ophanging (1,5%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,7%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,4%)	3.5 Ruitensproeiers (0,3%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,2%)
Suzuki	Swift	12,6%	804	101	102.983	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (3,1%)	4.1 Koplampen (3,0%)	5.2 Wielen en banden (2,1%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (1,1%)	4.3 Remlichten (1,0%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,9%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,8%)	8.2 Uitlaatemissies (0,8%)	3.5 Ruitensproeiers (0,6%)	5.3 Ophanging (0,6%)
Fiat	500L	12,6%	587	74	111.250	4.1 Koplampen (4,6%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (2,6%)	8.2 Uitlaatemissies (1,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,4%)	5.2 Wielen en banden (1,2%)	5.3 Ophanging (0,8%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,3%)	3.4 Ruitenwissers (0,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,3%)	4.3 Remlichten (0,3%)
Seat	Leon	12,6%	570	72	143.350	4.1 Koplampen (4,9%)	5.2 Wielen en banden (2,8%)	5.3 Ophanging (1,8%)	8.2 Uitlaatemissies (1,2%)	3.2 Ruiten (0,5%)	0.4 Identificatie en documenten (0,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,3%)	8.4 Vloeistoflekken (0,3%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)
Audi	A4 Avant	12,7%	1.870	237	183.894	4.1 Koplampen (4,4%)	5.2 Wielen en banden (3,4%)	5.3 Ophanging (2,1%)	8.2 Uitlaatemissies (1,8%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,8%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,5%)	3.2 Ruiten (0,3%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,2%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,2%)
Hyundai	i20	12,8%	2.780	355	103.877	4.1 Koplampen (3,6%)	5.2 Wielen en banden (2,0%)	8.2 Uitlaatemissies (1,8%)	5.3 Ophanging (1,7%)	4.3 Remlichten (1,1%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,8%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,8%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,7%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,5%)	3.4 Ruitenwissers (0,5%)
Mercedes-Benz	A-Klasse	12,8%	2.760	353	135.830	5.2 Wielen en banden (4,0%)	4.1 Koplampen (3,2%)	8.2 Uitlaatemissies (1,9%)	5.3 Ophanging (1,8%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,8%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,4%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,3%)	3.2 Ruiten (0,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,2%)
Skoda	Octavia	12,8%	2.354	301	164.355	4.1 Koplampen (5,8%)	5.2 Wielen en banden (1,9%)	8.2 Uitlaatemissies (1,9%)	5.3 Ophanging (1,1%)	8.4 Vloeistoflekken (0,7%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,6%)	4.8 Reflectoren (0,4%)	4.3 Remlichten (0,3%)	3.2 Ruiten (0,3%)	3.4 Ruitenwissers (0,3%)
Kia	Rio	12,9%	840	108	105.028	4.1 Koplampen (4,8%)	5.2 Wielen en banden (2,4%)	8.2 Uitlaatemissies (1,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,1%)	5.3 Ophanging (0,7%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,6%)	3.4 Ruitenwissers (0,5%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,4%)	3.5 Ruitensproeiers (0,4%)	4.3 Remlichten (0,4%)
Skoda	Yeti	12,9%	564	73	108.103	4.1 Koplampen (6,9%)	8.2 Uitlaatemissies (1,6%)	5.2 Wielen en banden (1,4%)	5.3 Ophanging (1,2%)	3.2 Ruiten (0,5%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,3%)	4.8 Reflectoren (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	4.5 Mistlichten (0,2%)
Volvo	XC60	13,0%	3.482	452	172.721	4.1 Koplampen (5,6%)	5.2 Wielen en banden (2,8%)	8.2 Uitlaatemissies (2,1%)	5.3 Ophanging (1,1%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,3%)	8.4 Vloeistoflekken (0,3%)	4.3 Remlichten (0,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)	4.5 Mistlichten (0,2%)
Audi	A1 Sportback	13,1%	1.172	154	108.703	4.1 Koplampen (4,3%)	5.2 Wielen en banden (3,7%)	8.2 Uitlaatemissies (2,0%)	5.3 Ophanging (0,9%)	3.4 Ruitenwissers (0,7%)	8.4 Vloeistoflekken (0,6%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,3%)	0.1 Kentekenplaten (0,3%)	3.2 Ruiten (0,3%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,3%)
Mercedes-Benz	CLA	13,2%	2.536	336	140.139	5.2 Wielen en banden (4,2%)	4.1 Koplampen (3,4%)	5.3 Ophanging (2,3%)	8.2 Uitlaatemissies (1,7%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (1,0%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,4%)	3.2 Ruiten (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	3.5 Ruitensproeiers (0,3%)	3.4 Ruitenwissers (0,2%)
Mini	Cooper D	13,2%	606	80	141.273	4.1 Koplampen (3,6%)	8.2 Uitlaatemissies (2,8%)	5.2 Wielen en banden (2,6%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,8%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,7%)	4.3 Remlichten (0,7%)	5.3 Ophanging (0,7%)	8.4 Vloeistoflekken (0,7%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,5%)	3.4 Ruitenwissers (0,3%)
Audi	A3 Limousine	13,3%	750	100	145.387	4.1 Koplampen (4,4%)	5.2 Wielen en banden (3,9%)	5.3 Ophanging (1,9%)	8.2 Uitlaatemissies (1,7%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,7%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,5%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,4%)	4.8 Reflectoren (0,4%)	0.5 Identificatie en documenten (0,3%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,3%)
Mitsubishi	ASX	13,3%	690	92	119.124	5.3 Ophanging (4,6%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (1,9%)	5.2 Wielen en banden (1,7%)	8.2 Uitlaatemissies (1,6%)	4.1 Koplampen (1,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,3%)	4.5 Mistlichten (0,6%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,6%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,4%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,4%)
Audi	A4 Limousine	13,3%	547	73	145.314	5.2 Wielen en banden (4,4%)	4.1 Koplampen (4,2%)	8.2 Uitlaatemissies (1,5%)	5.3 Ophanging (1,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,7%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,7%)	3.2 Ruiten (0,6%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,4%)	3.4 Ruitenwissers (0,4%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)
Nissan	Juke	13,7%	1.014	139	107.466	4.1 Koplampen (3,4%)	5.3 Ophanging (3,1%)	5.2 Wielen en banden (2,7%)	8.2 Uitlaatemissies (1,5%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (1,3%)	3.4 Ruitenwissers (1,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,6%)	4.3 Remlichten (0,6%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,6%)	3.5 Ruitensproeiers (0,5%)
Citroën	C3 Picasso	13,8%	1.000	138	92.583	4.1 Koplampen (3,7%)	5.2 Wielen en banden (2,7%)	4.3 Remlichten (2,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,5%)	8.2 Uitlaatemissies (1,4%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (1,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,7%)	5.3 Ophanging (0,5%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,4%)
Nissan	X-Trail	13,8%	970	134	150.324	5.3 Ophanging (4,3%)	4.1 Koplampen (3,0%)	5.2 Wielen en banden (1,9%)	4.5 Mistlichten (1,4%)	8.2 Uitlaatemissies (0,8%)	4.3 Remlichten (0,7%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,5%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,4%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)
Ford	B-Max	13,9%	1.745	242	89.666	8.2 Uitlaatemissies (4,1%)	4.3 Remlichten (2,8%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (1,8%)	4.1 Koplampen (1,3%)	5.2 Wielen en banden (1,1%)	4.5 Mistlichten (1,0%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,7%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,7%)	3.5 Ruitensproeiers (0,5%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,4%)
Kia	Ceed	13,9%	1.277	177	134.425	4.1 Koplampen (5,2%)	5.2 Wielen en banden (1,9%)	4.3 Remlichten (1,4%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (1,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,2%)	8.2 Uitlaatemissies (1,1%)	4.5 Mistlichten (0,7%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,6%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,4%)	5.3 Ophanging (0,4%)
Kia	Picanto	13,9%	502	70	79.093	4.1 Koplampen (3,0%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (2,2%)	5.2 Wielen en banden (2,2%)	8.2 Uitlaatemissies (1,2%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (1,0%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (1,0%)	5.3 Ophanging (0,8%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,6%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,6%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,4%)
Volkswagen	Caddy	14,0%	2.064	289	145.966	5.3 Ophanging (4,0%)	4.1 Koplampen (2,9%)	5.2 Wielen en banden (2,2%)	8.2 Uitlaatemissies (2,0%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,8%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,7%)	8.4 Vloeistoflekken (0,7%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,7%)	4.3 Remlichten (0,5%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,3%)
BMW	4-Serie	14,0%	1.948	272	153.787	5.2 Wielen en banden (4,9%)	5.3 Ophanging (3,7%)	4.1 Koplampen (2,2%)	8.2 Uitlaatemissies (2,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,5%)	3.2 Ruiten (0,5%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,5%)	8.4 Vloeistoflekken (0,3%)	B.T82 Belgische code (0,3%)	4.8 Reflectoren (0,2%)
Volvo	XC90	14,0%	714	100	197.799	4.1 Koplampen (5,5%)	8.2 Uitlaatemissies (3,9%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (1,4%)	5.2 Wielen en banden (1,4%)	5.3 Ophanging (1,1%)	6.2 Cabine en koetswerk (1,0%)	4.5 Mistlichten (0,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)	8.4 Vloeistoflekken (0,4%)	0.4 Identificatie en documenten (0,3%)
Land Rover	Range Rover Evoque	14,1%	985	139	143.245	4.1 Koplampen (6,2%)	8.2 Uitlaatemissies (3,1%)	5.2 Wielen en banden (2,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,9%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,5%)	5.3 Ophanging (0,5%)	4.5 Mistlichten (0,4%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,3%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,3%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,3%)
Opel	Adam	14,4%	1.509	218	91.737	5.3 Ophanging (5,1%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (3,8%)	4.1 Koplampen (3,3%)	5.2 Wielen en banden (1,3%)	4.5 Mistlichten (0,5%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,5%)	3.5 Ruitensproeiers (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	8.2 Uitlaatemissies (0,3%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,3%)
Volkswagen	Passat	14,7%	2.374	350	188.823	4.1 Koplampen (5,8%)	5.2 Wielen en banden (2,9%)	8.2 Uitlaatemissies (2,6%)	5.3 Ophanging (2,1%)	3.2 Ruiten (0,7%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)	8.4 Vloeistoflekken (0,4%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,2%)	0.4 Identificatie en documenten (0,1%)
BMW	1-Serie	14,8%	3.812	564	142.665	4.1 Koplampen (5,0%)	8.2 Uitlaatemissies (3,0%)	5.2 Wielen en banden (2,9%)	5.3 Ophanging (2,1%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,8%)	3.5 Ruitensproeiers (0,6%)	8.4 Vloeistoflekken (0,6%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)	3.2 Ruiten (0,4%)	7.7 Claxon (0,4%)
Ford	C-Max	14,8%	1.298	192	116.007	8.2 Uitlaatemissies (6,6%)	4.1 Koplampen (3,2%)	5.2 Wielen en banden (1,5%)	5.3 Ophanging (1,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,1%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,5%)	3.2 Ruiten (0,4%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,3%)	4.3 Remlichten (0,3%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,3%)
Hyundai	i30	14,9%	1.547	231	128.692	4.1 Koplampen (6,5%)	5.2 Wielen en banden (2,3%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (2,1%)	4.3 Remlichten (1,0%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,8%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,8%)	8.2 Uitlaatemissies (0,7%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,7%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,4%)	4.5 Mistlichten (0,3%)
Mercedes-Benz	C-Klasse	15,0%	4.042	605	158.125	4.1 Koplampen (4,4%)	5.2 Wielen en banden (4,1%)	8.2 Uitlaatemissies (3,0%)	5.3 Ophanging (2,4%)	8.4 Vloeistoflekken (0,6%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,4%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,4%)	3.2 Ruiten (0,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)
Opel	Astra Sports Tourer	15,0%	1.826	274	158.739	4.1 Koplampen (5,9%)	5.2 Wielen en banden (2,9%)	8.2 Uitlaatemissies (1,8%)	5.3 Ophanging (1,5%)	8.4 Vloeistoflekken (0,9%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,8%)	3.5 Ruitensproeiers (0,6%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,5%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,4%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,4%)
Kia	Sportage	15,0%	1.603	241	130.460	4.1 Koplampen (5,0%)	5.2 Wielen en banden (2,6%)	8.2 Uitlaatemissies (2,0%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (1,6%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (1,4%)	5.3 Ophanging (1,1%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,8%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,6%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,4%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,4%)
Audi	A5 Sportback	15,0%	606	91	162.297	5.2 Wielen en banden (5,1%)	4.1 Koplampen (5,0%)	5.3 Ophanging (2,6%)	8.2 Uitlaatemissies (1,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,8%)	8.4 Vloeistoflekken (0,5%)	3.2 Ruiten (0,3%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,3%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	0.1 Kentekenplaten (0,2%)
Renault	Megane Scenic	15,3%	1.906	292	137.637	4.1 Koplampen (4,6%)	4.3 Remlichten (4,1%)	5.2 Wielen en banden (1,8%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,4%)	4.5 Mistlichten (0,9%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,8%)	5.3 Ophanging (0,8%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,6%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,5%)
Volkswagen	Beetle	15,3%	1.003	153	101.821	4.5 Mistlichten (4,6%)	5.3 Ophanging (4,1%)	4.1 Koplampen (2,2%)	8.2 Uitlaatemissies (1,7%)	5.2 Wielen en banden (1,3%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,5%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,4%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,3%)	7.12 Stabiliteitscontrole (ESC) (0,3%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)
Citroën	C4	15,3%	745	114	110.480	4.1 Koplampen (5,2%)	5.3 Ophanging (3,5%)	8.2 Uitlaatemissies (2,7%)	5.2 Wielen en banden (2,4%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,9%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,5%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,5%)	3.5 Ruitensproeiers (0,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)
Peugeot	3008	15,4%	991	153	118.238	4.1 Koplampen (6,0%)	5.2 Wielen en banden (2,7%)	5.3 Ophanging (2,7%)	8.2 Uitlaatemissies (2,4%)	8.4 Vloeistoflekken (0,7%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,5%)	4.5 Mistlichten (0,4%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,4%)
Peugeot	208	16,0%	3.702	592	88.773	4.1 Koplampen (5,1%)	8.2 Uitlaatemissies (4,1%)	5.2 Wielen en banden (2,3%)	5.3 Ophanging (1,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,9%)	4.13 Accu (0,9%)	4.3 Remlichten (0,9%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,8%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,7%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,5%)
Audi	A6 Avant	16,1%	1.431	231	197.563	5.2 Wielen en banden (4,5%)	4.1 Koplampen (3,6%)	8.2 Uitlaatemissies (3,5%)	5.3 Ophanging (2,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (2,0%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,7%)	3.2 Ruiten (0,3%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,2%)	3.4 Ruitenwissers (0,1%)
BMW	5-Serie	16,2%	2.915	471	195.097	5.2 Wielen en banden (5,0%)	8.2 Uitlaatemissies (4,5%)	4.1 Koplampen (3,0%)	5.3 Ophanging (2,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,9%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,8%)	3.2 Ruiten (0,5%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,4%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,4%)	3.4 Ruitenwissers (0,3%)
Renault	Kangoo	16,2%	1.837	298	123.707	4.3 Remlichten (4,1%)	5.3 Ophanging (3,5%)	4.1 Koplampen (2,6%)	5.2 Wielen en banden (2,5%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,6%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,7%)	4.5 Mistlichten (0,6%)	3.5 Ruitensproeiers (0,5%)	8.2 Uitlaatemissies (0,5%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,5%)
Ford	Mondeo	16,4%	1.419	233	161.595	8.2 Uitlaatemissies (4,6%)	4.1 Koplampen (4,3%)	5.2 Wielen en banden (3,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,9%)	5.3 Ophanging (0,9%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,8%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,6%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,5%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,4%)	8.4 Vloeistoflekken (0,4%)
Seat	Ibiza	16,7%	1.274	213	109.845	4.1 Koplampen (4,7%)	5.2 Wielen en banden (3,2%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (2,3%)	4.3 Remlichten (1,9%)	5.3 Ophanging (1,8%)	8.2 Uitlaatemissies (1,5%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,8%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,8%)	3.5 Ruitensproeiers (0,7%)	3.4 Ruitenwissers (0,6%)
Land Rover	Discovery Sport	16,7%	545	91	152.212	4.1 Koplampen (4,8%)	8.2 Uitlaatemissies (3,3%)	5.2 Wielen en banden (2,4%)	4.5 Mistlichten (2,2%)	5.3 Ophanging (1,5%)	3.4 Ruitenwissers (1,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,9%)	8.4 Vloeistoflekken (0,6%)	3.5 Ruitensproeiers (0,4%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,4%)
Volkswagen	Sharan	16,8%	624	105	193.918	4.1 Koplampen (4,0%)	5.2 Wielen en banden (4,0%)	5.3 Ophanging (3,7%)	8.2 Uitlaatemissies (1,6%)	3.2 Ruiten (1,1%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,8%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,8%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,6%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,6%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,5%)
BMW	X5	17,0%	1.189	202	185.876	8.2 Uitlaatemissies (7,8%)	5.2 Wielen en banden (3,7%)	4.1 Koplampen (2,7%)	5.3 Ophanging (1,1%)	8.4 Vloeistoflekken (1,0%)	3.2 Ruiten (0,6%)	3.4 Ruitenwissers (0,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)	0.4 Identificatie en documenten (0,2%)	4.3 Remlichten (0,2%)
Opel	Insignia Sports Tourer	17,0%	670	114	175.521	4.1 Koplampen (8,1%)	5.2 Wielen en banden (3,9%)	8.2 Uitlaatemissies (1,8%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,6%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,2%)	5.3 Ophanging (1,2%)	8.4 Vloeistoflekken (0,6%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,3%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,3%)	3.2 Ruiten (0,3%)
Ford	Ka	17,0%	618	105	78.843	8.2 Uitlaatemissies (5,5%)	4.1 Koplampen (3,7%)	5.3 Ophanging (3,4%)	5.2 Wielen en banden (2,1%)	4.3 Remlichten (0,8%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,7%)	0.4 Identificatie en documenten (0,5%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,5%)	3.2 Ruiten (0,5%)	3.4 Ruitenwissers (0,5%)
Citroën	C3	17,2%	3.144	541	82.703	4.1 Koplampen (7,7%)	8.2 Uitlaatemissies (2,8%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (2,0%)	5.2 Wielen en banden (1,5%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (1,4%)	4.3 Remlichten (1,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,9%)	3.5 Ruitensproeiers (0,6%)	5.3 Ophanging (0,6%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,5%)
Ford	Tourneo Connect	17,2%	662	114	134.477	8.2 Uitlaatemissies (9,8%)	4.1 Koplampen (2,4%)	5.2 Wielen en banden (2,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,8%)	4.3 Remlichten (0,8%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,6%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,6%)	8.4 Vloeistoflekken (0,5%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,3%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,3%)
BMW	3-Serie	17,4%	4.423	771	176.730	4.1 Koplampen (6,3%)	5.2 Wielen en banden (4,5%)	5.3 Ophanging (4,0%)	8.2 Uitlaatemissies (2,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,5%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,4%)	8.4 Vloeistoflekken (0,4%)	3.2 Ruiten (0,3%)
Peugeot	2008	17,8%	3.887	692	97.240	4.1 Koplampen (5,6%)	8.2 Uitlaatemissies (4,6%)	5.3 Ophanging (3,3%)	5.2 Wielen en banden (1,8%)	4.3 Remlichten (1,1%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,1%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,9%)	4.13 Accu (0,5%)	8.4 Vloeistoflekken (0,5%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,4%)
Renault	Clio	18,1%	4.928	890	112.210	4.1 Koplampen (5,7%)	6.1 Chassis en bevestigingen (4,2%)	5.2 Wielen en banden (2,6%)	5.3 Ophanging (1,8%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,7%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (1,2%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (1,1%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,9%)	4.3 Remlichten (0,8%)	8.2 Uitlaatemissies (0,8%)
Peugeot	Partner	18,2%	3.043	555	132.036	4.1 Koplampen (4,8%)	4.3 Remlichten (3,5%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (3,5%)	8.2 Uitlaatemissies (2,8%)	5.2 Wielen en banden (2,4%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,1%)	8.4 Vloeistoflekken (0,8%)	5.3 Ophanging (0,7%)	3.5 Ruitensproeiers (0,6%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,6%)
Renault	Megane	18,3%	1.546	283	138.404	4.1 Koplampen (5,7%)	5.3 Ophanging (3,7%)	4.3 Remlichten (3,0%)	5.2 Wielen en banden (2,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,8%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,7%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,7%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,5%)	4.5 Mistlichten (0,5%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,5%)
Dacia	Duster	18,5%	1.686	312	116.840	4.1 Koplampen (8,0%)	4.3 Remlichten (2,2%)	5.2 Wielen en banden (1,9%)	8.2 Uitlaatemissies (1,9%)	5.3 Ophanging (1,8%)	7.7 Claxon (1,4%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (1,1%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,6%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,6%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,5%)
Dacia	Dokker	18,5%	665	123	130.985	4.1 Koplampen (4,1%)	5.2 Wielen en banden (2,9%)	5.3 Ophanging (2,9%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (2,6%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (1,5%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (1,4%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,4%)	7.7 Claxon (1,1%)	4.3 Remlichten (0,9%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,8%)
Volvo	V60	18,6%	1.506	280	179.561	8.2 Uitlaatemissies (6,1%)	4.1 Koplampen (3,9%)	5.2 Wielen en banden (3,8%)	5.3 Ophanging (2,8%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,8%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,5%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,5%)	4.3 Remlichten (0,3%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,2%)
Ford	Ecosport	18,6%	708	132	103.158	8.2 Uitlaatemissies (6,1%)	4.1 Koplampen (4,5%)	4.3 Remlichten (3,4%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (2,4%)	5.2 Wielen en banden (1,8%)	5.1 Assen (1,1%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,8%)	5.3 Ophanging (0,7%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,7%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,6%)
Citroën	Berlingo	18,7%	3.164	592	131.329	4.1 Koplampen (5,6%)	4.3 Remlichten (4,4%)	8.2 Uitlaatemissies (2,9%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (2,8%)	5.2 Wielen en banden (2,3%)	8.4 Vloeistoflekken (1,4%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,9%)	5.3 Ophanging (0,8%)	3.5 Ruitensproeiers (0,5%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,3%)
Renault	Espace	18,8%	542	102	170.231	5.3 Ophanging (7,4%)	5.2 Wielen en banden (4,6%)	4.1 Koplampen (3,0%)	4.5 Mistlichten (2,2%)	8.2 Uitlaatemissies (2,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,7%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,6%)	3.2 Ruiten (0,6%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,6%)	8.4 Vloeistoflekken (0,6%)
Ford	Fiesta	18,9%	4.759	899	103.032	8.2 Uitlaatemissies (5,0%)	4.1 Koplampen (4,5%)	5.3 Ophanging (3,2%)	4.3 Remlichten (2,6%)	5.2 Wielen en banden (2,2%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (1,5%)	4.5 Mistlichten (0,6%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,5%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,4%)	4.8 Reflectoren (0,4%)
Skoda	Superb	18,9%	809	153	172.165	8.2 Uitlaatemissies (9,4%)	4.1 Koplampen (3,6%)	5.3 Ophanging (3,2%)	5.2 Wielen en banden (3,1%)	8.4 Vloeistoflekken (0,6%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,5%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,4%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)	3.4 Ruitenwissers (0,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)
Tesla	Model S	19,1%	519	99	219.683	5.2 Wielen en banden (5,4%)	4.1 Koplampen (4,4%)	6.2 Cabine en koetswerk (3,1%)	5.3 Ophanging (2,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,4%)	3.5 Ruitensproeiers (1,0%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,0%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,8%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,6%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,6%)
Peugeot	508	19,3%	778	150	163.004	4.1 Koplampen (4,9%)	8.2 Uitlaatemissies (4,5%)	5.2 Wielen en banden (3,3%)	5.3 Ophanging (3,1%)	8.4 Vloeistoflekken (1,5%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,3%)	4.3 Remlichten (0,8%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,6%)	3.2 Ruiten (0,4%)
Peugeot	308	19,5%	3.218	629	136.890	4.1 Koplampen (6,1%)	8.2 Uitlaatemissies (5,6%)	5.3 Ophanging (3,5%)	5.2 Wielen en banden (2,7%)	8.4 Vloeistoflekken (1,3%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,9%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,5%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,4%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,4%)
Dacia	Logan	19,5%	1.432	279	116.519	4.1 Koplampen (9,6%)	5.2 Wielen en banden (1,5%)	5.3 Ophanging (1,3%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,2%)	4.3 Remlichten (1,1%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,1%)	7.7 Claxon (1,1%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (1,0%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,0%)	8.2 Uitlaatemissies (0,8%)
Dacia	Sandero	19,7%	3.104	610	97.833	4.1 Koplampen (8,4%)	5.3 Ophanging (3,9%)	4.3 Remlichten (2,3%)	5.2 Wielen en banden (1,9%)	7.7 Claxon (1,2%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,1%)	8.2 Uitlaatemissies (0,7%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,6%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,6%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,5%)
Mercedes-Benz	E-Klasse	19,9%	2.135	424	172.996	6.1 Chassis en bevestigingen (5,2%)	8.2 Uitlaatemissies (4,4%)	5.2 Wielen en banden (4,3%)	4.1 Koplampen (3,6%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (1,3%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (1,0%)	5.3 Ophanging (1,0%)	8.4 Vloeistoflekken (0,9%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,7%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,6%)
Fiat	500	20,0%	5.391	1.078	87.994	5.3 Ophanging (7,5%)	4.1 Koplampen (5,2%)	8.2 Uitlaatemissies (3,6%)	5.2 Wielen en banden (2,7%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,8%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,7%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,7%)	4.3 Remlichten (0,6%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,5%)	3.2 Ruiten (0,3%)
Citroën	C4 Cactus	20,0%	1.141	228	111.321	4.1 Koplampen (6,9%)	8.2 Uitlaatemissies (4,6%)	5.2 Wielen en banden (2,7%)	4.3 Remlichten (2,2%)	5.3 Ophanging (2,0%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,7%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,9%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,8%)	3.5 Ruitensproeiers (0,7%)
Ford	S-Max	20,0%	599	120	177.063	8.2 Uitlaatemissies (5,8%)	4.1 Koplampen (4,3%)	5.2 Wielen en banden (4,0%)	5.3 Ophanging (1,8%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,7%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (1,2%)	8.4 Vloeistoflekken (1,2%)	4.3 Remlichten (0,7%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,5%)
Fiat	Punto	20,1%	1.060	213	95.753	4.1 Koplampen (6,5%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (4,6%)	8.2 Uitlaatemissies (3,1%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (2,0%)	4.3 Remlichten (1,7%)	5.2 Wielen en banden (1,6%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (1,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,1%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,8%)	3.5 Ruitensproeiers (0,6%)
Ford	Focus	20,2%	2.850	575	133.510	8.2 Uitlaatemissies (8,3%)	4.1 Koplampen (5,2%)	5.3 Ophanging (2,7%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (2,6%)	5.2 Wielen en banden (2,0%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,9%)	4.3 Remlichten (0,6%)	4.5 Mistlichten (0,5%)	3.2 Ruiten (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)

Voertuigen van 10-11 jaar

Ø klasse **14,0%**

Merk	Model	% met gebreken	Keuringen	Met gebreken	Gem. km	Rubriek 1	Rubriek 2	Rubriek 3	Rubriek 4	Rubriek 5	Rubriek 6	Rubriek 7	Rubriek 8	Rubriek 9	Rubriek 10
Opel	Corsa	21,1%	2.620	552	104.961	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (5,2%)	4.1 Koplampen (5,1%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (4,7%)	4.3 Remlichten (2,6%)	5.2 Wielen en banden (1,7%)	5.3 Ophanging (1,6%)	8.2 Uitlaatemissies (1,5%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,9%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,9%)	3.5 Ruitensproeiers (0,6%)
BMW	2-Serie Gran Tourer	21,1%	592	125	173.011	4.1 Koplampen (7,6%)	5.3 Ophanging (4,6%)	8.2 Uitlaatemissies (4,4%)	5.2 Wielen en banden (3,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (1,5%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,8%)	0.1 Kentekenplaten (0,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,5%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,3%)	4.3 Remlichten (0,3%)
Citroën	C4 Picasso	21,6%	2.188	473	144.306	4.1 Koplampen (7,1%)	5.3 Ophanging (5,2%)	8.2 Uitlaatemissies (4,1%)	5.2 Wielen en banden (2,6%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,7%)	8.4 Vloeistoflekken (1,3%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (1,1%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,9%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,6%)	3.2 Ruiten (0,6%)
Volvo	V40	22,6%	1.935	437	143.339	8.2 Uitlaatemissies (9,4%)	4.1 Koplampen (8,4%)	5.2 Wielen en banden (2,6%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,2%)	5.3 Ophanging (0,7%)	8.4 Vloeistoflekken (0,7%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,6%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,5%)	4.3 Remlichten (0,4%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,4%)
Mercedes-Benz	V-Klasse	25,1%	541	136	206.082	5.3 Ophanging (8,9%)	5.2 Wielen en banden (5,0%)	8.2 Uitlaatemissies (4,1%)	4.1 Koplampen (3,9%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (1,3%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (1,1%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,9%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,6%)	3.2 Ruiten (0,6%)	0.5 Identificatie en documenten (0,4%)
Peugeot	5008	26,8%	649	174	159.310	4.1 Koplampen (11,4%)	4.3 Remlichten (4,8%)	5.2 Wielen en banden (4,2%)	8.4 Vloeistoflekken (3,4%)	8.2 Uitlaatemissies (2,6%)	3.5 Ruitensproeiers (1,2%)	5.3 Ophanging (0,9%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,8%)	3.2 Ruiten (0,6%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,5%)

Voertuigen van 12-13 jaar

Ø klasse **18,1%**

Merk	Model	% met gebreken	Keuringen	Met gebreken	Gem. km	Rubriek 1	Rubriek 2	Rubriek 3	Rubriek 4	Rubriek 5	Rubriek 6	Rubriek 7	Rubriek 8	Rubriek 9	Rubriek 10
Honda	Jazz	7,0%	762	53	104.797	4.1 Koplampen (2,6%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,4%)	5.2 Wielen en banden (0,9%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,8%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,5%)	3.4 Ruitenwissers (0,3%)	4.5 Mistlichten (0,3%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,1%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,1%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,1%)
Toyota	Yaris Hybrid	8,8%	752	66	114.381	4.1 Koplampen (3,6%)	4.3 Remlichten (1,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,9%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,5%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,5%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,5%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,5%)	3.5 Ruitensproeiers (0,4%)	5.2 Wielen en banden (0,4%)	0.1 Kentekenplaten (0,3%)
Toyota	Verso-S	9,1%	1.335	121	104.214	4.1 Koplampen (2,3%)	5.2 Wielen en banden (1,6%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (1,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,8%)	4.3 Remlichten (0,8%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,6%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,5%)	8.2 Uitlaatemissies (0,5%)	3.5 Ruitensproeiers (0,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)
Toyota	RAV4	9,4%	795	75	143.849	8.2 Uitlaatemissies (2,5%)	4.1 Koplampen (2,1%)	5.2 Wielen en banden (1,9%)	5.3 Ophanging (1,9%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,9%)	3.4 Ruitenwissers (0,4%)	4.5 Mistlichten (0,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,2%)	7.12 Stabiliteitscontrole (ESC) (0,2%)
Mercedes-Benz	B-Klasse	10,0%	4.193	419	131.143	4.1 Koplampen (2,6%)	5.2 Wielen en banden (2,0%)	8.2 Uitlaatemissies (1,8%)	5.3 Ophanging (1,7%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,8%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)	4.3 Remlichten (0,2%)
Opel	Mokka	10,1%	1.569	158	115.517	4.1 Koplampen (2,9%)	8.2 Uitlaatemissies (1,9%)	5.3 Ophanging (1,9%)	5.2 Wielen en banden (1,1%)	8.4 Vloeistoflekken (0,8%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,6%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,5%)	3.4 Ruitenwissers (0,5%)	3.5 Ruitensproeiers (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)
Renault	Captur	10,4%	1.266	132	105.016	4.1 Koplampen (3,2%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (2,6%)	5.2 Wielen en banden (1,3%)	5.3 Ophanging (1,3%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,6%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,6%)	3.2 Ruiten (0,5%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,4%)	4.3 Remlichten (0,4%)	8.2 Uitlaatemissies (0,4%)
Toyota	Verso	10,4%	1.251	130	153.986	4.1 Koplampen (2,7%)	5.2 Wielen en banden (2,0%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,8%)	5.3 Ophanging (1,0%)	8.2 Uitlaatemissies (0,8%)	7.7 Claxon (0,7%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,6%)	4.5 Mistlichten (0,6%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)
Toyota	Yaris	10,9%	2.468	269	100.994	4.1 Koplampen (2,8%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (2,7%)	4.3 Remlichten (2,3%)	5.2 Wielen en banden (1,5%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,7%)	8.2 Uitlaatemissies (0,6%)	3.5 Ruitensproeiers (0,5%)	3.4 Ruitenwissers (0,3%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,2%)	5.3 Ophanging (0,2%)
Mazda	CX-5	11,2%	803	90	149.935	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (2,7%)	5.3 Ophanging (2,1%)	4.1 Koplampen (1,4%)	5.2 Wielen en banden (1,4%)	8.2 Uitlaatemissies (1,1%)	4.5 Mistlichten (1,0%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,9%)	4.9 Verklikkerlichten (0,6%)	3.4 Ruitenwissers (0,5%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,4%)
BMW	X1	11,4%	1.345	154	143.455	4.1 Koplampen (3,4%)	5.2 Wielen en banden (3,0%)	5.3 Ophanging (2,3%)	8.2 Uitlaatemissies (2,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,5%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,3%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,3%)	3.5 Ruitensproeiers (0,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,3%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,2%)
Mazda	MAZDA3	11,4%	571	65	128.536	5.3 Ophanging (4,0%)	4.1 Koplampen (3,1%)	8.2 Uitlaatemissies (2,1%)	5.2 Wielen en banden (1,9%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,7%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,5%)	3.5 Ruitensproeiers (0,3%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	0.1 Kentekenplaten (0,2%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,2%)
Mazda	MAZDA2	11,8%	831	98	100.747	4.1 Koplampen (4,5%)	5.3 Ophanging (2,8%)	5.2 Wielen en banden (2,5%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,0%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,6%)	3.4 Ruitenwissers (0,6%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,6%)	3.5 Ruitensproeiers (0,4%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,2%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,2%)
Mercedes-Benz	A-Klasse	11,9%	2.453	292	144.968	4.1 Koplampen (3,3%)	5.2 Wielen en banden (3,1%)	5.3 Ophanging (2,0%)	8.2 Uitlaatemissies (1,4%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,9%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,5%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,5%)	3.5 Ruitensproeiers (0,4%)	8.4 Vloeistoflekken (0,4%)	3.2 Ruiten (0,4%)
Toyota	Avensis	12,0%	542	65	169.867	4.1 Koplampen (5,0%)	5.2 Wielen en banden (3,1%)	8.2 Uitlaatemissies (1,1%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,7%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,7%)	4.13 Accu (0,6%)	5.3 Ophanging (0,6%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,4%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,4%)	8.4 Vloeistoflekken (0,4%)
Volkswagen	Golf Plus	12,2%	1.140	139	109.186	8.2 Uitlaatemissies (4,7%)	4.1 Koplampen (2,5%)	5.2 Wielen en banden (1,5%)	4.4 Richtingaanwijzers (1,0%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,9%)	5.3 Ophanging (0,8%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,8%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,3%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,3%)	3.4 Ruitenwissers (0,3%)
Opel	Meriva	12,3%	2.420	297	111.298	4.1 Koplampen (4,8%)	5.2 Wielen en banden (2,0%)	8.4 Vloeistoflekken (1,4%)	8.2 Uitlaatemissies (1,2%)	5.3 Ophanging (1,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,7%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,7%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,2%)	4.3 Remlichten (0,2%)
Mercedes-Benz	CLA	12,3%	810	100	139.387	5.2 Wielen en banden (4,0%)	4.1 Koplampen (3,5%)	8.2 Uitlaatemissies (2,1%)	5.3 Ophanging (2,0%)	3.2 Ruiten (0,6%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,6%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,2%)	4.3 Remlichten (0,2%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)
Toyota	Auris	12,7%	2.324	294	135.468	4.1 Koplampen (4,5%)	5.2 Wielen en banden (2,0%)	4.3 Remlichten (1,2%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,8%)	5.3 Ophanging (0,8%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,7%)	8.2 Uitlaatemissies (0,7%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,7%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,5%)
Skoda	Fabia	13,1%	2.844	372	113.385	4.1 Koplampen (3,8%)	8.2 Uitlaatemissies (2,5%)	5.2 Wielen en banden (2,5%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,1%)	5.3 Ophanging (0,9%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,9%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,9%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,7%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,6%)	4.5 Mistlichten (0,5%)
Audi	Q3	13,3%	1.343	178	150.460	4.1 Koplampen (4,6%)	8.2 Uitlaatemissies (4,0%)	5.2 Wielen en banden (2,3%)	5.3 Ophanging (0,9%)	4.5 Mistlichten (0,5%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,5%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,3%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,3%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)	4.11 Elektrische bedrading (0,2%)
Volkswagen	Tiguan	13,4%	2.230	298	147.324	8.2 Uitlaatemissies (4,1%)	5.3 Ophanging (3,7%)	4.1 Koplampen (2,7%)	5.2 Wielen en banden (2,4%)	4.5 Mistlichten (0,5%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,4%)	3.2 Ruiten (0,3%)	8.4 Vloeistoflekken (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,2%)
Kia	Venga	13,5%	746	101	101.086	4.1 Koplampen (3,9%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (3,1%)	4.3 Remlichten (2,1%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (1,6%)	5.3 Ophanging (1,3%)	8.2 Uitlaatemissies (1,2%)	5.2 Wielen en banden (1,1%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,7%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,5%)	4.5 Mistlichten (0,5%)
Volkswagen	UP!	13,6%	1.084	147	98.293	4.1 Koplampen (4,4%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (2,1%)	5.2 Wielen en banden (1,7%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (1,3%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (1,1%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,9%)	8.2 Uitlaatemissies (0,7%)	5.3 Ophanging (0,7%)	3.2 Ruiten (0,6%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,5%)
Audi	A3 Sportback	13,7%	1.726	236	162.132	4.1 Koplampen (5,2%)	5.2 Wielen en banden (2,7%)	8.2 Uitlaatemissies (1,8%)	5.3 Ophanging (1,7%)	3.2 Ruiten (0,8%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,6%)	8.4 Vloeistoflekken (0,6%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,5%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,5%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,4%)
Nissan	Note	13,7%	1.421	194	116.262	4.1 Koplampen (4,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (2,1%)	4.3 Remlichten (1,8%)	5.2 Wielen en banden (1,6%)	8.2 Uitlaatemissies (1,3%)	5.3 Ophanging (1,1%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,8%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,7%)	3.5 Ruitensproeiers (0,6%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,5%)
Suzuki	Swift	14,0%	722	101	119.387	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (3,5%)	4.3 Remlichten (2,9%)	4.1 Koplampen (1,9%)	5.2 Wielen en banden (1,7%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (1,2%)	8.2 Uitlaatemissies (1,0%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,8%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,8%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)
Nissan	Qashqai	14,2%	2.783	395	134.617	5.3 Ophanging (3,4%)	4.1 Koplampen (2,7%)	5.2 Wielen en banden (1,9%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,8%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (1,0%)	8.2 Uitlaatemissies (1,0%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,9%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,8%)	4.5 Mistlichten (0,8%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,5%)
Ford	Kuga	14,2%	850	121	153.745	8.2 Uitlaatemissies (4,8%)	4.1 Koplampen (2,8%)	5.2 Wielen en banden (2,8%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,3%)	4.3 Remlichten (0,9%)	5.3 Ophanging (0,8%)	8.4 Vloeistoflekken (0,5%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,3%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)
Opel	Adam	14,2%	740	105	103.287	5.3 Ophanging (4,7%)	4.1 Koplampen (4,6%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (1,8%)	5.2 Wielen en banden (1,8%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (1,1%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,3%)	8.2 Uitlaatemissies (0,3%)	B.162 Belgische code (0,3%)	0.4 Identificatie en documenten (0,1%)	0.5 Identificatie en documenten (0,1%)
Mercedes-Benz	ML	14,5%	869	126	203.824	5.2 Wielen en banden (4,3%)	5.3 Ophanging (2,8%)	8.2 Uitlaatemissies (2,2%)	4.1 Koplampen (1,7%)	4.5 Mistlichten (1,6%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,1%)	8.4 Vloeistoflekken (1,1%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,9%)	3.2 Ruiten (0,6%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,3%)
Ford	Ka	14,5%	781	113	95.575	5.3 Ophanging (4,1%)	8.2 Uitlaatemissies (3,8%)	4.1 Koplampen (3,6%)	5.2 Wielen en banden (2,0%)	4.3 Remlichten (1,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,9%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,5%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,4%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,4%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,4%)
Mitsubishi	ASX	14,5%	566	82	138.411	5.3 Ophanging (5,5%)	8.2 Uitlaatemissies (1,9%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,6%)	4.1 Koplampen (1,2%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,9%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,9%)	5.2 Wielen en banden (0,9%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,9%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,7%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,7%)
Mini	Cooper	14,6%	553	81	118.279	4.1 Koplampen (3,4%)	8.2 Uitlaatemissies (2,7%)	5.2 Wielen en banden (2,4%)	5.3 Ophanging (1,8%)	4.3 Remlichten (1,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,1%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,9%)	8.4 Vloeistoflekken (0,7%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,5%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,4%)
Land Rover	Range Rover Evoque	14,7%	929	137	170.239	4.1 Koplampen (6,2%)	5.2 Wielen en banden (3,0%)	5.3 Ophanging (1,4%)	8.2 Uitlaatemissies (1,4%)	4.5 Mistlichten (0,8%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,7%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,4%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,3%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,3%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,3%)
BMW	X3	15,1%	1.091	165	175.159	4.1 Koplampen (7,5%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,6%)	5.2 Wielen en banden (1,6%)	4.4 Richtingaanwijzers (1,1%)	5.3 Ophanging (1,1%)	8.2 Uitlaatemissies (0,9%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,6%)	4.3 Remlichten (0,4%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,3%)	3.5 Ruitensproeiers (0,3%)
Hyundai	ix35	15,3%	2.157	330	135.265	4.1 Koplampen (3,4%)	5.2 Wielen en banden (2,7%)	8.2 Uitlaatemissies (2,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (2,2%)	5.3 Ophanging (1,9%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (1,8%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (1,2%)	4.4 Richtingaanwijzers (1,0%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,9%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,6%)
Volvo	XC60	15,3%	1.585	242	193.086	4.1 Koplampen (5,4%)	8.2 Uitlaatemissies (3,5%)	5.2 Wielen en banden (2,5%)	5.3 Ophanging (2,4%)	4.3 Remlichten (0,7%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,6%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,4%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,4%)	4.5 Mistlichten (0,3%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)
Audi	Q5	15,6%	904	141	179.331	4.1 Koplampen (5,2%)	8.2 Uitlaatemissies (5,0%)	5.2 Wielen en banden (2,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (2,0%)	5.3 Ophanging (1,4%)	8.4 Vloeistoflekken (0,4%)	3.2 Ruiten (0,3%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,2%)	4.8 Reflectoren (0,2%)
Citroën	C1	15,9%	1.227	195	89.460	4.1 Koplampen (6,9%)	5.2 Wielen en banden (2,9%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,9%)	8.2 Uitlaatemissies (1,3%)	4.3 Remlichten (0,9%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,8%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,7%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,6%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,6%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,5%)
Hyundai	ix20	15,9%	1.189	189	104.643	4.1 Koplampen (3,5%)	4.3 Remlichten (3,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,9%)	8.2 Uitlaatemissies (1,9%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (1,8%)	5.2 Wielen en banden (1,7%)	5.3 Ophanging (1,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,7%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,6%)	4.5 Mistlichten (0,6%)
Volkswagen	Golf	16,2%	7.068	1.142	154.007	4.1 Koplampen (4,4%)	8.2 Uitlaatemissies (4,3%)	5.2 Wielen en banden (2,9%)	5.3 Ophanging (1,8%)	8.4 Vloeistoflekken (0,9%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,7%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,6%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,6%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,5%)	3.2 Ruiten (0,5%)
Hyundai	i10	16,3%	687	112	82.662	4.1 Koplampen (3,5%)	4.3 Remlichten (3,4%)	5.2 Wielen en banden (3,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (2,0%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (1,6%)	5.3 Ophanging (1,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,2%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,0%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,7%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,7%)
Renault	Twingo	16,5%	963	159	90.798	4.1 Koplampen (3,5%)	5.3 Ophanging (2,5%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (2,0%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (2,0%)	5.2 Wielen en banden (1,8%)	8.2 Uitlaatemissies (1,6%)	4.3 Remlichten (1,4%)	7.7 Claxon (0,9%)	8.4 Vloeistoflekken (0,9%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,6%)
Mini	One	16,6%	974	162	115.854	4.1 Koplampen (3,8%)	8.2 Uitlaatemissies (3,2%)	5.2 Wielen en banden (2,2%)	5.3 Ophanging (1,9%)	4.3 Remlichten (1,9%)	8.4 Vloeistoflekken (1,1%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,0%)	4.5 Mistlichten (0,9%)	3.2 Ruiten (0,5%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,5%)
Opel	Astra	16,7%	2.031	340	135.772	4.1 Koplampen (4,8%)	8.2 Uitlaatemissies (3,4%)	5.2 Wielen en banden (2,9%)	8.4 Vloeistoflekken (2,2%)	5.3 Ophanging (1,9%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,7%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,7%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,7%)	4.3 Remlichten (0,7%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,6%)
Citroën	C3 Picasso	16,7%	1.218	204	113.327	4.1 Koplampen (5,1%)	4.3 Remlichten (2,7%)	8.2 Uitlaatemissies (2,4%)	5.2 Wielen en banden (2,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (2,1%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (1,6%)	8.4 Vloeistoflekken (1,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,1%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,9%)	3.2 Ruiten (0,6%)
Nissan	Pixo	16,8%	554	93	93.219	4.1 Koplampen (5,4%)	5.2 Wielen en banden (3,2%)	4.3 Remlichten (2,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (2,0%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,4%)	3.4 Ruitenwissers (1,1%)	3.5 Ruitensproeiers (1,1%)	8.2 Uitlaatemissies (1,1%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,7%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,7%)
Volkswagen	Caddy	17,1%	1.855	318	166.699	5.3 Ophanging (7,5%)	5.2 Wielen en banden (2,5%)	4.1 Koplampen (2,4%)	8.2 Uitlaatemissies (1,8%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,1%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (1,0%)	8.4 Vloeistoflekken (0,9%)	4.3 Remlichten (0,7%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,4%)	3.2 Ruiten (0,4%)
Peugeot	2008	17,2%	1.235	213	110.442	8.2 Uitlaatemissies (5,4%)	4.1 Koplampen (5,1%)	5.3 Ophanging (2,7%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,6%)	4.3 Remlichten (1,5%)	5.2 Wielen en banden (1,2%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,8%)	8.4 Vloeistoflekken (0,6%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,5%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,4%)
Peugeot	107	17,2%	1.115	192	90.152	4.1 Koplampen (9,3%)	5.2 Wielen en banden (2,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (2,1%)	8.2 Uitlaatemissies (1,2%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,9%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,8%)	4.3 Remlichten (0,7%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,6%)	5.3 Ophanging (0,5%)	3.2 Ruiten (0,5%)
Audi	A1 Sportback	17,2%	947	163	122.289	4.1 Koplampen (7,1%)	8.2 Uitlaatemissies (4,8%)	5.2 Wielen en banden (2,4%)	5.3 Ophanging (1,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,2%)	8.4 Vloeistoflekken (0,9%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,5%)	3.2 Ruiten (0,4%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,3%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,3%)
Opel	Zafira Tourer	17,6%	1.154	203	181.511	4.1 Koplampen (4,2%)	5.3 Ophanging (3,2%)	5.2 Wielen en banden (3,0%)	4.5 Mistlichten (2,6%)	8.2 Uitlaatemissies (2,4%)	8.4 Vloeistoflekken (1,5%)	4.3 Remlichten (1,0%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,8%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,8%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,7%)
Kia	New Picanto	17,6%	563	99	93.019	5.2 Wielen en banden (3,2%)	4.1 Koplampen (2,8%)	8.2 Uitlaatemissies (2,8%)	5.3 Ophanging (1,9%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,8%)	4.3 Remlichten (1,4%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (1,4%)	3.5 Ruitensproeiers (0,9%)	4.13 Accu (0,7%)	4.5 Mistlichten (0,7%)
Seat	Leon	17,6%	511	90	159.642	4.1 Koplampen (7,0%)	5.2 Wielen en banden (3,7%)	8.2 Uitlaatemissies (3,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (2,0%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (1,0%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,0%)	4.3 Remlichten (0,8%)	4.8 Reflectoren (0,8%)	8.4 Vloeistoflekken (0,8%)	3.2 Ruiten (0,6%)
Ford	B-Max	17,7%	1.532	271	102.381	8.2 Uitlaatemissies (6,3%)	4.3 Remlichten (3,6%)	4.1 Koplampen (2,1%)	5.2 Wielen en banden (2,0%)	4.5 Mistlichten (1,1%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,1%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (1,0%)	5.3 Ophanging (1,0%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,9%)	3.5 Ruitensproeiers (0,5%)
Toyota	Aygo	17,7%	859	152	96.301	4.1 Koplampen (7,6%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (2,3%)	5.2 Wielen en banden (2,3%)	8.2 Uitlaatemissies (1,8%)	4.3 Remlichten (1,6%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,1%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,9%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,8%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,8%)	3.2 Ruiten (0,5%)
Hyundai	i30	17,8%	1.557	277	140.897	4.1 Koplampen (5,0%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (3,6%)	5.2 Wielen en banden (2,2%)	4.3 Remlichten (1,9%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (1,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,1%)	8.2 Uitlaatemissies (1,1%)	5.3 Ophanging (1,0%)	2.2 Stuur en stuurkolom (0,7%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,6%)
Audi	A6 Avant	17,9%	759	136	221.006	8.2 Uitlaatemissies (6,8%)	5.2 Wielen en banden (4,9%)	5.3 Ophanging (3,4%)	4.1 Koplampen (3,0%)	0 Identificatie en documenten (0,3%)	3.2 Ruiten (0,3%)	3.4 Ruitenwissers (0,3%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,3%)	0.1 Kentekenplaten (0,1%)	0.4 Identificatie en documenten (0,1%)
Citroën	C4	18,0%	1.305	235	130.611	4.1 Koplampen (7,8%)	8.2 Uitlaatemissies (3,9%)	5.2 Wielen en banden (3,3%)	5.3 Ophanging (0,9%)	8.4 Vloeistoflekken (0,8%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,7%)	4.3 Remlichten (0,5%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,5%)	3.5 Ruitensproeiers (0,5%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,5%)
Audi	A5 Sportback	18,0%	543	98	172.094	5.2 Wielen en banden (6,6%)	4.1 Koplampen (5,7%)	8.2 Uitlaatemissies (3,0%)	5.3 Ophanging (2,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,1%)	3.2 Ruiten (0,7%)	8.4 Vloeistoflekken (0,7%)	3.4 Ruitenwissers (0,6%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)	2.4 Wieluitlijning (0,2%)
Nissan	Micra	18,2%	1.314	239	94.409	4.1 Koplampen (6,8%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (2,7%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (2,4%)	5.2 Wielen en banden (2,0%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (1,8%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,7%)	8.2 Uitlaatemissies (1,7%)	5.3 Ophanging (1,2%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,1%)	3.4 Ruitenwissers (0,6%)
Volkswagen	Polo	18,3%	5.309	973	116.771	4.1 Koplampen (5,7%)	8.2 Uitlaatemissies (3,3%)	5.2 Wielen en banden (2,5%)	5.3 Ophanging (2,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (1,6%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (1,3%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,0%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,9%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,8%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,8%)
Kia	New Sportage	18,3%	1.295	237	142.507	4.1 Koplampen (5,8%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (2,9%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (2,8%)	5.3 Ophanging (2,7%)	5.2 Wielen en banden (2,5%)	8.2 Uitlaatemissies (1,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (1,2%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,0%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,9%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,6%)
Volvo	V60	18,3%	1.167	214	202.038	8.2 Uitlaatemissies (7,7%)	5.3 Ophanging (3,7%)	4.1 Koplampen (3,2%)	5.2 Wielen en banden (2,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,8%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,5%)	4.3 Remlichten (0,5%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,3%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,3%)
Skoda	Octavia	18,4%	1.335	245	172.754	8.2 Uitlaatemissies (6,1%)	4.1 Koplampen (5,6%)	5.3 Ophanging (3,0%)	5.2 Wielen en banden (1,8%)	4.3 Remlichten (0,8%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,8%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,8%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,6%)	8.4 Vloeistoflekken (0,6%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,5%)
Ford	C-Max	18,5%	1.239	229	129.753	8.2 Uitlaatemissies (9,5%)	4.1 Koplampen (3,7%)	5.3 Ophanging (2,4%)	5.2 Wielen en banden (2,3%)	4.3 Remlichten (0,7%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,7%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,6%)	0 Identificatie en documenten (0,5%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,4%)	3.5 Ruitensproeiers (0,3%)
Renault	Megane Scenic	18,6%	1.696	316	156.644	4.1 Koplampen (4,2%)	4.3 Remlichten (3,7%)	5.3 Ophanging (2,8%)	5.2 Wielen en banden (2,7%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (2,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (2,1%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,8%)	4.5 Mistlichten (0,7%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,6%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,5%)
Peugeot	208	18,7%	2.953	553	104.099	8.2 Uitlaatemissies (7,8%)	4.1 Koplampen (5,1%)	5.2 Wielen en banden (1,7%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,7%)	4.3 Remlichten (1,6%)	4.13 Accu (1,1%)	5.3 Ophanging (0,9%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,6%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,6%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,5%)
Volkswagen	Passat	18,9%	1.452	275	205.838	4.1 Koplampen (5,2%)	5.2 Wielen en banden (4,7%)	5.3 Ophanging (4,3%)	8.2 Uitlaatemissies (2,6%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (1,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,1%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,8%)	8.4 Vloeistoflekken (0,6%)	4.5 Mistlichten (0,6%)	3.2 Ruiten (0,4%)
BMW	5-Serie	19,0%	2.649	503	209.119	4.1 Koplampen (5,1%)	5.2 Wielen en banden (5,0%)	8.2 Uitlaatemissies (3,2%)	5.3 Ophanging (2,2%)	8.4 Vloeistoflekken (1,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,9%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,6%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,6%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,6%)
Renault	Kangoo	19,1%	1.557	298	140.157	4.1 Koplampen (5,5%)	4.3 Remlichten (3,7%)	5.3 Ophanging (2,6%)	5.2 Wielen en banden (2,2%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (1,6%)	8.2 Uitlaatemissies (1,1%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,0%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,9%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,8%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,7%)
Kia	Ceed	19,1%	1.543	295	152.120	4.1 Koplampen (4,2%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (3,3%)	5.2 Wielen en banden (3,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (2,3%)	8.2 Uitlaatemissies (1,9%)	5.3 Ophanging (1,8%)	4.3 Remlichten (1,6%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,9%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,8%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,7%)
Volkswagen	Beetle	19,1%	1.293	247	119.786	4.5 Mistlichten (5,7%)	8.2 Uitlaatemissies (3,7%)	5.3 Ophanging (3,0%)	5.2 Wielen en banden (2,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,9%)	4.1 Koplampen (1,7%)	4.3 Remlichten (0,8%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,5%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,5%)	8.4 Vloeistoflekken (0,5%)
Audi	A4 Avant	19,1%	1.067	204	203.537	4.1 Koplampen (6,1%)	8.2 Uitlaatemissies (5,4%)	5.2 Wielen en banden (3,8%)	5.3 Ophanging (2,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,8%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,6%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,6%)	8.4 Vloeistoflekken (0,5%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,4%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,3%)
Mercedes-Benz	GLK	19,2%	720	138	173.341	8.2 Uitlaatemissies (7,4%)	4.1 Koplampen (3,6%)	5.2 Wielen en banden (3,1%)	6.1 Chassis en bevestigingen (2,8%)	5.3 Ophanging (1,5%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (1,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,6%)	8.4 Vloeistoflekken (0,6%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,4%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,3%)
Renault	Clio	19,5%	4.036	786	122.236	4.1 Koplampen (6,8%)	6.1 Chassis en bevestigingen (3,0%)	5.2 Wielen en banden (2,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (2,1%)	4.3 Remlichten (1,8%)	5.3 Ophanging (1,4%)	8.2 Uitlaatemissies (1,1%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (1,0%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,8%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,8%)
Hyundai	i20	19,6%	1.640	322	105.361	4.1 Koplampen (5,2%)	8.2 Uitlaatemissies (3,8%)	5.3 Ophanging (2,6%)	5.2 Wielen en banden (1,9%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (1,9%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,8%)	4.3 Remlichten (1,7%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (1,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,1%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,8%)
Peugeot	207	19,7%	1.779	350	102.580	4.1 Koplampen (9,0%)	8.2 Uitlaatemissies (3,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (2,6%)	5.2 Wielen en banden (2,5%)	4.3 Remlichten (1,7%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,5%)	8.4 Vloeistoflekken (1,3%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,0%)	5.3 Ophanging (1,0%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,5%)
BMW	3-Serie	20,1%	3.692	741	189.996	4.1 Koplampen (6,5%)	5.3 Ophanging (5,2%)	5.2 Wielen en banden (4,2%)	8.2 Uitlaatemissies (2,8%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,3%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,7%)	4.3 Remlichten (0,7%)	4.5 Mistlichten (0,6%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,5%)	8.4 Vloeistoflekken (0,5%)
Nissan	Juke	20,2%	1.135	229	123.335	4.1 Koplampen (5,5%)	5.3 Ophanging (5,4%)	8.2 Uitlaatemissies (3,4%)	5.2 Wielen en banden (3,4%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (1,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,2%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,1%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,9%)	3.4 Ruitenwissers (0,7%)	7.12 Stabiliteitscontrole (ESC) (0,6%)
Ford	Fiesta	20,3%	5.234	1.065	116.596	8.2 Uitlaatemissies (6,4%)	4.1 Koplampen (4,6%)	5.2 Wielen en banden (3,2%)	5.3 Ophanging (3,0%)	4.3 Remlichten (2,7%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,9%)	4.5 Mistlichten (0,8%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,6%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,6%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,6%)
Opel	Insignia Sports Tourer	20,3%	577	117	188.180	4.1 Koplampen (8,5%)	5.3 Ophanging (4,0%)	8.2 Uitlaatemissies (3,0%)	5.2 Wielen en banden (2,6%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,9%)	3.4 Ruitenwissers (0,9%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,9%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,7%)	8.4 Vloeistoflekken (0,5%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,3%)
Dacia	Sandero	20,4%	2.736	559	114.909	4.1 Koplampen (8,4%)	4.3 Remlichten (2,0%)	5.3 Ophanging (1,9%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (1,6%)	5.2 Wielen en banden (1,6%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (1,3%)	7.7 Claxon (1,1%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,1%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (1,0%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,0%)
Opel	Corsa	20,9%	5.185	1.086	112.481	4.1 Koplampen (7,2%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (3,9%)	4.3 Remlichten (2,7%)	8.2 Uitlaatemissies (2,1%)	5.2 Wielen en banden (2,1%)	5.3 Ophanging (1,7%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (1,5%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,0%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,0%)	8.4 Vloeistoflekken (0,8%)
BMW	1-Serie	20,9%	3.355	702	162.957	4.1 Koplampen (7,4%)	8.2 Uitlaatemissies (4,5%)	5.3 Ophanging (4,2%)	5.2 Wielen en banden (3,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,5%)	8.4 Vloeistoflekken (0,9%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,6%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,5%)	3.5 Ruitensproeiers (0,4%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,4%)
Fiat	500	21,2%	3.981	844	98.751	5.3 Ophanging (7,9%)	4.1 Koplampen (5,6%)	8.2 Uitlaatemissies (3,0%)	5.2 Wielen en banden (2,6%)	4.3 Remlichten (1,2%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,8%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,7%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,6%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,5%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,5%)
Opel	Astra Sports Tourer	21,3%	1.149	245	174.661	4.1 Koplampen (7,1%)	8.2 Uitlaatemissies (5,9%)	5.2 Wielen en banden (3,4%)	5.3 Ophanging (2,9%)	8.4 Vloeistoflekken (1,4%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (1,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,9%)	3.5 Ruitensproeiers (0,7%)	4.3 Remlichten (0,6%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,5%)
Peugeot	308	21,4%	1.665	357	132.905	4.1 Koplampen (8,2%)	8.2 Uitlaatemissies (5,7%)	5.2 Wielen en banden (3,1%)	5.3 Ophanging (2,6%)	8.4 Vloeistoflekken (1,0%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,0%)	4.3 Remlichten (0,8%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,6%)	3.5 Ruitensproeiers (0,5%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,5%)
Volkswagen	Touran	21,7%	1.339	290	189.781	4.1 Koplampen (6,3%)	5.3 Ophanging (4,0%)	8.2 Uitlaatemissies (3,7%)	5.2 Wielen en banden (3,6%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,9%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (1,5%)	8.4 Vloeistoflekken (1,3%)	3.2 Ruiten (1,1%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,0%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,8%)
Dacia	Dokker	21,7%	608	132	152.720	4.1 Koplampen (6,9%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (3,0%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (3,0%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (2,3%)	5.3 Ophanging (2,0%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (1,8%)	5.2 Wielen en banden (1,8%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,5%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (1,3%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,1%)
Fiat	Punto	21,8%	1.247	272	113.774	4.1 Koplampen (6,6%)	8.2 Uitlaatemissies (4,6%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (2,3%)	5.2 Wielen en banden (2,3%)	4.3 Remlichten (1,8%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (1,8%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,4%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (1,0%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,0%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,8%)
Dacia	Duster	22,0%	1.608	354	134.712	4.1 Koplampen (7,3%)	8.2 Uitlaatemissies (3,4%)	5.2 Wielen en banden (2,3%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (2,2%)	5.3 Ophanging (1,8%)	4.3 Remlichten (1,7%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (1,5%)	4.4 Richtingaanwijzers (1,1%)	7.7 Claxon (1,1%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,9%)
Seat	Ibiza	22,4%	935	209	125.369	4.1 Koplampen (7,2%)	8.2 Uitlaatemissies (4,3%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (3,4%)	5.2 Wielen en banden (3,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (2,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (1,6%)	5.3 Ophanging (1,5%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (1,2%)	3.5 Ruitensproeiers (1,0%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,0%)
Dacia	Logan	22,4%	903	202	126.998	4.1 Koplampen (9,5%)	5.2 Wielen en banden (2,4%)	5.3 Ophanging (1,8%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,7%)	4.3 Remlichten (1,4%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (1,1%)	7.7 Claxon (1,1%)	3.5 Ruitensproeiers (1,0%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,9%)
Peugeot	Partner	22,6%	3.468	783	146.621	4.1 Koplampen (6,1%)	4.3 Remlichten (4,9%)	8.2 Uitlaatemissies (4,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (3,1%)	5.2 Wielen en banden (2,7%)	8.4 Vloeistoflekken (1,6%)	5.3 Ophanging (1,4%)	4.4 Richtingaanwijzers (1,1%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,0%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,8%)
Volkswagen	Sharan	22,8%	527	120	215.158	4.1 Koplampen (6,8%)	5.3 Ophanging (6,5%)	5.2 Wielen en banden (4,7%)	8.2 Uitlaatemissies (4,0%)	4.4 Richtingaanwijzers (1,5%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (1,5%)	7.7 Claxon (0,8%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,6%)	0.1 Kentekenplaten (0,4%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,4%)
Citroën	Berlingo	23,1%	3.391	782	147.605	4.1 Koplampen (6,2%)	8.2 Uitlaatemissies (5,5%)	4.3 Remlichten (4,5%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (2,9%)	5.2 Wielen en banden (2,3%)	5.3 Ophanging (1,9%)	8.4 Vloeistoflekken (1,3%)	3.5 Ruitensproeiers (1,0%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,0%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,8%)
Mercedes-Benz	C-Klasse	23,1%	2.845	658	178.743	8.2 Uitlaatemissies (6,6%)	4.1 Koplampen (5,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (4,0%)	5.2 Wielen en banden (3,8%)	5.3 Ophanging (3,4%)	8.4 Vloeistoflekken (1,5%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (1,1%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (1,0%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,5%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,4%)
Peugeot	3008	23,1%	1.118	258	144.368	4.1 Koplampen (7,1%)	8.2 Uitlaatemissies (4,1%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (3,3%)	4.3 Remlichten (3,0%)	5.2 Wielen en banden (2,4%)	5.3 Ophanging (2,3%)	8.4 Vloeistoflekken (1,9%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,5%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,7%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,6%)
Peugeot	508	23,2%	862	200	183.632	8.2 Uitlaatemissies (7,8%)	4.1 Koplampen (7,1%)	5.2 Wielen en banden (2,5%)	8.4 Vloeistoflekken (2,1%)	5.3 Ophanging (1,5%)	4.4 Richtingaanwijzers (1,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,0%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,0%)	4.3 Remlichten (0,7%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,7%)
Renault	Megane	23,4%	1.807	423	160.093	4.1 Koplampen (8,2%)	5.3 Ophanging (3,1%)	4.3 Remlichten (2,9%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (2,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (2,5%)	5.2 Wielen en banden (2,4%)	4.4 Richtingaanwijzers (1,0%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,9%)	8.2 Uitlaatemissies (0,8%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,8%)
Ford	Mondeo	23,8%	509	121	185.507	8.2 Uitlaatemissies (11,2%)	4.1 Koplampen (6,1%)	5.2 Wielen en banden (3,0%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (2,0%)	5.3 Ophanging (2,0%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,8%)	3.2 Ruiten (0,8%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,6%)	0 Identificatie en documenten (0,4%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,4%)
Dacia	Lodgy	23,9%	871	208	163.733	4.1 Koplampen (6,4%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (4,0%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (4,0%)	5.2 Wielen en banden (2,6%)	5.3 Ophanging (2,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (2,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (1,7%)	8.2 Uitlaatemissies (1,5%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (1,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,1%)
Opel	Zafira	24,0%	1.089	261	162.860	8.2 Uitlaatemissies (7,8%)	4.1 Koplampen (7,5%)	5.2 Wielen en banden (3,3%)	5.3 Ophanging (2,2%)	8.4 Vloeistoflekken (1,8%)	4.4 Richtingaanwijzers (1,7%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,3%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,2%)	4.13 Accu (0,7%)
Mercedes-Benz	E-Klasse	24,7%	2.208	545	188.970	8.2 Uitlaatemissies (6,9%)	5.2 Wielen en banden (6,7%)	6.1 Chassis en bevestigingen (6,5%)	4.1 Koplampen (3,7%)	5.3 Ophanging (1,3%)	8.4 Vloeistoflekken (1,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (1,1%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,7%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,6%)	3.2 Ruiten (0,6%)
Volvo	V40	24,9%	1.215	303	151.715	8.2 Uitlaatemissies (14,9%)	4.1 Koplampen (5,9%)	5.3 Ophanging (2,2%)	5.2 Wielen en banden (2,1%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,8%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,7%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,7%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,6%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,5%)	4.3 Remlichten (0,4%)
Citroën	C3	25,3%	2.975	754	97.299	4.1 Koplampen (11,1%)	8.2 Uitlaatemissies (4,2%)	5.2 Wielen en banden (2,8%)	4.3 Remlichten (2,6%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (2,5%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (2,2%)	5.3 Ophanging (1,8%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,3%)	3.5 Ruitensproeiers (0,8%)	8.4 Vloeistoflekken (0,7%)
Ford	Focus	25,7%	2.259	581	149.871	8.2 Uitlaatemissies (10,1%)	4.1 Koplampen (8,7%)	5.3 Ophanging (3,3%)	5.2 Wielen en banden (2,9%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (2,6%)	4.3 Remlichten (1,2%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,8%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,6%)	7.7 Claxon (0,6%)	3.5 Ruitensproeiers (0,5%)
Citroën	C4 Picasso	26,6%	1.531	407	158.845	4.1 Koplampen (7,5%)	8.2 Uitlaatemissies (6,3%)	5.3 Ophanging (4,4%)	5.2 Wielen en banden (3,5%)	4.3 Remlichten (2,5%)	4.4 Richtingaanwijzers (1,6%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,4%)	8.4 Vloeistoflekken (1,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,1%)	3.2 Ruiten (1,1%)
Peugeot	206+	28,0%	510	143	100.676	4.1 Koplampen (10,6%)	8.2 Uitlaatemissies (4,5%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (3,9%)	6.1 Chassis en bevestigingen (3,3%)	4.3 Remlichten (3,1%)	5.1 Assen (2,8%)	5.2 Wielen en banden (2,8%)	5.3 Ophanging (2,8%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (1,8%)	6.2 Cabine en koetswerk (1,8%)
Peugeot	5008	31,7%	695	220	182.910	4.1 Koplampen (9,8%)	8.2 Uitlaatemissies (7,2%)	4.3 Remlichten (5,2%)	5.2 Wielen en banden (4,8%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (3,2%)	5.3 Ophanging (3,2%)	8.4 Vloeistoflekken (2,9%)	3.5 Ruitensproeiers (1,7%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,4%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (1,0%)
Citroën	C5	34,7%	648	225	158.690	5.3 Ophanging (11,3%)	8.2 Uitlaatemissies (10,3%)	4.1 Koplampen (7,2%)	5.2 Wielen en banden (3,9%)	4.3 Remlichten (3,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (2,8%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,2%)	8.4 Vloeistoflekken (1,1%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,8%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,5%)

Voertuigen van 14-15 jaar

Ø klasse **22,9%**

Merk	Model	% met gebreken	Keuringen	Met gebreken	Gem. km	Rubriek 1	Rubriek 2	Rubriek 3	Rubriek 4	Rubriek 5	Rubriek 6	Rubriek 7	Rubriek 8	Rubriek 9	Rubriek 10
Honda	Jazz	11,0%	837	92	118.247	4.1 Koplampen (4,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,6%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,4%)	5.2 Wielen en banden (1,3%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,6%)	3.5 Ruitensproeiers (0,5%)	3.4 Ruitenwissers (0,4%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,4%)	4.5 Mistlichten (0,4%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,4%)
Toyota	Verso-S	11,9%	791	94	114.885	4.1 Koplampen (3,9%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (1,6%)	5.2 Wielen en banden (1,6%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,5%)	4.3 Remlichten (1,5%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,6%)	3.5 Ruitensproeiers (0,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,5%)	8.2 Uitlaatemissies (0,5%)	0.4 Identificatie en documenten (0,4%)
Toyota	Yaris	13,5%	2.164	292	117.346	4.1 Koplampen (4,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (2,4%)	5.2 Wielen en banden (1,9%)	8.2 Uitlaatemissies (1,5%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,2%)	3.5 Ruitensproeiers (0,7%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,7%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,7%)	4.3 Remlichten (0,5%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,5%)
Mercedes-Benz	B-Klasse	13,9%	2.523	351	136.871	5.3 Ophanging (3,7%)	4.1 Koplampen (2,9%)	4.4 Richtingaanwijzers (2,5%)	5.2 Wielen en banden (2,3%)	8.2 Uitlaatemissies (1,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,1%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,5%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,4%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,3%)
Mazda	MAZDA2	13,9%	865	120	115.042	4.1 Koplampen (5,4%)	5.3 Ophanging (3,0%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,9%)	5.2 Wielen en banden (1,9%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,8%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,8%)	8.2 Uitlaatemissies (0,5%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,3%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,3%)	3.4 Ruitenwissers (0,3%)
Nissan	Note	14,9%	1.319	196	126.405	4.1 Koplampen (5,3%)	5.3 Ophanging (2,4%)	5.2 Wielen en banden (2,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,7%)	4.3 Remlichten (1,5%)	3.4 Ruitenwissers (0,8%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,7%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,7%)	8.2 Uitlaatemissies (0,7%)	3.5 Ruitensproeiers (0,5%)
Mitsubishi	(J) Mitsubishi ASX	15,2%	653	99	158.270	5.3 Ophanging (6,9%)	4.1 Koplampen (1,8%)	8.2 Uitlaatemissies (1,7%)	5.2 Wielen en banden (1,5%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (1,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,8%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,6%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,6%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,5%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,5%)
BMW	X1	15,3%	1.123	172	174.896	4.1 Koplampen (4,5%)	5.2 Wielen en banden (3,9%)	5.3 Ophanging (3,7%)	8.2 Uitlaatemissies (2,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,8%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,6%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,6%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,6%)	3.2 Ruiten (0,5%)	8.4 Vloeistoflekken (0,5%)
Volkswagen	Golf Plus	15,7%	1.197	188	118.772	8.2 Uitlaatemissies (5,3%)	4.1 Koplampen (3,0%)	5.2 Wielen en banden (1,9%)	4.4 Richtingaanwijzers (1,6%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (1,4%)	5.3 Ophanging (1,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,8%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,6%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,6%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,4%)
Toyota	Auris	15,9%	2.360	375	143.350	4.1 Koplampen (5,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (2,9%)	4.3 Remlichten (2,1%)	5.2 Wielen en banden (1,8%)	5.3 Ophanging (1,0%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (1,0%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,9%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,8%)	3.4 Ruitenwissers (0,6%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,5%)
Opel	Meriva	16,3%	2.566	418	123.679	4.1 Koplampen (5,0%)	5.2 Wielen en banden (3,2%)	8.2 Uitlaatemissies (2,5%)	5.3 Ophanging (2,2%)	8.4 Vloeistoflekken (1,7%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (1,0%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,8%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,7%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,7%)	4.3 Remlichten (0,7%)
Mini	Cooper D	16,5%	575	95	158.594	4.1 Koplampen (4,2%)	5.3 Ophanging (3,5%)	5.2 Wielen en banden (3,0%)	8.2 Uitlaatemissies (2,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,4%)	4.3 Remlichten (1,4%)	6.2 Cabine en koetswerk (1,0%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,7%)	8.4 Vloeistoflekken (0,7%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,5%)
Toyota	Avensis	17,6%	585	103	188.642	4.1 Koplampen (6,3%)	5.2 Wielen en banden (2,7%)	8.2 Uitlaatemissies (2,7%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (2,4%)	4.4 Richtingaanwijzers (1,2%)	5.3 Ophanging (1,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (1,2%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,7%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,5%)	0.3 Identificatie en documenten (0,3%)
Hyundai	ix20	18,2%	698	127	110.200	4.1 Koplampen (3,6%)	5.2 Wielen en banden (3,3%)	4.3 Remlichten (2,6%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (2,3%)	5.3 Ophanging (2,1%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (1,6%)	8.2 Uitlaatemissies (1,6%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,0%)	0 Identificatie en documenten (0,6%)
Nissan	Qashqai	18,4%	1.858	341	150.568	5.3 Ophanging (4,4%)	4.1 Koplampen (3,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (3,1%)	5.2 Wielen en banden (2,5%)	8.2 Uitlaatemissies (2,1%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (1,7%)	4.3 Remlichten (1,1%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,1%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,8%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,7%)
Hyundai	ix35	18,6%	849	158	149.422	4.1 Koplampen (4,2%)	5.3 Ophanging (3,8%)	5.2 Wielen en banden (2,8%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (2,1%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,8%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (1,6%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (1,4%)	8.2 Uitlaatemissies (1,2%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,9%)	4.5 Mistlichten (0,7%)
Audi	Q5	18,9%	810	153	189.985	4.1 Koplampen (6,9%)	8.2 Uitlaatemissies (4,9%)	6.1 Chassis en bevestigingen (4,0%)	5.3 Ophanging (3,5%)	5.2 Wielen en banden (2,0%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,4%)	8.4 Vloeistoflekken (0,2%)	0 Identificatie en documenten (0,1%)	3.2 Ruiten (0,1%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,1%)
Nissan	Pixo	19,4%	1.475	286	107.317	4.1 Koplampen (5,8%)	5.2 Wielen en banden (3,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (3,3%)	4.3 Remlichten (2,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,2%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,1%)	5.3 Ophanging (1,1%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (1,0%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (1,0%)	3.4 Ruitenwissers (0,9%)
Mercedes-Benz	A-Klasse	19,6%	1.364	268	128.113	4.1 Koplampen (8,8%)	5.3 Ophanging (4,7%)	5.2 Wielen en banden (2,2%)	4.4 Richtingaanwijzers (1,8%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (1,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,9%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,7%)	8.2 Uitlaatemissies (0,7%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,7%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,4%)
Suzuki	Alto	19,6%	1.058	207	111.588	4.1 Koplampen (5,9%)	5.2 Wielen en banden (4,0%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (3,0%)	4.3 Remlichten (2,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,6%)	5.3 Ophanging (1,0%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,9%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,9%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,8%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,7%)
Ford	C-Max	20,1%	995	200	144.439	8.2 Uitlaatemissies (10,4%)	4.1 Koplampen (3,9%)	5.3 Ophanging (3,7%)	5.2 Wielen en banden (2,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,8%)	4.5 Mistlichten (0,8%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,5%)	3.2 Ruiten (0,5%)	3.4 Ruitenwissers (0,5%)	3.5 Ruitensproeiers (0,5%)
Toyota	Verso	20,2%	599	121	176.310	4.1 Koplampen (5,0%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (4,3%)	8.2 Uitlaatemissies (4,0%)	5.3 Ophanging (2,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,8%)	5.2 Wielen en banden (1,3%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (1,2%)	4.5 Mistlichten (1,0%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,8%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,8%)
Volkswagen	Tiguan	20,5%	1.314	269	174.717	5.3 Ophanging (6,1%)	8.2 Uitlaatemissies (5,6%)	4.1 Koplampen (4,0%)	5.2 Wielen en banden (3,6%)	4.4 Richtingaanwijzers (1,3%)	8.4 Vloeistoflekken (0,7%)	3.4 Ruitenwissers (0,5%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,5%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,5%)	3.2 Ruiten (0,4%)
Renault	Megane Scenic	20,6%	1.463	301	169.215	4.1 Koplampen (6,7%)	4.3 Remlichten (3,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (2,7%)	5.2 Wielen en banden (2,3%)	8.2 Uitlaatemissies (2,3%)	4.5 Mistlichten (1,6%)	5.3 Ophanging (1,6%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (1,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,2%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,9%)
Citroën	C1	20,7%	2.113	438	101.995	4.1 Koplampen (7,9%)	8.2 Uitlaatemissies (3,1%)	5.2 Wielen en banden (3,0%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (2,5%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (1,5%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (1,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,1%)	4.3 Remlichten (0,9%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,9%)	3.5 Ruitensproeiers (0,7%)
Volkswagen	Passat	20,7%	1.321	274	224.017	4.1 Koplampen (7,8%)	5.3 Ophanging (5,2%)	5.2 Wielen en banden (4,7%)	8.2 Uitlaatemissies (2,6%)	4.4 Richtingaanwijzers (1,0%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,9%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,9%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,7%)	7.12 Stabiliteitscontrole (ESC) (0,6%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,5%)
Citroën	C4	20,7%	991	205	141.568	4.1 Koplampen (7,1%)	8.2 Uitlaatemissies (5,8%)	5.2 Wielen en banden (2,4%)	5.3 Ophanging (2,2%)	8.4 Vloeistoflekken (1,6%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,0%)	4.3 Remlichten (0,9%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,8%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,8%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,7%)
Audi	A6	20,7%	759	157	247.888	4.1 Koplampen (6,2%)	5.2 Wielen en banden (4,1%)	8.2 Uitlaatemissies (3,0%)	5.3 Ophanging (2,8%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (2,0%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,4%)	4.3 Remlichten (1,4%)	3.5 Ruitensproeiers (0,9%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,8%)	4.5 Mistlichten (0,7%)
Skoda	Fabia	20,8%	2.937	610	128.312	8.2 Uitlaatemissies (7,3%)	4.1 Koplampen (6,0%)	5.2 Wielen en banden (2,7%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (2,1%)	5.3 Ophanging (2,0%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,5%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (1,3%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,8%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,8%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,6%)
Peugeot	308	20,8%	1.516	315	139.003	8.2 Uitlaatemissies (7,3%)	4.1 Koplampen (7,1%)	5.2 Wielen en banden (3,2%)	5.3 Ophanging (2,0%)	4.3 Remlichten (1,4%)	8.4 Vloeistoflekken (1,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,9%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,7%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,6%)
Audi	A1	20,8%	828	172	138.496	8.2 Uitlaatemissies (8,0%)	4.1 Koplampen (7,5%)	5.2 Wielen en banden (3,6%)	5.3 Ophanging (1,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,7%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,7%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,5%)	7.7 Claxon (0,5%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,4%)
Audi	A3	21,0%	1.736	365	186.053	4.1 Koplampen (6,7%)	8.2 Uitlaatemissies (3,7%)	5.2 Wielen en banden (3,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (2,0%)	5.3 Ophanging (1,8%)	3.2 Ruiten (1,7%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (1,2%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (1,0%)	4.3 Remlichten (0,9%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,9%)
Suzuki	Swift	21,0%	590	124	129.482	4.1 Koplampen (4,6%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (4,2%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (3,4%)	4.3 Remlichten (3,0%)	5.2 Wielen en banden (2,9%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (2,2%)	5.3 Ophanging (2,0%)	8.2 Uitlaatemissies (1,5%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,7%)	3.5 Ruitensproeiers (0,7%)
Kia	Venga	21,3%	592	126	116.769	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (4,6%)	4.1 Koplampen (4,6%)	8.2 Uitlaatemissies (4,2%)	4.3 Remlichten (3,2%)	5.2 Wielen en banden (3,0%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,4%)	5.3 Ophanging (1,0%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,7%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,7%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,5%)
Nissan	Juke	21,6%	781	169	136.822	5.3 Ophanging (6,0%)	4.1 Koplampen (4,6%)	8.2 Uitlaatemissies (3,7%)	5.2 Wielen en banden (2,6%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (2,0%)	4.3 Remlichten (2,0%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,0%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,9%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,9%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,8%)
Volvo	XC60	21,8%	1.098	239	214.597	4.1 Koplampen (7,4%)	8.2 Uitlaatemissies (5,8%)	5.3 Ophanging (4,2%)	5.2 Wielen en banden (2,8%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,8%)	4.3 Remlichten (0,7%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,6%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,5%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,5%)	8.4 Vloeistoflekken (0,4%)
Audi	A5	21,8%	657	143	197.679	4.1 Koplampen (7,2%)	5.2 Wielen en banden (5,2%)	5.3 Ophanging (3,8%)	8.2 Uitlaatemissies (3,6%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,4%)	4.3 Remlichten (1,2%)	3.2 Ruiten (0,9%)	8.4 Vloeistoflekken (0,8%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,6%)	0.1 Kentekenplaten (0,5%)
Audi	A4	21,9%	1.433	314	220.020	4.1 Koplampen (8,7%)	5.2 Wielen en banden (4,5%)	5.3 Ophanging (3,2%)	8.2 Uitlaatemissies (3,1%)	6.1 Chassis en bevestigingen (2,2%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,8%)	3.2 Ruiten (0,8%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,8%)	8.4 Vloeistoflekken (0,6%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,6%)
Hyundai	(TR) i20	22,1%	633	140	120.751	4.1 Koplampen (6,3%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (3,6%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (2,5%)	8.2 Uitlaatemissies (2,4%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (2,2%)	4.3 Remlichten (2,2%)	5.2 Wielen en banden (1,4%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (1,3%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (1,3%)	3.5 Ruitensproeiers (1,1%)
Mercedes-Benz	E-Klasse	22,2%	2.882	639	197.251	8.2 Uitlaatemissies (5,5%)	4.1 Koplampen (5,2%)	5.2 Wielen en banden (4,7%)	6.1 Chassis en bevestigingen (4,2%)	8.4 Vloeistoflekken (2,3%)	5.3 Ophanging (1,4%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (1,1%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,7%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,7%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,6%)
Kia	New Sportage	22,3%	750	167	157.512	4.1 Koplampen (6,4%)	5.3 Ophanging (6,1%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (4,7%)	5.2 Wielen en banden (3,2%)	8.2 Uitlaatemissies (1,9%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (1,1%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,9%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,7%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,5%)
Mercedes-Benz	GLK	22,4%	656	147	188.432	4.1 Koplampen (5,8%)	5.3 Ophanging (4,9%)	6.1 Chassis en bevestigingen (4,1%)	5.2 Wielen en banden (3,4%)	8.2 Uitlaatemissies (2,1%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (1,7%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (1,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,9%)	8.4 Vloeistoflekken (0,9%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,8%)
Opel	Astra	22,7%	2.745	623	147.203	8.2 Uitlaatemissies (6,1%)	4.1 Koplampen (5,9%)	5.3 Ophanging (3,4%)	5.2 Wielen en banden (2,6%)	8.4 Vloeistoflekken (2,4%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (1,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,2%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (1,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,7%)
Nissan	Micra	22,7%	1.535	349	107.285	4.1 Koplampen (9,8%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (3,1%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (3,0%)	5.2 Wielen en banden (2,4%)	8.2 Uitlaatemissies (2,3%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (2,0%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,8%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (1,4%)	5.3 Ophanging (1,2%)	4.3 Remlichten (1,0%)
BMW	1-Serie	22,9%	2.484	568	172.422	5.3 Ophanging (7,0%)	4.1 Koplampen (7,0%)	8.2 Uitlaatemissies (4,8%)	5.2 Wielen en banden (3,5%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,1%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,9%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,8%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,8%)	8.4 Vloeistoflekken (0,7%)	4.3 Remlichten (0,6%)
Citroën	C3 Picasso	23,0%	748	172	131.723	8.2 Uitlaatemissies (4,8%)	4.1 Koplampen (4,7%)	4.3 Remlichten (3,3%)	5.2 Wielen en banden (2,9%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (2,8%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (2,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (2,4%)	5.3 Ophanging (1,9%)	8.4 Vloeistoflekken (1,3%)	4.4 Richtingaanwijzers (1,2%)
BMW	5-Serie	23,1%	1.324	306	216.406	8.2 Uitlaatemissies (9,0%)	4.1 Koplampen (6,3%)	5.2 Wielen en banden (4,8%)	5.3 Ophanging (2,5%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (2,3%)	8.4 Vloeistoflekken (2,0%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,9%)	3.2 Ruiten (0,7%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,6%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,6%)
Peugeot	207	23,2%	2.972	689	123.479	4.1 Koplampen (8,4%)	8.2 Uitlaatemissies (5,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (3,4%)	5.2 Wielen en banden (3,1%)	4.3 Remlichten (2,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,6%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,0%)	8.4 Vloeistoflekken (1,0%)	5.3 Ophanging (0,9%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,8%)
Peugeot	107	23,2%	1.744	404	98.644	4.1 Koplampen (10,6%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (3,3%)	5.2 Wielen en banden (3,1%)	8.2 Uitlaatemissies (2,6%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (1,8%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (1,8%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,3%)	4.3 Remlichten (1,2%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,8%)	5.3 Ophanging (0,6%)
Skoda	Octavia	23,3%	1.034	241	174.999	8.2 Uitlaatemissies (8,0%)	4.1 Koplampen (5,6%)	5.3 Ophanging (3,9%)	5.2 Wielen en banden (2,6%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (1,6%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,4%)	4.4 Richtingaanwijzers (1,4%)	4.3 Remlichten (1,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,9%)
Renault	Twingo	23,3%	1.002	233	111.326	4.1 Koplampen (6,6%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (4,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (3,2%)	5.2 Wielen en banden (3,0%)	5.3 Ophanging (2,8%)	8.2 Uitlaatemissies (2,3%)	4.3 Remlichten (2,0%)	4.11 Elektrische bedrading (1,2%)	7.7 Claxon (1,2%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (1,1%)
Volkswagen	Caddy	23,7%	944	224	182.505	5.3 Ophanging (8,4%)	8.2 Uitlaatemissies (6,2%)	4.1 Koplampen (4,1%)	5.2 Wielen en banden (2,6%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,1%)	8.4 Vloeistoflekken (1,1%)	4.3 Remlichten (0,7%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,7%)	3.2 Ruiten (0,6%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,4%)
Opel	Corsa	24,0%	5.162	1.240	129.766	4.1 Koplampen (8,6%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (3,5%)	8.2 Uitlaatemissies (3,1%)	4.3 Remlichten (2,9%)	5.2 Wielen en banden (2,6%)	5.3 Ophanging (2,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,9%)	8.4 Vloeistoflekken (1,8%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,6%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,9%)
Citroën	C3	24,1%	3.241	782	115.909	4.1 Koplampen (10,6%)	8.2 Uitlaatemissies (3,8%)	5.3 Ophanging (2,8%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (2,5%)	5.2 Wielen en banden (2,3%)	4.3 Remlichten (2,2%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (1,9%)	8.4 Vloeistoflekken (1,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,3%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,9%)
Toyota	Aygo	24,1%	1.828	440	107.386	4.1 Koplampen (10,7%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (3,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (3,2%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (2,7%)	5.2 Wielen en banden (2,5%)	8.2 Uitlaatemissies (2,1%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (1,8%)	4.3 Remlichten (1,4%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,9%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,9%)
Renault	Modus	24,1%	1.056	254	105.649	4.1 Koplampen (6,9%)	4.3 Remlichten (4,4%)	8.2 Uitlaatemissies (3,5%)	5.2 Wielen en banden (2,8%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (2,5%)	5.3 Ophanging (2,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,7%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (1,6%)	3.5 Ruitensproeiers (1,3%)	4.11 Elektrische bedrading (1,3%)
Volkswagen	Touran	24,3%	922	224	200.653	8.2 Uitlaatemissies (9,5%)	4.1 Koplampen (6,0%)	5.2 Wielen en banden (4,2%)	5.3 Ophanging (3,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,7%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (1,2%)	8.4 Vloeistoflekken (1,2%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,7%)	4.8 Reflectoren (0,5%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,4%)
Mercedes-Benz	C-Klasse	24,4%	3.137	766	193.530	4.1 Koplampen (6,1%)	8.2 Uitlaatemissies (5,0%)	5.3 Ophanging (4,7%)	6.1 Chassis en bevestigingen (4,3%)	5.2 Wielen en banden (4,3%)	8.4 Vloeistoflekken (2,5%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,8%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,8%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,7%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,6%)
Dacia	Duster	24,6%	1.932	476	149.292	4.1 Koplampen (6,8%)	8.2 Uitlaatemissies (4,2%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (2,7%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (2,6%)	5.2 Wielen en banden (2,5%)	7.7 Claxon (1,8%)	5.3 Ophanging (1,7%)	4.4 Richtingaanwijzers (1,7%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (1,6%)	3.5 Ruitensproeiers (1,1%)
Ford	Ka	24,7%	975	241	109.896	5.3 Ophanging (7,0%)	4.1 Koplampen (6,6%)	5.2 Wielen en banden (3,7%)	8.2 Uitlaatemissies (3,6%)	6.1 Chassis en bevestigingen (2,1%)	4.3 Remlichten (1,7%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (1,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,3%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (1,1%)	3.5 Ruitensproeiers (1,0%)
Ford	S-Max	24,7%	632	156	220.430	5.3 Ophanging (7,4%)	8.2 Uitlaatemissies (7,1%)	4.1 Koplampen (3,5%)	5.2 Wielen en banden (3,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (2,1%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (1,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,4%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (1,4%)	4.3 Remlichten (1,3%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,9%)
Renault	Megane	25,3%	2.505	635	171.986	4.1 Koplampen (7,5%)	5.3 Ophanging (4,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (3,9%)	5.2 Wielen en banden (3,5%)	4.3 Remlichten (3,3%)	8.2 Uitlaatemissies (1,9%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (1,7%)	4.4 Richtingaanwijzers (1,4%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (1,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,2%)
Citroën	DS3	25,3%	518	131	136.807	8.2 Uitlaatemissies (7,5%)	4.1 Koplampen (7,1%)	4.3 Remlichten (3,3%)	5.3 Ophanging (3,1%)	5.2 Wielen en banden (2,9%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (2,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (2,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,8%)	8.4 Vloeistoflekken (0,8%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,6%)
Peugeot	3008	25,4%	1.088	276	144.180	4.1 Koplampen (8,4%)	8.2 Uitlaatemissies (6,2%)	4.3 Remlichten (3,6%)	5.2 Wielen en banden (2,9%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (2,8%)	5.3 Ophanging (2,1%)	8.4 Vloeistoflekken (1,8%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (1,3%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (1,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (1,1%)
Fiat	Punto	25,4%	1.005	255	129.710	4.1 Koplampen (8,0%)	8.2 Uitlaatemissies (7,7%)	5.2 Wielen en banden (2,7%)	4.3 Remlichten (2,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (2,0%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,9%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (1,4%)	5.3 Ophanging (1,4%)	6.2 Cabine en koetswerk (1,1%)	4.5 Mistlichten (1,0%)
Ford	Mondeo	25,6%	628	161	205.087	8.2 Uitlaatemissies (8,4%)	4.1 Koplampen (5,4%)	5.3 Ophanging (5,4%)	5.2 Wielen en banden (4,5%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,9%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,6%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (1,1%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,8%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,8%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,6%)
Volkswagen	Golf	25,7%	5.841	1.502	173.476	8.2 Uitlaatemissies (8,5%)	4.1 Koplampen (7,9%)	5.2 Wielen en banden (3,8%)	5.3 Ophanging (3,1%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,7%)	4.4 Richtingaanwijzers (1,3%)	4.5 Mistlichten (1,3%)	8.4 Vloeistoflekken (1,1%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,0%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,9%)
Renault	Clio	25,7%	4.447	1.142	128.948	4.1 Koplampen (8,7%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (4,1%)	4.3 Remlichten (4,0%)	8.2 Uitlaatemissies (3,9%)	5.3 Ophanging (2,9%)	5.2 Wielen en banden (2,6%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,4%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (1,2%)	4.4 Richtingaanwijzers (1,1%)	3.5 Ruitensproeiers (0,9%)
Volkswagen	Polo	25,8%	5.047	1.302	131.276	4.1 Koplampen (7,9%)	8.2 Uitlaatemissies (7,8%)	5.3 Ophanging (3,5%)	5.2 Wielen en banden (3,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (2,6%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (1,8%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (1,6%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (1,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,3%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (1,2%)
Volkswagen	Sharan	26,0%	527	137	239.392	5.3 Ophanging (9,7%)	8.2 Uitlaatemissies (5,3%)	4.1 Koplampen (4,7%)	5.2 Wielen en banden (3,8%)	4.4 Richtingaanwijzers (2,1%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (1,3%)	4.8 Reflectoren (1,1%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,1%)	8.4 Vloeistoflekken (0,9%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,6%)
Opel	Zafira	26,2%	1.187	311	175.391	8.2 Uitlaatemissies (9,9%)	4.1 Koplampen (7,8%)	5.3 Ophanging (4,1%)	5.2 Wielen en banden (4,0%)	8.4 Vloeistoflekken (2,8%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,5%)	5.1 Assen (1,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (1,0%)
Peugeot	206+	26,6%	2.049	546	106.200	4.1 Koplampen (11,5%)	8.2 Uitlaatemissies (4,3%)	4.3 Remlichten (3,0%)	5.3 Ophanging (2,7%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (2,5%)	5.2 Wielen en banden (2,1%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,9%)	8.4 Vloeistoflekken (1,8%)	5.1 Assen (1,4%)	4.4 Richtingaanwijzers (1,3%)
BMW	3-Serie	26,6%	1.848	491	194.953	5.3 Ophanging (8,3%)	4.1 Koplampen (8,1%)	8.2 Uitlaatemissies (6,2%)	5.2 Wielen en banden (4,5%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (2,9%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (1,0%)	8.4 Vloeistoflekken (0,9%)	3.2 Ruiten (0,8%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,8%)	3.5 Ruitensproeiers (0,8%)
Hyundai	i30	26,6%	1.015	270	143.548	4.1 Koplampen (9,4%)	4.3 Remlichten (4,1%)	5.2 Wielen en banden (3,9%)	8.2 Uitlaatemissies (3,2%)	5.3 Ophanging (2,6%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (2,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,4%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (1,2%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,2%)
Ford	Fiesta	26,8%	5.483	1.472	137.333	8.2 Uitlaatemissies (11,2%)	4.1 Koplampen (5,3%)	5.2 Wielen en banden (4,0%)	5.3 Ophanging (3,7%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (2,0%)	4.3 Remlichten (2,0%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,5%)	4.4 Richtingaanwijzers (1,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,9%)	4.5 Mistlichten (0,9%)
Chevrolet	Chevrolet.Spark	27,0%	655	177	106.852	4.1 Koplampen (8,8%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (4,3%)	5.2 Wielen en banden (4,1%)	4.3 Remlichten (3,8%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (3,7%)	5.3 Ophanging (2,8%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (2,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,4%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,1%)	6.2 Cabine en koetswerk (1,1%)
Peugeot	508	27,0%	533	144	187.339	8.2 Uitlaatemissies (9,2%)	4.1 Koplampen (8,6%)	5.2 Wielen en banden (4,3%)	8.4 Vloeistoflekken (2,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (2,1%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,7%)	5.3 Ophanging (1,3%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,9%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,9%)	0.4 Identificatie en documenten (0,8%)
Hyundai	i20	27,4%	624	171	128.413	4.1 Koplampen (6,1%)	5.2 Wielen en banden (5,0%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (3,5%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (3,4%)	4.3 Remlichten (3,4%)	8.2 Uitlaatemissies (2,9%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (2,7%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (2,6%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (2,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,8%)
Fiat	500	28,1%	2.552	717	112.572	5.3 Ophanging (10,6%)	4.1 Koplampen (8,1%)	8.2 Uitlaatemissies (4,8%)	5.2 Wielen en banden (3,4%)	4.3 Remlichten (2,0%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (1,4%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (1,1%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,0%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,9%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,9%)
Ford	Focus	28,1%	2.326	654	170.065	8.2 Uitlaatemissies (9,4%)	4.1 Koplampen (9,3%)	5.3 Ophanging (5,5%)	5.2 Wielen en banden (3,9%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (3,6%)	4.4 Richtingaanwijzers (1,1%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,8%)	4.3 Remlichten (0,6%)	8.4 Vloeistoflekken (0,6%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,6%)
Renault	Kangoo	28,1%	1.269	357	160.616	4.1 Koplampen (9,8%)	4.3 Remlichten (6,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (4,3%)	5.3 Ophanging (3,6%)	5.2 Wielen en banden (3,3%)	8.2 Uitlaatemissies (2,3%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (1,8%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (1,5%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,4%)	4.4 Richtingaanwijzers (1,1%)
Peugeot	Partner	28,4%	2.633	747	166.253	4.1 Koplampen (8,8%)	8.2 Uitlaatemissies (7,3%)	4.3 Remlichten (4,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (3,6%)	5.2 Wielen en banden (3,4%)	5.3 Ophanging (2,7%)	8.4 Vloeistoflekken (1,4%)	3.5 Ruitensproeiers (1,4%)	4.4 Richtingaanwijzers (1,1%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,1%)
Citroën	Berlingo	29,8%	2.765	825	169.243	4.1 Koplampen (9,1%)	8.2 Uitlaatemissies (8,6%)	4.3 Remlichten (4,8%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (4,2%)	5.3 Ophanging (3,5%)	5.2 Wielen en banden (3,2%)	8.4 Vloeistoflekken (1,7%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (1,0%)	3.5 Ruitensproeiers (1,0%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,0%)
Dacia	Sandero	29,9%	1.526	456	127.052	4.1 Koplampen (6,8%)	5.3 Ophanging (4,4%)	8.2 Uitlaatemissies (4,4%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (3,5%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (3,3%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (3,3%)	5.2 Wielen en banden (2,8%)	4.3 Remlichten (2,4%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (2,2%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (1,9%)
Dacia	Logan	30,2%	652	197	155.355	4.1 Koplampen (7,2%)	8.2 Uitlaatemissies (4,1%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (4,0%)	5.3 Ophanging (4,0%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (3,4%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (3,1%)	4.3 Remlichten (3,1%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (2,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (2,1%)	5.2 Wielen en banden (1,8%)
Kia	Ceed	30,3%	776	235	158.959	8.2 Uitlaatemissies (7,3%)	4.1 Koplampen (7,1%)	5.2 Wielen en banden (4,6%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (4,2%)	5.3 Ophanging (3,6%)	4.3 Remlichten (3,1%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (2,2%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (1,9%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (1,8%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (1,8%)
Opel	Astra Sports Tourer	30,7%	729	224	176.402	8.2 Uitlaatemissies (16,2%)	4.1 Koplampen (7,4%)	5.2 Wielen en banden (3,6%)	5.3 Ophanging (2,9%)	8.4 Vloeistoflekken (2,7%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (1,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (1,2%)	4.3 Remlichten (1,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (1,1%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,7%)
Seat	Ibiza	30,7%	645	198	139.547	8.2 Uitlaatemissies (12,6%)	4.1 Koplampen (7,4%)	5.2 Wielen en banden (5,7%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (4,8%)	5.3 Ophanging (3,4%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (2,3%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (2,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (2,2%)	3.5 Ruitensproeiers (1,6%)	8.4 Vloeistoflekken (1,6%)
Citroën	C4 Picasso	31,7%	974	309	170.919	8.2 Uitlaatemissies (8,9%)	4.1 Koplampen (8,2%)	5.2 Wielen en banden (5,0%)	5.3 Ophanging (4,6%)	4.3 Remlichten (4,1%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (4,0%)	8.4 Vloeistoflekken (2,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (2,0%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (1,6%)	4.4 Richtingaanwijzers (1,4%)
Volvo	V50	34,8%	919	320	201.799	8.2 Uitlaatemissies (16,4%)	5.3 Ophanging (7,3%)	4.1 Koplampen (5,7%)	5.2 Wielen en banden (4,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (3,7%)	4.4 Richtingaanwijzers (2,3%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (1,6%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (1,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,2%)	8.4 Vloeistoflekken (0,9%)
Citroën	C5	35,1%	649	228	171.521	8.2 Uitlaatemissies (13,6%)	5.3 Ophanging (9,2%)	4.1 Koplampen (7,4%)	5.2 Wielen en banden (4,0%)	6.1 Chassis en bevestigingen (3,5%)	4.3 Remlichten (3,4%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (2,3%)	8.4 Vloeistoflekken (1,4%)	3.2 Ruiten (0,6%)	4.5 Mistlichten (0,6%)
Peugeot	5008	35,2%	651	229	192.387	8.2 Uitlaatemissies (11,5%)	4.1 Koplampen (10,1%)	4.3 Remlichten (5,1%)	8.4 Vloeistoflekken (4,5%)	5.2 Wielen en banden (4,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (4,2%)	5.3 Ophanging (3,4%)	3.5 Ruitensproeiers (3,1%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (2,5%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (1,8%)

Elektrische modellen - voertuigen van 4-7 jaar (3j10m tot 7j10m)

Ø elektrisch 4-7 **11,2%**

Merk	Model	% met gebreken	Keuringen	Met gebreken	Gem. km	Rubriek 1	Rubriek 2	Rubriek 3	Rubriek 4	Rubriek 5	Rubriek 6	Rubriek 7	Rubriek 8	Rubriek 9	Rubriek 10
BMW	i4	5,0%	323	16	75.941	5.2 Wielen en banden (2,2%)	0.4 Identificatie en documenten (0,9%)	0.5 Identificatie en documenten (0,6%)	4.1 Koplampen (0,6%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,3%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,3%)				
Mercedes-Benz	EQC	5,7%	611	35	74.031	5.2 Wielen en banden (2,1%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,3%)	4.1 Koplampen (1,0%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,7%)	0.4 Identificatie en documenten (0,3%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,2%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,2%)	3.5 Ruitensproeiers (0,2%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,2%)
BMW	iX3	5,9%	1.673	98	78.933	5.2 Wielen en banden (2,3%)	4.1 Koplampen (1,0%)	0.4 Identificatie en documenten (0,5%)	5.3 Ophanging (0,4%)	0.5 Identificatie en documenten (0,4%)	0.3 Identificatie en documenten (0,3%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,3%)	3.4 Ruitenwissers (0,2%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,2%)
Volkswagen	Golf	5,9%	254	15	67.037	5.2 Wielen en banden (3,5%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,8%)	4.1 Koplampen (0,8%)	5.3 Ophanging (0,8%)	0 Identificatie en documenten (0,4%)	0.4 Identificatie en documenten (0,4%)	2.4 Wieluitlijning (0,4%)			
Opel	Corsa	5,9%	238	14	46.286	5.2 Wielen en banden (2,5%)	4.1 Koplampen (0,8%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,4%)	0.4 Identificatie en documenten (0,4%)	0.5 Identificatie en documenten (0,4%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,4%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,4%)	4.5 Mistlichten (0,4%)		
Volvo	XC40	6,0%	403	24	66.715	0.4 Identificatie en documenten (1,5%)	5.2 Wielen en banden (1,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,2%)	4.1 Koplampen (1,0%)	0.5 Identificatie en documenten (0,5%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)	4.5 Mistlichten (0,2%)	5.3 Ophanging (0,2%)	
Audi	E-Tron Sportback 55	6,1%	408	25	79.711	5.2 Wielen en banden (2,9%)	4.1 Koplampen (1,0%)	0.5 Identificatie en documenten (0,7%)	0 Identificatie en documenten (0,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,5%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)	0.4 Identificatie en documenten (0,2%)	3.2 Ruiten (0,2%)		
Kia	Niro	6,2%	504	31	80.500	5.2 Wielen en banden (2,0%)	4.1 Koplampen (1,4%)	4.5 Mistlichten (1,0%)	0 Identificatie en documenten (0,6%)	3.4 Ruitenwissers (0,6%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)	0.3 Identificatie en documenten (0,2%)	0.4 Identificatie en documenten (0,2%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)	3.5 Ruitensproeiers (0,2%)
BMW	iX	6,2%	500	31	75.420	5.2 Wielen en banden (4,2%)	4.1 Koplampen (1,0%)	0.4 Identificatie en documenten (0,6%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)				
Nissan	Leaf 40KWH	6,5%	539	35	70.941	4.1 Koplampen (1,3%)	5.2 Wielen en banden (1,3%)	3.5 Ruitensproeiers (0,9%)	0.4 Identificatie en documenten (0,7%)	4.5 Mistlichten (0,7%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,6%)	1.4 Parkeerrem: remkracht (0,4%)	5.3 Ophanging (0,4%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)	3.4 Ruitenwissers (0,2%)
Audi	E-Tron	6,6%	1.571	104	82.276	5.2 Wielen en banden (4,0%)	4.1 Koplampen (0,8%)	0 Identificatie en documenten (0,3%)	0.4 Identificatie en documenten (0,2%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,2%)	3.2 Ruiten (0,1%)	4.5 Mistlichten (0,1%)	4.6 Achteruitrijlichten (0,1%)
Nissan	Leaf	7,1%	239	17	64.510	4.1 Koplampen (2,1%)	5.3 Ophanging (2,1%)	5.2 Wielen en banden (1,3%)	0.4 Identificatie en documenten (0,8%)	0.1 Kentekenplaten (0,4%)	3.5 Ruitensproeiers (0,4%)				
Mercedes-Benz	EQA	7,2%	1.047	75	60.938	5.2 Wielen en banden (2,6%)	4.1 Koplampen (2,0%)	0.4 Identificatie en documenten (1,1%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,7%)	5.3 Ophanging (0,4%)	0 Identificatie en documenten (0,3%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,2%)	0.1 Kentekenplaten (0,1%)	0.3 Identificatie en documenten (0,1%)
Fiat	500	7,4%	754	56	33.402	4.1 Koplampen (2,5%)	5.2 Wielen en banden (1,3%)	0.4 Identificatie en documenten (0,9%)	0.5 Identificatie en documenten (0,8%)	5.3 Ophanging (0,8%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,7%)	0 Identificatie en documenten (0,3%)	3.2 Ruiten (0,3%)	3.5 Ruitensproeiers (0,3%)	0.3 Identificatie en documenten (0,1%)
Audi	Q4	7,7%	614	47	67.684	5.2 Wielen en banden (1,9%)	4.1 Koplampen (1,8%)	0.3 Identificatie en documenten (1,3%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,7%)	0 Identificatie en documenten (0,5%)	0.4 Identificatie en documenten (0,5%)	0.5 Identificatie en documenten (0,3%)	3.2 Ruiten (0,3%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,3%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)
Volkswagen	ID.4	7,9%	806	64	74.371	4.1 Koplampen (3,4%)	5.2 Wielen en banden (2,9%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,6%)	0.5 Identificatie en documenten (0,5%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	0.4 Identificatie en documenten (0,2%)	3.2 Ruiten (0,2%)	0.1 Kentekenplaten (0,1%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,1%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,1%)
Mini	Cooper SE	7,9%	681	54	43.976	4.1 Koplampen (3,2%)	5.2 Wielen en banden (3,1%)	0.5 Identificatie en documenten (0,4%)	0 Identificatie en documenten (0,3%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,3%)	5.3 Ophanging (0,3%)	0.4 Identificatie en documenten (0,1%)	3.2 Ruiten (0,1%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,1%)	
Citroën	E-C4	7,9%	291	23	44.654	4.1 Koplampen (3,8%)	5.2 Wielen en banden (2,1%)	0.4 Identificatie en documenten (1,0%)	0 Identificatie en documenten (0,3%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,3%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,3%)	5.3 Ophanging (0,3%)			
Opel	Mokka	7,9%	202	16	43.456	4.1 Koplampen (2,5%)	5.2 Wielen en banden (1,5%)	0.2 Chassisnummer en documenten (1,0%)	3.5 Ruitensproeiers (1,0%)	0.4 Identificatie en documenten (0,5%)	0.5 Identificatie en documenten (0,5%)	3.4 Ruitenwissers (0,5%)	5.3 Ophanging (0,5%)		
Audi	Q4 40 E-Tron	8,2%	600	49	78.209	5.2 Wielen en banden (2,3%)	4.1 Koplampen (1,8%)	0.3 Identificatie en documenten (1,7%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (1,0%)	0.4 Identificatie en documenten (0,8%)	0 Identificatie en documenten (0,3%)	5.3 Ophanging (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	0.1 Kentekenplaten (0,2%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)
Hyundai	Kona	8,3%	362	30	72.817	4.1 Koplampen (2,8%)	0.2 Chassisnummer en documenten (1,1%)	5.2 Wielen en banden (1,1%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,8%)	0.3 Identificatie en documenten (0,6%)	4.5 Mistlichten (0,6%)	0 Identificatie en documenten (0,3%)	0.1 Kentekenplaten (0,3%)	0.4 Identificatie en documenten (0,3%)	0.5 Identificatie en documenten (0,3%)
BMW	i3s	8,3%	181	15	53.952	4.1 Koplampen (4,4%)	5.2 Wielen en banden (2,8%)	0.4 Identificatie en documenten (0,6%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,6%)	3.4 Ruitenwissers (0,6%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,6%)	7.11 Kilometerteller (0,6%)			
Polestar	2	8,7%	908	79	77.005	4.1 Koplampen (2,6%)	5.2 Wielen en banden (1,9%)	0.4 Identificatie en documenten (1,8%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,3%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,4%)	0.3 Identificatie en documenten (0,3%)	0.5 Identificatie en documenten (0,3%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,2%)	3.2 Ruiten (0,1%)
Porsche	Taycan	9,1%	811	74	64.858	5.2 Wielen en banden (4,2%)	0.4 Identificatie en documenten (1,0%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,9%)	4.1 Koplampen (0,9%)	0 Identificatie en documenten (0,5%)	0.3 Identificatie en documenten (0,5%)	3.2 Ruiten (0,5%)	0.5 Identificatie en documenten (0,2%)	5.3 Ophanging (0,2%)	0.1 Kentekenplaten (0,1%)
BMW	i3	9,2%	380	35	55.178	4.1 Koplampen (4,2%)	5.2 Wielen en banden (3,2%)	0.1 Kentekenplaten (0,5%)	0.4 Identificatie en documenten (0,5%)	0 Identificatie en documenten (0,3%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,3%)	3.3 Achteruitkijkspiegels (0,3%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,3%)	5.3 Ophanging (0,3%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,3%)
Peugeot	2008	9,3%	333	31	49.436	4.1 Koplampen (3,0%)	3.5 Ruitensproeiers (1,5%)	5.2 Wielen en banden (1,5%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,9%)	0.4 Identificatie en documenten (0,6%)	3.4 Ruitenwissers (0,6%)	5.3 Ophanging (0,6%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,6%)	0 Identificatie en documenten (0,3%)	4.4 Richtingaanwijzers (0,3%)
Mg	ZS	9,4%	159	15	54.583	4.1 Koplampen (3,8%)	5.2 Wielen en banden (3,1%)	4.5 Mistlichten (1,3%)	2.2 Stuur en stuurkolom (0,6%)	4.3 Remlichten (0,6%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,6%)				
Renault	ZOE	9,8%	635	62	58.310	5.2 Wielen en banden (3,3%)	4.1 Koplampen (1,4%)	4.3 Remlichten (1,1%)	5.3 Ophanging (1,1%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,9%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,8%)	0.5 Identificatie en documenten (0,5%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,5%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)
Volkswagen	ID.3	11,0%	699	77	58.438	4.1 Koplampen (6,7%)	5.2 Wielen en banden (1,7%)	0.4 Identificatie en documenten (0,7%)	4.5 Mistlichten (0,4%)	0.5 Identificatie en documenten (0,3%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,3%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,3%)	0 Identificatie en documenten (0,1%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,1%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,1%)
Porsche	Taycan 4S	11,0%	472	52	71.997	5.2 Wielen en banden (5,5%)	4.1 Koplampen (1,5%)	0.4 Identificatie en documenten (1,1%)	0.5 Identificatie en documenten (0,8%)	3.2 Ruiten (0,8%)	0.1 Kentekenplaten (0,6%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,6%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,6%)	0.3 Identificatie en documenten (0,2%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,2%)
Mercedes-Benz	EQS	11,0%	173	19	76.569	0.4 Identificatie en documenten (3,5%)	5.2 Wielen en banden (2,9%)	4.1 Koplampen (1,7%)	0.2 Chassisnummer en documenten (1,2%)	0.5 Identificatie en documenten (1,2%)	0.3 Identificatie en documenten (0,6%)				
Ford	Mustang Mach-E	11,2%	658	74	71.000	4.1 Koplampen (5,9%)	5.2 Wielen en banden (3,5%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,5%)	0.3 Identificatie en documenten (0,3%)	0.4 Identificatie en documenten (0,3%)	0.5 Identificatie en documenten (0,3%)	3.2 Ruiten (0,3%)	4.3 Remlichten (0,3%)	0.1 Kentekenplaten (0,1%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,1%)
Smart	EQ	11,3%	150	17	33.219	4.1 Koplampen (4,0%)	5.3 Ophanging (2,0%)	0.4 Identificatie en documenten (1,3%)	3.5 Ruitensproeiers (1,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,3%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,7%)	0.5 Identificatie en documenten (0,7%)	2.4 Wieluitlijning (0,7%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,7%)	5.2 Wielen en banden (0,7%)
Jaguar	i-Pace	12,6%	357	45	82.489	4.1 Koplampen (4,5%)	0.2 Chassisnummer en documenten (2,2%)	5.2 Wielen en banden (2,0%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (1,1%)	5.3 Ophanging (0,8%)	0 Identificatie en documenten (0,6%)	0.4 Identificatie en documenten (0,6%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,6%)	4.11 Elektrische bedrading (0,3%)	4.13 Accu (0,3%)
Peugeot	208	13,6%	449	61	49.841	4.1 Koplampen (7,1%)	5.2 Wielen en banden (2,2%)	0.4 Identificatie en documenten (1,1%)	5.3 Ophanging (1,1%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,9%)	3.4 Ruitenwissers (0,7%)	0.3 Identificatie en documenten (0,5%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,2%)	4.2 Stand-, achter- en dagrijlichten (0,2%)
Kia	EV6	16,4%	385	63	76.116	4.1 Koplampen (9,9%)	5.2 Wielen en banden (2,3%)	0.3 Identificatie en documenten (1,3%)	0.4 Identificatie en documenten (1,0%)	3.4 Ruitenwissers (1,0%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,5%)	0 Identificatie en documenten (0,3%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,3%)	0.5 Identificatie en documenten (0,3%)	3.5 Ruitensproeiers (0,3%)
Hyundai	IONIQ5	17,9%	385	69	70.616	4.1 Koplampen (13,5%)	0 Identificatie en documenten (1,8%)	3.5 Ruitensproeiers (1,3%)	5.2 Wielen en banden (1,3%)	0.3 Identificatie en documenten (1,0%)	0.4 Identificatie en documenten (0,3%)	0.5 Identificatie en documenten (0,3%)	5.3 Ophanging (0,3%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,3%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,3%)
Tesla	Model X	18,6%	360	67	147.553	4.1 Koplampen (7,8%)	5.2 Wielen en banden (6,4%)	0.2 Chassisnummer en documenten (1,1%)	5.3 Ophanging (1,1%)	6.1 Chassis en bevestigingen (1,1%)	0.4 Identificatie en documenten (0,8%)	3.2 Ruiten (0,8%)	0.5 Identificatie en documenten (0,6%)	0.1 Kentekenplaten (0,3%)	0.3 Identificatie en documenten (0,3%)
Tesla	Model Y	21,0%	1.039	218	87.509	4.1 Koplampen (14,5%)	5.2 Wielen en banden (4,1%)	0.4 Identificatie en documenten (1,1%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,7%)	0.5 Identificatie en documenten (0,6%)	5.3 Ophanging (0,6%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,1%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,1%)	2.4 Wieluitlijning (0,1%)
Tesla	Model 3	21,4%	2.918	625	106.269	4.1 Koplampen (11,7%)	5.2 Wielen en banden (5,9%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,7%)	0.4 Identificatie en documenten (0,7%)	5.3 Ophanging (0,6%)	0 Identificatie en documenten (0,6%)	4.5 Mistlichten (0,5%)	4.7 Kentekenplaatverlichting (0,5%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)	0.5 Identificatie en documenten (0,4%)
Tesla	Model S	22,0%	446	98	148.297	4.1 Koplampen (11,9%)	5.2 Wielen en banden (6,5%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (2,0%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,7%)	3.2 Ruiten (0,7%)	3.5 Ruitensproeiers (0,7%)	5.3 Ophanging (0,7%)	6.2 Cabine en koetswerk (0,7%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,7%)	0 Identificatie en documenten (0,5%)
Dacia	Spring	22,1%	195	43	32.071	4.1 Koplampen (14,4%)	4.5 Mistlichten (2,6%)	5.2 Wielen en banden (1,5%)	5.3 Ophanging (1,5%)	0.4 Identificatie en documenten (1,0%)	4.9 Verklikkerlichten (1,0%)	5.1 Assen (1,0%)	0 Identificatie en documenten (0,5%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (0,5%)	2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand (0,5%)
Skoda	Enyaq	27,6%	453	125	77.451	4.1 Koplampen (21,6%)	5.2 Wielen en banden (3,5%)	1.2 Bedrijfsrem: remkracht (1,3%)	0.5 Identificatie en documenten (0,4%)	4.5 Mistlichten (0,4%)	6.1 Chassis en bevestigingen (0,4%)	7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen (0,4%)	0 Identificatie en documenten (0,2%)	0.2 Chassisnummer en documenten (0,2%)	1.1 Remmen, mechanische toestand (0,2%)