



Drive Confident

Vehicle Inspection Report 110 Points — تقرير فحص مركبة 110 نقاط

Vehicle Details

Vehicle VIN: رقم الهيكل
SALEA7BE4R2327998

Make: الشركة المصنعة
Land Rover

Model: الطراز
Defender

Year: السنة
2024

Trim: إصدار المركبة
110 Defender 525 V8 P525

Color: اللون
Grey

Mileage: قراءة العداد
9680 km

معلومات المركبة

0-20 20-40 40-60 60-80 80-100

0 9 5

Car Trust Score مجموع النقاط



Body Inspection

فحص جسم المركبة





Left Side-الجهة اليسار: No Defect - لا توجد ملاحظات

Back-الخلف: No Defect - لا توجد ملاحظات

Right Side-الجهة اليمين: No Defect - لا توجد ملاحظات

Front-الأمام: No Defect - لا توجد ملاحظات

Roof-السقف: No Defect - لا توجد ملاحظات





back



right_side



front



left_side



Roof

1. Odometer Reading

قراءة العداد

Result: **Pass** سليم

Feedback: Open Picture To View - اضغط على الصورة لتصفح افضل



3. VIN Number Plate

رقم الشاصيه

Result: **Pass** سليم

Comment(s): VIN Number - رقم الشاصيه

Feedback: Open Picture To View - اضغط على الصورة لتصفح افضل



5. Engine Sound

صوت المحرك

Result: **Pass** سليم

Comment(s): Engine Operating Properly - المحرك يعمل بشكل جيد

Feedback: Engine Operating Properly - المحرك يعمل بشكل جيد

7. Transmission ECU Diagnostic

فحص كمبيوتر ناقل الحركة

Result: **Pass** سليم

Comment(s): P0000

Feedback: Normal - لا توجد ملاحظات في فحص كمبيوتر ناقل الحركة

9. Headlights

الأضواء الأمامية

Result: **Pass** سليم

Feedback: Headlights Operates Normally - الأضواء الأمامية تعمل بشكل سليم

11. Turn Signals

إشارات الإلتفاف

Result: **Pass** سليم

Feedback: Turn Signals Operates Normally - إشارات الإلتفاف تعمل بشكل سليم

13. Windshield Glass

الزجاج الأمامي

2. Odometer Unit

وحدة قياس العداد

Result: **Pass** سليم

Comment(s): Kilometers - كيلومتر

Feedback: Odometer Unit (Km) Compatible with Saudi Standards - وحدة قياس العداد مطابقة للمواصفات السعودية

4. Coating Thickness Readings

قراءات سماكة الطلاء

Result: **Pass** سليم

Comment(s): Coating Thickness Is Consistence - قراءات سماكة الطلاء ثابتة

Feedback: Open Coating Thickness Reading Sheet - اضغط على الصورة للتصفح



6. Engine ECU Diagnostic

فحص كمبيوتر المحرك

Result: **Pass** سليم

Comment(s): P0000

Feedback: Normal - لا توجد ملاحظات في فحص كمبيوتر المحرك

8. Airbag ECU Diagnostic (OBD message)

فحص كمبيوتر وسادات الهواء

Result: **Pass** سليم

Comment(s): P0000

Feedback:

10. Tail Lights

الأضواء الخلفية

Result: **Pass** سليم

Feedback: Tail Lights Operates Normally - الأضواء الخلفية تعمل بشكل سليم

12. Brake Lights

إضاءة الفرامل

Result: **Pass** سليم

Feedback: Brake Lights Operates Normally - إضاءة الفرامل تعمل بشكل سليم

14. Frame / Chassis

الهيكل

الزجاج الامامي

Result: **Pass** سليم

Comment(s): Glass is Clear - الزجاج سليم


Feedback: Windshield Glass



شاصية المركبة

Result: **Pass** سليم

Feedback: Frame / Chassis in Good Condition -
شاصية المركبة سليم



Elements

العناصر

15. Tie Rods الذراع الأمامية و الخلفية Result: Pass سليم Feedback:	16. Control Arms - المقصات الأمامية والخلفية المقصات الأمامية والخلفية Result: Pass سليم Feedback: Control Arms in Good Condition - المقصات سليمة
17. Engine Fluid Leaks تهريب سائل المكيئة Result: Pass سليم Feedback: No Oil Leak - لا يوجد تهريب	18. Gearbox Fluid Leaks تهريب سائل ناقل الحركة Result: Pass سليم Feedback: No Fluid Leak
19. Front Differential Fluid Leaks تهريب سائل الدفرنس الامامي Result: Pass سليم Feedback: No Fluid Leak - لا يوجد تهريب	20. Shock absorber oil leakage المساعد الأمامية و الخلفية Result: Pass سليم Feedback:
21. Front Subfarme الكمر الأمامي Result: Pass سليم Comment(s): Good - ممتاز Feedback:	22. Coolant System نظام التبريد Result: Pass سليم Feedback: Coolant System (Radiator) is Sufficient - مستوى نظام التبريد الرادياتر مناسب
23. 4 Wheel Drive الدفع الرباعي Result: Pass سليم Feedback:	24. Rear Subframe الكمر الخلفي Result: Pass سليم Feedback:
25. Engine Smoke دخان من المحرك Result: Pass سليم Feedback: No Engine Smoke from Exhaust - لا يوجد دخان من المحرك	26. A/C Performance نظام التكييف Result: Pass سليم Feedback:
27. Water Traces Inside the Vehicle آثار مياه على داخلية المركبة Result: Pass سليم Feedback: No Water Traces Inside the Vehicle - لا يوجد آثار مياه على داخلية المركبة	28. Traction Control نظام مانع الانزلاق Result: Pass سليم Feedback:

29. Carpet & Mats & Door Lining

فرش الأرضية و ديكور باب

Result: **Pass** سليم

Feedback:



31. Wheels Condition

حالة الجنوط

Result: **Pass** سليم

Feedback: Wheels Condition is Normal - الجنوط بحالة سليمة

33. Engine Coolant Temperature

حرارة سائل تبريد المحرك

Result: **Pass** سليم

Feedback: Engine coolant temperature is normal - درجة حرارة المحرك طبيعية -

35. Engine and Transmission Mounting

كراسي المحرك و ناقل الحركة

Result: **Pass** سليم

Feedback: Normal - لا توجد ملاحظات -

37. Screeching or whining noise with brakes

صوت صرير من الفرامل

Result: **Pass** سليم

Feedback: Normal - لا توجد ملاحظات -

39. Vehicle Vibration Back

إهتزازات خلفية

Result: **Pass** سليم

Feedback: Normal - لا توجد ملاحظات -

41. Whining Noise from Under Vehicle

(صوت صرير من تحت المركبة) (المساعدات والمقصات)

Result: **Pass** سليم

Feedback: Normal - لا توجد ملاحظات -

30. Spare Tire

الإطار الإحتياطي

Result: **Pass** سليم

Feedback:

32. Tires Condition

حالة الإطارات

Result: **Pass** سليم

Feedback: Tires in Good Condition - حالة الإطارات سليمة [Greater than 4mm]

34. Idle Smoothness

إنضباط صوت المحرك والمركبة متوقفة

Result: **Pass** سليم

Feedback: Normal - لا توجد ملاحظات -

36. Cabin Noise

الضوضاء داخل الكابينة

Result: **Pass** سليم

Feedback: Normal - لا توجد ملاحظات -

38. Vehicle Vibration Front

إهتزازات أمامية

Result: **Pass** سليم

Feedback: Normal - لا توجد ملاحظات -

40. Powertrain System

نظام الدفع

Result: **Pass** سليم

Feedback: Normal - لا توجد ملاحظات -

42. Shifting

تبديل سرعات ناقل الحركة

Result: **Pass** سليم

Feedback: Normal - لا توجد ملاحظات -

Elements

العناصر

43. Engine Vibrations

إنضباط المحرك والمركبة متوقفة

Result: **Pass** سليم

Feedback: Normal - لا توجد ملاحظات

يمكنك الحصول على التقرير المفصل من خدمة الفحص ما قبل الشراء 305 نقاط عن طريق

get.cartrust.sa

DOWNLOAD FROM
APPLE APP STORE

DOWNLOAD FROM
GOOGLE PLAY STORE

Car Trust Accreditations



اعتمادات كار ترست

هذا تقرير مبدئي فقط و لمعرفة حالة المركبة الرجاء الحصول على تقرير الفحص الكامل
This Report is preliminary, you should get the full inspection report to analyze the vehicle's condition

Follow us on

[f](#) [@](#)CARTRUSTKSA

[Cartrust.sa](https://cartrust.sa)

تحتفظ شركة ثقة المركبة بحقوقها كاملة

تطبق الشروط و الاحكام

Requesting and viewing of this report constitutes your acceptance of the [Terms & Conditions](#).
طلبك واطلاعتك على هذا التقرير يعتبر موافقة منك على [الشروط والأحكام](#)