



Drive Confident

تقرير فحص مركبة 110 نقاط — Vehicle Inspection Report 110 Points

Vehicle Details

Vehicle VIN: رقم الهيكل
SCATK2A07RU224154

Make: الشركة المصنعة
Rolls-Royce

Model: الطراز
Spectre


Year: السنة
2024

Trim: إصدار المركبة
Spectre

Color: اللون
Dark Blue

Mileage: قراءة العداد
9959 km


معلومات المركبة



Body Inspection

فحص جسم المركبة

Right Side-الجهة اليمنى: No Defect - لا توجد ملاحظات	Left Side-الجهة اليسار: No Defect - لا توجد ملاحظات
Back-الخلف: No Defect - لا توجد ملاحظات	Front-الأمم: No Defect - لا توجد ملاحظات
Roof-السقف: No Defect - لا توجد ملاحظات	





back



right_side



front



left_side



Roof

1. Odometer Reading

قراءة العداد

Result: **Pass** سليم

Feedback: Open Picture To View - اضغط على الصورة لتصفح افضل



3. Coating Thickness Readings

قراءات سماكة الطلاء

Result: **Pass** سليم

Comment(s): Coating Thickness Is Consistence - قراءات سماكة الطلاء ثابتة

Feedback: Open Coating Thickness Reading Sheet - اضغط على الصورة للتصفح



5. Engine Sound

صوت المحرك

Result: **Pass** سليم

Comment(s): Engine Operating Properly - المحرك يعمل بشكل جيد

Feedback: Engine Operating Properly - المحرك يعمل بشكل جيد

7. Transmission ECU Diagnostic

فحص كمبيوتر ناقل الحركة

Result: **Pass** سليم

Comment(s): P0000

Feedback: Normal - لا توجد ملاحظات في فحص كمبيوتر ناقل الحركة

9. Headlights

الأضواء الأمامية

Result: **Pass** سليم

Feedback: Headlights Operates Normally - الأضواء الأمامية تعمل بشكل سليم

11. Turn Signals

إشارات الإلتفاف

Result: **Pass** سليم

Feedback: Turn Signals Operates Normally - إشارات الإلتفاف تعمل بشكل سليم

13. Windshield Glass

الزجاج الأمامي

2. Odometer Unit

وحدة قياس العداد

Result: **Pass** سليم

Comment(s): Kilometers - كيلومتر

Feedback: Odometer Unit (Km) Compatible with Saudi Standards - وحدة قياس العداد مطابقة للمواصفات السعودية

4. VIN Number Plate

رقم الشاصيه

Result: **Pass** سليم

Comment(s): VIN Number - رقم الشاصيه

Feedback: Open Picture To View - اضغط على الصورة لتصفح افضل



6. Engine ECU Diagnostic

فحص كمبيوتر المحرك

Result: **Pass** سليم

Comment(s): P0000

Feedback: Normal - لا توجد ملاحظات في فحص كمبيوتر المحرك

8. Airbag ECU Diagnostic (OBD message)

فحص كمبيوتر وسادات الهواء

Result: **Pass** سليم

Comment(s): P0000

Feedback:

10. Tail Lights

الأضواء الخلفية

Result: **Pass** سليم

Feedback: Tail Lights Operates Normally - الأضواء الخلفية تعمل بشكل سليم

12. Brake Lights

إضاءة الفرامل

Result: **Pass** سليم

Feedback: Brake Lights Operates Normally - إضاءة الفرامل تعمل بشكل سليم

14. Frame / Chassis

الهيكل

الزجاج الامامي

Result: **Pass** سليم

Comment(s): Glass is Clear - الزجاج سليم


Feedback: Windshield Glass



شاصية المركبة

Result: **Pass** سليم

Feedback: Frame / Chassis in Good Condition - شاصية المركبة سليم



Elements

العناصر

15. Tie Rods الذراع الأمامية و الخلفية Result: Pass سليم Feedback:	16. Shock absorber oil leakage المساعد الأمامية و الخلفية Result: Pass سليم Feedback:
17. Control Arms - المقصات الأمامية والخلفية المقصات الأمامية والخلفية Result: Pass سليم Feedback: Control Arms in Good Condition - المقصات سليمة	18. Front Subframe الكمر الأمامي Result: Pass سليم Comment(s): Good - ممتاز Feedback:
19. Engine Fluid Leaks تهريب سائل المكيئة Result: Pass سليم Feedback: No Oil Leak - لا يوجد تهريب	20. Gearbox Fluid Leaks تهريب سائل ناقل الحركة Result: Pass سليم Feedback: No Fluid Leak
21. Coolant System نظام التبريد Result: Pass سليم Feedback: Coolant System (Radiator) is Sufficient - مستوى نظام التبريد الرادياتر مناسب	22. Rear Subframe الكمر الخلفي Result: Pass سليم Feedback:
23. Engine Smoke دخان من المحرك Result: Pass سليم Feedback: No Engine Smoke from Exhaust - لا يوجد دخان من المحرك	24. A/C Performance نظام التكييف Result: Pass سليم Feedback:
25. Carpet & Mats & Door Lining فرش الأرضية و ديكور باب Result: Pass سليم Feedback: 	26. Traction Control نظام مانع الانزلاق Result: Pass سليم Feedback:
27. Wheels Condition حالة الجنوط Result: Pass سليم Feedback: Wheels Condition is Normal - الجنوط بحالة سليمة	28. Tires Condition حالة الإطارات Result: Pass سليم Feedback: Tires in Good Condition - حالة الإطارات سليمة [Greater than 4mm]

يمكنك الحصول على التقرير المفصل من خدمة الفحص ما قبل الشراء 305 نقاط عن طريق

get.cartrust.sa

DOWNLOAD FROM
APPLE APP STORE

DOWNLOAD FROM
GOOGLE PLAY STORE

Car Trust Accreditations



اعتمادات كار ترست

هذا تقرير مبدئي فقط و لمعرفة حالة المركبة الرجاء الحصول على تقرير الفحص الكامل
This Report is preliminary, you should get the full inspection report to analyze the vehicle's condition

Follow us on

[f](#) [@](#) [@CARTRUSTKSA](#)

[Cartrust.sa](https://cartrust.sa)

تحتفظ شركة ثقة المركبة بحقوقها كاملة

تطبق الشروط و الاحكام

Requesting and viewing of this report constitutes your acceptance of the [Terms & Conditions](#).
طلبك واطلاعتك على هذا التقرير يعتبر موافقة منك على [الشروط والأحكام](#)