



Drive Confident

تقرير فحص مركبة 110 نقاط — Vehicle Inspection Report 110 Points

Vehicle Details

Vehicle VIN: رقم الهيكل
SCBBA36Y0DC017527

Make: الشركة المصنعة
Bentley

Model: الطراز
Arnage


Year: السنة
2013

Trim: إصدار المركبة
6.75L V8

Color: اللون
White

Mileage: قراءة العداد
41485 km


معلومات المركبة



Body Inspection

فحص جسم المركبة

Left Side-الجهة اليسار: No Defect - لا توجد ملاحظات	Front-الأمام: No Defect - لا توجد ملاحظات
Right Side-الجهة اليمين: No Defect - لا توجد ملاحظات	Back-الخلف: No Defect - لا توجد ملاحظات
Roof-السقف: No Defect - لا توجد ملاحظات	





back



right_side



front



left_side



Roof

Elements

العناصر

1. Odometer Reading

قراءة العداد

Result: **Pass** سليم

Feedback: Open Picture To View - اضغط على الصورة لتصفح افضل



2. Odometer Unit

وحدة قياس العداد

Result: **Pass** سليم

Comment(s): Kilometers - كيلومتر

Feedback: Odometer Unit (Km) Compatible with Saudi Standards - وحدة قياس العداد مطابقة للمواصفات السعودية

3. VIN Number Plate

رقم الشاصيه

Result: **Pass** سليم

Comment(s): VIN Number - رقم الشاصيه

Feedback: Open Picture To View - اضغط على الصورة لتصفح افضل




4. Coating Thickness Readings

قراءات سماكة الطلاء

Result: **Fail** غير سليم

Comment(s): There Is Difference In Coating Thickness - يوجد اختلاف في سماكة الطلاء

Feedback: Open Coating Thickness Reading Sheet - اضغط على الصورة للتصفح



5. Engine Sound

صوت المحرك

Result: **Pass** سليم

Comment(s): Engine Operating Properly - المحرك يعمل بشكل جيد

Feedback: Engine Operating Properly - المحرك يعمل بشكل جيد


6. Engine ECU Diagnostic

فحص كمبيوتر المحرك

Result: **Fail** غير سليم

Comment(s): P218700,P0191,P218900,P003100

Feedback: Check OBD Faults - توجد ملاحظات في فحص كمبيوتر المحرك




7. Transmission ECU Diagnostic

فحص كمبيوتر ناقل الحركة

Result: **Fail** غير سليم

Comment(s): P170300

Feedback: Check OBD Faults - توجد ملاحظات في فحص كمبيوتر الحركة



8. Airbag ECU Diagnostic (OBD message)

فحص كمبيوتر وسادات الهواء

Result: **Pass** سليم

Comment(s): P0000

Feedback:

9. Headlights

الأضواء الأمامية

10. Tail Lights

الأضواء الخلفية

الخطوة الخامسة

Result: **Pass** سليم

Feedback: Headlights Operates Normally -
الأضواء الأمامية تعمل بشكل سليم

11. Turn Signals

إشارات الإلتفاف

Result: **Pass** سليم

Feedback: Turn Signals Operates Normally -
إشارات الإلتفاف تعمل بشكل سليم

13. Windshield Glass

الزجاج الأمامي

Result: **Pass** سليم

Comment(s): Glass is Clear - الزجاج سليم

Feedback: Windshield Glass



الخطوة السادسة

Result: **Pass** سليم

Feedback: Tail Lights Operates Normally -
الأضواء الخلفية تعمل بشكل سليم

12. Brake Lights

إضاءة الفرامل

Result: **Pass** سليم

Feedback: Brake Lights Operates Normally -
إضاءة الفرامل تعمل بشكل سليم

14. Frame / Chassis

شاصية المركبة

Result: **Pass** سليم

Feedback: Frame / Chassis in Good Condition -
شاصية المركبة سليم



Elements

العناصر

15. Tie Rods
الذراع الأمامية و الخلفية
Result: **Pass** سليم

Feedback:

17. Engine Fluid Leaks
تهريب سائل المكيئة
Result: **Pass** سليم

Feedback: No Oil Leak - لا يوجد تهريب

19. Shock absorber oil leakage
المساعد الأمامية و الخلفية
Result: **Pass** سليم

Feedback:

21. Coolant System
نظام التبريد
Result: **Pass** سليم
Feedback: Coolant System (Radiator) is Sufficient - مستوى نظام التبريد الراديتر مناسب

23. Engine Smoke
دخان من المحرك
Result: **Pass** سليم
Feedback: No Engine Smoke from Exhaust - لا يوجد دخان من المحرك

25. Traction Control
نظام مانع الانزلاق
Result: **Pass** سليم
Feedback:

27. Spare Tire
الإطار الاحتياطي
Result: **Pass** سليم
Feedback:

16. Control Arms - المقصات الأمامية والخلفية
المقصات الأمامية والخلفية
Result: **Pass** سليم

Feedback: Control Arms in Good Condition - المقصات سليمة

18. Gearbox Fluid Leaks
تهريب سائل ناقل الحركة
Result: **Pass** سليم

Feedback: No Fluid Leak

20. Front Subfarme
الكمر الأمامي
Result: **Pass** سليم
Comment(s): Good - ممتاز

Feedback:

22. Rear Subframe
الكمر الخلفي
Result: **Pass** سليم

Feedback:

24. A/C Performance
نظام التكييف
Result: **Pass** سليم
Feedback:

26. Carpet & Mats & Door Lining
فرش الأرضية و ديكور باب
Result: **Pass** سليم
Feedback:



28. Wheels Condition
حالة الجنوط
Result: **Pass** سليم
Feedback: Wheels Condition is Normal - الجنوط بحالة سليمة

Elements

العناصر

29. Tires Condition حالة الإطارات Result: Pass سليم Feedback: Tires in Good Condition - حالة الإطارات سليمة [Greater than 4mm]		30. Engine Coolant Temperature حرارة سائل تبريد المحرك Result: Pass سليم Feedback: Engine coolant temperature is normal درجة حرارة المحرك طبيعية -
31. Idle Smoothness إنضباط صوت المحرك والمركبة متوقفة Result: Pass سليم Feedback: Normal لا توجد ملاحظات -		32. Engine and Transmission Mounting كراسي المحرك و ناقل الحركة Result: Pass سليم Feedback: Normal لا توجد ملاحظات -
33. Cabin Noise الضوضاء داخل الكابينة Result: Pass سليم Feedback: Normal لا توجد ملاحظات -		34. Screeching or whining noise with brakes صوت صرير من الفرامل Result: Pass سليم Feedback: Normal لا توجد ملاحظات -
35. Vehicle Vibration Front إهتزازات أمامية Result: Pass سليم Feedback: Normal لا توجد ملاحظات -		36. Vehicle Vibration Back إهتزازات خلفية Result: Pass سليم Feedback: Normal لا توجد ملاحظات -
37. Powertrain System نظام الدفع Result: Pass سليم Feedback: Normal لا توجد ملاحظات -		38. Whining Noise from Under Vehicle (صوت صرير من تحت المركبة (المساعدات والمقصات Result: Pass سليم Feedback: Normal لا توجد ملاحظات -
39. Shifting تبديل سرعات ناقل الحركة Result: Pass سليم Feedback: Normal لا توجد ملاحظات -		40. Engine Vibrations إنضباط المحرك والمركبة متوقفة Result: Pass سليم Feedback: Normal لا توجد ملاحظات -

يمكنك الحصول على التقرير المفصل من خدمة الفحص ما قبل الشراء 305 نقاط عن طريق

get.cartrust.sa

DOWNLOAD FROM
APPLE APP STORE

DOWNLOAD FROM
GOOGLE PLAY STORE

Car Trust Accreditations



اعتمادات كار ترست

هذا تقرير مبدئي فقط و لمعرفة حالة المركبة الرجاء الحصول على تقرير الفحص الكامل
This Report is preliminary, you should get the full inspection report to analyze the vehicle's condition

Follow us on

[f](#) [@](#) [@CARTRUSTKSA](#)

تحتفظ شركة ثقة المركبة بحقوقها كاملة

تطبق الشروط و الاحكام

Cartrust.sa

Requesting and viewing of this report constitutes your acceptance of the [Terms & Conditions](#).

طلبك واطلاعتك على هذا التقرير يعتبر موافقة منك على [الشروط والأحكام](#)