



Drive Confident

تقرير فحص مركبة 110 نقاط — Vehicle Inspection Report 110 Points

Vehicle Details

Vehicle VIN: رقم الهيكل
SBM11RAB9GW688004

Make: الشركة المصنعة
McLaren

Model: الطراز
675


Year: السنة
2016

Trim: إصدار المركبة
LT 3.8TC RWD

Color: اللون
Black

Mileage: قراءة العداد
16398 km


معلومات المركبة



Body Inspection

فحص جسم المركبة

Front-الأمام: No Defect - لا توجد ملاحظات	Right Side-الجهة اليمين: No Defect - لا توجد ملاحظات
Left Side-الجهة اليسار: No Defect - لا توجد ملاحظات	Back-الخلف: No Defect - لا توجد ملاحظات
Roof-السقف: No Defect - لا توجد ملاحظات	





back



right_side



front



left_side



Roof

Elements

العناصر

1. Odometer Reading

قراءة العداد

Result: **Pass** سليم

Feedback: Open Picture To View - اضغط على الصورة لتصفح افضل




3. Coating Thickness Readings

قراءات سماكة الطلاء

Result: **Fail** غير سليم

Comment(s): There Is Difference In Coating Thickness - يوجد اختلاف في سماكة الطلاء

Feedback: Open Coating Thickness Reading Sheet - اضغط على الصورة للتصفح



5. Engine Sound

صوت المحرك

Result: **Pass** سليم

Comment(s): Engine Operating Properly - المحرك يعمل بشكل جيد

Feedback: Engine Operating Properly - المحرك يعمل بشكل جيد

7. Transmission ECU Diagnostic

فحص كمبيوتر ناقل الحركة

Result: **Pass** سليم

Comment(s): P0000

Feedback: Normal - لا توجد ملاحظات في فحص كمبيوتر ناقل الحركة

9. Headlights

الأضواء الأمامية

Result: **Pass** سليم

Feedback: Headlights Operates Normally - الأضواء الأمامية تعمل بشكل سليم

11. Turn Signals

إشارات الإلتفاف

Result: **Pass** سليم

Feedback: Turn Signals Operates Normally - إشارات الإلتفاف تعمل بشكل سليم

13. Windshield Glass

الزجاج الأمامي

2. Odometer Unit

وحدة قياس العداد

Result: **Pass** سليم

Comment(s): Kilometers - كيلومتر

Feedback: Odometer Unit (Km) Compatible with Saudi Standards - وحدة قياس العداد مطابقة للمواصفات السعودية

4. VIN Number Plate

رقم الشاصيه

Result: **Pass** سليم

Comment(s): VIN Number - رقم الشاصيه

Feedback: Open Picture To View - اضغط على الصورة لتصفح افضل



6. Engine ECU Diagnostic

فحص كمبيوتر المحرك

Result: **Pass** سليم

Comment(s): P0000

Feedback: Normal - لا توجد ملاحظات في فحص كمبيوتر المحرك

8. Airbag ECU Diagnostic (OBD message)

فحص كمبيوتر وسادات الهواء

Result: **Pass** سليم

Comment(s): P0000

Feedback:

10. Tail Lights

الأضواء الخلفية

Result: **Pass** سليم

Feedback: Tail Lights Operates Normally - الأضواء الخلفية تعمل بشكل سليم

12. Brake Lights

إضاءة الفرامل

Result: **Pass** سليم

Feedback: Brake Lights Operates Normally - إضاءة الفرامل تعمل بشكل سليم

14. Frame / Chassis

الهيكل

الزجاج الامامي

Result: **Pass** سليم

Comment(s): Glass is Clear - الزجاج سليم

Feedback: Windshield Glass



شاصية المركبة

Result: **Pass** سليم

Feedback: Frame / Chassis in Good Condition - شاصية المركبة سليم



Elements

العناصر

15. Tie Rods
الذراع الأمامية و الخلفية
Result: **Pass** سليم

Feedback:

17. Control Arms - المقصات الأمامية والخلفية
المقصات الأمامية والخلفية
Result: **Pass** سليم

Feedback: Control Arms in Good Condition - المقصات سليمة

19. Engine Fluid Leaks
تهريب سائل المكنينة
Result: **Pass** سليم

Feedback: No Oil Leak - لا يوجد تهريب

21. Coolant System
نظام التبريد
Result: **Pass** سليم

Feedback: Coolant System (Radiator) is
Sufficient - مستوى نظام التبريد الرادياتر مناسب

23. Engine Smoke
دخان من المحرك
Result: **Pass** سليم

Feedback: No Engine Smoke from Exhaust - لا يوجد دخان من المحرك

25. Carpet & Mats & Door Lining
فرش الأرضية و ديكور باب
Result: **Pass** سليم

Feedback:



27. Wheels Condition
حالة الجنوط
Result: **Pass** سليم

Feedback: Wheels Condition is Normal - الجنوط بحالة سليمة

16. Shock absorber oil leakage
المساعد الأمامية و الخلفية
Result: **Pass** سليم

Feedback:

18. Front Subfarme
الكمر الأمامي
Result: **Pass** سليم

Comment(s): Good - ممتاز

Feedback:

20. Gearbox Fluid Leaks
تهريب سائل ناقل الحركة
Result: **Pass** سليم

Feedback: No Fluid Leak

22. Rear Subframe
الكمر الخلفي
Result: **Pass** سليم

Feedback:

24. A/C Performance
نظام التكييف
Result: **Pass** سليم

Feedback:

26. Traction Control
نظام مانع الانزلاق
Result: **Pass** سليم

Feedback:

28. Tires Condition
حالة الإطارات
Result: **Pass** سليم

Feedback: Tires in Good Condition - حالة الإطارات سليمة [Greater than 4mm]

يمكنك الحصول على التقرير المفصل من خدمة الفحص ما قبل الشراء 305 نقاط عن طريق

get.cartrust.sa

DOWNLOAD FROM
APPLE APP STORE

DOWNLOAD FROM
GOOGLE PLAY STORE

Car Trust Accreditations



اعتمادات كار ترست

هذا تقرير مبدئي فقط و لمعرفة حالة المركبة الرجاء الحصول على تقرير الفحص الكامل
This Report is preliminary, you should get the full inspection report to analyze the vehicle's condition

Follow us on

[f](#) [@](#) @CARTRUSTKSA

[Cartrust.sa](https://cartrust.sa)

تحتفظ شركة ثقة المركبة بحقوقها كاملة

تطبق الشروط و الاحكام

Requesting and viewing of this report constitutes your acceptance of the [Terms & Conditions](#).
طلبك واطلاعتك على هذا التقرير يعتبر موافقة منك على [الشروط والأحكام](#)