



Drive Confident

تقرير فحص مركبة 110 نقاط — Vehicle Inspection Report 110 Points

Vehicle Details

Vehicle VIN: رقم الهيكل
WP0AC2A9XPS270971

Make: الشركة المصنعة
Porsche

Model: الطراز
911

Year: السنة
2023

Trim: إصدار المركبة
GT3

Color: اللون
White

Mileage: قراءة العداد
2030 km

معلومات المركبة

0-20 20-40 40-60 60-80 80-100

0 9 5

Car Trust Score مجموع النقاط



Body Inspection

فحص جسم المركبة






Front-الأمام: No Defect - لا توجد ملاحظات

Right Side-الجهة اليمين: No Defect - لا توجد ملاحظات

Back-الخلف: No Defect - لا توجد ملاحظات

Left Side-الجهة اليسار: No Defect - لا توجد ملاحظات

Roof-السقف: No Defect - لا توجد ملاحظات





back



right_side



front



left_side



Roof

Elements

العناصر

1. Odometer Reading

قراءة العداد

Result: **Pass** سليم

Comment(s): Odometer

Feedback: Open Picture To View - اضغط على الصورة لتصفح افضل



2. Odometer Unit

وحدة قياس العداد

Result: **Pass** سليم

Comment(s): Kilometers - كيلومتر

Feedback: Odometer Unit (Km) Compatible with Saudi Standards - وحدة قياس العداد مطابقة للمواصفات السعودية

3. VIN Number Plate

رقم الشاصيه

Result: **Pass** سليم

Comment(s): VIN Number

Feedback: Open Picture To View - اضغط على الصورة لتصفح افضل




4. Coating Thickness Readings

قراءات سماكة الطلاء

Result: **Pass** سليم

Comment(s): Coating Thickness Is Consistence - قراءات سماكة الطلاء ثابتة

Feedback: Open Coating Thickness Reading Sheet - اضغط على الصورة للتصفح



5. Engine Sound

صوت المحرك

Result: **Pass** سليم

Feedback:

6. Engine ECU Diagnostic

فحص كمبيوتر المحرك

Result: **Pass** سليم

Comment(s): P0000

Feedback: Normal - لا توجد ملاحظات في فحص كمبيوتر المحرك

7. Transmission ECU Diagnostic

فحص كمبيوتر ناقل الحركة

Result: **Pass** سليم

Comment(s): P0000

Feedback: Normal - لا توجد ملاحظات في فحص كمبيوتر ناقل الحركة

8. Airbag ECU Diagnostic (OBD message)

فحص كمبيوتر وسادات الهواء

Result: **Pass** سليم

Comment(s): P0000

Feedback:

9. Headlights

الأضواء الأمامية

Result: **Pass** سليم

Feedback: Headlights Operates Normally - الأضواء الأمامية تعمل بشكل سليم

10. Tail Lights

الأضواء الخلفية

Result: **Pass** سليم

Feedback: Tail Lights Operates Normally - الأضواء الخلفية تعمل بشكل سليم

11. Turn Signals

إشارات اليلتفاف

Result: **Pass** سليم

Feedback: Turn Signals Operates Normally - إشارات اليلتفاف تعمل بشكل سليم

12. Brake Lights

إضاءة الفرامل

Result: **Pass** سليم

Feedback: Brake Lights Operates Normally - إضاءة الفرامل تعمل بشكل سليم

13. Windshield Glass

الزجاج الأمامي

Result: **Pass** سليم

14. Frame / Chassis

شاصية المركبة

Result: **Pass** سليم

Comment(s): Glass is Clear - الزجاج سليم

Feedback: Windshield Glass



Feedback: Frame / Chassis in Good Condition -
شاصية المركبة سليم



Elements

العناصر

15. Rear Subframe

الكمر الخلفي

Result: **Pass** سليم

Feedback:

17. Shock absorber oil leakage

المساعد الأمامية و الخلفية

Result: **Pass** سليم

Feedback:

19. Engine Smoke

دخان من المحرك

Result: **Pass** سليم

Feedback: No Engine Smoke from Exhaust - لا يوجد دخان من المحرك

21. Control Arms - المقصات الأمامية والخلفية - المقصات الأمامية والخلفية

Result: **Pass** سليم

Feedback: Control Arms in Good Condition - المقصات سليمة

23. A/C Performance

نظام التكييف

Result: **Pass** سليم

Feedback:

25. Water Traces Inside the Vehicle

آثار مياه على داخلية المركبة

Result: **Pass** سليم

Feedback:



27. Wheels Condition

حالة الجنوط

Result: **Pass** سليم

Feedback: Wheels Condition is Normal - الجنوط بحالة سليمة

16. Tie Rods

الذراع الأمامية و الخلفية

Result: **Pass** سليم

Feedback:

18. Engine Fluid Leaks

تهريب سائل المكيئة

Result: **Pass** سليم

Feedback: No Oil Leak - لا يوجد تهريب

20. Coolant System

نظام التبريد

Result: **Pass** سليم

Feedback: Coolant System (Radiator) is Sufficient - مستوى نظام التبريد الرادياتر مناسب

22. Front Subfarme

الكمر الأمامي

Result: **Pass** سليم

Comment(s): Good - ممتاز

Feedback:

24. Carpet & Mats & Door Lining

فرش الأرضية و ديكور باب

Result: **Pass** سليم

Feedback:



26. Traction Control

نظام مانع الانزلاق

Result: **Pass** سليم

Feedback:

28. Tires Condition

حالة الإطارات

Result: **Pass** سليم

Feedback: Tires in Good Condition - حالة الإطارات سليمة [Greater than 4mm]

Elements

العناصر

29. Engine Coolant Temperature حرارة سائل تبريد المحرك Result: Pass سليم Feedback: Engine coolant temperature is normal درجة حرارة المحرك طبيعية -		30. Idle Smoothness إنضباط صوت المحرك والمركبة متوقفة Result: Pass سليم Feedback: Normal - لا توجد ملاحظات
31. Engine and Transmission Mounting كراسي المحرك و الناقل الحركة Result: Pass سليم Feedback: Normal - لا توجد ملاحظات		32. Cabin Noise الضوضاء داخل الكابينة Result: Pass سليم Feedback: Normal - لا توجد ملاحظات
33. Screeching or whining noise with brakes صوت صرير من الفرامل Result: Pass سليم Feedback: Normal - لا توجد ملاحظات		34. Vehicle Vibration Front إهتزازات أمامية Result: Pass سليم Feedback: Normal - لا توجد ملاحظات
35. Vehicle Vibration Back إهتزازات خلفية Result: Pass سليم Feedback: Normal - لا توجد ملاحظات		36. Powertrain System نظام الدفع Result: Pass سليم Feedback: Normal - لا توجد ملاحظات
37. Whining Noise from Under Vehicle (صوت صرير من تحت المركبة (المساعدات والمقصات Result: Pass سليم Feedback: Normal - لا توجد ملاحظات		38. Shifting تبديل سرعات ناقل الحركة Result: Pass سليم Feedback: Normal - لا توجد ملاحظات
39. Engine Vibrations إنضباط المحرك والمركبة متوقفة Result: Pass سليم Feedback: Normal - لا توجد ملاحظات		

يمكنك الحصول على التقرير المفصل من خدمة الفحص ما قبل الشراء 305 نقاط عن طريق

get.cartrust.sa

DOWNLOAD FROM
APPLE APP STORE

DOWNLOAD FROM
GOOGLE PLAY STORE

Car Trust Accreditations



اعتمادات كار ترست

هذا تقرير مبدئي فقط و لمعرفة حالة المركبة الرجاء الحصول على تقرير الفحص الكامل
This Report is preliminary, you should get the full inspection report to analyze the vehicle's condition

Follow us on

[f](#) [@](#) [@CARTRUSTKSA](#)

[Cartrust.sa](https://cartrust.sa)

تحتفظ شركة ثقة المركبة بحقوقها كاملة

تطبق الشروط و الاحكام

Requesting and viewing of this report constitutes your acceptance of the terms and conditions
طلبك واطلاعتك على هذا التقرير يعتبر موافقة منك على الشروط والأحكام