



Drive Confident

تقرير فحص مركبة 110 نقاط — Vehicle Inspection Report 110 Points

Vehicle Details

Vehicle VIN: رقم الهيكل
SBM15ACB7KW800021

Make: الشركة المصنعة
McLaren

Model: الطراز
Senna

Year: السنة
2019

Trim: إصدار المركبة
4.0T V8 Coupe

Color: اللون
Black


Mileage: قراءة العداد
3096 km

معلومات المركبة

0-20 20-40 40-60 60-80 80-100

0 9 5

Car Trust Score مجموع النقاط



Body Inspection

فحص جسم المركبة






Left Side-الجهة اليسار: No Defect - لا توجد ملاحظات

Front-الأمام: No Defect - لا توجد ملاحظات

Right Side-الجهة اليمين: No Defect - لا توجد ملاحظات

Back-الخلف: No Defect - لا توجد ملاحظات

Roof-السقف: No Defect - لا توجد ملاحظات





back



right_side



front



left_side



Roof

Elements


العناصر

1. Odometer Reading

قراءة العداد

Result: **Pass** سليم

Feedback: Open Picture To View - اضغط على الصورة لتصفح افضل



2. Odometer Unit

وحدة قياس العداد

Result: **Pass** سليم

Comment(s): Kilometers - كيلومتر

Feedback: Odometer Unit (Km) Compatible with Saudi Standards - وحدة قياس العداد مطابقة للمواصفات السعودية


3. Coating Thickness Readings

قراءات سماكة الطلاء

Result: **Pass** سليم

Comment(s): Coating Thickness Is Consistence - قراءات سماكة الطلاء ثابتة

Feedback: Open Coating Thickness Reading Sheet - اضغط على الصورة للتصفح



4. VIN Number Plate

رقم الشاصيه

Result: **Pass** سليم

Comment(s): VIN Number

Feedback: Open Picture To View - اضغط على الصورة لتصفح افضل



5. Engine Sound

صوت المحرك

Result: **Pass** سليم

Feedback: Engine Operating Properly - المحرك يعمل بشكل جيد

6. Engine ECU Diagnostic

فحص كمبيوتر المحرك

Result: **Pass** سليم

Comment(s): P0000

Feedback: Normal - لا توجد ملاحظات في فحص كمبيوتر المحرك

7. Transmission ECU Diagnostic

فحص كمبيوتر ناقل الحركة

Result: **Pass** سليم

Comment(s): P0000

Feedback: Normal - لا توجد ملاحظات في فحص كمبيوتر ناقل الحركة

8. Airbag ECU Diagnostic (OBD message)

فحص كمبيوتر وسادات الهواء

Result: **Pass** سليم

Comment(s): P0000

Feedback:

9. Headlights

الأضواء الأمامية

Result: **Pass** سليم

Feedback: Headlights Operates Normally - الأضواء الأمامية تعمل بشكل سليم

10. Tail Lights

الأضواء الخلفية

Result: **Pass** سليم

Feedback: Tail Lights Operates Normally - الأضواء الخلفية تعمل بشكل سليم

11. Turn Signals

إشارات الإلتفاف

Result: **Pass** سليم

Feedback: Turn Signals Operates Normally - إشارات الإلتفاف تعمل بشكل سليم

12. Brake Lights

إضاءة الفرامل

Result: **Pass** سليم

Feedback: Brake Lights Operates Normally - إضاءة الفرامل تعمل بشكل سليم

13. Windshield Glass

الزجاج الأمامي

Result: **Pass** سليم

Comment(s): Glass is Clear - الزجاج سليم

Feedback: Windshield Glass



14. Frame / Chassis

شاصية المركبة

Result: **Pass** سليم

Feedback: Frame / Chassis in Good Condition - شاصية المركبة سليم



Elements

العناصر

15. Tie Rods
الذراع الأمامية و الخلفية
Result: **Pass** سليم

Feedback:

17. Control Arms - المقصات الأمامية والخلفية
المقصات الأمامية والخلفية
Result: **Pass** سليم

Feedback: Control Arms in Good Condition - المقصات سليمة

19. Engine Fluid Leaks
تهريب سائل المكيئة
Result: **Pass** سليم

Feedback: No Oil Leak - لا يوجد تهريب

21. Coolant System
نظام التبريد
Result: **Pass** سليم

Feedback: Coolant System (Radiator) is
Sufficient - مستوى نظام التبريد الرادياتر مناسب

23. Engine Smoke
دخان من المحرك
Result: **Pass** سليم

Feedback: No Engine Smoke from Exhaust - لا يوجد دخان من المحرك

25. Carpet & Mats & Door Lining
فرش الأرضية و ديكور باب
Result: **Pass** سليم

Feedback:



27. Tires Condition
حالة الإطارات
Result: **Pass** سليم

Feedback: Tires in Good Condition - حالة الإطارات سليمة [Greater than 4mm]

16. Shock absorber oil leakage
المساعد الأمامية و الخلفية
Result: **Pass** سليم

Feedback:

18. Front Subfarme
الكمز الأمامي
Result: **Pass** سليم

Comment(s): Good - ممتاز

Feedback:

20. Gearbox Fluid Leaks
تهريب سائل ناقل الحركة
Result: **Pass** سليم

Feedback: No Fluid Leak

22. Rear Subframe
الكمز الخلفي
Result: **Pass** سليم

Feedback:

24. A/C Performance
نظام التكييف
Result: **Pass** سليم

Feedback:

26. Wheels Condition
حالة الجنوط
Result: **Pass** سليم

Feedback: Wheels Condition is Normal - الجنوط بحالة سليمة

يمكنك الحصول على التقرير المفصل من خدمة الفحص ما قبل الشراء 305 نقاط عن طريق

get.cartrust.sa

DOWNLOAD FROM
APPLE APP STORE

DOWNLOAD FROM
GOOGLE PLAY STORE

Car Trust Accreditations



اعتمادات كار ترست

هذا تقرير مبدئي فقط و لمعرفة حالة المركبة الرجاء الحصول على تقرير الفحص الكامل
This Report is preliminary, you should get the full inspection report to analyze the vehicle's condition

Follow us on

[f](#) [@](#) CARTRUSTKSA

[Cartrust.sa](https://cartrust.sa)

تحتفظ شركة ثقة المركبة بحقوقها كاملة

تطبق الشروط و الاحكام

Requesting and viewing of this report constitutes your acceptance of the [Terms & Conditions](#).
طلبك واطلاعتك على هذا التقرير يعتبر موافقة منك على [الشروط والأحكام](#)