



Drive Confident

تقرير فحص مركبة 110 نقاط — Vehicle Inspection Report 110 Points

Vehicle Details

Vehicle VIN: رقم الهيكل
WDDAJ76F07M001227

Make: الشركة المصنعة
Mercedes Benz

Model: الطراز
SLR McLaren

Year: السنة
2007

Trim: إصدار المركبة
SLR McLaren

Color: اللون
Grey

Mileage: قراءة العداد
10031 km

معلومات المركبة

0-20 20-40 40-60 60-80 80-100

0 9 5

Car Trust Score مجموع النقاط



Body Inspection

فحص جسم المركبة






Left Side-الجهة اليسار: No Defect - لا توجد ملاحظات

Back-الخلف: No Defect - لا توجد ملاحظات

Front-الأمام: No Defect - لا توجد ملاحظات

Right Side-الجهة اليمين: No Defect - لا توجد ملاحظات

Roof-السقف: No Defect - لا توجد ملاحظات





Elements

العناصر

1. Odometer Reading

قراءة العداد

Result: **Pass** سليم

Feedback: Open Picture To View - اضغط على الصورة لتصفح افضل



3. VIN Number Plate

رقم الشاصيه

Result: **Pass** سليم

Comment(s): VIN Number - رقم الشاصيه

Feedback: Open Picture To View - اضغط على الصورة لتصفح افضل



5. Engine Sound

صوت المحرك

Result: **Pass** سليم

Comment(s): Engine Operating Properly - المحرك يعمل بشكل جيد

Feedback: Engine Operating Properly - المحرك يعمل بشكل جيد

7. Transmission ECU Diagnostic

فحص كمبيوتر ناقل الحركة

Result: **Pass** سليم

Comment(s): P0000

Feedback: Normal - لا توجد ملاحظات في فحص كمبيوتر ناقل الحركة

9. Headlights

الأضواء الأمامية

Result: **Pass** سليم

Feedback: Headlights Operates Normally - الأضواء الأمامية تعمل بشكل سليم

11. Turn Signals

إشارات الإلتفاف

Result: **Pass** سليم

Feedback: Turn Signals Operates Normally - إشارات الإلتفاف تعمل بشكل سليم

13. Windshield Glass

الزجاج الأمامي

2. Odometer Unit

وحدة قياس العداد

Result: **Pass** سليم

Comment(s): Kilometers - كيلومتر

Feedback: Odometer Unit (Km) Compatible with Saudi Standards - وحدة قياس العداد مطابقة للمواصفات السعودية


4. Coating Thickness Readings

قراءات سماكة الطلاء

Result: **Pass** سليم

Comment(s): Coating Thickness Is Consistence - قراءات سماكة الطلاء ثابتة

Feedback: Open Coating Thickness Reading Sheet - اضغط على الصورة للتصفح



6. Engine ECU Diagnostic

فحص كمبيوتر المحرك

Result: **Pass** سليم

Comment(s): P0000

Feedback: Normal - لا توجد ملاحظات في فحص كمبيوتر المحرك

8. Airbag ECU Diagnostic (OBD message)

فحص كمبيوتر وسادات الهواء

Result: **Pass** سليم

Comment(s): P0000

Feedback:

10. Tail Lights

الأضواء الخلفية

Result: **Pass** سليم

Feedback: Tail Lights Operates Normally - الأضواء الخلفية تعمل بشكل سليم

12. Brake Lights

إضاءة الفرامل

Result: **Pass** سليم

Feedback: Brake Lights Operates Normally - إضاءة الفرامل تعمل بشكل سليم

14. Frame / Chassis

الهيكل

الزجاج الامامي

Result: **Pass** سليم

Comment(s): Glass is Clear - الزجاج سليم

Feedback: Windshield Glass



شاصية المركبة

Result: **Pass** سليم

Feedback: Frame / Chassis in Good Condition - شاصية المركبة سليم



Elements

العناصر

15. Tie Rods
الذراع الأمامية و الخلفية
Result: **Pass** سليم

Feedback:

17. Engine Fluid Leaks
تهريب سائل المكيئة
Result: **Pass** سليم

Feedback: No Oil Leak - لا يوجد تهريب

19. Front Differential Fluid Leaks
تهريب سائل الدفرنس الامامي
Result: **Pass** سليم

Feedback: No Fluid Leak - لا يوجد تهريب

21. Front Subfarme
الكمر الأمامي
Result: **Pass** سليم
Comment(s): Good - ممتاز

Feedback:

23. Rear Subframe
الكمر الخلفي
Result: **Pass** سليم

Feedback:

25. A/C Performance
نظام التكييف
Result: **Pass** سليم

Feedback:

27. Traction Control
نظام مانع الانزلاق
Result: **Pass** سليم

Feedback:

16. Control Arms - المقصات الأمامية والخلفية
المقصات الأمامية والخلفية
Result: **Pass** سليم

Feedback: Control Arms in Good Condition - المقصات سليمة

18. Gearbox Fluid Leaks
تهريب سائل ناقل الحركة
Result: **Pass** سليم

Feedback: No Fluid Leak

20. Shock absorber oil leakage
المساعد الأمامية و الخلفية
Result: **Pass** سليم

Feedback:

22. Coolant System
نظام التبريد
Result: **Pass** سليم
Feedback: Coolant System (Radiator) is Sufficient - مستوى نظام التبريد الرادياتور مناسب

24. Engine Smoke
دخان من المحرك
Result: **Pass** سليم
Feedback: No Engine Smoke from Exhaust - لا يوجد دخان من المحرك

26. Water Traces Inside the Vehicle
آثار مياه على داخلية المركبة
Result: **Pass** سليم
Feedback: No Water Traces Inside the Vehicle - لا يوجد آثار مياه على داخلية المركبة

28. Carpet & Mats & Door Lining
فرش الأرضية و ديكور باب
Result: **Pass** سليم

Feedback:



Elements

العناصر

29. Spare Tire الإطار الاحتياطي Result: Pass سليم Feedback:	30. Wheels Condition حالة الجنوط Result: Pass سليم Feedback: Wheels Condition is Normal - الجنوط بحالة سليمة
31. Tires Condition حالة الإطارات Result: Pass سليم Feedback: Tires in Good Condition - حالة الإطارات سليمة [Greater than 4mm]	32. Engine Coolant Temperature حرارة سائل تبريد المحرك Result: Pass سليم Feedback: Engine coolant temperature is normal درجة حرارة المحرك طبيعية -
33. Idle Smoothness إنضباط صوت المحرك والمركبة متوقفة Result: Pass سليم Feedback: Normal لا توجد ملاحظات -	34. Engine and Transmission Mounting كراسي المحرك و ناقل الحركة Result: Pass سليم Feedback: Normal لا توجد ملاحظات -
35. Cabin Noise الضوضاء داخل الكابينة Result: Pass سليم Feedback: Normal لا توجد ملاحظات -	36. Screeching or whining noise with brakes صوت صرير من الفرامل Result: Pass سليم Feedback: Normal لا توجد ملاحظات -
37. Vehicle Vibration Front إهتزازات أمامية Result: Pass سليم Feedback: Normal لا توجد ملاحظات -	38. Vehicle Vibration Back إهتزازات خلفية Result: Pass سليم Feedback: Normal لا توجد ملاحظات -
39. Powertrain System نظام الدفع Result: Pass سليم Feedback: Normal لا توجد ملاحظات -	40. Whining Noise from Under Vehicle (صوت صرير من تحت المركبة (المساعدات والمقصات Result: Pass سليم Feedback: Normal لا توجد ملاحظات -
41. Shifting تبديل سرعات ناقل الحركة Result: Pass سليم Feedback: Normal لا توجد ملاحظات -	42. Engine Vibrations إنضباط المحرك والمركبة متوقفة Result: Pass سليم Feedback: Normal لا توجد ملاحظات -

يمكنك الحصول على التقرير المفصل من خدمة الفحص ما قبل الشراء 305 نقاط عن طريق

get.cartrust.sa

DOWNLOAD FROM
APPLE APP STORE

DOWNLOAD FROM
GOOGLE PLAY STORE

Car Trust Accreditations



اعتمادات كار ترست

هذا تقرير مبدئي فقط و لمعرفة حالة المركبة الرجاء الحصول على تقرير الفحص الكامل
This Report is preliminary, you should get the full inspection report to analyze the vehicle's condition

Follow us on

[f](#) [@](#) [@CARTRUSTKSA](#)

[Cartrust.sa](https://cartrust.sa)

تحتفظ شركة ثقة المركبة بحقوقها كاملة

تطبق الشروط و الاحكام

Requesting and viewing of this report constitutes your acceptance of the [Terms & Conditions](#).
طلبك واطلاعتك على هذا التقرير يعتبر موافقة منك على [الشروط والأحكام](#)