



Bd. Pipera nr. 1-IA, Integral Business Center, Etaj 6, Voluntari - 077190, Ilfov, Romania;
Tel: +40 21-232.99.44 , Fax: +40 21-232.99.16 / 28, Mobil: +40 740.041.320/+40 741.247.762;
E-mail: holding@unicom-group.ro

Informatii publice conform Legii 59/2016

1. S.C. UNICOM HOLDING S.A. Voluntari, punct de lucru Halmeu, localitatea HALMEU, str. Garii nr.113, jud. Satu Mare;
2. Amplasamentul punctului de lucru Halmeu se afla sub incidenta legii nr. 59/2016, fiind incadrat ca Obiectiv SEVESO, RISC MINOR. In acest sens a fost facuta notificarea catre APM Satu Mare conform art. 7 alin.1 din prezenta lege.
3. Pe amplasamentul punctului de lucru este posibil sa se descarce si sa se incarce in/din rezervoare motorina si benzina in vederea comercializarii angro.
4. Denumirea substantelor periculoase care este posibil sa se gaseasca pe amplasment si principalele lor caracteristici periculoase:
Motorina, clasificata conform Regulamentului(CE) 1272/2008(CPL)
 - Lichid extrem de inflamabil;
 - Poate cauza iritatii;
 - Poate fi mortal in caz de de inghitire sau patrudere pe caile respiratorii;
 - Periculos daca este inhalat;
 - Poate cauza cancer la expunere prelungita si repetata;
 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.Benzina, clasificata conform Regulamentului(CE) 1272/2008(CPL)
 - Lichid si vapori foarte inflamabili;
 - Provoaca iritarea pielii;
 - Poate provoca anomalii genetice;
 - Susceptibil de a dauna fertilitatii sau fatului;
 - Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrudere in caile respiratorii;
 - Poate cauza cancer la expunere prelungita si repetata;
 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
5. Avertizarea publicului in cazul unui accident major se face cu 3 buc. hupe electrice, actionate electric si cu 1 buc sirena actionata electric, montate in incinta punctului de lucru Halmeu si prin sistemul de alarmare a I.S. U. Somes Satu Mare, a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta constituit la nivelul comunei Halmeu si prin semnale de alarmare pentru dezastre, la informarea Responsabilului pentru managementul securitatii la nivel de obiectiv.
6. Ultima vizita efectuata pe amplasamentul terminalului Halmeu a ISU Satu Mare, GNM- Satu Mare,APM-Satu Mare a fost efectuata in data de 10.12.2025, a caror RAPORT DE INSPECTIE SEVESO cu nr. ISU 4032124/10.12.2024 se poate consulta la sediul Punctului de lucru Halmeu. Cu aceasta ocazie s-a constatat ca amplasmentul indeplineste conditiile prevazute de Legea 59/2016 pentru a putea fi inclus i inventarul SEVESO. Nu s-au constatat nereguli si nu s-au aplicat sanctiuni.
7. Pentru a obtine mai multe informatii referitoare indeplinirea conditiilor de lucru de pe ampasamentul din punctul de lucru Halmeu, se pot cere relatii de la APM Satu Mare cu respectarea art. 22 din legea 59/2016.

Responsabil pentru managementul securitatii la nivelul obiectivului