

ISLAS – REIMS

Avenue de Champagne
51100 Reims, France

FERME DES CRAYERES

539 Chemin des Rochelles
51230 Fère-Champenoise, France

Rapport intervention du 16/10/2025

Demande d'intervention suite mauvaises odeurs dans la rue

Caractéristiques de l'installation

Nombre d'habitations raccordées à l'installation	4
L'ensemble des eaux usées est-il raccordé à l'installation	Oui
Les eaux pluviales sont-elles séparées de l'installation	Oui
Âge de l'installation	15 – 20 ans
Date du dernier entretien	16/10/2024
Existence de justificatifs	Non

Assainissement

N°1

Constats **Colmatage des canalisations**

Photo(s)



Préfiltre **Vérification et nettoyage**

Bac dégraisseur **Regard accessible**

Poste de relevage **Vérification du bon fonctionnement**

Plan

Niveau 1



Photos



Commentaire

Intervention sur réseau évacuation eaux usées

Intervenant : Jean MARTIN

Signature client

M. Jean LABOUR

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Jean LABOUR', written in a cursive style.