

Auftraggeber

Wasserverbund Seeland AG

Bremgartenweg 3a

3252 Worben

Probennahmestelle

Fassung 1

Probenehmer

Auftraggeber

Probenahme-Verfahren

DIN EN ISO 19458: Zweck a)++

Probe-Nr.

2025030537

Probenahme

24.11.2025 16:30 Uhr

Probeneingang/Untersuchungsbeginn

26.11.2025

Probenansatz

26.11.2025 13:30 Uhr

Parameter

Ergebnis

Einheit

Verfahren

Mikrobiologische Untersuchung

Somatische Coliphagen

0

in 100 mL

DIN EN ISO 10705-2:2002-01++

n.n. = nicht nachweisbar; nachw. = nachweisbar; n.a. = nicht auswertbar

DIN EN ISO 8199: Zahlenwerte von 1-2: Organismus ist in der Probe vorhanden, Zahlenwerte von 3-9: Schätzwerte

Bemerkung:

Unser Labor ist durch die DAkkS (Verf.nr.: PL 14555-01) akkreditiert gemäß DIN EN ISO/IEC 17025: 2018

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe

*: interner PN im QM-System **: externer PN im QM-System

Untersuchungsende, Karlsruhe, den 27.11.2025


Dr. Ing. B. Hambsch
Sachgebietsleitung

bei Probenehmer = Auftraggeber gilt: Ergebnisse für Probe wie erhalten und

Probennahmestelle sowie Probenahmedatum sind vom Kunden übernommene Daten

+: akkreditiert im gesetzlich nicht geregelten Bereich

++: akkreditiert im gesetzlich geregelten und nicht geregelten Bereich

DVGW-Technologiezentrum Wasser, Karlsruher Str. 84, 76139 Karlsruhe

Auftraggeber

Wasserverbund Seeland AG

Bremgartenweg 3a

3252 Worben

Probennahmestelle

Fassung 2

Probenehmer

Auftraggeber

Probenahme-Verfahren

DIN EN ISO 19458: Zweck a)++

Probe-Nr.

2025030538

Probenahme

24.11.2025 13:30 Uhr

Probeneingang/Untersuchungsbeginn

26.11.2025

Probenansatz

26.11.2025 13:30 Uhr

Parameter

Ergebnis

Einheit

Verfahren

Mikrobiologische Untersuchung

Somatische Coliphagen

0

in 100 mL

DIN EN ISO 10705-2:2002-01++

n.n. = nicht nachweisbar; nachw. = nachweisbar; n.a. = nicht auswertbar

DIN EN ISO 8199: Zahlenwerte von 1-2: Organismus ist in der Probe vorhanden, Zahlenwerte von 3-9: Schätzwerte

Bemerkung:

Unser Labor ist durch die DAkkS (Verf.nr.: PL 14555-01) akkreditiert gemäß DIN EN ISO/IEC 17025: 2018

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe

*: interner PN im QM-System **: externer PN im QM-System

Untersuchungsende, Karlsruhe, den 27.11.2025


Dr. Ing. B. Hambsch
Sachgebietsleitung

bei Probenehmer = Auftraggeber gilt: Ergebnisse für Probe wie erhalten und

Probennahmestelle sowie Probenahmedatum sind vom Kunden übernommene Daten

+: akkreditiert im gesetzlich nicht geregelten Bereich

++: akkreditiert im gesetzlich geregelten und nicht geregelten Bereich

Auftraggeber

Wasserverbund Seeland AG

Bremgartenweg 3a

3252 Worben

Probennahmestelle

Fassung 3

Probenehmer

Auftraggeber

Probenahme-Verfahren

DIN EN ISO 19458: Zweck a)++

Probe-Nr.

2025030539

Probenahme

24.11.2025 13:15 Uhr

Probeneingang/Untersuchungsbeginn

26.11.2025

Probenansatz

26.11.2025 13:30 Uhr

Parameter

Ergebnis

Einheit

Verfahren

Mikrobiologische Untersuchung

Somatische Coliphagen

0

in 100 mL

DIN EN ISO 10705-2:2002-01++

n.n. = nicht nachweisbar; nachw. = nachweisbar; n.a. = nicht auswertbar

DIN EN ISO 8199: Zahlenwerte von 1-2: Organismus ist in der Probe vorhanden, Zahlenwerte von 3-9: Schätzwerte

Bemerkung:

Unser Labor ist durch die DAkkS (Verf.nr.: PL 14555-01) akkreditiert gemäß DIN EN ISO/IEC 17025: 2018

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe

*: interner PN im QM-System **: externer PN im QM-System

Untersuchungsende, Karlsruhe, den 27.11.2025

bei Probenehmer = Auftraggeber gilt: Ergebnisse für Probe wie erhalten und

Probennahmestelle sowie Probenahmedatum sind vom Kunden übernommene Daten

+: akkreditiert im gesetzlich nicht geregelten Bereich

++: akkreditiert im gesetzlich geregelten und nicht geregelten Bereich


Dr. Ing. B. Hambsch
Sachgebietsleitung

Auftraggeber

Wasserverbund Seeland AG

Bremgartenweg 3a

3252 Worben

Probennahmestelle

Fassung 4 vor UV

Probenehmer

Auftraggeber

Probenahme-Verfahren

DIN EN ISO 19458: Zweck a)++

Probe-Nr.

2025030540

Probenahme

24.11.2025 15:00 Uhr

Probeneingang/Untersuchungsbeginn

26.11.2025

Probenansatz

26.11.2025 13:30 Uhr

Parameter

Ergebnis

Einheit

Verfahren

Mikrobiologische Untersuchung

Somatische Coliphagen

0

in 100 mL

DIN EN ISO 10705-2:2002-01++

n.n. = nicht nachweisbar; nachw. = nachweisbar; n.a. = nicht auswertbar

DIN EN ISO 8199: Zahlenwerte von 1-2: Organismus ist in der Probe vorhanden, Zahlenwerte von 3-9: Schätzwerte

Bemerkung:

Unser Labor ist durch die DAkkS (Verf.nr.: PL 14555-01) akkreditiert gemäß DIN EN ISO/IEC 17025: 2018

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe

*: interner PN im QM-System **: externer PN im QM-System

Untersuchungsende, Karlsruhe, den 27.11.2025

bei Probenehmer = Auftraggeber gilt: Ergebnisse für Probe wie erhalten und

Probennahmestelle sowie Probenahmedatum sind vom Kunden übernommene Daten

+: akkreditiert im gesetzlich nicht geregelten Bereich

++: akkreditiert im gesetzlich geregelten und nicht geregelten Bereich


Dr. Ing. B. Hambsch
Sachgebietsleitung

Auftraggeber

Wasserverbund Seeland AG

Bremgartenweg 3a

3252 Worben

Probennahmestelle

Fassung 4 nach UV

Probenehmer

Auftraggeber

Probenahme-Verfahren

DIN EN ISO 19458: Zweck a)++

Probe-Nr.

2025030541

Probenahme

24.11.2025 15:05 Uhr

Probeneingang/Untersuchungsbeginn

26.11.2025

Probenansatz

26.11.2025 13:30 Uhr

Parameter

Ergebnis

Einheit

Verfahren

Mikrobiologische Untersuchung

Somatische Coliphagen

0

in 100 mL

DIN EN ISO 10705-2:2002-01++

n.n. = nicht nachweisbar; nachw. = nachweisbar; n.a. = nicht auswertbar

DIN EN ISO 8199: Zahlenwerte von 1-2: Organismus ist in der Probe vorhanden, Zahlenwerte von 3-9: Schätzwerte

Bemerkung:

Unser Labor ist durch die DAkkS (Verf.nr.: PL 14555-01) akkreditiert gemäß DIN EN ISO/IEC 17025: 2018

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe

*: interner PN im QM-System **: externer PN im QM-System

Untersuchungsende, Karlsruhe, den 27.11.2025

bei Probenehmer = Auftraggeber gilt: Ergebnisse für Probe wie erhalten und

Probennahmestelle sowie Probenahmedatum sind vom Kunden übernommene Daten

+: akkreditiert im gesetzlich nicht geregelten Bereich

++: akkreditiert im gesetzlich geregelten und nicht geregelten Bereich


Dr. Ing. B. Hambsch
Sachgebietsleitung

Auftraggeber

Wasserverbund Seeland AG

Bremgartenweg 3a

3252 Worben

Probennahmestelle

Fassung 5 vor UV

Probenehmer

Auftraggeber

Probenahme-Verfahren

DIN EN ISO 19458: Zweck a)++

Probe-Nr.

2025030542

Probenahme

24.11.2025 15:30 Uhr

Probeneingang/Untersuchungsbeginn

26.11.2025

Probenansatz

26.11.2025 13:30 Uhr

Parameter

Ergebnis

Einheit

Verfahren

Mikrobiologische Untersuchung

Somatische Coliphagen

0

in 100 mL

DIN EN ISO 10705-2:2002-01++

n.n. = nicht nachweisbar; nachw. = nachweisbar; n.a. = nicht auswertbar

DIN EN ISO 8199: Zahlenwerte von 1-2: Organismus ist in der Probe vorhanden, Zahlenwerte von 3-9: Schätzwerte

Bemerkung:

Unser Labor ist durch die DAkkS (Verf.nr.: PL 14555-01) akkreditiert gemäß DIN EN ISO/IEC 17025: 2018

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe

*: interner PN im QM-System **: externer PN im QM-System

Untersuchungsende, Karlsruhe, den 27.11.2025

bei Probenehmer = Auftraggeber gilt: Ergebnisse für Probe wie erhalten und

Probennahmestelle sowie Probenahmedatum sind vom Kunden übernommene Daten

+: akkreditiert im gesetzlich nicht geregelten Bereich

++: akkreditiert im gesetzlich geregelten und nicht geregelten Bereich


Dr. Ing. B. Hambsch
Sachgebietsleitung

DVGW-Technologiezentrum Wasser, Karlsruher Str. 84, 76139 Karlsruhe

Auftraggeber

Wasserverbund Seeland AG

Bremgartenweg 3a

3252 Worben

Probennahmestelle

Hagneckkanal Aare

Probenehmer

Auftraggeber

Probenahme-Verfahren

DIN EN ISO 19458: Zweck a)++

Probe-Nr.

2025030543

Probenahme

24.11.2025 16:00 Uhr

Probeneingang/Untersuchungsbeginn

26.11.2025

Probenansatz

26.11.2025 13:30 Uhr

Parameter	Ergebnis	Einheit	Verfahren
-----------	----------	---------	-----------

Mikrobiologische Untersuchung

Somatische Coliphagen	699	in 100 mL	DIN EN ISO 10705-2:2002-01++
-----------------------	-----	-----------	------------------------------

n.n. = nicht nachweisbar; nachw. = nachweisbar; n.a. = nicht auswertbar

DIN EN ISO 8199: Zahlenwerte von 1-2: Organismus ist in der Probe vorhanden, Zahlenwerte von 3-9: Schätzwerte

Bemerkung:

Unser Labor ist durch die DAkkS (Verf.nr.: PL 14555-01) akkreditiert gemäß DIN EN ISO/IEC 17025: 2018

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe

*: interner PN im QM-System **: externer PN im QM-System

Untersuchungsende, Karlsruhe, den 27.11.2025

bei Probenehmer = Auftraggeber gilt: Ergebnisse für Probe wie erhalten und

Probennahmestelle sowie Probenahmedatum sind vom Kunden übernommene Daten

+: akkreditiert im gesetzlich nicht geregelten Bereich

++: akkreditiert im gesetzlich geregelten und nicht geregelten Bereich


Dr. Ing. B. Hambsch
Sachgebietsleitung

Auftraggeber

Wasserverbund Seeland AG

Bremgartenweg 3a

3252 Worben

Probennahmestelle

Uferfiltratbrunnen

Probenehmer

Auftraggeber

Probenahme-Verfahren

DIN EN ISO 19458: Zweck a)++

Probe-Nr.

2025030544

Probenahme

24.11.2025 14:30 Uhr

Probeneingang/Untersuchungsbeginn

26.11.2025

Probenansatz

26.11.2025 13:30 Uhr

Parameter

Ergebnis

Einheit

Verfahren

Mikrobiologische Untersuchung

Somatische Coliphagen

3

in 100 mL

DIN EN ISO 10705-2:2002-01++

n.n. = nicht nachweisbar; nachw. = nachweisbar; n.a. = nicht auswertbar

DIN EN ISO 8199: Zahlenwerte von 1-2: Organismus ist in der Probe vorhanden, Zahlenwerte von 3-9: Schätzwerte

Bemerkung:

Unser Labor ist durch die DAkkS (Verf.nr.: PL 14555-01) akkreditiert gemäß DIN EN ISO/IEC 17025: 2018

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe

*: interner PN im QM-System **: externer PN im QM-System

Untersuchungsende, Karlsruhe, den 27.11.2025


Dr. Ing. B. Hambsch
Sachgebietsleitung

bei Probenehmer = Auftraggeber gilt: Ergebnisse für Probe wie erhalten und

Probennahmestelle sowie Probenahmedatum sind vom Kunden übernommene Daten

+: akkreditiert im gesetzlich nicht geregelten Bereich

++: akkreditiert im gesetzlich geregelten und nicht geregelten Bereich

Auftraggeber

Wasserverbund Seeland AG

Bremgartenweg 3a

3252 Worben

Probennahmestelle

Piezo Uferfiltratbrunnen

Probenehmer

Auftraggeber

Probenahme-Verfahren

DIN EN ISO 19458: Zweck a)++

Probe-Nr.

2025030545

Probenahme

24.11.2025 14:00 Uhr

Probeneingang/Untersuchungsbeginn

26.11.2025

Probenansatz

26.11.2025 13:30 Uhr

Parameter

Ergebnis

Einheit

Verfahren

Mikrobiologische Untersuchung

Somatische Coliphagen

0

in 100 mL

DIN EN ISO 10705-2:2002-01++

n.n. = nicht nachweisbar; nachw. = nachweisbar; n.a. = nicht auswertbar

DIN EN ISO 8199: Zahlenwerte von 1-2: Organismus ist in der Probe vorhanden, Zahlenwerte von 3-9: Schätzwerte

Bemerkung:

Unser Labor ist durch die DAkkS (Verf.nr.: PL 14555-01) akkreditiert gemäß DIN EN ISO/IEC 17025: 2018

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe

*: interner PN im QM-System **: externer PN im QM-System

Untersuchungsende, Karlsruhe, den 27.11.2025


Dr. Ing. B. Hambsch
Sachgebietsleitung

bei Probenehmer = Auftraggeber gilt: Ergebnisse für Probe wie erhalten und

Probennahmestelle sowie Probenahmedatum sind vom Kunden übernommene Daten

+: akkreditiert im gesetzlich nicht geregelten Bereich

++: akkreditiert im gesetzlich geregelten und nicht geregelten Bereich