



CERTIFICATO STATO D'USO



N° 2381657715 Data emissione: 13/01/2026

Marca	LANCIA
Modello	Ypsilon
Anno d'immatricolazione	2018

Per consultazione: www.boschcarservice.it

Targa	FS618VS
N° Telaio	ZLA31200005434179
Km	99000

Documenti del Veicolo	Si No	Commenti	Stima (iva escl)
1.1 I dati del proprietario del veicolo corrispondono ai dati sui documenti	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
1.2 Il veicolo è libero da fermo amministrativo	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
1.3 Unico proprietario	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
1.4 N. di targa del veicolo corrisponde ai dati del libretto di circolazione (A)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
1.5 Modello di veicolo corrisponde ai dati del libretto di circolazione (D.3)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
1.6 N. di telaio corrisponde ai dati del libretto di circolazione (E)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
1.7 Il tipo di motore corrisponde ai dati del libretto di circolazione (P.5)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
1.8 I dispositivi sono conformi a quanto indicato	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
1.9 I dispositivi aggiuntivi e le modifiche corrispondono con quello presente nel libretto di circolazione	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
1.10 Tagliandi effettuati regolarmente, come da libretto di servizio o documentazione ABE	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Revisioni ministeriali effettuate regolarmente, come da libretto di circolazione	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
1.11 Collaudi periodici previsti impianto a Gas GPL/Metano come da libretto di circolazione	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
1.12 Collaudi periodici previsti gancio traino come da libretto di circolazione	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
1.13 Sono notificate sul libretto revisioni obbligatorie causa incidenti gravi	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
1.14 Manuali d'uso per auto, radio e navigatore disponibili	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
1.15 Codici di sblocco radio - card disponibili	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
1.16 Codici di sblocco allarme - chiave allarme disponibili	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
1.17 Chiave bulloni antifurto ruote	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
1.18 Garanzia ufficiale Casa Costruttrice in vigore	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
1.19 Tassa di proprietà pagata	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
1.20 Garanzia estesa in vigore	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
1.21 Richiami casa auto effettuati	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
1.22 Apparati di localizzazione a fini assicurativi	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Prova su strada	Si No	Commenti	Stima (iva escl)
2.1 Sedili stabili e facilmente regolabili	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
2.2 Volante diritto	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

2.3	Parabrezza frontale integro	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.4	Specchietti laterali integri e regolabili	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.5	Retrovisore interno integro	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.6	Luci abitacolo funzionanti	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.7	Freno di stazionamento perfettamente funzionante	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.8	Servofreno funzionante	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.9	Il motore si avvia e funziona senza problemi	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.10	Il motore si avvia e funziona senza problemi con alimentazione alternativa	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.11	Strumentazione di bordo funzionante	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.12	Spie indicatori di direzione funzionanti	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.13	Spia fari abbaglianti funzionante	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.14	Spia fari anabbaglianti funzionante	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.15	Luci di emergenza funzionanti	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.16	Servosterzo efficiente	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.17	Nessun rumore o vibrazione anomala	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.18	Accelerazione fluida	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.19	Il motore gira regolarmente senza strappi	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.20	Il motore tira in tutte le marce e non fa nessun rumore particolare a pieno carico	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.21	Nessuna fuoriuscita di fumo blu o nero in accelerazione	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.22	Frizione perfettamente funzionante	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.23	Cambio marce silenzioso e fluido	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.24	Cambio automatico funziona regolarmente in tutte le funzioni	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.25	Tenuta guarnizioni vetri portiere tettuccio apribile	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.26	Trazione anteriore	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.27	Trazione posteriore	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
2.28	Efficienza giunti, stato cuffie in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.29	Pedale del freno interviene regolarmente	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.30	Cintura di sicurezza funzionante	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.31	Frenando, l'autoveicolo mantiene la direzionalità	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.32	L'ABS interviene regolarmente	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.33	Nessun rumore anomalo frenando o accelerando	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.34	Direzionalità veicolo in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.35	Ammortizzatori in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.36	Contachilometri funzionante	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.37	Comando tergilavavetri efficiente	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.38	Comando lavavetri efficiente	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.39	Comando lavafari efficiente	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.40	Riscaldamento funzionante	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

2.41	Impianto di climatizzazione funzionante, ultima ricarica effettuata	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.42	Strumentazione di bordo funzionante	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.43	Interruttori luci e devioluci funzionanti	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.44	Regolazione automatica velocità funzionante	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.45	Regolazione luminosità strumenti di bordo in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.46	Avvisatore acustico efficiente	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.47	Autoradio e diffusori funzionanti senza crepitii	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.48	Navigatore funzionante	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.49	Interruttori, spie del quadro e radio perfettamente funzionanti	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

	Verifiche vano motore	Si No	Commenti	Stima (iva escl)
3.1	Nessun guasto in memoria centraline	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
3.2	Modifiche centraline rilevabili	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
3.3	Elaborazioni sportive rilevabili	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
3.4	Motore asciutto e non sporco d'olio o di altri trafileamenti	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
3.5	Olio in ordine, nessuna emulsione evidente attorno al tappo del serbatoio dell'olio	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
3.6	Livello e stato olio motore in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
3.7	Ultima sostituzione olio motore secondo indicazioni costruttore	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
3.8	Ultima sostituzione olio cambio secondo indicazioni costruttore	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
3.9	Livello olio servosterzo in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
3.10	Livello e stato liquido freni in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
3.11	Ultima sostituzione liquido freni secondo indicazioni costruttore	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
3.12	Livello e stato liquido radiatore in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
3.13	Livello liquido lavavetro in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
3.14	Circuito di raffreddamento del motore in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
3.15	Stato delle cinghie servizi in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
3.16	Stato della cinghia servosterzo in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
3.17	Ultima sostituzione cinghia di distribuzione secondo indicazioni costruttore	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
3.18	Cinghia di distribuzione in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
3.19	Tubazioni, cablaggi, manicotti in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
3.20	Longheroni e staffe in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
3.21	Duomi e fissaggi in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
3.22	Nessuna traccia di ruggine sulle sospensioni dell'ammortizzatore	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
3.23	Batteria d'avviamento, morsetti e fissaggio in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
3.24	Impianto ricarica batteria in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
3.25	Impianto avviamento in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
3.26	Catalizzatore o FAP efficiente	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Verifiche visibilità	Si No	Commenti	Stima (iva escl)
4.1 Fari principali anabbaglianti funzionanti	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
4.2 Comando regolazione altezza fari in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
4.3 Fari principali abbaglianti funzionanti in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
4.4 Fari fendinebbia funzionanti	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
4.5 Luce retronebbia funzionante	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
4.6 Luci di posizione funzionanti	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
4.7 Luce diurna funzionante	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
4.8 Freccia anteriore destra funzionante	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
4.9 Freccia anteriore sinistra funzionante	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
4.10 Freccia laterale destra funzionante	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
4.11 Freccia laterale sinistra funzionante	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
4.12 Freccia posteriore destra funzionante	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
4.13 Freccia posteriore sinistra funzionante	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
4.14 Luci Emergenza funzionanti	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
4.15 Luce Stop funzionante	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
4.16 Luce Targa funzionante	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
4.17 Riscaldamento lunotto funzionante	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
4.18 Catarifrangenti efficienti	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
4.19 Spazzole tergi anteriori efficienti	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
4.20 Spazzola tergi posteriore efficiente	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
4.21 Sistema ausiliario di parcheggio funzionante	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Abitacolo del veicolo	Si No	Commenti	Stima (iva escl)
5.1 Regolazione altezza sterzo	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
5.2 Airbag esternamente integri	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
5.3 Accendisigari funzionante	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
5.4 Rivestimento sedili originale, imbottitura e arredamento interno in buono stato	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
5.5 Tappeto e tappetini integri	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
5.6 Rivestimento del pavimento sotto i tappetini asciutto, assenza odori	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
5.7 Pannelli delle portiere integri	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
5.8 Alette parasole e dispositivi schermatura luce solare in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
5.9 Vano portaoggetti illuminazione e chiusura sportello in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
5.10 Cassetti e tasche portaoggetti in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
5.11 Dotazione di sicurezza: Giubbotto di segnalazione	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
5.12 Dotazione di sicurezza: Triangolo	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
5.13 Dotazione di sicurezza: Estintore efficiente	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
5.14 Dotazione di sicurezza: Cassetta Pronto Soccorso	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
5.15 Catene da neve	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

5.16	Pedaliera con copertura antisdrucchio integra	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
5.17	Cinture di sicurezza aggancio, sgancio, recupero in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
5.18	Sistema antifurto funzionante	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
5.19	Comando apertura portello illuminazione vano in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
5.20	Rivestimento vano bagagli integro	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
5.21	Apertura rifornimento funzionante	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
5.22	Le portiere aprono e chiudono perfettamente	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
5.23	I finestrini chiudono e aprono perfettamente	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
5.24	Guarnizioni porte, portelloni, tettuccio apribile, bagagliaio sono a tenuta	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
5.25	Le serrature e le maniglie interne ed esterne portiere portellone cofano chiudono e aprono perfettamente	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
5.26	Chiusura e apertura centralizzata portiere funzionante	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
5.27	Il tettuccio si apre e chiude perfettamente, nessuna infiltrazione d'acqua visibile	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
5.28	Chiavi serrature funzionanti su tutte le portiere	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
5.29	Chiave master per duplicazione chiavi disponibile e funzionante	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
5.30	Chiave disinserimento sirena allarme disponibile e funzionante	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	



Sottoscocca		Si No	Commenti	Stima (iva escl)
6.1	Nessuna traccia di ruggine o di saldature	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
6.2	Montanti, Traverse e sottoscocca integri	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
6.3	La marmitta è omologata e fissata stabilmente	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
6.4	Dischi del freno in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
6.5	Ceppi posteriori in ordine e senza trasudamento	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
6.6	Pastiglia freno anteriore destra in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
6.7	Pastiglia freno anteriore sinistra in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
6.8	Pastiglia freno posteriore destra in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
6.9	Pastiglia freno posteriore sinistra in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
6.10	Correttore di frenata e relativi componenti in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
6.11	Tubazioni flessibili dei freni in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
6.12	Tirante freno stazionamento in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
6.13	Cuscinetti e omocinetici in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
6.14	Motore senza perdite d'olio evidenti	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
6.15	Cambio senza perdite d'olio evidenti	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
6.16	Differenziale senza perdite d'olio evidenti	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
6.17	Impianto Idraulico Freni in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
6.18	Impianto Idraulico Idroguida in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
6.19	Impianto Idraulico Carburante in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
6.20	Supporto motore in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
6.21	Ammortizzatori puliti e non sporchi d'olio in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

6.22	Bracci Sospensioni in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
6.23	Elementi elastici di fissaggio in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
6.24	Albero di trasmissione in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
6.25	Sospensioni ben fissate e in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
6.26	Barre d'accoppiamento ben fissate e in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
6.27	Cuscinetti ben fissati e in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
6.28	Differenziale semiassi in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
6.29	Serbatoio Carburante in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
6.30	Impianto di scarico e catalizzatore in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Pneumatici & Cerchioni		Si No	Commenti	Stima (iva escl)
7.1	Diametro, spalla e battistrada dei pneumatici corrispondono alle misure indicate sui documenti del veicolo	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
7.2	Pneumatici & cerchioni non presentano danni visibili	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
7.3	Pneumatici della stessa marca e non più vecchi di 4 anni	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
7.4	Ruota di scorta in ordine	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
7.5	Attrezzi in dotazione sostituzione ruota di scorta in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
7.6	Kit riparazione ruota in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
7.7	Coprimozzi e borchie in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
7.8	Gomma anteriore DX: usura regolare e almeno 4mm di profilo	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
7.9	Gomma anteriore SX: usura regolare e almeno 4mm di profilo	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
7.10	Gomma posteriore DX: usura regolare e almeno 4mm di profilo	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
7.11	Gomma posteriore SX: usura regolare e almeno 4mm di profilo	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
7.12	Pneumatici non deformati	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
7.13	Cerchioni non deformati	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
7.14	Gomma Winter anteriore DX: usura regolare e almeno 4mm di profilo	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
7.15	Gomma Winter anteriore SX: usura regolare e almeno 4mm di profilo	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
7.16	Gomma Winter posteriore DX: usura regolare e almeno 4mm di profilo	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
7.17	Gomma Winter posteriore SX: usura regolare e almeno 4mm di profilo	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
7.18	Pneumatici Winter non deformati	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Carrozzeria del veicolo		Si No	Commenti	Stima (iva escl)
8.1	Nessuna traccia evidente di incidenti	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
8.2	Nessun difetto alla verniciatura	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
8.3	Cofano integro ed allineato	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
8.4	Baule portabagagli in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
8.5	Targa leggibile, in ordine e ben fissata	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
8.6	Tetto e tettuccio apribile integri	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
8.7	Barre porta tutto in ordine e ben fissate	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

8.8	Parafanghi Montanti integri	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8.9	Sottoporte Pedane integri	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8.10	Portiere integre ed allineate	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8.11	Paraurti e mascherina in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8.12	Nessuna traccia di ruggine sotto alle portiere	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8.13	Nessuna traccia di ruggine sui passaruote	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8.14	Nessuna traccia di stucco, crepe	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8.15	Nessuna traccia di ammaccature, graffi	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8.16	Organi di fissaggio porte in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8.17	Organi di fissaggio vano bagagli in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8.18	Organi di fissaggio vano motore in ordine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



Commenti:

Il certificato USATO SMILE documenta lo stato d'uso del veicolo al momento del controllo. Si esclude qualsiasi responsabilità per vizi occulti, o elementi non verificabili al momento del controllo. Il Bosch Car Service **agisce** quale operatore professionale indipendente, si esclude pertanto qualsiasi responsabilità di Robert Bosch S.p.A., società unipersonale, sull'operato dello stesso.

La stima (€) è un valore indicativo che non ha valenza di preventivo.

Tecnico
Nome _____
Data _____



Timbro



Firma del Committente



Robert Bosch S.p.A.
Società Unipersonale
Via M.A. Colonna, 35
20149 Milano
Tel. +39 02 3696-1
Fax +39 02 3696-2463
www.bosch.it

Gentile utente,

desideriamo informarLa che i dati da Lei forniti saranno trattati da Robert Bosch S.p.A. per dare seguito alla Sua richiesta. In caso di mancato conferimento delle informazioni essenziali (segnalate con un asterisco) non potremo procedere con la Sua richiesta. I Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi specificamente contrattualizzati, quali fornitori di servizi tecnici, società del Gruppo coinvolte nel servizio, istituti di credito, nonché alla pubblica amministrazione nei casi previsti dalla legge. I Suoi dati non saranno in alcun modo diffusi.

Qualora conferisse specifici e separati consensi in calce a questo modulo, Robert Bosch S.p.A. potrà: inviarLe via posta elettronica comunicazioni a scopo promozionale e partecipazioni a questionari statistici (in caso di consenso al punto 1), comunicare i Suoi dati a società terze per autonomo invio di materiale pubblicitario (in caso di consenso al punto 2), svolgere attività di profilazione al fine di inviarLe comunicazioni a scopo promozionale customizzate al Suo profilo (in caso di consenso al punto 3). Il Titolare del Trattamento è Robert Bosch S.p.A., via C.I. Petitti 15, 20149 Milano. Le sono riconosciuti di diritti di cui all'articolo 7 del Codice Privacy, che potrà esercitare (contattando il Titolare all'indirizzo automotive.aftermarket@it.bosch.com)

1. Acconsento all'invio da parte del Titolare di comunicazioni a scopo promozionale e partecipazione a questionari statistici

- Acconsento
 Non acconsento

2. Acconsento alla comunicazione dei miei dati a società terze per autonomo invio di comunicazioni a scopo promozionale

- Acconsento
 Non acconsento

3. Acconsento al trattamento dei dati per finalità di profilazione e invio di comunicazioni a scopo promozionale customizzate da parte del Titolare.

Acconsento
 Non acconsento

Cliente
Nome
Data

Timbro Bosch Car Service

Firma
Cliente