



2200023491 62



中国认可
合格评定

TING
CNAS L0690/

TEST REPORT

Доклад No.: XJ2022C01C00909E

No.:

Възложено от:

ГУАНГДОНГ ФОМИ МЦМ КО., ООД

Име на мострата:

ЕКОЛОГИЧНИ ГЛИНЕНИ ПОКРИВКИ 3D-TECH

Тип на теста:

Тип тест

Китай Тестване на CertiFic

in

nal Group Go.,Ltd.

Национален център за Чи

Тест за

Сграда

Quality Supervision

алергия

ли

M



XJ2022C01C00909



**Китай Тестване и сертифициране International Group Co.,
Ltd. Национален център за надзор на качеството и
изпитване на строителни материали**

Доклад от изпитване

Доклад №: XJ2022C01C00909E

Страница

Име на образеца	ИКОНОМИЧЕСКИ ГЛИНА ПОКРИТИЯ 3D-TECH	Тип на теста	1 от 4 Изпитване на типа
Възложено от	ГУАНГДОНГ ФОМИ МЦМ КО., LTD.	Образец Източник:	Вземане на проби за възлагане
Заявител	GUANGDONG PHOMI MCM CO' LTD.	Търговска марка	PHOMI
Производство	PHOMI MCM CO., LTD.	Образец Статус	Нормален лист
Вземане на проби Body	Китай Тестване и сертифициране International Group Co., Ltd.	Модел/размер	1200m x600mjjjx 3 мм
Производство Дата/партида Не.	декември 23, 2021 /20211224	Вземане на проби База	259.2m2
Вземане на проби Дата	юни 17, 2022	Вземане на проби Количество	2
Дата на получаване	юли 20, 2022	Взети в извадка by	Чен Шиуен У Мингся (Wu Mingxia)
Вземане на проби Метод	Случайна извадка	Запечатано от	Уан Цяолан
Вземане на проби Сайт	PHOMI MCM CO., LTD. СКЛАД ЗА ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ	Образец Описание	Непокътната пломба
Метод на изпитване	Показано на всеки лист с данни.	is 1-13) comply with the utd Data on JC/T 2219-2014 bifurcated shown on the p issued 22-12-06 (Seal)	
Критерий	JC/T 2219-2014(2017) Модифициран неорганичен прахообразен композиционен материал за декорация на сгради		
Тестова позиция	Всички артикули		
Одобрено от Заклучение	При изпитване резултатите от изпитването (позиции 1-13с изискванията за метър и земя за вътрешно и външно (2017) натрупани от както е възраст показано на страница 2-4. Резултатът от flexib' собствен 4.* Дата на i 22-		
Забележки: (празно)			

Забележки: (празно)

Адрес на лабораторията: Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing, 100024, P.R. China Tel: +86-10-51167681

**Китай Тестване и сертифициране International Group Co.,
Ltd. Национален център за надзор на качеството и
изпитване на строителни материали**

Доклад от изпитване

Доклад №: XJ2022C01C00909E

Страница
2 от 4

2 от 4

№.	Тестова позиция		Изискване за критерий				Резултат от теста	Заключение на артикул	Метод на изпитване
			На закрито		На открито				
			Метопе	Земя	Метопе	Земя			
1	Качество на повърхността	Перфолирана пукнати на или дупка, наслявяване	Да не се допуска				Без перфолиатни пукнатини и наслявяване	Преминете през	JC/T 2219-2014(2017) 6.3
		Счупен ръб, дефект на дъното, дупка, блистер, цвят разлика	Без очевидни недостатъци и разлика в цветовете				Без очевидни недостатъци и разлика в цветовете	Преминете през	
2.	Отклонение на размера	Дължина	±1mm				- лм	Преминете през	JC/T 2219-2014(2017) 6'4'1 6'4'2
		Ширина	±1mm				-1 мм	PaSS	
		дебелина	+1,5 мм -1,0 мм				0,3 мм	Преминете през	
3.	Абсорбция на вода		4 15%. Изпитваният образец няма обемни частици, без наслявяване, без пукнатини, без креда				9%, Тестът образецът има р напълване, без наслявяване, без пукнатини, без писане с тебешир	Преминете през	JC/T 2219-2014(2017) 6.5 GB/T 9966.3-2001 4.1
4.	Устойчивост на замръзване -			Повърхността има без пукнатини, без тебешир, без наслявяване след 15 пъти		Повърхността има без пукнатини, без тебешир, без наслявяване след 15 пъти	Преминете през	JC/T 2219-2014(2017) 6.6 JG/T 25-2017	

Адрес на лабораторията: Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing, 100024, P.R. China Tel: +86-10-51167681

**Китай Тестване и сертифициране International Group Co.,
Ltd. Национален център за надзор на качеството и
изпитване на строителни материали**

Доклад от изпитване

Доклад №: XJ2022C01C00909E

Страница

Забележка: 1. място на изпитване: GuanZhuang.

3 от 4

2. Стандартни изисквания: ° Изпитването се изисква, когато климатичните условия го изискват.

**Китай Тестване и сертифициране International Group Co.,
Ltd. Национален център за надзор на качеството и
изпитване на строителни материали**

Доклад от изпитване

Доклад №: XJ2022C01C00909E

Страница
4 от 4

Не.	Тестова позиция		Изискване за критерий				Резултат от теста	Заключени е на артикул	Метод на изпитване
			На закрито		Outd00fi				
			Metope	Земя	Metope	Земя			
5.	Топлинна устойчивост	Степен на размерност промяна	4 0.5%				0.4%	PaSS	JC/T 2219-2014(2017) 6.7 GB/T 4085-2015 6.5
		Повърхността	Не е лепкав, няма блистер				Не е лепкав, няма блистер	„SS	
				≤ 0.40 mm		≤ 0.40 mm			
6.	Остатъчен	идентация					0,21 мм	Преминете през	GB/T 4085-2015 6.9
7.	Изкуствена устойчивост на атмосферни влияния	Време	2000h				2000h	Преминете през	JC/T 2219-2014(2017) 6.9 GB/T 16259-2008 GB/T 1766-2008
		Външен вид	Без образуване на мехури, напукване или ламиниране				Няма образуване на мехури, напукване и ламиниране	Преминете през	
		Рисуване с тебешир	4 1 ранг				0 ранг	Преминете през	
		Промяна на цвета	1 2 ранг				0 ранг	Преминете през	
8.	Устойчивост на абразия (750r)			≤ 0.159		4 0.159	0.15g	Преминете през	GB/T 3810.7-2016 GB/T 15036.2-2018 3.3.2.2
9.	Устойчивост на плъзгане (Статичен коефициент на триене Fp)			0.5		> 0.5	0.7	Преминете през	GB/T 4100-2006 Приложение М

**Китай Тестване и сертифициране International Group Co.,
Ltd. Национален център за надзор на качеството и
изпитване на строителни материали**

Доклад от изпитване

Доклад №: XJ2022C01C00909E

Страница

Забележки: 1: GuanZhuang.

5 от 4

**Китай Тестване и сертифициране International Group Co.,
Ltd. Национален център за надзор на качеството и
изпитване на строителни материали**

Доклад от изпитване

№.	Доклад №: XJ2022C01C00909E		Изискване на критерий		Резултат от теста	Страница	Метод на изпитване
	Тестова позиция		На				
10.			открито		6	4	
			Requirement of Criterion				
			Metope	Земя	Metope	Ground	артикул
			Indoor		Outdoor		
	Устойчивост на улавяне на мръсотия		Metope	Ground	6 2 ранг	2 ранг	Премине те през
			(Наобразена повърхност)				GB/T 9780-2013
11.	Химическа устойчивост*	Устойчивост на киселини	Повърхността има няма пукнатини, няма наслояване, без очевидни промени в цвета		Повърхността е без пукнатини, без наслояване, без очевидни промени в цвета		Премине те през
		Алкална устойчивост	Повърхността е без пукнатини, без наслояване, без очевидни промени в цвета		Повърхността е без пукнатини, без наслояване, без очевидни обезцветяване		Премине те през
12.	Предел на вредни вещества	TVOC	fi 10g/m³		7,0 g/m³	Премине те през	GB 18586-2005 5.5 GB 18586-2001 5.4
		Разтворимо олово	w<20mg/m³ ≤1.0		Не е открит	Преминете през	
		Разтворим кадмий	≤1.3 fi20mg/m³		Не е открит	Преминете през	
13.	Гранични стойности на радионуклидите	I.			0.0	PasS	GB 6566-2010
		I _γ			0.1	Преминете през	
14.	Гъвкавост		Съгласен съм		4 200mm Без пукнатини		JC/T 2219-2014 (2017) 6.12
Край на доклада							

Забележки: 1: GuanZhuang.

2. Стандартни изисквания: bТестът се изисква, когато е договорен в договора между търсенето и предлагането.

*Допускат се малки разлики в цвета.

3. Не е открит: Разтворимо олово. Разтворим кадмий < 0,1mg/m²