



1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ


Гос. номер: 123ABC02 ✓ Проверка подлинности Место сканирования: Mega Center Almaty  
 Марка / Модель: Mazda CX-5 (KE) VIN (опционально): JMZKE897800123456  
 Дата и время сканирования: 25.06.2026, 14:30 Пробег (опционально): 126 780 км

СПРАВКА ЗАЩИЩЕНА

Проверка подлинности на сайте:  
pulsar.ai/verify/PA-2026-0625-009412



2. ВИЗУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ (НИЖНЯЯ ЧАСТЬ АВТОМОБИЛЯ)



3. РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ

Общая оценка состояния:

3 / 5

ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ

- ✓ Подтекание масла Не выявлено
- ⊖ Состояние шин Не применимо
- ⚠ Коррозия Выявлено
- ⚠ Грязь и налёт Выявлено
- 💧 Мокрые / влажные зоны Выявлено
- ✓ Повреждения подвески Не выявлено
- ✓ Критические дефекты Не выявлено

4. AI-ОЦЕНКА ДЕФЕКТОВ



5. ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ (ОТСЛЕЖИВАНИЕ ДЕФЕКТОВ)

Дефект	25.06.2026	15.04.2026	12.02.2026	10.12.2025
⚠ Коррозия	63% +11%	52%	41%	29%
⚠ Грязь и налёт	88% +11%	77%	50%	36%
💧 Мокрые / влажные зоны	72% +9%	63%	44%	28%
✓ Подтекание масла	0%	0%	0%	0%

\* Изменения считаются значимыми при разнице более 5%

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ AI

На момент сканирования выявлены поверхностная коррозия, загрязнение и локальные влажные участки на элементах выхлопной системы и сопряженных компонентах. Признаков активных течей масла не обнаружено.

Рекомендуется:

- Очистка элементов выхлопной системы и теплозащиты
- Обработка антикоррозийным составом крепежных элементов и хомутов
- Проверка соединений выхлопной системы на герметичность
- Повторное сканирование через 3 месяца

Состояние автомобиля требует внимания.

Точность AI-анализа:  
до 95%  
по типам дефектов

AI VERIFIED

