



### 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Гос. номер:	555ABC02	✓ Проверка подлинности	Место сканирования:	Mega Center Almaty
Марка / Модель:	Toyota Camry 70 (AXVH70)		VIN (опционально):	XW7BZYHK10S123456
Дата и время сканирования:	05.05.2026, 11:23		Пробег (опционально):	115 430 км

### СПРАВКА ЗАЩИЩЕНА



Проверка подлинности на сайте:  
[pulsar.ai/verify/PA-2026-0505-112358](https://pulsar.ai/verify/PA-2026-0505-112358)

### 2. ВИЗУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ (НИЖНЯЯ ЧАСТЬ АВТОМОБИЛЯ)



### 3. РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ

Общая оценка состояния:

**3 / 5**

**ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ**

✓ Подтекание масла	Не выявлено
⌚ Состояние шин	Не применимо
⚠ Коррозия	Выявлено
⚠ Грязь и налёт	Выявлено
💧 Мокрые / влажные зоны	Выявлено
✓ Повреждения подвески	Не выявлено
✓ Критические дефекты	Не выявлено

### 4. AI-ОЦЕНКА ДЕФЕКТОВ

⚠ <b>КОРРОЗИЯ</b> Коррозия на подрамнике и крепежных элементах.	Уверенность <b>62%</b>
⚠ <b>ГРЯЗЬ И НАЛЁТ</b> Скопление грязи и пыли на элементах подвески и тормозной системы.	Уверенность <b>86%</b>
💧 <b>ГРЯЗЬ НА ШИНЕ</b> Грязь и налипшая пыль на боковине шины, возможное старение резины.	Уверенность <b>88%</b>

### 5. ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ (ОТСЛЕЖИВАНИЕ ДЕФЕКТОВ)

Дефект	05.05.2026	15.03.2026	15.02.2026	15.01.2026
⚠ Коррозия	62% <b>+10%</b>	51%	40%	28%
⚠ Грязь и налёт	86% <b>+10%</b>	76%	55%	35%
💧 Грязь на шине	88% <b>+8%</b>	71%	45%	32%
✓ Подтекание масла	0%	0%	0%	0%

\* Изменения считаются значимыми при разнице более 5%

### 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ AI

На момент сканирования выявлены коррозия, загрязнение и налипшая грязь на шине и элементах подвески. Признаков активных течей масла не обнаружено.

#### Рекомендуется:

- Очистка элементов подвески и тормозной системы
- Обработка антикоррозийным составом подрамника и крепежа
- Проверка пыльников рулевых тяг и ШРУСов
- Оценка состояния шин и очистка боковин
- Повторное сканирование через 3 месяца

**Состояние автомобиля требует внимания.**

Точность AI-анализа:  
**до 95%**  
по типам дефектов

AI VERIFIED

